

N.B. - S'intende che tutte le attività richieste dalla Committente all'assuntore dei lavori comprendono a suo onere sempre e comunque le operazioni accessorie di RITIRO in PIAZZALE, POSIZIONAMENTO IN FOSSA/COLONNE DI SOLLEVAMENTO/ESECUZIONE LAVORAZIONE CON EVENTUALE RITIRO RICAMBI A MAGAZZINO e RIPOSIZIONAMENTO IN PIAZZALE OVE INDICATO DI VOLTA IN VOLTA DAI SUPERVISORI, TRASFERIMENTO DI EVENTUALI ACCESSORI, TUBAZIONI, CABLAGGI ETC. DAL GRUPPO SMONTATO A QUELLO MONATATO, forniti della Committente.

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5462	79920	ALLESTIMENTO : INSTALLAZIONE ACCESSORI DI CARROZZERIA SETRA 417 - 2a SERIE	66.00.00
5462	81447	ALLESTIMENTO : INSTALLAZIONE ACCESSORI DI CARROZZERIA SETRA 417 U - 3a SERIE	50.00.00
5732	115897	ALLESTIMENTO: COMANDO ACCENSIONE MONITOR PORTE DA INTERRUTTORE X TBMVASNM1	3.00
5732	106948	ALLESTIMENTO: COMANDO ACCENSIONE MONITOR PORTE DA INTERRUTTORE X TKSS417UL2	1.20
5732	106949	ALLESTIMENTO: COMANDO ACCENSIONE MONITOR PORTE DA INTERRUTTORE X TKSS417UL3	1.20
5732	106947	ALLESTIMENTO: COMANDO ACCENSIONE MONITOR PORTE DA INTERRUTTORE X TBM0530G	3.00
5732	106946	ALLESTIMENTO: COMANDO ACCENSIONE MONITOR PORTE DA INTERRUTTORE X TBM0530GM1	3.00
2261	73888	ALLESTIMENTO: CONTROLLO FINALE MECCANICO + ELETTRICO	4.00
5464	79924	ALLESTIMENTO: INSTALLAZIONE ACCESSORI ELETTRICI SETRA 417 UL	130.00.00
5733	106954	ALLESTIMENTO: INSTALLAZIONE PULSANTE APERTURA SIMULTANEA PORTE X TBM240LUIB	1.20
5733	106955	ALLESTIMENTO: INSTALLAZIONE PULSANTE APERTURA SIMULTANEA PORTE X TBM240NUIB	1.20
5091	76825	ALLESTIMENTO: INSTALLAZIONE SPIE STATO PORTE X TMNLIONG1M	1.20
5094	76826	ALLESTIMENTO: MODIFICA COMANDI SEGNALAZIONI POSTO GUIDA X TMNLIONG1M	9.00
5229	77958	ALLESTIMENTO: MODIFICA COPERTO X TBM0530NM2	8.00
4963	76610	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO ACCESSORI POSTO GUIDA X TMNLIONG1M	1.20
4963	77853	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO ACCESSORI POSTO GUIDA X TMNLIONG2M	3.00
202	77957	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO ADESIVI INCAROZZAMENTO COMPLETO X TBM0530NM2	10.00
202	77854	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO ADESIVI INCAROZZAMENTO COMPLETO X TMNLIONG2M	16.00
2268	73895	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO ALLOGGIAMENTO CATENE	1.20
2266	73893	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO BLOCCO CARROZZELLA MECCANICO	1.20
1462	73851	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO CARTELLO INTERNO PRENOTAZIONE FERMATA	1.20
2267	73894	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO CONTROPIASTRA SEDILE POSTERIORE DESTRO	3.00
1473	73862	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE 8 M	1.50
1472	73861	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE 12 M	2.00
1471	73860	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE 15 M	2.50
1470	73859	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE 18M	3.00
2251	73877	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO PARETINA AUTISTA POLICARBONATO	1.20
2253	73880	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO PIASTRA CHIUSURA PARETINA AUTISTA	1.10
1459	73848	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO PRENOTAZIONE FERM. 4 PORTE	2.00
1461	73850	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO PRENOTAZIONE FERMATA 2 PORTE	1.10
1460	73849	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO PRENOTAZIONE FERMATA 3 PORTE	1.20
2264	73891	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO SELLERIA COMPLETA 12 M	26,00
2263	73890	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO SELLERIA COMPLETA 15 M	30,00
2262	73889	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO SELLERIA COMPLETA 18 M	34,00
2265	73892	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO SELLERIA COMPLETA 8 M	22.00
4969	76609	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO SEPARAZIONE POSTO GUIDA X TMNLIONG1M	6.00
2256	73883	ALLESTIMENTO: MONTAGGIO SPECCHIO INTERNO PRIMA PORTA	1.10
1474	73863	ALLESTIMENTO: PORTA CARTELLO ORARIO AUTISTA	1.10
1457	73846	ALLESTIMENTO: TVCC CONTROLLO PORTE E RETRO 2PORTE	7.30
1456	73842	ALLESTIMENTO: TVCC CONTROLLO PORTE E RETRO 3 PORTE	7.50
1455	73841	ALLESTIMENTO: TVCC CONTROLLO PORTE E RETROM. 4 PORTE	12.00
1455	76612	ALLESTIMENTO: TVCC CONTROLLO PORTE E RETROM. 4 PORTE X TMNLIONG1M	19.00
2259	78730	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 10M	7.50
2259	78731	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 11M	7.50
2259	78732	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 12M	10.00
2258	73885	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 15 M	12.00
2259	78733	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 15M	9.00
2257	73884	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 18 M	14.00
2259	78734	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 18M	11.00
2260	73887	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO 8 M	8.00
2259	80357	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO X TBM0510_1	0.00
2259	81917	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA COPERTO CON VERNICE ANTISDRUCIOLO X TBM0510_2	0.00
1467	73857	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA FASCIA GRIGIA 15 M	5.00
1466	73855	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA FASCIA GRIGIA 18 M	6.00
1468	73856	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA FASCIA GRIGIA 12 M	4.00
1469	73858	ALLESTIMENTO: VERNICIATURA FASCIA GRIGIA 8 M	3.00
5005	112449	ANALISI RICERCA ENTRATA ACQUA X TUTTI I BUS	1.10
2736	73825	ANALISI-RICERCA GUASTO PEDANA SALITA/DISCESA TH X TUTTI BUS	1.10
5869	114513	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 1 X CITARO* E CITO* (* VEDI INFO DOC)	0.40
5869	114517	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 1 X TBMVALUM1	0.40
5869	114521	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 1 X TBMVALUM2	0.40
5869	115901	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 1 X TBMVASNM1	0.40
5870	114514	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 2 X CITARO* E CITO* (* VEDI INFODOC)	0.40
5870	114518	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 2 X TBMVALUM1	0.40
5870	114522	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 2 X TBMVALUM2	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 2/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5870	115902	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 2 X TBMAVASNM1	0.40
5871	114515	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 3 X CITARO* E CITO* (VEDI INFODOC)	0.40
5871	114519	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 3 X TBMAVALUM1	0.40
5871	114523	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 3 X TBMAVALUM2	0.40
5871	115903	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 3 X TBMAVASNM1	0.40
5872	114516	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 4 X CITARO* E CITO* (VEDI INFODOC)	0.40
5872	114520	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 4 X TBMAVALUM1	0.40
5872	114524	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 4 X TBMAVALUM2	0.40
5872	115904	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTA PASSEGGERI 4 X TBMAVASNM1	0.40
137	81755	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTE PASSEGGERI X TBMAVALUM1 (DOC)	1.10
137	81756	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTE PASSEGGERI X TBMAVALUM2 (DOC)	1.10
137	113754	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTE PASSEGGERI X TBMAVALUM3	1.10
137	115501	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTE PASSEGGERI X TFCITELM1	1.10
137	73637	ANALISI-RICERCA GUASTO PORTE PASSEGGERI X TUTTI I BUS	1.10
1419	73755	ANALISI-RICERCA GUASTO POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA x TUTTI I BUS	0.40
751	73747	ANALISI-RICERCA GUASTO SPECCHIO ELETTROCOMANDATO X TUTTI I MODELLI	0.40
1002	73698	ANALISI-RICERCA GUASTO TERGIVETRO X TUTTI I BUS	0.40
4786	76531	ASSEMBLAGGIO DOPPIO SEDILE PASSEGGERI A BANCO X TUTTI I BUS	1.20
4805	76537	ASSEMBLAGGIO PARAURTI POSTERIORE X TUTTI I TIPI DI BUS	1.20
5578	81483	CONVERSIONE DA PEDANA TH ELETTRICA A MANUALE CITARO	20,00
5578	111107	CONVERSIONE DA PEDANA TH ELETTRICA A MANUALE X TCAC200E2F	24,00
5578	111108	CONVERSIONE DA PEDANA TH ELETTRICA A MANUALE X TCAC200E3F	24,00
5578	96120	CONVERSIONE DA PEDANA TH ELETTRICA A MANUALE X TCAC203E9F	20,00
5578	110681	CONVERSIONE DA PEDANA TH ELETTRICA A MANUALE X TNP4421	20,00
5578	110334	CONVERSIONE DA PEDANA TH ELETTRICA A MANUALE X TSLURB18R	24,00
4875	76158	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA	0.40
4875	93250	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCAC200E1F	0.40
4875	106806	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCAC200E2F	0.40
4875	92853	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCAC200E3F	0.40
4875	95825	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCAC203E9F	0.40
4875	96171	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCACTCC760	0.40
4875	115438	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCALEIBR_4	0.40
4875	114918	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCALETERB2	0.40
4875	115217	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCALETERB3	0.40
4875	85668	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCI80S1F	0.40
4875	85322	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCI80S2F	0.40
4875	89110	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCMANL222F	0.40
4875	84055	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TCUL3131F	0.40
4875	85035	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TD3701230F	0.40
4875	91675	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TD3701235F	0.40
4875	109519	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF37035HR	0.40
4875	109208	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF370S30R	0.40
4875	92741	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3801229F	0.40
4875	92281	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3801235F	0.40
4875	103700	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3801238F	0.40
4875	110878	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF38035R	0.40
4875	89656	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3891235F	0.40
4875	108890	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3911229R	0.40
4875	109790	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3911235R	0.40
4875	108374	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF39335R	0.40
4875	83581	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF393E35F	0.40
4875	110021	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF397E35R	0.40
4875	108605	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF3991235R	0.40
4875	83884	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF399E351F	0.40
4875	83833	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF399E35F	0.40
4875	84734	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF49110MF	0.40
4875	91080	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF4911227F	0.40
4875	84520	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF49112M1F	0.40
4875	84304	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF49112M2F	0.40
4875	107012	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF50CNGF	0.40
4875	107615	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF6711224R	0.40
4875	108103	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TF6801226R	0.40
4875	88495	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFA050F	0.40
4875	87384	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFA4510F	0.40
4875	87152	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFA45121F	0.40
4875	87701	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFA45122F	0.40
4875	88652	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFA50C13F	0.40
4875	88057	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFA50C18F	0.40
4875	90715	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFSFR160_2	0.40
4875	90504	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TFSFR160F	0.40
4875	106346	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TKSS300F	0.40
4875	91403	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMBO407F	0.40
4875	87882	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMBO416CDF	0.40
4875	114105	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMBO520102	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 3/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4875	114409	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMO5501	0.40
4875	89391	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMO550F	0.40
4875	94745	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNNL2022F	0.40
4875	95550	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNNL202F	0.40
4875	89882	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNNU263F	0.40
4875	90156	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNNU3131F	0.40
4875	94478	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNNU3132F	0.40
4875	93312	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNSU313F	0.40
4875	95158	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TMNUL292F	0.40
4875	110682	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TNP4421	0.40
4875	110296	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TSLURB18R	0.40
4875	85927	COSTRUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA X TVHAG300F	0.40
4819	76076	FISSAGGIO ACCESSORI ESTERNI	0.40
4820	76077	FISSAGGIO ACCESSORI INTERNI	0.40
4703	73496	FISSAGGIO BRACCIOLO AUTISTA X TUTTI BUS	0.40
3848	74006	FISSAGGIO MANCORRENTE	0.40
5182	77402	INSTALLAZIONE AREA PASSEGGINO BAMBINO X TBMAVALUM1	13.00
5182	77247	INSTALLAZIONE AREA PASSEGGINO BAMBINO X TMO530NM2 CNG	6.00
5471	79952	INSTALLAZIONE COPERTURA PROTEZIONE CRT AL TETTO X TCALETERB	12.00
5471	114933	INSTALLAZIONE COPERTURA PROTEZIONE CRT AL TETTO X TCALETERB2	12.00
5471	115229	INSTALLAZIONE COPERTURA PROTEZIONE CRT AL TETTO X TCALETERB3	12.00
5030	76771	INSTALLAZIONE MODIFICA SEPARATORE DIVISORIO AUTISTA X BMB240	2.00
5030	78422	INSTALLAZIONE MODIFICA SEPARATORE DIVISORIO AUTISTA X TCMAN F18 1a 2a SERIE	10.00
5030	78656	INSTALLAZIONE MODIFICA SEPARATORE DIVISORIO AUTISTA X TF 490 18 29	10.00
5902	114958	INSTALLAZIONE ROADSCAN X TUTTI I BUS	3.50
4857	76141	LUBRIFICAZIONE MECCANISMO FINESTRA	0.20
4771	74128	LUBRIFICAZIONE E REGISTRAZIONE MECCANISMO BOTOLA COPERTO	1.10
1794	73711	LUBRIFICAZIONE GUIDE SEDILE AUTISTA X TUTTI	0.40
4036	73954	LUBRIFICAZIONE LEVERAGGI E MECCANISMI PORTE PASSEGGERI	0.40
3096	73799	LUBRIFICAZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TUTTI I BUS	0.40
266	73906	LUBRIFICAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA MECCANISMO X TUTTI BUS	0.40
1775	73879	MODIFICA ACCESSORI	0.00
5234	78015	MODIFICA LEVERAGGIO RIDUTTORE PORTE	1.00
4014	59900	MODIFICA MICRO PORTELLONE VANO MOTORE X TF4801221	1.10
4014	79166	MODIFICA MICRO PORTELLONE VANO MOTORE X TVHAG300	3.00
4014	79167	MODIFICA MICRO PORTELLONE VANO MOTORE X TVHAG300_2	3.00
4014	85947	MODIFICA MICRO PORTELLONE VANO MOTORE X TVHAG300F	3.00
4027	60153	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TBM22	3.00
4027	60154	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TBM22	3.00
4027	60155	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TBM23	3.00
4027	60156	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TBM24	3.00
4027	60157	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TBM32	3.00
4027	60158	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TBM32	3.00
4027	95844	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCAC203E9F	3.00
4027	60159	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCARV	3.00
4027	60160	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCBUS	3.00
4027	60161	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCBUS	3.00
4027	60162	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCBUS	3.00
4027	60163	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TC180	3.00
4027	85767	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TC180S1F	3.00
4027	85342	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TC180S2F	3.00
4027	60164	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCMAN	3.00
4027	89129	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCMANL222F	3.00
4027	60165	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCUL3	3.00
4027	84073	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TCUL3131F	3.00
4027	85055	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TD3701230F	3.00
4027	91694	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TD3701235F	3.00
4027	60169	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF370	3.00
4027	109447	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF37035HR	3.00
4027	109136	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF370S30R	3.00
4027	108846	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF3911229R	3.00
4027	109746	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF3911235R	3.00
4027	60171	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF393	3.00
4027	108330	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF39335R	3.00
4027	83629	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF393E35F	3.00
4027	60172	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF451	3.00
4027	60173	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF480	3.00
4027	60174	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF490	3.00
4027	60175	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF490	3.00
4027	60177	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF491	3.00
4027	60178	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF491	3.00
4027	60179	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF491	3.00
4027	60180	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF491	3.00
4027	84756	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF49110MF	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 4/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4027	91101	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF4911227F	3.00
4027	60186	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF671	3.00
4027	107673	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF6711224R	3.00
4027	108055	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TF6801226R	3.00
4027	88520	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TFA050F	3.00
4027	87399	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TFA4510F	3.00
4027	87165	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TFA45121F	3.00
4027	87830	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TFA45122F	3.00
4027	88799	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TFA50C13F	3.00
4027	88249	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TFA50C18F	3.00
4027	60194	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TM201	3.00
4027	60197	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TM220	3.00
4027	91419	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMBO407F	3.00
4027	60198	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMERC	3.00
4027	60199	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMERC	3.00
4027	86557	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNNG272F	3.00
4027	95566	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNNL202F	3.00
4027	90174	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNNU3131F	3.00
4027	94608	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNNU3132F	3.00
4027	93818	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNNU313F	3.00
4027	93649	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNRH403F	3.00
4027	95315	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNUEL292F	3.00
4027	86778	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNUL310F	3.00
4027	94333	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNUL312F	3.00
4027	99018	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TMNUL313F	3.00
4027	60200	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TS161	3.00
4027	60202	MODIFICA POSTO GUIDA - LAM. PAVIM. - X TS177	3.00
4025	60099	MODIFICA POSTO GUIDA BAULETTO TELECONTROLLO X TF49	5.00
4024	60036	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TBM22	1.10
4024	60037	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TBM22	1.10
4024	60038	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TBM23	1.10
4024	60039	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TBM24	1.10
4024	60040	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TBM32	1.10
4024	60041	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TBM32	1.10
4024	93234	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCAC200E1F	1.10
4024	106898	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCAC200E2F	1.10
4024	92869	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCAC200E3F	1.10
4024	95845	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCAC203E9F	1.10
4024	60042	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCACC	1.10
4024	60043	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCALE	1.10
4024	60045	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCALE	1.10
4024	114859	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCALETERB2	1.10
4024	115190	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCALETERB3	1.10
4024	60046	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCARV	1.10
4024	60047	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCBUS	1.10
4024	60048	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCBUS	1.10
4024	60049	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCBUS	1.10
4024	60050	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCBUS	1.10
4024	60051	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCi80	1.10
4024	85761	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCi80S1F	1.10
4024	85343	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCi80S2F	1.10
4024	60052	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCMAN	1.10
4024	89130	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCMANL222F	1.10
4024	60053	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCUL3	1.10
4024	84074	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TCUL3131F	1.10
4024	85056	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TD3701230F	1.10
4024	91695	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TD3701235F	1.10
4024	60057	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF370	1.10
4024	109446	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF37035HR	1.10
4024	109135	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF370S30R	1.10
4024	108845	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF3911229R	1.10
4024	109745	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF3911235R	1.10
4024	60059	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF393	1.10
4024	108329	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF39335R	1.10
4024	83628	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF393E35F	1.10
4024	60060	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF451	1.10
4024	60061	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF480	1.10
4024	60062	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF490	1.10
4024	60063	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF490	1.10
4024	60065	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF491	1.10
4024	60066	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF491	1.10
4024	60067	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF491	1.10
4024	60068	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF491	1.10
4024	84757	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF49110MF	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 5/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4024	91102	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF4911227F	1.10
4024	60074	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF671	1.10
4024	107672	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF6711224R	1.10
4024	108054	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TF6801226R	1.10
4024	88519	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TFA050F	1.10
4024	87400	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TFA4510F	1.10
4024	87166	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TFA45121F	1.10
4024	87829	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TFA45122F	1.10
4024	88798	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TFA50C13F	1.10
4024	88248	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TFA50C18F	1.10
4024	60086	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TM220	1.10
4024	91420	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMBO407F	1.10
4024	114047	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMBO520102	1.10
4024	90828	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMBO5301F	1.10
4024	83330	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMBO530F	1.10
4024	114352	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMBO5501	1.10
4024	89415	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMBO550F	1.10
4024	60087	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMERC	1.10
4024	60088	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMERC	1.10
4024	60089	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMERC	1.10
4024	60090	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMERC	1.10
4024	60091	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMERC	1.10
4024	60092	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMERC	1.10
4024	86558	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNNG272F	1.10
4024	95567	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNNL202F	1.10
4024	90175	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNNU3131F	1.10
4024	94607	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNNU3132F	1.10
4024	93841	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNNU313F	1.10
4024	93574	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNRH403F	1.10
4024	93338	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNSU313F	1.10
4024	95316	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNUEL292F	1.10
4024	86779	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNUL310F	1.10
4024	94398	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNUL312F	1.10
4024	99019	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TMNUL313F	1.10
4024	60093	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TS161	1.10
4024	60095	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TS177	1.10
4024	60096	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TVHAG	1.10
4024	60097	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TVHAG	1.10
4024	85948	MODIFICA POSTO GUIDA LAB. - PARETE PROTEZ. X TVHAG300F	1.10
3461	51256	MODIFICA RUBINETTO RISCALDAMENTO POSTO GUIDA X TBM	7.50
4206	66167	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM220LS	4.00
4206	66168	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM2211L	4.00
4206	66169	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM2301M	4.00
4206	66170	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM240LU	4.00
4206	66171	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM3211S	4.00
4206	66172	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM321U1	4.00
4206	95847	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCAC203E9F	4.00
4206	66173	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCARVA59	4.00
4206	66174	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS812	4.00
4206	66175	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS812	4.00
4206	66176	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS8NL	4.00
4206	66177	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80S	4.00
4206	85717	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80S1F	4.00
4206	85346	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80S2F	4.00
4206	66178	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCMANF18	4.00
4206	89133	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCMANL222F	4.00
4206	84076	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCUL3131F	4.00
4206	66179	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCUL313I	4.00
4206	85059	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TD3701230F	4.00
4206	91698	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TD3701235F	4.00
4206	66183	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF370123	4.00
4206	109469	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF37035HR	4.00
4206	109158	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF370S30R	4.00
4206	66185	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF45101	4.00
4206	66186	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF480122	4.00
4206	66187	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF490122	4.00
4206	66188	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF490E18	4.00
4206	66190	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49101	4.00
4206	66191	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF491102	4.00
4206	84759	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49110MF	4.00
4206	66192	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF491122	4.00
4206	66193	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF491122	4.00
4206	91104	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF4911227F	4.00
4206	66199	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF671122	4.00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4206	107696	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF6711224R	4.00
4206	108077	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF6801226R	4.00
4206	88483	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA050F	4.00
4206	87402	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA4510F	4.00
4206	87169	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA45121F	4.00
4206	87848	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA45122F	4.00
4206	88781	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA50C13F	4.00
4206	88276	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA50C18F	4.00
4206	106369	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TKSS300F	4.00
4206	66207	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TM2012SL	4.00
4206	66210	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TM220FLU	4.00
4206	91422	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMBO407F	4.00
4206	66211	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMERCO40	4.00
4206	86561	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNG272F	4.00
4206	94771	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNL2022F	4.00
4206	95570	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNL202F	4.00
4206	89900	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU263F	4.00
4206	90177	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU3131F	4.00
4206	94623	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU3132F	4.00
4206	93885	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU313F	4.00
4206	93600	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNRH403F	4.00
4206	95318	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUEL292F	4.00
4206	95028	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL292F	4.00
4206	86781	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL310F	4.00
4206	94365	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL312F	4.00
4206	99031	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL313F	4.00
4206	66212	MONTAGGIO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TS16124N	4.00
4437	70751	MONTAGGIO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF49	0.00
57	77109	PREPARAZIONE AL COLLAUDO CARROZZERIA X BUS 10 METRI (DOC)	1.10
57	77113	PREPARAZIONE AL COLLAUDO CARROZZERIA X BUS 12 METRI (DOC)	1.10
57	77114	PREPARAZIONE AL COLLAUDO CARROZZERIA X BUS 15 METRI (DOC)	1.10
57	77115	PREPARAZIONE AL COLLAUDO CARROZZERIA X BUS 18 METRI (DOC)	1.20
57	77107	PREPARAZIONE AL COLLAUDO CARROZZERIA X BUS 7,5 METRI (DOC)	1.10
57	77108	PREPARAZIONE AL COLLAUDO CARROZZERIA X BUS 9 METRI (DOC)	1.10
4775	77413	PULIZIA E LUBRIFICAZ. MECCANISMI PEDANA MANUALE 2° RAMPA DISABILI X TBM340SNUM	1.20
4775	77412	PULIZIA E LUBRIFICAZ. MECCANISMI PEDANA MANUALE 2°RAMPA DISABILI X TMN313SNUM	1.20
4775	77387	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA MANUALE RAMPA DISABILI X TBMVIVCUM1	1.20
4775	74133	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI CADENZA 4 MESI	3.00
4775	95849	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TCAC203E9F	3.00
4775	115437	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TCALEIBR_4	3.00
4775	89135	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TCMANL222F	3.00
4775	84761	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TF49110MF	3.00
4775	84541	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TF49112M1F	3.00
4775	84325	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TF49112M2F	3.00
4775	114104	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TMBO520102	3.00
4775	87007	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TMBO530MF	0.40
4775	78680	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TMBO530NM1	0.40
4775	78681	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TMBO530NM2	0.40
4775	89902	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TMNNU263F	3.00
4775	110699	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TNP4421	3.00
4775	110275	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MECCANISMI PEDANA RAMPA DISABILI X TSLURB18R	3.00
4858	76142	REGISTRAZIONE E SBLOCCAGGIO FINESTRA	0.40
5833	114509	REGISTRAZIONE PORTA PASSEGGERI 1 X MY WAY 393 399	1.20
5834	114510	REGISTRAZIONE PORTA PASSEGGERI 2 X MY WAY 393 399	1.20
5835	114511	REGISTRAZIONE PORTA PASSEGGERI 3 X MY WAY 393 399	1.20
5836	114512	REGISTRAZIONE PORTA PASSEGGERI 4 X MY WAY 393 399	1.20
4971	76981	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBM240LSM1 (DOC)	0.40
4971	76982	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBM240LUM2 (DOC)	0.40
4971	76983	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBM240LUM3 (DOC)	0.40
4971	76984	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBM240LUM4 (DOC)	0.40
4971	103970	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBM240NUM1	0.40
4971	81757	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBMAVALUM1 (DOC)	0.40
4971	81758	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBMAVALUM2 (DOC)	0.40
4971	113848	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TBMAVALUM3	0.40
4971	115594	REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI X TFCITELM1	0.40
1714	73495	REGISTRAZIONE SPECCHIO COMPLETO INTERNO e/o ESTERNO x TUTTI BUS	0.40
4456	73864	REV. MECC. CILINDRO PORTA ROTOTR KNORR TZDL 100/105	5.00
4456	71740	REV. PNEUM. CILINDRO PORTA ROTOTR KNORR TZDL 100/105	1.10
4053	73717	REVISIONE A BANCO FINESTRA PASSEGGERI CON MODIFICA SGUINZI	2.00
5567	81402	REVISIONE A BANCO MOTORE PORTA X BMB 240 IBRIDO	0.40
5566	81403	REVISIONE A BANCO MOTORE PORTA X BMB340 SNU CNG	0.40
4460	73913	REVISIONE A BANCO SEDILE AUTISTA PNEUMATICO FISA	3.00
4429	73912	REVISIONE A BANCO SEDILE AUTISTA PNEUMATICO ISRINGAUSEN	3.00
4055	73718	REVISIONE BASE SEDILE AUTISTA FISA A BANCO	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 7/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5226	81786	REVISIONE CARROZZERIA X ALE'	385.00.00
5226	115449	REVISIONE CARROZZERIA X TCALEIBR_4	385.00.00
5226	114925	REVISIONE CARROZZERIA X TCALETERB2	385.00.00
5226	115226	REVISIONE CARROZZERIA X TCALETERB3	385.00.00
5226	77900	REVISIONE CARROZZERIA X TF4901122	0.00
4456	71730	REVISIONE CILINDRO PORTA BOSCH 0 482 102 013 - 021	1.10
4456	71731	REVISIONE CILINDRO PORTA BOSCH 0 482 102 017	1.10
4456	71732	REVISIONE CILINDRO PORTA BOSCH 0 482 102 019	1.10
4456	71742	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/A - 600	1.10
4456	71743	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/B - 700	1.10
4456	71744	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/C - 700	1.10
4456	71751	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/C-1100	1.10
4456	71752	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/C-1100.2	1.10
4456	71745	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/C-1100-33	1.10
4456	71753	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120/D-11980	1.10
4456	71749	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120-DR-15100	1.10
4456	71746	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP120-DRM-15100	1.10
4456	71748	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP140-D-13481.1	1.10
4456	71747	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP140-DR-15100	1.10
4456	71750	REVISIONE CILINDRO PORTA CAVAZZUTI CP90/C	1.10
4456	72302	REVISIONE CILINDRO PORTA HC 0630120MS	1.10
4456	71754	REVISIONE CILINDRO PORTA MECMAN D.100 N°190801 ROT	1.10
4456	71741	REVISIONE CILINDRO PORTA TECNOMASIO T484003 - 1	1.10
4456	71735	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 1/055175	1.10
4456	71733	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 422 802 3060	1.10
4456	71734	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 422 802 3100	1.10
4456	71736	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 422 809 0030 ROTOTR	1.10
4456	71737	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 422 810 0100 ROTOTR	1.10
4456	71739	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 422 810 0110 ROTOTR	1.10
4456	71738	REVISIONE CILINDRO PORTA WABCO 422 810 0210 ROTOTR	1.10
4387	71729	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 BOSCH 0 481	1.20
4387	72310	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 BOSCH 0 481	1.20
4387	71724	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 CAVAZZUTI E	1.20
4387	71725	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 CAVAZZUTI E	1.20
4387	71726	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 CAVAZZUTI E	1.20
4387	71727	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 CAVAZZUTI V	1.20
4387	71721	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 HP 2B25127	1.10
4387	71728	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 TECNOMASIO	1.10
4387	71722	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 WABCO 472 0	1.10
4387	71723	REVISIONE ELETTRORVALVOLA PORTA PORTA 1 WABCO 472 0	1.20
4052	73716	REVISIONE FINESTRE A BANCO SGUINZI	1.20
5233	78014	REVISIONE GRUPPO RIDUTTORE PORTE ELETTRICHE	3.50
4054	60667	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM220LS	1.20
4054	60668	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM2211LU	1.20
4054	60669	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM240LUCNG	1.20
4054	60670	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM3211S	1.20
4054	60671	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM321U18	1.20
4054	95860	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCAC203E9F	1.20
4054	60672	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCARVA59E12	1.20
4054	60673	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCBUS812AS	1.20
4054	60674	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCBUS812AU	1.20
4054	60675	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCBUS8NL263F	1.20
4054	60676	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCI80S	1.20
4054	85763	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCI80S1F	1.20
4054	85360	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCI80S2F	1.20
4054	60677	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCMAF18	1.20
4054	89151	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCMAF18	1.20
4054	84090	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCUL3131F	1.20
4054	60678	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCUL3131	1.20
4054	85073	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TD3701230F	1.20
4054	91712	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TD3701235F	1.20
4054	60682	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3701230	1.20
4054	109450	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF37035HR	1.20
4054	109139	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF370S30R	1.20
4054	92709	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3801229F	1.20
4054	92314	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3801235F	1.20
4054	103737	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3801238F	1.20
4054	110863	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF38035R	1.20
4054	108848	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3911229R	1.20
4054	109748	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3911235R	1.20
4054	108332	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF39335R	1.20
4054	60684	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF393E1235	1.20
4054	83631	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF393E35F	1.20
4054	60685	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF45101	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 8/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4054	60686	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4801221	1.20
4054	60687	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4901222	1.20
4054	60688	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF490E1829	1.20
4054	60690	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF49101	1.20
4054	60691	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911024CNG	1.20
4054	84772	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF49110MF	1.20
4054	60692	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911222	1.20
4054	60693	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911227	1.20
4054	91119	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911227F	1.20
4054	107033	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF50CNGF	1.20
4054	60699	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF6711224	1.20
4054	107678	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF6711224R	1.20
4054	108058	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF6801226R	1.20
4054	88518	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA050F	1.20
4054	87415	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA4510F	1.20
4054	87184	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA45121F	1.20
4054	87831	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA45122F	1.20
4054	88800	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA50C13F	1.20
4054	88250	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA50C18F	1.20
4054	106382	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TKSS300F	1.20
4054	60707	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TM2012SLI	1.20
4054	60710	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TM220FLU	1.20
4054	91434	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMBO407F	1.20
4054	60711	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMERCO40410	1.20
4054	60712	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMERCO405N2	1.20
4054	86571	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNG272F	1.20
4054	94784	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNL2022F	1.20
4054	95582	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNL202F	1.20
4054	89917	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU263F	1.20
4054	90191	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU3131F	1.20
4054	94707	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU3132F	1.20
4054	93829	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU313F	1.20
4054	93755	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNRH403F	1.20
4054	95328	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUEL292F	1.20
4054	95022	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL292F	1.20
4054	86793	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL310F	1.20
4054	94401	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL312F	1.20
4054	99029	REVISIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL313F	1.20
5320	79157	REVISIONE PORTE PASSEGGERI (TUTTE) TF490E1829	50,00
5320	81484	REVISIONE PORTE PASSEGGERI (TUTTE) X BUS 480	76,00
5320	80206	REVISIONE PORTE PASSEGGERI (TUTTE) X TKSS417UL2	47,00
5320	81622	REVISIONE PORTE PASSEGGERI (TUTTE) X TKSS417UL3	47,00
4457	71755	REVISIONE RUBINETTO ARIA PORTA BOSCH 0 484 351 005	0.40
4457	71756	REVISIONE RUBINETTO ARIA PORTA BOSCH 0 484 351 007	0.40
4457	71757	REVISIONE RUBINETTO ARIA PORTA WABCO 452 003 0200	0.40
4140	95870	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TCAC203E9F	1.10
4140	85715	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TCi80S1F	1.10
4140	85370	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TCi80S2F	1.10
4140	89160	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TCMANL222F	1.10
4140	84101	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TCUL3131F	1.10
4140	85083	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TD3701230F	1.10
4140	91715	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TD3701235F	1.10
4140	109456	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF37035HR	1.10
4140	109145	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF370S30R	1.10
4140	84782	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF49110MF	1.10
4140	91129	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF4911227F	1.10
4140	107040	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF50CNGF	1.10
4140	107684	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF6711224R	1.10
4140	108064	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TF6801226R	1.10
4140	88465	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TFA050F	1.10
4140	87423	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TFA4510F	1.10
4140	87192	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TFA45121F	1.10
4140	87823	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TFA45122F	1.10
4140	88769	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TFA50C13F	1.10
4140	88264	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TFA50C18F	1.10
4140	106384	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TKSS300F	1.10
4140	91443	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMBO407F	1.10
4140	86579	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNG272F	1.10
4140	94793	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNL2022F	1.10
4140	95591	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNL202F	1.10
4140	89928	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU263F	1.10
4140	90195	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU3131F	1.10
4140	94619	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU3132F	1.10
4140	93826	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU313F	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4140	93694	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNRH403F	1.10
4140	95330	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNUEL292F	1.10
4140	95264	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL292F	1.10
4140	86795	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL310F	1.10
4140	94329	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL312F	1.10
4140	99030	RICOSTRUZIONE BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL313F	1.10
4142	63583	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TBM220LS	1.10
4142	63584	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TBM2211LU	1.10
4142	63585	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TBM2301MU	1.10
4142	63586	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TBM240LUCNG	1.10
4142	63587	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TBM3211S	1.10
4142	63588	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TBM321U18	1.10
4142	95863	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCAC203E9F	1.10
4142	63589	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCARVA59E12	1.10
4142	63590	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCBUS812AS	1.10
4142	63591	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCBUS812AU	1.10
4142	63592	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCBUS8NL263F	1.10
4142	63593	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TC180S	1.10
4142	85783	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TC180S1F	1.10
4142	85363	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TC180S2F	1.10
4142	63594	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCMANF18	1.10
4142	89153	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCMANL222F	1.10
4142	84094	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCUL3131F	1.10
4142	63595	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TCUL313I	1.10
4142	85076	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TD3701230F	1.10
4142	91716	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TD3701235F	1.10
4142	63599	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF3701230	1.10
4142	109458	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF37035HR	1.10
4142	109147	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF370S30R	1.10
4142	63601	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF45101	1.10
4142	63602	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF4801221	1.10
4142	63603	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF4901222	1.10
4142	63604	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF490E1829	1.10
4142	63606	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF49101	1.10
4142	63607	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF4911024CNG	1.10
4142	84775	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF49110MF	1.10
4142	63608	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF4911222	1.10
4142	63609	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF4911227	1.10
4142	91122	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF4911227F	1.10
4142	107034	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF50CNGF	1.10
4142	63615	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF6711224	1.10
4142	107686	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF6711224R	1.10
4142	108066	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TF6801226R	1.10
4142	88467	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TFA050F	1.10
4142	87416	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TFA4510F	1.10
4142	87185	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TFA45121F	1.10
4142	87851	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TFA45122F	1.10
4142	88771	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TFA50C13F	1.10
4142	88266	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TFA50C18F	1.10
4142	106385	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TKSS300F	1.10
4142	63623	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TM2012SLI	1.10
4142	63626	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TM220FLU	1.10
4142	91436	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMBO407F	1.10
4142	63627	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMERCO405N2	1.10
4142	86573	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNG272F	1.10
4142	94786	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNL2022F	1.10
4142	95584	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNL202F	1.10
4142	89921	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNU263F	1.10
4142	90196	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNU3131F	1.10
4142	94621	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNU3132F	1.10
4142	93827	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNNU313F	1.10
4142	93695	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNRH403F	1.10
4142	95331	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNUEL292F	1.10
4142	95266	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNUL292F	1.10
4142	86796	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNUL310F	1.10
4142	94331	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNUL312F	1.10
4142	99027	RICOSTRUZIONE CORNICE COPRIGIUNTA X TMNUL313F	1.10
4876	93251	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCAC200E1F	0.40
4876	106807	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCAC200E2F	0.40
4876	92887	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCAC200E3F	0.40
4876	95864	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCAC203E9F	0.40
4876	96205	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCACTCC760	0.40
4876	115439	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCALEIBR_4	0.40
4876	114919	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCALETERB2	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 10/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4876	115218	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCALETERB3	0.40
4876	85669	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCI80S1F	0.40
4876	85364	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCI80S2F	0.40
4876	89154	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCMANL222F	0.40
4876	84095	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TCUL3131F	0.40
4876	85077	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TD3701230F	0.40
4876	91717	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TD3701235F	0.40
4876	109520	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF37035HR	0.40
4876	109209	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF370S30R	0.40
4876	89689	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF3891235F	0.40
4876	108891	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF3911229R	0.40
4876	109791	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF3911235R	0.40
4876	108375	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF39335R	0.40
4876	83582	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF393E35F	0.40
4876	110022	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF397E35R	0.40
4876	108606	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF3991235R	0.40
4876	83885	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF399E351F	0.40
4876	83834	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF399E35F	0.40
4876	84776	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF49110MF	0.40
4876	91123	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF4911227F	0.40
4876	84553	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF49112M1F	0.40
4876	84337	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF49112M2F	0.40
4876	107035	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF50CNGF	0.40
4876	107616	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF6711224R	0.40
4876	108104	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TF6801226R	0.40
4876	88496	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFA050F	0.40
4876	87417	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFA4510F	0.40
4876	87186	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFA45121F	0.40
4876	87702	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFA45122F	0.40
4876	88653	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFA50C13F	0.40
4876	88058	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFA50C18F	0.40
4876	90724	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFSFR160_2	0.40
4876	90524	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TFSFR160F	0.40
4876	106386	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TKSS300F	0.40
4876	91437	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMBO407F	0.40
4876	87911	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMBO416CDF	0.40
4876	114106	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMBO520102	0.40
4876	114410	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMBO5501	0.40
4876	89431	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMBO550F	0.40
4876	94787	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNNL2022F	0.40
4876	95585	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNNL202F	0.40
4876	89922	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNNU263F	0.40
4876	90197	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNNU3131F	0.40
4876	94479	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNNU3132F	0.40
4876	93360	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNSU313F	0.40
4876	95159	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TMNUL292F	0.40
4876	110711	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TNP4421	0.40
4876	110297	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TSLURB18R	0.40
4876	85969	RICOSTRUZIONE LAMIERA PARASASSI X TVHAG300F	0.40
4876	76159	RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE LAMIERA PARASASSI	0.40
4104	61992	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TBM220LS	17.00
4104	61993	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TBM2211LU	17.00
4104	61994	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TBM2301MU	17.00
4104	61995	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TBM240LUCNG	17.00
4104	61996	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TBM3211S	17.00
4104	61997	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TBM321U18	17.00
4104	95865	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCAC203E9F	17.00
4104	61998	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCARVA59E12	17.00
4104	61999	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCBUS812AS	17.00
4104	62000	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCBUS812AU	17.00
4104	62001	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCBUS8NL263F	17.00
4104	62002	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCI80S	17.00
4104	85769	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCI80S1F	17.00
4104	85365	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCI80S2F	17.00
4104	62003	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCMANF18	17.00
4104	89155	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCMANL222F	17.00
4104	84096	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCUL3131F	17.00
4104	62004	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TCUL313I	17.00
4104	85078	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TD3701230F	17.00
4104	91718	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TD3701235F	17.00
4104	62008	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF3701230	17.00
4104	109455	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF37035HR	17.00
4104	109144	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF370S30R	17.00
4104	62010	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF45101	17.00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4104	62011	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF4801221	17.00
4104	62012	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF4901222	17.00
4104	62013	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF490E1829	17.00
4104	62015	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF49101	17.00
4104	62016	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF4911024CNG	17.00
4104	84777	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF49110MF	17.00
4104	62017	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF4911222	17.00
4104	62018	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF4911227	17.00
4104	91124	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF4911227F	17.00
4104	62024	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF6711224	17.00
4104	107683	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF6711224R	17.00
4104	108063	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TF6801226R	17.00
4104	88464	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TFA050F	17.00
4104	87418	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TFA4510F	17.00
4104	87187	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TFA45121F	17.00
4104	87836	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TFA45122F	17.00
4104	88625	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TFA50C13F	17.00
4104	88159	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TFA50C18F	17.00
4104	106387	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TKSS300F	17.00
4104	62032	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TM2012SLI	17.00
4104	62035	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TM220FLU	17.00
4104	91438	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMBO407F	17.00
4104	62036	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMERCO405N2	17.00
4104	86574	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNG272F	17.00
4104	94788	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNL2022F	17.00
4104	95586	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNL202F	17.00
4104	89923	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNU263F	17.00
4104	90198	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNU3131F	17.00
4104	94704	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNU3132F	17.00
4104	93928	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNNU313F	17.00
4104	93660	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNRH403F	17.00
4104	95332	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNUEL292F	17.00
4104	95027	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNUL292F	17.00
4104	86797	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNUL310F	17.00
4104	94406	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNUL312F	17.00
4104	99025	RICOSTRUZIONE OSSATURA BAULIERE X TMNUL313F	17.00
4099	61742	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TBM220LS	7.50
4099	61743	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TBM2211LU	7.50
4099	61744	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TBM2301MU	7.50
4099	61745	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TBM240LUCNG	7.50
4099	61746	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TBM3211S	7.50
4099	61747	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TBM321U18	7.50
4099	95866	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCAC203E9F	7.50
4099	61748	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCARVA59E12	7.50
4099	61749	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCBUS812AS	7.50
4099	61750	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCBUS812AU	7.50
4099	61751	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCBUS8NL263F	7.50
4099	61752	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TC180S	7.50
4099	85772	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TC180S1F	7.50
4099	85366	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TC180S2F	7.50
4099	61753	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCMANF18	7.50
4099	89156	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCMANL222F	7.50
4099	84097	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCUL3131F	7.50
4099	61754	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TCUL313I	7.50
4099	85079	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TD3701230F	7.50
4099	91719	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TD3701235F	7.50
4099	61758	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF3701230	7.50
4099	109454	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF37035HR	7.50
4099	109143	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF370S30R	7.50
4099	61760	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF45101	7.50
4099	61761	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF4801221	7.50
4099	61762	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF4901222	7.50
4099	61763	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF490E1829	7.50
4099	61765	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF49101	7.50
4099	61766	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF4911024CNG	7.50
4099	84778	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF49110MF	7.50
4099	61767	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF4911222	7.50
4099	61768	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF4911227	7.50
4099	91125	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF4911227F	7.50
4099	107036	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF50CNGF	7.50
4099	61774	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF6711224	7.50
4099	107682	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF6711224R	7.50
4099	108062	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TF6801226R	7.50
4099	88463	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TFA050F	7.50

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 12/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4099	87419	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TFA4510F	7.50
4099	87188	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TFA45121F	7.50
4099	87835	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TFA45122F	7.50
4099	88624	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TFA50C13F	7.50
4099	88158	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TFA50C18F	7.50
4099	106388	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TKSS300F	7.50
4099	61782	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TM2012SLI	7.50
4099	61785	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TM220FLU	7.50
4099	91439	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMBO407F	7.50
4099	61786	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMERCO405N2	7.50
4099	86575	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNG272F	7.50
4099	94789	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNL2022F	7.50
4099	95587	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNL202F	7.50
4099	89924	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU263F	7.50
4099	90199	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU3131F	7.50
4099	94703	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU3132F	7.50
4099	93840	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU313F	7.50
4099	93659	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNRH403F	7.50
4099	95333	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNUEL292F	7.50
4099	95026	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL292F	7.50
4099	86798	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL310F	7.50
4099	94405	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL312F	7.50
4099	99023	RICOSTRUZIONE OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL313F	7.50
4098	61692	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TBM220LS	71,00
4098	61693	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TBM2211LU	71,00
4098	61694	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TBM2301MU	71,00
4098	61695	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TBM240LUCNG	71,00
4098	61696	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TBM3211S	71,00
4098	61697	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TBM321U18	71,00
4098	95867	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCAC203E9F	71,00
4098	61698	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCARVA59E12	71,00
4098	61699	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCBUS812AS	71,00
4098	61700	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCBUS812AU	71,00
4098	61701	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCBUS8NL263F	71,00
4098	61702	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCI80S	71,00
4098	85771	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCI80S1F	71,00
4098	85367	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCI80S2F	71,00
4098	61703	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCMANF18	71,00
4098	89157	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCMANL222F	71,00
4098	84098	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCUL3131F	71,00
4098	61704	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TCUL313I	71,00
4098	85080	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TD3701230F	71,00
4098	91720	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TD3701235F	71,00
4098	61708	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF3701230	71,00
4098	109453	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF37035HR	71,00
4098	109142	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF370S30R	71,00
4098	61710	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF45101	71,00
4098	61711	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF4801221	71,00
4098	61712	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF4901222	71,00
4098	61713	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF490E1829	71,00
4098	61715	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF49101	71,00
4098	61716	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF4911024CNG	71,00
4098	84779	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF49110MF	71,00
4098	61717	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF4911222	71,00
4098	61718	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF4911227	71,00
4098	91126	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF4911227F	71,00
4098	107037	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF50CNGF	71,00
4098	61724	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF6711224	71,00
4098	107681	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF6711224R	71,00
4098	108061	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TF6801226R	71,00
4098	88462	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TFA050F	71,00
4098	87420	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TFA4510F	71,00
4098	87189	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TFA45121F	71,00
4098	87834	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TFA45122F	71,00
4098	88623	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TFA50C13F	71,00
4098	88157	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TFA50C18F	71,00
4098	106389	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TKSS300F	71,00
4098	61732	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TM2012SLI	71,00
4098	61735	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TM220FLU	71,00
4098	91440	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMBO407F	71,00
4098	61736	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMERCO405N2	71,00
4098	86576	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNG272F	71,00
4098	94790	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNL2022F	71,00
4098	95588	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNL202F	71,00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4098	89925	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNU263F	71,00
4098	90200	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNU3131F	71,00
4098	94702	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNU3132F	71,00
4098	93831	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNNU313F	71,00
4098	93759	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNRH403F	71,00
4098	95334	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNUEL292F	71,00
4098	95025	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNUL292F	71,00
4098	86799	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNUL310F	71,00
4098	94404	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNUL312F	71,00
4098	99022	RICOSTRUZIONE OSSATURA X TMNUL313F	71,00
4143	63633	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TBM220LS	0.20
4143	63634	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TBM2211LU	0.20
4143	63635	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TBM2301MU	0.20
4143	63636	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TBM240LUCNG	0.20
4143	63637	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TBM3211S	0.20
4143	63638	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TBM321U18	0.20
4143	95868	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCAC203E9F	0.20
4143	63639	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCARVA59E12	0.20
4143	63640	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCBUS812AS	0.20
4143	63641	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCBUS812AU	0.20
4143	63642	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCBUS8NL263F	0.20
4143	63643	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCI80S	0.20
4143	85716	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCI80S1F	0.20
4143	85368	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCI80S2F	0.20
4143	63644	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCMANF18	0.20
4143	89158	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCMANL222F	0.20
4143	84099	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCUL3131F	0.20
4143	63645	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TCUL313I	0.20
4143	85081	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TD3701230F	0.20
4143	91721	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TD3701235F	0.20
4143	63649	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF3701230	0.20
4143	109459	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF37035HR	0.20
4143	109148	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF370S30R	0.20
4143	63651	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF45101	0.20
4143	63652	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF4801221	0.20
4143	63653	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF4901222	0.20
4143	63654	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF490E1829	0.20
4143	63656	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF49101	0.20
4143	63657	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF4911024CNG	0.20
4143	84780	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF49110MF	0.20
4143	63658	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF4911222	0.20
4143	63659	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF4911227	0.20
4143	91127	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF4911227F	0.20
4143	107038	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF50CNGF	0.20
4143	63665	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF6711224	0.20
4143	107687	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF6711224R	0.20
4143	108067	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TF6801226R	0.20
4143	88468	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TFA050F	0.20
4143	87421	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TFA4510F	0.20
4143	87190	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TFA45121F	0.20
4143	87821	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TFA45122F	0.20
4143	88772	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TFA50C13F	0.20
4143	88267	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TFA50C18F	0.20
4143	106390	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TKSS300F	0.20
4143	63673	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TM2012SLI	0.20
4143	63676	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TM220FLU	0.20
4143	91441	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMBO407F	0.20
4143	63677	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMERCO405N2	0.20
4143	86577	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNG272F	0.20
4143	94791	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNL2022F	0.20
4143	95589	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNL202F	0.20
4143	89926	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNU263F	0.20
4143	90201	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNU3131F	0.20
4143	94622	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNU3132F	0.20
4143	93837	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNNU313F	0.20
4143	93698	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNRH403F	0.20
4143	95335	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNUEL292F	0.20
4143	95267	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNUL292F	0.20
4143	86800	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNUL310F	0.20
4143	94332	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNUL312F	0.20
4143	99035	RICOSTRUZIONE PARASPRUZZI X TMNUL313F	0.20
4141	95869	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCAC203E9F	1.10
4141	85775	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCI80S1F	1.10
4141	85369	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCI80S2F	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4141	89159	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCMANL222F	1.10
4141	84100	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCUL3131F	1.10
4141	85082	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TD3701230F	1.10
4141	91722	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TD3701235F	1.10
4141	109457	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF37035HR	1.10
4141	109146	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF370S30R	1.10
4141	84781	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF49110MF	1.10
4141	91128	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF4911227F	1.10
4141	107039	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF50CNGF	1.10
4141	107685	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF6711224R	1.10
4141	108065	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF6801226R	1.10
4141	88466	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA050F	1.10
4141	87422	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA4510F	1.10
4141	87191	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA45121F	1.10
4141	87847	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA45122F	1.10
4141	88770	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA50C13F	1.10
4141	88265	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA50C18F	1.10
4141	106391	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TKSS300F	1.10
4141	91442	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMBO407F	1.10
4141	86578	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNG272F	1.10
4141	94792	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNL2022F	1.10
4141	95590	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNL202F	1.10
4141	89927	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU263F	1.10
4141	90202	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU3131F	1.10
4141	94620	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU3132F	1.10
4141	93833	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU313F	1.10
4141	93661	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNRH403F	1.10
4141	95336	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUEL292F	1.10
4141	95265	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL292F	1.10
4141	86801	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL310F	1.10
4141	94330	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL312F	1.10
4141	99028	RICOSTRUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL313F	1.10
4141	63533	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63534	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63535	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63536	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63537	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63538	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63539	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63540	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63541	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63542	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63543	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63544	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63545	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63549	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63551	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63552	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63553	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63554	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63556	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63557	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63558	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63559	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63565	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63573	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63576	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63577	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63578	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4141	63580	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO	1.10
4140	63483	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63484	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63485	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63486	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63487	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63488	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63489	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63490	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63491	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63492	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63493	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63494	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63495	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63499	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4140	63501	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63502	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63503	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63504	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63506	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63507	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63508	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63509	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63515	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63523	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63526	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63527	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63528	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
4140	63530	RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA RIVESTIM	1.10
5477	80455	RICOSTRUZIONE TELAIO PUNTO SOLLEVAMENTO X TF4911227	8.00
5477	91130	RICOSTRUZIONE TELAIO PUNTO SOLLEVAMENTO X TF4911227F	8.00
1094	74101	RIPARAZIONE BASE SEDILE AUTISTA	1.20
4808	76535	RIPARAZIONE PEDANA RAMPA DISABILI SINISTRO MEDIO X TUTTI I BUS	5.00
4776	74134	RIPARAZIONE A BANCO PEDANA RAMPA DISABILI	0.00
4770	74127	RIPARAZIONE BOTOLA COPERTO	0.40
1394	73730	RIPARAZIONE BRACCIO E SPECCHIO SINISTRO X TUTTI	0.40
1307	74102	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO	0.40
1307	103975	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TBM240NUM1	0.40
1307	93159	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCAC200E1F	0.40
1307	106827	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCAC200E2F	0.40
1307	92890	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCAC200E3F	0.40
1307	95873	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCAC203E9F	0.40
1307	96207	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCACTCC760	0.40
1307	115369	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCALEIBR_4	0.40
1307	114819	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCALETERB2	0.40
1307	115117	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCALETERB3	0.40
1307	85651	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCI80S1F	0.40
1307	85373	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCI80S2F	0.40
1307	89163	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCMANL222F	0.40
1307	84103	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCUL3131F	0.40
1307	85085	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TD3701230F	0.40
1307	91723	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TD3701235F	0.40
1307	109358	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF37035HR	0.40
1307	109047	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF370S30R	0.40
1307	92600	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3801229F	0.40
1307	92319	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3801235F	0.40
1307	103742	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3801238F	0.40
1307	110986	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF38035R	0.40
1307	89691	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3891235F	0.40
1307	108775	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3911229R	0.40
1307	109675	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3911235R	0.40
1307	108259	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF39335R	0.40
1307	83500	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF393E35F	0.40
1307	109942	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF397E35R	0.40
1307	108526	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3991235R	0.40
1307	84016	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF399E351F	0.40
1307	83755	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF399E35F	0.40
1307	84784	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF49110MF	0.40
1307	91132	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF4911227F	0.40
1307	84554	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF49112M1F	0.40
1307	84339	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF49112M2F	0.40
1307	107042	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF50CNGF	0.40
1307	107806	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF6711224R	0.40
1307	107976	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF6801226R	0.40
1307	88444	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFA050F	0.40
1307	87426	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFA4510F	0.40
1307	87194	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFA45121F	0.40
1307	87698	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFA45122F	0.40
1307	88574	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFA50C13F	0.40
1307	88241	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFA50C18F	0.40
1307	90726	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFSFR160_2	0.40
1307	90526	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TFSFR160F	0.40
1307	106393	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TKSS300F	0.40
1307	91446	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO407F	0.40
1307	87915	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO416CDF	0.40
1307	113994	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO520102	0.40
1307	90846	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO5301F	0.40
1307	83270	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO530F	0.40
1307	114302	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO5501	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 16/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1307	89434	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMBO550F	0.40
1307	94796	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNNL2022F	0.40
1307	95594	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNNL202F	0.40
1307	89931	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNNU263F	0.40
1307	90203	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNNU3131F	0.40
1307	94493	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNNU3132F	0.40
1307	93362	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNSU313F	0.40
1307	95245	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TMNUL292F	0.40
1307	110716	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TNP4421	0.40
1307	110169	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TSLURB18R	0.40
1307	85973	RIPARAZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TVHAG300F	0.40
1688	73650	RIPARAZIONE BRACCIO TERGIVETRO x TUTTI I BUS	0.40
4932	76520	RIPARAZIONE DIVISORIO AUTISTA	1.10
4761	74118	RIPARAZIONE E RITOCO PANNELLO RIVESTIMENTO	1.10
4764	74121	RIPARAZIONE E RITOCO PANNELLO RIVESTIMENTO GRAVE	4.00
4763	74120	RIPARAZIONE E RITOCO PANNELLO RIVESTIMENTO MEDIA	3.00
4762	74119	RIPARAZIONE E RITOCO PANNELLO RIVESTIMENTO LIEVE	1.20
4753	74110	RIPARAZIONE E RITOCO PARAURTI	0.40
4756	74113	RIPARAZIONE E RITOCO PARAURTI GRAVE	1.20
4754	74111	RIPARAZIONE E RITOCO PARAURTI LIEVE	0.40
4755	74112	RIPARAZIONE E RITOCO PARAURTI MEDIO	1.10
4765	74122	RIPARAZIONE E RITOCO PORTA PASSEGGERI	0.40
4768	74125	RIPARAZIONE E RITOCO PORTA PASSEGGERI GRAVE	4.00
4767	74124	RIPARAZIONE E RITOCO PORTA PASSEGGERI MEDIA	2.00
4766	74123	RIPARAZIONE E RITOCO PORTA PASSEGGERI LIEVE	1.10
4757	74114	RIPARAZIONE E RITOCO SPORTELLO	0.40
4760	74117	RIPARAZIONE E RITOCO SPORTELLO GRAVE	2.00
4758	74115	RIPARAZIONE E RITOCO SPORTELLO LIEVE	1.10
4759	74116	RIPARAZIONE E RITOCO SPORTELLO MEDIO	1.20
4856	76140	RIPARAZIONE FINESTRA	0.40
621	73798	RIPARAZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TUTTI I BUS	1.10
716	73800	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRI POMPA	0.40
716	103976	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TBM240NUM1	0.40
716	93193	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCAC200E1F	0.40
716	106916	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCAC200E2F	0.40
716	92893	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCAC200E3F	0.40
716	95877	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCAC203E9F	0.40
716	96210	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCACTCC760	0.40
716	115342	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCALEIBR_4	0.40
716	114815	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCALETERB2	0.40
716	115092	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCALETERB3	0.40
716	85657	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TC180S1F	0.40
716	85375	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TC180S2F	0.40
716	89167	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCMANL222F	0.40
716	84106	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TCUL3131F	0.40
716	85088	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TD3701230F	0.40
716	91728	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TD3701235F	0.40
716	109321	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF37035HR	0.40
716	109010	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF370S30R	0.40
716	92593	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3801229F	0.40
716	92325	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3801235F	0.40
716	103748	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3801238F	0.40
716	111009	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF38035R	0.40
716	89697	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3891235F	0.40
716	108735	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3911229R	0.40
716	109635	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3911235R	0.40
716	108219	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF39335R	0.40
716	83440	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF393E35F	0.40
716	109907	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF397E35R	0.40
716	108491	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF3991235R	0.40
716	83982	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF399E351F	0.40
716	83720	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF399E35F	0.40
716	84788	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF49110MF	0.40
716	91136	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF4911227F	0.40
716	84560	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF49112M1F	0.40
716	84343	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF49112M2F	0.40
716	107045	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF50CNGF	0.40
716	107758	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF6711224R	0.40
716	107938	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TF6801226R	0.40
716	88460	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFA050F	0.40
716	87429	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFA4510F	0.40
716	87198	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFA45121F	0.40
716	87642	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFA45122F	0.40
716	88604	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFA50C13F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 17/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
716	88252	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFA50C18F	0.40
716	90728	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFSFR160_2	0.40
716	90532	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TFSFR160F	0.40
716	106398	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TKSS300F	0.40
716	91449	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO407F	0.40
716	87918	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO416CDF	0.40
716	113960	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO520102	0.40
716	90851	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO5301F	0.40
716	83234	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO530F	0.40
716	114263	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO5501	0.40
716	89437	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMBO550F	0.40
716	94799	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNNL2022F	0.40
716	95597	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNNL202F	0.40
716	89934	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNNU263F	0.40
716	90208	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNNU3131F	0.40
716	94438	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNNU3132F	0.40
716	93367	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNSU313F	0.40
716	95223	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TMNUL292F	0.40
716	110720	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TNP4421	0.40
716	110140	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TSLURB18R	0.40
716	85978	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO POMPA X TVHAG300F	0.40
2170	74098	RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAVETRO TERGIVETRO	0.40
5030	76773	RIPARAZIONE INSTALLAZIONE MODIFICA SEPARATORE DIVISORIO AUTISTA X BMB 240	1.10
1302	73908	RIPARAZIONE LEGATURA SEDUTA SEDILE AUTISTA	0.40
473	73797	RIPARAZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TUTTI BUS	1.10
3847	74008	RIPARAZIONE MANCORRENTE	1.10
2548	76174	RIPARAZIONE MOTORE PORTE X TUTTI I BUS	1.10
4774	74132	RIPARAZIONE PEDANA RAMPA DISABILI SINISTRATA	7.50
4807	76553	RIPARAZIONE PEDANA RAMPA DISABILI SINISTRO LIEVE X TUTTI I TIPI DI BUS	2.00
4817	76074	RIPARAZIONE PEZZO A BANCO GRANDE	4.00
4816	76073	RIPARAZIONE PEZZO A BANCO MEDIO	3.00
4815	76072	RIPARAZIONE PEZZO A BANCO PICCOLO	2.00
4122	73960	RIPARAZIONE PORTA PASSEGGERI	0.00
4931	76519	RIPARAZIONE POSTO GUIDA	0.40
964	74096	RIPARAZIONE POSTO GUIDA - PROTEZ PARASOLE	0.40
1094	103974	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TBM240NUM1	1.20
1094	93154	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCAC200E1F	1.20
1094	106822	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCAC200E2F	1.20
1094	92889	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCAC200E3F	1.20
1094	95872	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCAC203E9F	1.20
1094	96206	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCACTCC760	1.20
1094	115362	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCALEIBR_4	1.20
1094	114849	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCALETERB2	1.20
1094	115128	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCALETERB3	1.20
1094	85653	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCI80S1F	1.20
1094	85372	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCI80S2F	1.20
1094	89162	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCMANL222F	1.20
1094	84102	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TCUL3131F	1.20
1094	85084	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TD3701230F	1.20
1094	91730	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TD3701235F	1.20
1094	109349	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF37035HR	1.20
1094	109038	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF370S30R	1.20
1094	92562	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3801229F	1.20
1094	92326	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3801235F	1.20
1094	103749	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3801238F	1.20
1094	111046	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF38035R	1.20
1094	89698	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3891235F	1.20
1094	108764	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3911229R	1.20
1094	109664	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3911235R	1.20
1094	108248	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF39335R	1.20
1094	83492	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF393E35F	1.20
1094	109930	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF397E35R	1.20
1094	108514	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF3991235R	1.20
1094	84000	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF399E351F	1.20
1094	83743	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF399E35F	1.20
1094	84783	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF49110MF	1.20
1094	91131	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF4911227F	1.20
1094	84562	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF49112M1F	1.20
1094	84338	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF49112M2F	1.20
1094	107041	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF50CNGF	1.20
1094	107798	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF6711224R	1.20
1094	107968	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TF6801226R	1.20
1094	88435	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFA050F	1.20
1094	87425	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFA4510F	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 18/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1094	87193	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFA45121F	1.20
1094	87637	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFA45122F	1.20
1094	88747	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFA50C13F	1.20
1094	88142	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFA50C18F	1.20
1094	90729	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFSFR160_2	1.20
1094	90533	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TFSFR160F	1.20
1094	106399	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TKSS300F	1.20
1094	91445	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO407F	1.20
1094	87913	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO416CDF	1.20
1094	113984	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO520102	1.20
1094	90852	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO5301F	1.20
1094	83259	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO530F	1.20
1094	114289	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO5501	1.20
1094	89433	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMBO550F	1.20
1094	94795	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNNL2022F	1.20
1094	95593	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNNL202F	1.20
1094	89930	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNNU263F	1.20
1094	90209	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNNU3131F	1.20
1094	94436	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNNU3132F	1.20
1094	93369	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNSU313F	1.20
1094	95115	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TMNNL292F	1.20
1094	110713	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TNP4421	1.20
1094	110158	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TSLURB18R	1.20
1094	85971	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - BASE SED. X TVHAG300F	1.20
1302	103977	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TBM240NUM1	0.40
1302	93205	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCAC200E1F	0.40
1302	106836	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCAC200E2F	0.40
1302	92895	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCAC200E3F	0.40
1302	95878	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCAC203E9F	0.40
1302	115368	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCALEIBR_4	0.40
1302	114943	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCALETERB2	0.40
1302	115138	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCALETERB3	0.40
1302	85650	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TC180S1F	0.40
1302	85376	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TC180S2F	0.40
1302	89168	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCMANL222F	0.40
1302	84107	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TCUL3131F	0.40
1302	85089	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TD3701230F	0.40
1302	91731	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TD3701235F	0.40
1302	109357	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF37035HR	0.40
1302	109046	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF370S30R	0.40
1302	92580	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3801229F	0.40
1302	92327	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3801235F	0.40
1302	103750	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3801238F	0.40
1302	110985	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF38035R	0.40
1302	89699	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3891235F	0.40
1302	108774	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3911229R	0.40
1302	109674	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3911235R	0.40
1302	108258	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF39335R	0.40
1302	83483	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF393E35F	0.40
1302	109941	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF397E35R	0.40
1302	108525	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF3991235R	0.40
1302	84015	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF399E351F	0.40
1302	83754	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF399E35F	0.40
1302	84789	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF49110MF	0.40
1302	91137	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF4911227F	0.40
1302	84563	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF49112M1F	0.40
1302	84344	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF49112M2F	0.40
1302	107046	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF50CNGF	0.40
1302	107805	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF6711224R	0.40
1302	107975	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TF6801226R	0.40
1302	88443	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFA050F	0.40
1302	87430	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFA4510F	0.40
1302	87199	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFA45121F	0.40
1302	87697	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFA45122F	0.40
1302	88573	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFA50C13F	0.40
1302	88240	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFA50C18F	0.40
1302	90730	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFSFR160_2	0.40
1302	90534	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TFSFR160F	0.40
1302	106400	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TKSS300F	0.40
1302	91450	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO407F	0.40
1302	87919	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO416CDF	0.40
1302	113993	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO520102	0.40
1302	90853	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO5301F	0.40
1302	83269	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO530F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 19/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1302	114301	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO5501	0.40
1302	89438	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMBO550F	0.40
1302	94800	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNNL2022F	0.40
1302	95598	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNNL202F	0.40
1302	89935	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNNU263F	0.40
1302	90210	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNNU3131F	0.40
1302	94441	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNNU3132F	0.40
1302	93370	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNSU313F	0.40
1302	95244	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TMNUL292F	0.40
1302	110722	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TNP4421	0.40
1302	110168	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TSLURB18R	0.40
1302	85980	RIPARAZIONE POSTO GUIDA SEDILE AUTISTA - SEDUTA - X TVHAG300F	0.40
464	74092	RIPARAZIONE PULSANTI PORTE X TUTTI I BUS	0.40
4788	76534	RIPARAZIONE SEDILE PASSEGGERI X TUTTI I TIPI DI BUS	1.10
448	73729	RIPARAZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DX X TUTTI	0.40
257	73728	RIPARAZIONE SPECCHIO E BRACCIO ELETTRICOMANDATO A BANCO	1.20
4920	76483	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO SUL BUS O A BANCO	1.10
4920	93252	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCAC200E1F	1.10
4920	106808	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCAC200E2F	1.10
4920	92898	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCAC200E3F	1.10
4920	95881	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCAC203E9F	1.10
4920	96213	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCACTCC760	1.10
4920	115443	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCALEIBR_4	1.10
4920	114920	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCALETERB2	1.10
4920	115219	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCALETERB3	1.10
4920	85670	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TC180S1F	1.10
4920	85380	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TC180S2F	1.10
4920	89171	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCMANL222F	1.10
4920	84110	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TCUL3131F	1.10
4920	85093	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TD3701230F	1.10
4920	91732	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TD3701235F	1.10
4920	109521	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF37035HR	1.10
4920	109210	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF370S30R	1.10
4920	92742	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3801229F	1.10
4920	92328	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3801235F	1.10
4920	103751	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3801238F	1.10
4920	110879	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF38035R	1.10
4920	89700	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3891235F	1.10
4920	108892	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3911229R	1.10
4920	109792	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3911235R	1.10
4920	108376	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF39335R	1.10
4920	83583	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF393E35F	1.10
4920	110026	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF397E35R	1.10
4920	108610	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF3991235R	1.10
4920	83880	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF399E351F	1.10
4920	83836	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF399E35F	1.10
4920	84792	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF49110MF	1.10
4920	91140	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF4911227F	1.10
4920	84564	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF49112M1F	1.10
4920	84348	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF49112M2F	1.10
4920	107049	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF50CNGF	1.10
4920	107617	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF6711224R	1.10
4920	108105	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TF6801226R	1.10
4920	88497	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFA050F	1.10
4920	87433	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFA4510F	1.10
4920	87202	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFA45121F	1.10
4920	87703	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFA45122F	1.10
4920	88719	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFA50C13F	1.10
4920	88106	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFA50C18F	1.10
4920	90731	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFSFR160_2	1.10
4920	90535	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TFSFR160F	1.10
4920	106401	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TKSS300F	1.10
4920	91453	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO407F	1.10
4920	87920	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO416CDF	1.10
4920	114107	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO520102	1.10
4920	90855	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO5301F	1.10
4920	83377	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO530F	1.10
4920	114411	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO5501	1.10
4920	89441	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMBO550F	1.10
4920	94803	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMNNL2022F	1.10
4920	95601	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMNNL202F	1.10
4920	89939	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMNNU263F	1.10
4920	90211	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMNNU3131F	1.10
4920	94480	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTRICOMANDATO X TMNNU3132F	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4920	93371	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTROCOMANDATO X TMNSU313F	1.10
4920	95160	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTROCOMANDATO X TMNUL292F	1.10
4920	110723	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTROCOMANDATO X TNP4421	1.10
4920	110307	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTROCOMANDATO X TSLURB18R	1.10
4920	85983	RIPARAZIONE SPECCHIO ELETTROCOMANDATO X TVHAG300F	1.10
187	73727	RIPARAZIONE SPECCHIO TERMICO ROPA A BANCO	0.40
1203	73494	RIPARAZIONE SPRUZZATORE LAVAVETRO PULIZIA E REGOLAZIONE X TUTTI BUS	0.40
2204	74099	RIPARAZIONE STAFFA VASCHETTA LAVAVETRO. -	0.00
2289	80359	RIPARAZIONE VASSOIO RISCALDATORE WEBASTO X TMO510_1	0.00
2289	81919	RIPARAZIONE VASSOIO RISCALDATORE WEBASTO X TMO510_2	0.00
2289	77229	RIPARAZIONE VASSOIO RISCALDATORE WEBASTO X TUTTI I BUS	1.10
4821	76078	RIPRISTINO ACCESSORI INTERNI	1.10
4822	76079	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI	1.10
4822	77635	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TBMAVALUM1	0.00
4822	77388	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TBMVIVCUM1	0.00
4822	78894	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TKSS417UL	0.00
4822	80176	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TKSS417UL2	0.00
4822	81684	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TKSS417UL3	0.00
4822	80406	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TMO510_1	0.00
4822	81975	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TMO510_2	0.00
4822	77765	RIPRISTINO ACCESSORI ESTERNI X TMO530NM1	0.00
3421	73731	RIPRISTINO COPPA + VETRO SPECCHIO 10 PZ. TIPO ROPA TERMICO A BANCO	2.00
4252	68070	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68071	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68072	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68073	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68074	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68075	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68076	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68077	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68078	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68079	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68080	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68081	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68082	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68086	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68088	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68089	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68090	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68091	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68093	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68094	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68095	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68096	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68102	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68110	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68113	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68114	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68115	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	68117	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X	1.10
4252	95885	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TCAC203E9F	1.10
4252	85726	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TCI80S1F	1.10
4252	85384	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TCI80S2F	1.10
4252	89174	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TCMANL222F	1.10
4252	84114	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TCUL3131F	1.10
4252	85097	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TD3701230F	1.10
4252	91736	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TD3701235F	1.10
4252	109476	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF37035HR	1.10
4252	109165	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF370S30R	1.10
4252	84796	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF49110MF	1.10
4252	91146	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF4911227F	1.10
4252	107053	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF50CNGF	1.10
4252	107703	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF6711224R	1.10
4252	108084	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TF6801226R	1.10
4252	88490	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TFA050F	1.10
4252	87437	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TFA4510F	1.10
4252	87205	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TFA45121F	1.10
4252	87730	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TFA45122F	1.10
4252	88788	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TFA50C13F	1.10
4252	88283	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TFA50C18F	1.10
4252	106405	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TKSS300F	1.10
4252	91457	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMO407F	1.10
4252	86584	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNG272F	1.10
4252	94807	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNL2022F	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4252	95605	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNL202F	1.10
4252	89943	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNU263F	1.10
4252	90215	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNU3131F	1.10
4252	94512	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNU3132F	1.10
4252	93886	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNNU313F	1.10
4252	93616	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNRH403F	1.10
4252	95342	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNUEL292F	1.10
4252	95035	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNUL292F	1.10
4252	86809	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNUL310F	1.10
4252	94196	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNUL312F	1.10
4252	99038	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA ANTERIORE X TMNUL313F	1.10
4253	68119	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68120	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68121	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68122	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68123	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68124	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68125	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68126	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68127	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68128	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68129	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68130	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68131	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68135	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68137	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68138	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68139	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68140	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68142	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68143	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68144	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68145	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68151	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68159	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68162	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68163	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68164	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	68166	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X	1.20
4253	95886	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TCAC203E9F	1.20
4253	85727	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TCI80S1F	1.20
4253	85385	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TCI80S2F	1.20
4253	89175	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TCMANL222F	1.20
4253	84115	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TCUL3131F	1.20
4253	85098	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TD3701230F	1.20
4253	91737	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TD3701235F	1.20
4253	109477	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF37035HR	1.20
4253	109166	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF370S30R	1.20
4253	84797	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF49110MF	1.20
4253	91147	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF4911227F	1.20
4253	107054	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF50CNGF	1.20
4253	107704	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF6711224R	1.20
4253	108085	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TF6801226R	1.20
4253	88491	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TFA050F	1.20
4253	87438	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TFA4510F	1.20
4253	87206	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TFA45121F	1.20
4253	87731	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TFA45122F	1.20
4253	88789	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TFA50C13F	1.20
4253	88284	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TFA50C18F	1.20
4253	106406	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TKSS300F	1.20
4253	91458	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMBO407F	1.20
4253	86585	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNG272F	1.20
4253	94808	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNL2022F	1.20
4253	95606	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNL202F	1.20
4253	89944	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNU263F	1.20
4253	90216	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNU3131F	1.20
4253	94513	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNU3132F	1.20
4253	93836	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNNU313F	1.20
4253	93617	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNRH403F	1.20
4253	95343	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNUEL292F	1.20
4253	95036	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNUL292F	1.20
4253	86810	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNUL310F	1.20
4253	94348	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNUL312F	1.20
4253	99042	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA POSTERIORE X TMNUL313F	1.20

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4251	68020	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TBM220LS	1.20
4251	68021	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TBM2211LU	1.20
4251	68022	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TBM2301MU	1.20
4251	68023	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TBM240LUCN	1.20
4251	68024	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TBM3211S	1.20
4251	68025	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TBM321U18	1.20
4251	95887	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCAC203E9F	1.20
4251	68026	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCARVA59E1	1.20
4251	68027	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCBUS812AS	1.20
4251	68028	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCBUS812AU	1.20
4251	68029	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCBUS8NL26	1.20
4251	68030	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCI80S	1.20
4251	85729	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCI80S1F	1.20
4251	85386	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCI80S2F	1.20
4251	68031	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCMANF18	1.20
4251	89176	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCMANL222F	1.20
4251	84116	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCUL3131F	1.20
4251	68032	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TCUL313I	1.20
4251	85099	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TD3701230F	1.20
4251	91738	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TD3701235F	1.20
4251	68036	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF3701230	1.20
4251	109475	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF37035HR	1.20
4251	109164	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF370S30R	1.20
4251	68038	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF45101	1.20
4251	68039	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF4801221	1.20
4251	68040	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF4901222	1.20
4251	68041	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF490E1829	1.20
4251	68043	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF49101	1.20
4251	68044	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF4911024C	1.20
4251	84798	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF49110MF	1.20
4251	68045	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF4911222	1.20
4251	68046	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF4911227	1.20
4251	91148	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF4911227F	1.20
4251	107055	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF50CNGF	1.20
4251	68052	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF6711224	1.20
4251	107702	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF6711224R	1.20
4251	108083	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TF6801226R	1.20
4251	88489	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TFA050F	1.20
4251	87439	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TFA4510F	1.20
4251	87207	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TFA45121F	1.20
4251	87729	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TFA45122F	1.20
4251	88787	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TFA50C13F	1.20
4251	88282	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TFA50C18F	1.20
4251	106407	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TKSS300F	1.20
4251	68060	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TM2012SLI	1.20
4251	68063	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TM220FLU	1.20
4251	91459	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMBO407F	1.20
4251	68064	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMERCO405N	1.20
4251	86586	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNG272F	1.20
4251	94809	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNL2022F	1.20
4251	95607	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNL202F	1.20
4251	89945	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNU263F	1.20
4251	90217	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNU3131F	1.20
4251	94511	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNU3132F	1.20
4251	93834	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNNU313F	1.20
4251	93615	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNRH403F	1.20
4251	95344	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNUEL292F	1.20
4251	95034	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNUL292F	1.20
4251	86811	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNUL310F	1.20
4251	94339	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNUL312F	1.20
4251	99040	RIPRISTINO FASCE DI GIUNITURA TESTATA X TMNUL313F	1.20
4859	77389	RIPRISTINO FUNZIONI PEDANA RAMPA DISABILI X TBMVIVCUM1	0.00
4859	76139	RIPRISTINO FUNZIONI PEDANA RAMPA DISABILI	1.20
4130	73967	RIPRISTINO IMPIANTO ARIA PORTA PASSEGGERI	0.40
4131	73968	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI	1.10
4131	77610	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TBMAVALUM1	0.00
4131	77362	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TBMVIVCUM1	0.00
4131	78870	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TKSS417UL	0.00
4131	80143	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TKSS417UL2	0.00
4131	81574	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TKSS417UL3	0.00
4131	80379	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TMBO510_1	0.00
4131	81941	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TMBO510_2	0.00
4131	77746	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TMBO530NM1	0.00
4131	79105	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TMBO530NM2	0.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 23/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4131	78568	RIPRISTINO LEVERAGGIO PORTA PASSEGGERI X TMNLIONG2M	0.00
4230	67037	RIPRISTINO LONGHERONI X TBM220LS	4.00
4230	67038	RIPRISTINO LONGHERONI X TBM2211LU	4.00
4230	67039	RIPRISTINO LONGHERONI X TBM2301MU	4.00
4230	67040	RIPRISTINO LONGHERONI X TBM240LUCNG	4.00
4230	67041	RIPRISTINO LONGHERONI X TBM3211S	4.00
4230	67042	RIPRISTINO LONGHERONI X TBM321U18	4.00
4230	95888	RIPRISTINO LONGHERONI X TCAC203E9F	4.00
4230	67043	RIPRISTINO LONGHERONI X TCARVA59E12	4.00
4230	67044	RIPRISTINO LONGHERONI X TCBUS812AS	4.00
4230	67045	RIPRISTINO LONGHERONI X TCBUS812AU	4.00
4230	67046	RIPRISTINO LONGHERONI X TCBUS8NL263F	4.00
4230	67047	RIPRISTINO LONGHERONI X TCI80S	4.00
4230	85725	RIPRISTINO LONGHERONI X TCI80S1F	4.00
4230	85387	RIPRISTINO LONGHERONI X TCI80S2F	4.00
4230	67048	RIPRISTINO LONGHERONI X TCMANF18	4.00
4230	89177	RIPRISTINO LONGHERONI X TCMANL222F	4.00
4230	84117	RIPRISTINO LONGHERONI X TCUL3131F	4.00
4230	67049	RIPRISTINO LONGHERONI X TCUL313I	4.00
4230	85100	RIPRISTINO LONGHERONI X TD3701230F	4.00
4230	91739	RIPRISTINO LONGHERONI X TD3701235F	4.00
4230	67053	RIPRISTINO LONGHERONI X TF3701230	4.00
4230	109471	RIPRISTINO LONGHERONI X TF37035HR	4.00
4230	109160	RIPRISTINO LONGHERONI X TF370S30R	4.00
4230	67055	RIPRISTINO LONGHERONI X TF45101	4.00
4230	67056	RIPRISTINO LONGHERONI X TF4801221	4.00
4230	67057	RIPRISTINO LONGHERONI X TF4901222	4.00
4230	67058	RIPRISTINO LONGHERONI X TF490E1829	4.00
4230	67060	RIPRISTINO LONGHERONI X TF49101	4.00
4230	67061	RIPRISTINO LONGHERONI X TF4911024CNG	4.00
4230	84799	RIPRISTINO LONGHERONI X TF49110MF	4.00
4230	67062	RIPRISTINO LONGHERONI X TF4911222	4.00
4230	67063	RIPRISTINO LONGHERONI X TF4911227	4.00
4230	91149	RIPRISTINO LONGHERONI X TF4911227F	4.00
4230	107056	RIPRISTINO LONGHERONI X TF50CNGF	4.00
4230	67069	RIPRISTINO LONGHERONI X TF6711224	4.00
4230	107698	RIPRISTINO LONGHERONI X TF6711224R	4.00
4230	108079	RIPRISTINO LONGHERONI X TF6801226R	4.00
4230	88485	RIPRISTINO LONGHERONI X TFA050F	4.00
4230	87440	RIPRISTINO LONGHERONI X TFA4510F	4.00
4230	87208	RIPRISTINO LONGHERONI X TFA45121F	4.00
4230	87852	RIPRISTINO LONGHERONI X TFA45122F	4.00
4230	88783	RIPRISTINO LONGHERONI X TFA50C13F	4.00
4230	88278	RIPRISTINO LONGHERONI X TFA50C18F	4.00
4230	106408	RIPRISTINO LONGHERONI X TKSS300F	4.00
4230	67077	RIPRISTINO LONGHERONI X TM2012SLI	4.00
4230	67080	RIPRISTINO LONGHERONI X TM220FLU	4.00
4230	91460	RIPRISTINO LONGHERONI X TMBO407F	4.00
4230	67081	RIPRISTINO LONGHERONI X TMERCO405N2	4.00
4230	86587	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNG272F	4.00
4230	94810	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNL2022F	4.00
4230	95608	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNL202F	4.00
4230	89946	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNU263F	4.00
4230	90218	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNU3131F	4.00
4230	94523	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNU3132F	4.00
4230	93838	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNNU313F	4.00
4230	93671	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNRH403F	4.00
4230	95345	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNUEL292F	4.00
4230	95030	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNUL292F	4.00
4230	86812	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNUL310F	4.00
4230	94335	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNUL312F	4.00
4230	99036	RIPRISTINO LONGHERONI X TMNUL313F	4.00
4232	67138	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM220L	19.00
4232	67139	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM2211	19.00
4232	67140	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM2301	19.00
4232	67141	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM240L	19.00
4232	67142	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM3211	19.00
4232	67143	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM321U	19.00
4232	95889	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCAC203E9F	19.00
4232	67144	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCARVA5	19.00
4232	67145	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS81	19.00
4232	67146	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS81	19.00
4232	67147	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS8N	19.00
4232	67148	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80S	19.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 24/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4232	85724	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TC180S1F	19.00
4232	85388	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TC180S2F	19.00
4232	67149	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCMANF1	19.00
4232	89178	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCMANL222F	19.00
4232	67150	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCUL313	19.00
4232	84118	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCUL3131F	19.00
4232	85101	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TD3701230F	19.00
4232	91740	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TD3701235F	19.00
4232	67154	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF37012	19.00
4232	109473	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF37035HR	19.00
4232	109162	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF370S30R	19.00
4232	67156	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF45101	19.00
4232	67157	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF48012	19.00
4232	67158	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49012	19.00
4232	67159	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF490E1	19.00
4232	67161	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49101	19.00
4232	67162	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49110	19.00
4232	84800	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49110MF	19.00
4232	67163	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49112	19.00
4232	67164	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49112	19.00
4232	91150	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF4911227F	19.00
4232	107057	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF50CNGF	19.00
4232	67170	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF67112	19.00
4232	107700	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF6711224R	19.00
4232	108081	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF6801226R	19.00
4232	88487	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA050F	19.00
4232	87441	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA4510F	19.00
4232	87209	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA45121F	19.00
4232	87638	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA45122F	19.00
4232	88785	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA50C13F	19.00
4232	88280	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA50C18F	19.00
4232	106409	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TKSS300F	19.00
4232	67178	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TM2012S	19.00
4232	67181	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TM220FL	19.00
4232	91461	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMBO407F	19.00
4232	67182	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMERCO4	19.00
4232	86588	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNG272F	19.00
4232	94811	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNL2022F	19.00
4232	95609	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNL202F	19.00
4232	89947	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU263F	19.00
4232	90219	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU3131F	19.00
4232	94509	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU3132F	19.00
4232	93839	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU313F	19.00
4232	93677	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNRH403F	19.00
4232	95346	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUEL292F	19.00
4232	95032	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL292F	19.00
4232	86813	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL310F	19.00
4232	94337	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL312F	19.00
4232	99034	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL313F	19.00
4232	67183	RIPRISTINO OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TS16124	19.00
4231	67087	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TBM220LS	1.20
4231	67088	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TBM2211LU	1.20
4231	67089	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TBM2301MU	1.20
4231	67090	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TBM240LUCNG	1.20
4231	67091	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TBM3211S	1.20
4231	67092	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TBM321U18	1.20
4231	95891	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCAC203E9F	1.20
4231	67093	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCARVA59E12	1.20
4231	67094	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCBUS812AS	1.20
4231	67095	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCBUS812AU	1.20
4231	67096	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCBUS8NL263F	1.20
4231	67097	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TC180S	1.20
4231	85718	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TC180S1F	1.20
4231	85390	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TC180S2F	1.20
4231	67098	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCMANF18	1.20
4231	89180	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCMANL222F	1.20
4231	84120	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCUL3131F	1.20
4231	67099	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TCUL3131	1.20
4231	85103	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TD3701230F	1.20
4231	91742	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TD3701235F	1.20
4231	67103	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF3701230	1.20
4231	109472	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF37035HR	1.20
4231	109161	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF370S30R	1.20
4231	67105	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF45101	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 25/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4231	67106	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF4801221	1.20
4231	67107	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF4901222	1.20
4231	67108	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF490E1829	1.20
4231	67110	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF49101	1.20
4231	67111	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF4911024CNG	1.20
4231	84802	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF49110MF	1.20
4231	67112	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF4911222	1.20
4231	67113	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF4911227	1.20
4231	91152	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF4911227F	1.20
4231	107059	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF50CNGF	1.20
4231	67119	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF6711224	1.20
4231	107699	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF6711224R	1.20
4231	108080	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TF6801226R	1.20
4231	88486	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TFA050F	1.20
4231	87443	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TFA4510F	1.20
4231	87211	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TFA45121F	1.20
4231	87855	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TFA45122F	1.20
4231	88784	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TFA50C13F	1.20
4231	88279	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TFA50C18F	1.20
4231	106411	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TKSS300F	1.20
4231	67127	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TM2012SLI	1.20
4231	67130	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TM220FLU	1.20
4231	91463	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMBO407F	1.20
4231	67131	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMERCO405N2	1.20
4231	86590	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNG272F	1.20
4231	94813	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNL2022F	1.20
4231	95611	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNL202F	1.20
4231	89949	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNU263F	1.20
4231	90221	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNU3131F	1.20
4231	94508	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNU3132F	1.20
4231	93835	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNNU313F	1.20
4231	93676	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNRH403F	1.20
4231	95348	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNUEL292F	1.20
4231	95031	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNUL292F	1.20
4231	86815	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNUL310F	1.20
4231	94336	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNUL312F	1.20
4231	99055	RIPRISTINO OSSATURA MONTANTI X TMNUL313F	1.20
4262	68455	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TBM	1.20
4262	68456	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TBM	1.20
4262	68457	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TBM	1.20
4262	68458	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TBM	1.20
4262	68459	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TBM	1.20
4262	68460	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TBM	1.20
4262	68461	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCA	1.20
4262	95892	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCAC203E9F	1.20
4262	68462	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCB	1.20
4262	68463	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCB	1.20
4262	68464	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCB	1.20
4262	68465	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCI	1.20
4262	85723	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCI80S1F	1.20
4262	85391	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCI80S2F	1.20
4262	68466	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCM	1.20
4262	89181	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCMANL222F	1.20
4262	68467	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCU	1.20
4262	84121	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TCUL3131F	1.20
4262	85104	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TD3701230F	1.20
4262	91743	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TD3701235F	1.20
4262	68471	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF3	1.20
4262	109478	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF37035HR	1.20
4262	109167	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF370S30R	1.20
4262	68473	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68474	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68475	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68476	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68478	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68479	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68480	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	68481	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4	1.20
4262	84803	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF49110MF	1.20
4262	91153	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF4911227F	1.20
4262	107060	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF50CNGF	1.20
4262	68487	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF6	1.20
4262	107705	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF6711224R	1.20
4262	108086	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TF6801226R	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 26/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4262	88492	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TFA050F	1.20
4262	87444	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TFA4510F	1.20
4262	87212	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TFA45121F	1.20
4262	87732	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TFA45122F	1.20
4262	88790	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TFA50C13F	1.20
4262	88285	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TFA50C18F	1.20
4262	106412	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TKSS300F	1.20
4262	68495	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TM2	1.20
4262	68498	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TM2	1.20
4262	91464	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMBO407F	1.20
4262	68499	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TME	1.20
4262	86591	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNG272F	1.20
4262	94814	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNL2022F	1.20
4262	95612	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNL202F	1.20
4262	89950	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNU263F	1.20
4262	90222	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNU3131F	1.20
4262	94514	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNU3132F	1.20
4262	93974	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNNU313F	1.20
4262	93680	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNRH403F	1.20
4262	95349	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNUEL292F	1.20
4262	95037	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNUL292F	1.20
4262	86816	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNUL310F	1.20
4262	94349	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNUL312F	1.20
4262	99037	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TMNUL313F	1.20
4262	68500	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TS1	1.20
4262	68502	RIPRISTINO POSTO GUIDA - RISCALDAMENTO - X TS1	1.20
4254	68167	RIPRISTINO RIVESTIMENTO GRADINI COMPLETO X TF4801	11.00
4229	66986	RIPRISTINO TELAIO X TBM220LS	2.00
4229	66987	RIPRISTINO TELAIO X TBM2211LU	2.00
4229	66988	RIPRISTINO TELAIO X TBM2301MU	2.00
4229	66989	RIPRISTINO TELAIO X TBM240LUCNG	2.00
4229	66990	RIPRISTINO TELAIO X TBM3211S	2.00
4229	66991	RIPRISTINO TELAIO X TBM321U18	2.00
4229	95893	RIPRISTINO TELAIO X TCAC203E9F	2.00
4229	66992	RIPRISTINO TELAIO X TCARVA59E12	2.00
4229	66993	RIPRISTINO TELAIO X TCBUS812AS	2.00
4229	66994	RIPRISTINO TELAIO X TCBUS812AU	2.00
4229	66995	RIPRISTINO TELAIO X TCBUS8NL263F	2.00
4229	66996	RIPRISTINO TELAIO X TCI80S	2.00
4229	85719	RIPRISTINO TELAIO X TCI80S1F	2.00
4229	85392	RIPRISTINO TELAIO X TCI80S2F	2.00
4229	66997	RIPRISTINO TELAIO X TCMANF18	2.00
4229	89182	RIPRISTINO TELAIO X TCMANL222F	2.00
4229	84122	RIPRISTINO TELAIO X TCUL3131F	2.00
4229	66998	RIPRISTINO TELAIO X TCUL313I	2.00
4229	85105	RIPRISTINO TELAIO X TD3701230F	2.00
4229	91744	RIPRISTINO TELAIO X TD3701235F	2.00
4229	67002	RIPRISTINO TELAIO X TF3701230	2.00
4229	109470	RIPRISTINO TELAIO X TF37035HR	2.00
4229	109159	RIPRISTINO TELAIO X TF370S30R	2.00
4229	67004	RIPRISTINO TELAIO X TF45101	2.00
4229	67005	RIPRISTINO TELAIO X TF4801221	2.00
4229	67006	RIPRISTINO TELAIO X TF4901222	2.00
4229	67007	RIPRISTINO TELAIO X TF490E1829	2.00
4229	67009	RIPRISTINO TELAIO X TF49101	2.00
4229	67010	RIPRISTINO TELAIO X TF4911024CNG	2.00
4229	84804	RIPRISTINO TELAIO X TF49110MF	2.00
4229	67011	RIPRISTINO TELAIO X TF4911222	2.00
4229	67012	RIPRISTINO TELAIO X TF4911227	2.00
4229	91154	RIPRISTINO TELAIO X TF4911227F	2.00
4229	107061	RIPRISTINO TELAIO X TF50CNGF	2.00
4229	67018	RIPRISTINO TELAIO X TF6711224	2.00
4229	107697	RIPRISTINO TELAIO X TF6711224R	2.00
4229	108078	RIPRISTINO TELAIO X TF6801226R	2.00
4229	88484	RIPRISTINO TELAIO X TFA050F	2.00
4229	87445	RIPRISTINO TELAIO X TFA4510F	2.00
4229	87213	RIPRISTINO TELAIO X TFA45121F	2.00
4229	87822	RIPRISTINO TELAIO X TFA45122F	2.00
4229	88782	RIPRISTINO TELAIO X TFA50C13F	2.00
4229	88277	RIPRISTINO TELAIO X TFA50C18F	2.00
4229	106413	RIPRISTINO TELAIO X TKSS300F	2.00
4229	67026	RIPRISTINO TELAIO X TM2012SLI	2.00
4229	67029	RIPRISTINO TELAIO X TM220FLU	2.00
4229	91465	RIPRISTINO TELAIO X TMBO407F	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 27/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4229	67030	RIPRISTINO TELAIO X TMERCO405N2	2.00
4229	86592	RIPRISTINO TELAIO X TMNNG272F	2.00
4229	94815	RIPRISTINO TELAIO X TMNNL2022F	2.00
4229	95613	RIPRISTINO TELAIO X TMNNL202F	2.00
4229	89951	RIPRISTINO TELAIO X TMNNU263F	2.00
4229	90223	RIPRISTINO TELAIO X TMNNU3131F	2.00
4229	94624	RIPRISTINO TELAIO X TMNNU3132F	2.00
4229	93830	RIPRISTINO TELAIO X TMNNU313F	2.00
4229	93601	RIPRISTINO TELAIO X TMNRH403F	2.00
4229	95350	RIPRISTINO TELAIO X TMNUEL292F	2.00
4229	95029	RIPRISTINO TELAIO X TMNUL292F	2.00
4229	86817	RIPRISTINO TELAIO X TMNUL310F	2.00
4229	94334	RIPRISTINO TELAIO X TMNUL312F	2.00
4229	99033	RIPRISTINO TELAIO X TMNUL313F	2.00
4267	68610	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TBM220LS	42,00
4267	68611	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TBM2211LU	42,00
4267	68612	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TBM2301MU	42,00
4267	68613	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TBM240LUCNG	42,00
4267	68614	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TBM3211S	42,00
4267	68615	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TBM321U18	42,00
4267	95894	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCAC203E9F	42,00
4267	68616	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCARVA59E12	42,00
4267	68617	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCBUS812AS	42,00
4267	68618	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCBUS812AU	42,00
4267	68619	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCBUS8NL263F	42,00
4267	68620	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCI80S	42,00
4267	85818	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCI80S1F	42,00
4267	85393	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCI80S2F	42,00
4267	68621	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCMANF18	42,00
4267	89183	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCMANL222F	42,00
4267	84123	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCUL3131F	42,00
4267	68622	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TCUL313I	42,00
4267	85106	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TD3701230F	42,00
4267	91745	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TD3701235F	42,00
4267	68626	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF3701230	42,00
4267	109479	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF37035HR	42,00
4267	109168	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF370S30R	42,00
4267	68628	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF45101	42,00
4267	68629	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF4801221	42,00
4267	68630	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF4901222	42,00
4267	68631	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF490E1829	42,00
4267	68633	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF49101	42,00
4267	68634	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF4911024CNG	42,00
4267	84805	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF49110MF	42,00
4267	68635	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF4911222	42,00
4267	68636	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF4911227	42,00
4267	91155	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF4911227F	42,00
4267	107062	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF50CNGF	42,00
4267	68642	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF6711224	42,00
4267	107706	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF6711224R	42,00
4267	108087	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TF6801226R	42,00
4267	88308	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TFA050F	42,00
4267	87446	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TFA4510F	42,00
4267	87214	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TFA45121F	42,00
4267	87733	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TFA45122F	42,00
4267	88791	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TFA50C13F	42,00
4267	88286	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TFA50C18F	42,00
4267	106414	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TKSS300F	42,00
4267	68650	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TM2012SLI	42,00
4267	68653	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TM220FLU	42,00
4267	91466	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMBO407F	42,00
4267	68654	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMERCO405N2	42,00
4267	86593	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNG272F	42,00
4267	94816	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNL2022F	42,00
4267	95614	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNL202F	42,00
4267	89952	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU263F	42,00
4267	90224	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU3131F	42,00
4267	94515	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU3132F	42,00
4267	93764	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNNU313F	42,00
4267	93618	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNRH403F	42,00
4267	95351	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNUEL292F	42,00
4267	95038	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL292F	42,00
4267	86818	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL310F	42,00
4267	94350	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL312F	42,00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4267	99045	RISANAMENTO OSSATURA PASSARUOTA X TMNUL313F	42,00
4272	68806	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TBM220LS	77,00
4272	68807	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TBM2211L	77,00
4272	68808	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TBM2301M	77,00
4272	68809	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TBM240LU	77,00
4272	68810	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TBM3211S	77,00
4272	68811	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TBM321U1	77,00
4272	95895	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCAC203E9F	77,00
4272	68812	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCARVA59	77,00
4272	68813	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCBUS812	77,00
4272	68814	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCBUS812	77,00
4272	68815	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCBUS8NL	77,00
4272	68816	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCI80S	77,00
4272	85728	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCI80S1F	77,00
4272	85394	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCI80S2F	77,00
4272	68817	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCMANF18	77,00
4272	89184	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCMANL222F	77,00
4272	84124	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCUL3131F	77,00
4272	68818	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TCUL313I	77,00
4272	85107	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TD3701230F	77,00
4272	91746	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TD3701235F	77,00
4272	68822	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF370123	77,00
4272	109480	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF37035HR	77,00
4272	109169	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF370S30R	77,00
4272	68824	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF45101	77,00
4272	68825	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF480122	77,00
4272	68826	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF490122	77,00
4272	68827	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF490E18	77,00
4272	68829	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF49101	77,00
4272	68830	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF491102	77,00
4272	84806	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF49110MF	77,00
4272	68831	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF491122	77,00
4272	68832	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF491122	77,00
4272	91156	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF4911227F	77,00
4272	107063	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF50CNGF	77,00
4272	68838	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF671122	77,00
4272	107707	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF6711224R	77,00
4272	108088	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TF6801226R	77,00
4272	88309	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TFA050F	77,00
4272	87447	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TFA4510F	77,00
4272	87215	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TFA45121F	77,00
4272	87858	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TFA45122F	77,00
4272	88582	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TFA50C13F	77,00
4272	88287	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TFA50C18F	77,00
4272	106415	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TKSS300F	77,00
4272	68846	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TM2012SL	77,00
4272	68849	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TM220FLU	77,00
4272	91467	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMBO407F	77,00
4272	68850	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMERCO40	77,00
4272	86594	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNG272F	77,00
4272	94817	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNL2022F	77,00
4272	95615	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNL202F	77,00
4272	89953	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNU263F	77,00
4272	90225	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNU3131F	77,00
4272	94516	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNU3132F	77,00
4272	93766	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNNU313F	77,00
4272	93619	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNRH403F	77,00
4272	95352	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNUEL292F	77,00
4272	95039	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNUL292F	77,00
4272	86819	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNUL310F	77,00
4272	94351	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNUL312F	77,00
4272	99039	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TMNUL313F	77,00
4272	68851	RISANAMENTO RIVEST. EST. SOTTOCINTURA X TS16124N	77,00
4887	111825	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS TVHAG300_2	260,00
4885	106970	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO5301F	210,00
4885	106971	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530F	210,00
4885	106961	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530N_1	210,00
4885	106962	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530N_2	210,00
4885	106963	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530N_3	210,00
4885	106964	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530N_4	210,00
4885	106965	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530N_5	210,00
4885	106966	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530N_6	210,00
4885	106967	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530NU1	210,00
4885	106968	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530NU2	210,00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 29/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4885	106969	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO BUS X TMBO530NU3	210,00
4885	79394	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO TMBO405N2	225,00
4885	107235	RISANAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO COMPLETO X TCUL313I	280,00
5778	111104	risanamento telaio completo con applicazione trattamento anticorr X TVHAG300	35.00.00
3406	73901	SALDATURA CERNIERA PORTA PORTA 480	1.10
3424	73900	SALDATURA ACCESSORI SU AUTOBUS	0.40
1905	73904	SALDATURA TELAIO PORTANTE	1.20
2754	73902	SALDATURA TELAIO SEDILE PASSEGGERI SUL BUS X TUTTI	0.40
1009	73903	SALDATURA TELAIO SEDILE PASSEGGERO A BANCO	0.40
1905	103978	SALDATURA TELAIO X TBM240NUM1	1.20
1905	93212	SALDATURA TELAIO X TCAC200E1F	1.20
1905	106865	SALDATURA TELAIO X TCAC200E2F	1.20
1905	92905	SALDATURA TELAIO X TCAC200E3F	1.20
1905	95898	SALDATURA TELAIO X TCAC203E9F	1.20
1905	96219	SALDATURA TELAIO X TCACTCC760	1.20
1905	115382	SALDATURA TELAIO X TCALEIBR_4	1.20
1905	114838	SALDATURA TELAIO X TCALETERB2	1.20
1905	115139	SALDATURA TELAIO X TCALETERB3	1.20
1905	85644	SALDATURA TELAIO X TCI80S1F	1.20
1905	85397	SALDATURA TELAIO X TCI80S2F	1.20
1905	89187	SALDATURA TELAIO X TCMANL222F	1.20
1905	84127	SALDATURA TELAIO X TCUL3131F	1.20
1905	85110	SALDATURA TELAIO X TD3701230F	1.20
1905	91749	SALDATURA TELAIO X TD3701235F	1.20
1905	109377	SALDATURA TELAIO X TF37035HR	1.20
1905	109066	SALDATURA TELAIO X TF370S30R	1.20
1905	92638	SALDATURA TELAIO X TF3801229F	1.20
1905	92335	SALDATURA TELAIO X TF3801235F	1.20
1905	103758	SALDATURA TELAIO X TF3801238F	1.20
1905	111074	SALDATURA TELAIO X TF38035R	1.20
1905	89706	SALDATURA TELAIO X TF3891235F	1.20
1905	108793	SALDATURA TELAIO X TF3911229R	1.20
1905	109693	SALDATURA TELAIO X TF3911235R	1.20
1905	108277	SALDATURA TELAIO X TF39335R	1.20
1905	83508	SALDATURA TELAIO X TF393E35F	1.20
1905	109954	SALDATURA TELAIO X TF397E35R	1.20
1905	108538	SALDATURA TELAIO X TF3991235R	1.20
1905	84007	SALDATURA TELAIO X TF399E351F	1.20
1905	83767	SALDATURA TELAIO X TF399E35F	1.20
1905	84809	SALDATURA TELAIO X TF49110MF	1.20
1905	91159	SALDATURA TELAIO X TF4911227F	1.20
1905	84570	SALDATURA TELAIO X TF49112M1F	1.20
1905	84354	SALDATURA TELAIO X TF49112M2F	1.20
1905	107066	SALDATURA TELAIO X TF50CNGF	1.20
1905	107621	SALDATURA TELAIO X TF6711224R	1.20
1905	107993	SALDATURA TELAIO X TF6801226R	1.20
1905	88382	SALDATURA TELAIO X TFA050F	1.20
1905	87450	SALDATURA TELAIO X TFA4510F	1.20
1905	87218	SALDATURA TELAIO X TFA45121F	1.20
1905	87782	SALDATURA TELAIO X TFA45122F	1.20
1905	88750	SALDATURA TELAIO X TFA50C13F	1.20
1905	88258	SALDATURA TELAIO X TFA50C18F	1.20
1905	90732	SALDATURA TELAIO X TFSFR160_2	1.20
1905	90539	SALDATURA TELAIO X TFSFR160F	1.20
1905	106418	SALDATURA TELAIO X TKSS300F	1.20
1905	91471	SALDATURA TELAIO X TMBO407F	1.20
1905	87926	SALDATURA TELAIO X TMBO416CDF	1.20
1905	114011	SALDATURA TELAIO X TMBO520102	1.20
1905	114314	SALDATURA TELAIO X TMBO5501	1.20
1905	89447	SALDATURA TELAIO X TMBO550F	1.20
1905	94820	SALDATURA TELAIO X TMNNL2022F	1.20
1905	95619	SALDATURA TELAIO X TMNNL202F	1.20
1905	89956	SALDATURA TELAIO X TMNNU263F	1.20
1905	90228	SALDATURA TELAIO X TMNNU3131F	1.20
1905	94445	SALDATURA TELAIO X TMNNU3132F	1.20
1905	93378	SALDATURA TELAIO X TMNSU313F	1.20
1905	95150	SALDATURA TELAIO X TMNUL292F	1.20
1905	110730	SALDATURA TELAIO X TNP4421	1.20
1905	110183	SALDATURA TELAIO X TSLURB18R	1.20
1905	85994	SALDATURA TELAIO X TVHAG300F	1.20
5452	79887	SERRAGGIO ARTICOLAZIONI TELAIO X TKSS417UL (CKL2)	2.00
5452	79888	SERRAGGIO ARTICOLAZIONI TELAIO X TKSS417UL2 (CKL2)	2.00
5452	81515	SERRAGGIO ARTICOLAZIONI TELAIO X TKSS417UL3	2.00
5452	79966	SERRAGGIO ARTICOLAZIONI TELAIO X TMBO510_1 (CKL2)	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 30/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5452	81799	SERRAGGIO ARTICOLAZIONI TELAIO X TMBO510_2 (CKL2)	1.20
4772	74130	SIGILLATURA BOTOLA COPERTO	2.00
2455	73765	SIGILLATURA CRISTALLO ANTEROLATERALE SINISTRO X TUTTI	1.10
2635	73767	SIGILLATURA CRISTALLO CARTELLO INDICATORE LINEA ANTERIORE X TUTTI	2.20
4264	73771	SIGILLATURA CRISTALLO INDICATORE POSTERIORE X TUTTI	1.10
3696	73769	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE	1.20
3696	103980	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TBM240NUM1	1.20
3696	93228	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCAC200E1F	1.20
3696	106885	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCAC200E2F	1.20
3696	92908	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCAC200E3F	1.20
3696	95901	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCAC203E9F	1.20
3696	115396	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCALEIBR_4	1.20
3696	114883	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCALETERB2	1.20
3696	115168	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCALETERB3	1.20
3696	85692	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCI80S1F	1.20
3696	85400	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCI80S2F	1.20
3696	89190	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCMANL222F	1.20
3696	84130	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TCUL3131F	1.20
3696	85113	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TD3701230F	1.20
3696	91752	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TD3701235F	1.20
3696	109420	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF37035HR	1.20
3696	109109	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF370S30R	1.20
3696	92784	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3801229F	1.20
3696	92338	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3801235F	1.20
3696	103761	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3801238F	1.20
3696	110872	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF38035R	1.20
3696	89709	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3891235F	1.20
3696	108825	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3911229R	1.20
3696	109725	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3911235R	1.20
3696	108309	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF39335R	1.20
3696	83556	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF393E35F	1.20
3696	109974	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF397E35R	1.20
3696	108558	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF3991235R	1.20
3696	84036	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF399E351F	1.20
3696	83791	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF399E35F	1.20
3696	84812	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF49110MF	1.20
3696	91162	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF4911227F	1.20
3696	84573	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF49112M1F	1.20
3696	84357	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF49112M2F	1.20
3696	107069	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF50CNGF	1.20
3696	107607	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF6711224R	1.20
3696	108033	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TF6801226R	1.20
3696	88352	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFA050F	1.20
3696	87453	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFA4510F	1.20
3696	87221	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFA45121F	1.20
3696	87720	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFA45122F	1.20
3696	88669	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFA50C13F	1.20
3696	88033	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFA50C18F	1.20
3696	90733	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFSFR160_2	1.20
3696	90541	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TFSFR160F	1.20
3696	106421	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TKSS300F	1.20
3696	91474	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO407F	1.20
3696	87929	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO416CDF	1.20
3696	114038	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO520102	1.20
3696	90864	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO5301F	1.20
3696	83319	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO530F	1.20
3696	114341	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO5501	1.20
3696	89450	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMBO550F	1.20
3696	94823	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNNL2022F	1.20
3696	95622	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNNL202F	1.20
3696	89959	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNNU263F	1.20
3696	90231	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNNU3131F	1.20
3696	94471	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNNU3132F	1.20
3696	93381	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNSU313F	1.20
3696	95007	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TMNUL292F	1.20
3696	110735	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TNP4421	1.20
3696	110208	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TSLURB18R	1.20
3696	85998	SIGILLATURA CRISTALLO LUNOTTO POSTERIORE X TVHAG300F	1.20
399	73836	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE	2.00
399	103981	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TBM240NUM1	2.00
399	93184	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCAC200E1F	2.00
399	106851	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCAC200E2F	2.00
399	92909	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCAC200E3F	2.00
399	95902	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCAC203E9F	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 31/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
399	96222	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCACTCC760	2.00
399	115325	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCALEIBR_4	2.00
399	114804	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCALETERB2	2.00
399	115070	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCALETERB3	2.00
399	85632	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCI80S1F	2.00
399	85401	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCI80S2F	2.00
399	89191	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCMANL222F	2.00
399	84131	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TCUL3131F	2.00
399	85114	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TD3701230F	2.00
399	91753	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TD3701235F	2.00
399	109299	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF37035HR	2.00
399	108988	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF370S30R	2.00
399	92558	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3801229F	2.00
399	92339	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3801235F	2.00
399	103762	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3801238F	2.00
399	110982	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF38035R	2.00
399	89710	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3891235F	2.00
399	108713	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3911229R	2.00
399	109613	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3911235R	2.00
399	108197	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF39335R	2.00
399	83430	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF393E35F	2.00
399	109890	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF397E35R	2.00
399	108474	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF3991235R	2.00
399	83959	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF399E351F	2.00
399	83705	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF399E35F	2.00
399	84813	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF49110MF	2.00
399	91163	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF4911227F	2.00
399	84574	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF49112M1F	2.00
399	84358	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF49112M2F	2.00
399	107070	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF50CNGF	2.00
399	107733	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF6711224R	2.00
399	107913	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TF6801226R	2.00
399	88339	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFA050F	2.00
399	87454	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFA4510F	2.00
399	87222	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFA45121F	2.00
399	87798	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFA45122F	2.00
399	88701	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFA50C13F	2.00
399	88128	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFA50C18F	2.00
399	90734	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFSFR160_2	2.00
399	90542	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TFSFR160F	2.00
399	106422	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TKSS300F	2.00
399	91475	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO407F	2.00
399	87930	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO416CDF	2.00
399	113932	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO520102	2.00
399	90865	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO5301F	2.00
399	83214	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO530F	2.00
399	114234	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO5501	2.00
399	89451	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMBO550F	2.00
399	94824	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNNL2022F	2.00
399	95623	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNNL202F	2.00
399	89960	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNNU263F	2.00
399	90232	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNNU3131F	2.00
399	94453	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNNU3132F	2.00
399	93382	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNSU313F	2.00
399	95196	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TMNUL292F	2.00
399	110736	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TNP4421	2.00
399	110120	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TSLURB18R	2.00
399	85999	SIGILLATURA CRISTALLO PARABREZZA CON GUARNIZIONE X TVHAG300F	2.00
3809	73996	SIGILLATURA FINESTRA PASSEGGERI	1.10
1548	73752	SIGILLATURA TEGOLO COMPLETO X TUTTI	26.00
4568	73581	SMANTELLAMENTO ACCESSORI INTERNI X ALIENAZIONE X TUTTI I BUS	1.20
4097	61642	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TBM220	22.00
4097	61643	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TBM221	22.00
4097	61644	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TBM230	22.00
4097	61645	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TBM240	22.00
4097	61646	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TBM321	22.00
4097	61647	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TBM321	22.00
4097	95903	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCAC203E9F	22.00
4097	61648	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCARVA	22.00
4097	61649	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCBUS8	22.00
4097	61650	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCBUS8	22.00
4097	61651	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCBUS8	22.00
4097	61652	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCI80S	22.00
4097	85766	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCI80S1F	22.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 32/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4097	85402	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TC180S2F	22.00
4097	61653	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCMANF	22.00
4097	89192	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCMANL222F	22.00
4097	61654	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCUL31	22.00
4097	84132	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TCUL3131F	22.00
4097	85115	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TD3701230F	22.00
4097	91754	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TD3701235F	22.00
4097	61658	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF3701	22.00
4097	109452	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF37035HR	22.00
4097	109141	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF370S30R	22.00
4097	61660	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4510	22.00
4097	61661	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4801	22.00
4097	61662	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4901	22.00
4097	61663	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF490E	22.00
4097	61665	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4910	22.00
4097	61666	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4911	22.00
4097	61667	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4911	22.00
4097	61668	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4911	22.00
4097	84814	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF49110MF	22.00
4097	91164	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF4911227F	22.00
4097	107071	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF50CNGF	22.00
4097	61674	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF6711	22.00
4097	107680	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF6711224R	22.00
4097	108060	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TF6801226R	22.00
4097	88474	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TFA050F	22.00
4097	87455	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TFA4510F	22.00
4097	87223	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TFA45121F	22.00
4097	87833	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TFA45122F	22.00
4097	88622	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TFA50C13F	22.00
4097	88156	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TFA50C18F	22.00
4097	106423	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TKSS300F	22.00
4097	61682	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TM2012	22.00
4097	61685	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TM220F	22.00
4097	91476	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMBO407F	22.00
4097	61686	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMERCO	22.00
4097	86597	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNG272F	22.00
4097	94825	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNL2022F	22.00
4097	95624	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNL202F	22.00
4097	89961	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNU263F	22.00
4097	90233	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNU3131F	22.00
4097	94517	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNU3132F	22.00
4097	93828	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNNU313F	22.00
4097	93758	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNRH403F	22.00
4097	95356	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNUEL292F	22.00
4097	95024	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNUL292F	22.00
4097	86823	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNUL310F	22.00
4097	94403	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNUL312F	22.00
4097	99020	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TMNUL313F	22.00
4097	61687	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TS1612	22.00
4097	61689	SMANTELLAMENTO RIVEST. ESTERNO COMPLETO X TS1774	22.00
2849	47966	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TBM220LS	42.00
2849	47967	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TBM2211LU	42.00
2849	47968	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TBM2301MU	42.00
2849	47969	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TBM240LUCNG	42.00
2849	47970	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TBM3211S	42.00
2849	47971	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TBM321U18	42.00
2849	95904	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCAC203E9F	42.00
2849	47972	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCARVA59E12	42.00
2849	47973	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCBUS812AS	42.00
2849	47974	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCBUS812AU	42.00
2849	47975	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCBUS8NL263F	42.00
2849	47976	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TC180S	42.00
2849	85898	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TC180S1F	42.00
2849	85403	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TC180S2F	42.00
2849	47977	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCMANF18	42.00
2849	89193	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCMANL222F	42.00
2849	84133	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCUL3131F	42.00
2849	47978	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TCUL3131	42.00
2849	85116	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TD3701230F	42.00
2849	91755	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TD3701235F	42.00
2849	47982	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF3701230	42.00
2849	109403	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF37035HR	42.00
2849	109092	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF370S30R	42.00
2849	92678	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF3801229F	42.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 33/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2849	92340	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF3801235F	42,00
2849	103763	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF3801238F	42,00
2849	110843	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF38035R	42,00
2849	108814	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF3911229R	42,00
2849	109714	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF3911235R	42,00
2849	108298	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF39335R	42,00
2849	47984	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF393E1235	42,00
2849	83569	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF393E35F	42,00
2849	47985	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF45101	42,00
2849	47986	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF4801221	42,00
2849	47987	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF4901222	42,00
2849	47988	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF490E1829	42,00
2849	47990	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF49101	42,00
2849	47991	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF4911024CNG	42,00
2849	84815	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF49110MF	42,00
2849	47992	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF4911222	42,00
2849	47993	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF4911227	42,00
2849	91165	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF4911227F	42,00
2849	107072	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF50CNGF	42,00
2849	47999	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF6711224	42,00
2849	107644	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF6711224R	42,00
2849	108017	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TF6801226R	42,00
2849	88546	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TFA050F	42,00
2849	87456	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TFA4510F	42,00
2849	87224	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TFA45121F	42,00
2849	87746	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TFA45122F	42,00
2849	88648	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TFA50C13F	42,00
2849	88053	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TFA50C18F	42,00
2849	106424	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TKSS300F	42,00
2849	48007	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TM2012SLI	42,00
2849	48010	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TM220FLU	42,00
2849	91477	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMBO407F	42,00
2849	48011	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMERCO40410	42,00
2849	48012	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMERCO405N2	42,00
2849	86598	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNG272F	42,00
2849	94826	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNL2022F	42,00
2849	95625	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNL202F	42,00
2849	89962	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNU263F	42,00
2849	90234	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNU3131F	42,00
2849	94588	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNU3132F	42,00
2849	93860	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNNU313F	42,00
2849	93634	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNRH403F	42,00
2849	95357	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNUEL292F	42,00
2849	95017	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNUL292F	42,00
2849	86824	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNUL310F	42,00
2849	94382	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNUL312F	42,00
2849	99145	SMONTAGGIO ACCESSORI ESTERNI X TMNUL313F	42,00
1500	34974	SMONTAGGIO ACCESSORI X TBM220LS	42,00
1500	34975	SMONTAGGIO ACCESSORI X TBM2211LU	42,00
1500	34976	SMONTAGGIO ACCESSORI X TBM2301MU	42,00
1500	34977	SMONTAGGIO ACCESSORI X TBM240LUCNG	42,00
1500	34978	SMONTAGGIO ACCESSORI X TBM3211S	42,00
1500	34979	SMONTAGGIO ACCESSORI X TBM321U18	42,00
1500	95905	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCAC203E9F	42,00
1500	34980	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCARVA59E12	42,00
1500	34981	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCBUS812AS	42,00
1500	34982	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCBUS812AU	42,00
1500	34983	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCBUS8NL263F	42,00
1500	34984	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCI80S	42,00
1500	85904	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCI80S1F	42,00
1500	85404	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCI80S2F	42,00
1500	34985	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCMANF18	42,00
1500	89194	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCMANL222F	42,00
1500	84134	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCUL3131F	42,00
1500	34986	SMONTAGGIO ACCESSORI X TCUL3131	42,00
1500	85117	SMONTAGGIO ACCESSORI X TD3701230F	42,00
1500	91756	SMONTAGGIO ACCESSORI X TD3701235F	42,00
1500	34990	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF3701230	42,00
1500	109365	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF37035HR	42,00
1500	109054	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF370S30R	42,00
1500	92634	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF3801229F	42,00
1500	92341	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF3801235F	42,00
1500	103764	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF3801238F	42,00
1500	110814	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF38035R	42,00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 34/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1500	108783	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF3911229R	42,00
1500	109683	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF3911235R	42,00
1500	108267	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF39335R	42,00
1500	34992	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF393E1235	42,00
1500	83484	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF393E35F	42,00
1500	34993	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF45101	42,00
1500	34994	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF4801221	42,00
1500	34995	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF4901222	42,00
1500	34996	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF490E1829	42,00
1500	34998	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF49101	42,00
1500	34999	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF4911024CNG	42,00
1500	84816	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF49110MF	42,00
1500	35000	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF4911222	42,00
1500	35001	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF4911227	42,00
1500	91166	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF4911227F	42,00
1500	107073	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF50CNGF	42,00
1500	35007	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF6711224	42,00
1500	107815	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF6711224R	42,00
1500	107983	SMONTAGGIO ACCESSORI X TF6801226R	42,00
1500	88304	SMONTAGGIO ACCESSORI X TFA050F	42,00
1500	87457	SMONTAGGIO ACCESSORI X TFA4510F	42,00
1500	87225	SMONTAGGIO ACCESSORI X TFA45121F	42,00
1500	87643	SMONTAGGIO ACCESSORI X TFA45122F	42,00
1500	88642	SMONTAGGIO ACCESSORI X TFA50C13F	42,00
1500	88200	SMONTAGGIO ACCESSORI X TFA50C18F	42,00
1500	106425	SMONTAGGIO ACCESSORI X TKSS300F	42,00
1500	35015	SMONTAGGIO ACCESSORI X TM2012SLI	42,00
1500	35018	SMONTAGGIO ACCESSORI X TM220FLU	42,00
1500	91478	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMBO407F	42,00
1500	35019	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMERCO40410	42,00
1500	35020	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMERCO405N2	42,00
1500	86599	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNG272F	42,00
1500	94827	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNL2022F	42,00
1500	95626	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNL202F	42,00
1500	89963	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNU263F	42,00
1500	90235	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNU3131F	42,00
1500	94697	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNU3132F	42,00
1500	93883	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNNU313F	42,00
1500	93611	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNRH403F	42,00
1500	95358	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNUEL292F	42,00
1500	95153	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNUL292F	42,00
1500	86825	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNUL310F	42,00
1500	94239	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNUL312F	42,00
1500	99181	SMONTAGGIO ACCESSORI X TMNUL313F	42,00
4079	61061	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TBM220LS	0.20
4079	61062	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TBM2211LU	0.20
4079	61063	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TBM2301MU	0.20
4079	61064	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TBM240LUCNG	0.20
4079	61065	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TBM3211S	0.20
4079	61066	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TBM321U18	0.20
4079	95906	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCAC203E9F	0.20
4079	61067	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCARVA59E12	0.20
4079	61068	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCBUS812AS	0.20
4079	61069	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCBUS812AU	0.20
4079	61070	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCBUS8NL263	0.20
4079	61071	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCI80S	0.20
4079	85768	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCI80S1F	0.20
4079	85405	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCI80S2F	0.20
4079	61072	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCMANF18	0.20
4079	89195	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCMANL222F	0.20
4079	84135	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCUL3131F	0.20
4079	61073	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TCUL313I	0.20
4079	85118	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TD3701230F	0.20
4079	91757	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TD3701235F	0.20
4079	61077	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF3701230	0.20
4079	109451	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF37035HR	0.20
4079	109140	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF370S30R	0.20
4079	92707	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF3801229F	0.20
4079	92342	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF3801235F	0.20
4079	103765	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF3801238F	0.20
4079	110837	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF38035R	0.20
4079	108849	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF3911229R	0.20
4079	109749	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF3911235R	0.20
4079	108333	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF39335R	0.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 35/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4079	61079	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF393E1235	0.20
4079	83632	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF393E35F	0.20
4079	61080	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF45101	0.20
4079	61081	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF4801221	0.20
4079	61082	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF4901222	0.20
4079	61083	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF490E1829	0.20
4079	61085	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF49101	0.20
4079	61086	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF4911024CN	0.20
4079	84817	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF49110MF	0.20
4079	61087	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF4911222	0.20
4079	61088	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF4911227	0.20
4079	91167	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF4911227F	0.20
4079	107074	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF50CNGF	0.20
4079	61094	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF6711224	0.20
4079	107679	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF6711224R	0.20
4079	108059	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TF6801226R	0.20
4079	88473	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TFA050F	0.20
4079	87458	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TFA4510F	0.20
4079	87226	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TFA45121F	0.20
4079	87832	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TFA45122F	0.20
4079	88621	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TFA50C13F	0.20
4079	88155	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TFA50C18F	0.20
4079	106426	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TKSS300F	0.20
4079	61102	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TM2012SLI	0.20
4079	61105	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TM220FLU	0.20
4079	91479	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMBO407F	0.20
4079	61106	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMERCO40410	0.20
4079	61107	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMERCO405N2	0.20
4079	86600	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNG272F	0.20
4079	94828	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNL2022F	0.20
4079	95627	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNL202F	0.20
4079	89964	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNU263F	0.20
4079	90236	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNU3131F	0.20
4079	94708	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNU3132F	0.20
4079	93927	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNNU313F	0.20
4079	93757	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNRH403F	0.20
4079	95359	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNUEL292F	0.20
4079	95023	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNUL292F	0.20
4079	86826	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNUL310F	0.20
4079	94402	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNUL312F	0.20
4079	99021	SMONTAGGIO FINESTRA AUTISTA COMPLETA X TMNUL313F	0.20
5514	81236	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TBM240LUM1	2.00
5514	81238	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TBM240LUM2	4.50
5514	81235	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TBM240NUIB	2.50
5514	81239	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TBM340SNUM	5.50
5514	95907	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) X TCAC203E9F	4.50
5514	81232	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TCALEIBR_1	1.10
5514	81234	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TCALEIBR_3	1.50
5514	115451	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) X TCALEIBR_4	1.50
5514	81233	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TCALETERB	1.10
5514	114936	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) X TCALETERB2	1.10
5514	115230	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) X TCALETERB3	1.10
5514	81237	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TF4911024M	4.50
5514	84818	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) X TF49110MF	4.50
5514	81231	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TF49DTEL	1.10
5514	81240	SMONTAGGIO SELLERIA IMBOTTITA (SEDUTA + SCHIENALE) x TMN313SNUM	7.00
5602	115842	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TBMAVASNM1	1.10
5602	105853	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TCMANF18_1	1.50
5602	106009	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TCMANF18_2	1.50
5602	111445	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4901222	1.50
5602	111936	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF490E1829	1.50
5602	104860	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911024M	0.40
5602	104803	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911222	0.40
5602	104806	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911227	0.40
5602	104990	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911227M	0.40
5602	111455	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530GM1	1.10
5602	104811	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530GN1	1.10
5602	111464	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530LU1	1.10
5602	104809	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530N_1	1.10
5602	104810	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530N_2	1.10
5602	105350	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530N_3	1.10
5602	104808	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530N_4	1.10
5602	104807	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530N_6	1.10
5602	111473	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530NU1	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 36/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5602	111481	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530NU2	1.10
5602	111490	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TMBO530NU3	1.10
5602	110555	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TNP4421	0.40
5602	110335	SOST SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TSLURB18R	0.40
4892	105793	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TCMANF18_1	1.20
4892	105943	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TCMANF18_2	1.20
4892	112833	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF39335R	5.00
4892	112452	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF393E1235	5.00
4892	112639	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF393E35F	5.00
4892	112736	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF393E35R	5.00
4892	112935	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF3991235R	5.00
4892	112929	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF399E1235	5.00
4892	113222	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF399E351F	5.00
4892	113126	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF399E35F	5.00
4892	111227	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4901222	1.00
4892	111865	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF490E1829	1.00
4892	104820	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911024M	3.00
4892	104270	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911222	3.00
4892	104301	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911227	2.00
4892	104944	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911227M	3.00
4893	105794	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TCMANF18_1	1.20
4893	105944	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TCMANF18_2	1.20
4893	112832	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF39335R	5.00
4893	112453	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF393E1235	5.00
4893	112638	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF393E35F	5.00
4893	112735	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF393E35R	5.00
4893	112936	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF3991235R	5.00
4893	112928	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF399E1235	5.00
4893	113221	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF399E351F	5.00
4893	113125	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF399E35F	5.00
4893	111228	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4901222	1.00
4893	111866	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF490E1829	1.00
4893	104821	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911024M	3.00
4893	104272	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911222	3.00
4893	104299	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911227	2.00
4893	104945	SOST TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911227M	3.00
4041	73956	SOSTITUZIONE PORTA PASSEGGERI A LIBRO	1.20
4942	78897	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO PAVIMENTO COMPLETO TMBO405N2	122,00
4942	91481	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO PAVIMENTO COMPLETO 12 M. X TMBO407F	122,00
4942	87028	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO PAVIMENTO COMPLETO 12 M. X TMBO530MF	100,00
4942	79124	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO PAVIMENTO COMPLETO 12 M. X TMBO530NM2	100,00
4942	95629	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO PAVIMENTO COMPLETO 12 M. X TMNNL202F	122,00
5910	114972	SOSTITUZIONE BARRA MAGNETO-TERMICI X TF4911222 E TF4911227	5.00
4733	105523	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TBM240LUM1	1.00
4733	105294	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TBM240LUM2	1.00
4733	105636	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TBM240LUM3	1.00
4733	106187	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TBM240LUM4	1.00
4733	105769	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TBM340SNUM	1.00
4733	115790	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TBMAVASNM1	1.10
4733	104904	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TF4911024M	1.00
4733	104648	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TF4911222	1.00
4733	104657	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TF4911227	1.00
4733	105039	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TF4911227M	1.00
4733	111715	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530GM1	1.10
4733	104643	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530GN1	1.10
4733	111663	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530LU1	1.10
4733	104631	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530N_1	1.10
4733	104637	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530N_2	1.10
4733	105388	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530N_3	1.10
4733	104625	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530N_4	1.10
4733	104619	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530N_6	1.10
4733	111516	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530NU1	1.10
4733	111567	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530NU2	1.10
4733	111615	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TMBO530NU3	1.10
4733	110556	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TNP4421	1.10
4733	110271	SOSTITUZIONE BASETTA ATTACCO SPECCHIO X TSLURB18R	1.10
5524	81267	SOSTITUZIONE BASETTE SUPERIORI MANCORRENTI (TUTTE) TBM240LUM2 - LUM3	16.00
5524	103985	SOSTITUZIONE BASETTE SUPERIORI MANCORRENTI (TUTTE) X TBM240NUM1	16.00
4769	115793	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TBMAVASNM1	6.00
4769	104919	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TF4911024M	4.00
4769	104735	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TF4911222	4.00
4769	104736	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TF4911227	4.00
4769	105052	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TF4911227M	4.00
4769	111718	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530GM1	6.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 37/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4769	104732	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530GN1	6.00
4769	111672	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530LU1	6.00
4769	104728	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530N_1	6.00
4769	104730	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530N_2	6.00
4769	105405	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530N_3	6.00
4769	104726	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530N_4	6.00
4769	104724	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530N_6	6.00
4769	111525	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530NU1	6.00
4769	111576	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530NU2	6.00
4769	111624	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TMBO530NU3	6.00
4769	110557	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TNP4421	5.00
4769	110274	SOSTITUZIONE BOTOLA COPERTO X TSLURB18R	5.00
4128	73966	SOSTITUZIONE BRACCETTO INFERIORE CON GIUNTO SFERICO PORTA PASSEGGERI	1.10
1889	73497	SOSTITUZIONE BRACCIO TERGIVETRO X TUTTI BUS	0.40
3420	103988	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TBM240NUM1	1.10
3420	115734	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TBMVASNM1	1.15
3420	93224	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCAC200E1F	1.10
3420	106881	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCAC200E2F	1.10
3420	92917	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCAC200E3F	1.10
3420	95919	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCAC203E9F	1.10
3420	96231	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCACTCC760	1.10
3420	85700	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCI80S1F	1.10
3420	85415	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCI80S2F	1.10
3420	105913	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCMANF18_1	0.40
3420	106037	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCMANF18_2	0.40
3420	89202	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCMANL222F	1.10
3420	84142	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TCUL3131F	1.10
3420	85128	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TD3701230F	1.10
3420	91766	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TD3701235F	1.10
3420	92696	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF3801229F	1.10
3420	92352	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF3801235F	1.10
3420	103776	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF3801238F	1.10
3420	110984	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF38035R	1.10
3420	89720	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF3891235F	1.10
3420	112747	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF39335R	1.10
3420	112538	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF393E1235	1.10
3420	83607	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF393E35F	1.10
3420	112650	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF393E35R	1.10
3420	113021	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF3991235R	1.10
3420	112843	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF399E1235	1.10
3420	84045	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF399E351F	1.10
3420	83788	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF399E35F	1.10
3420	111764	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF4901222	1.15
3420	112000	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF490E1829	1.10
3420	84830	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF49110MF	1.10
3420	91181	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF4911227F	1.10
3420	84583	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF49112M1F	1.10
3420	84372	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TF49112M2F	1.10
3420	88301	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFA050F	1.10
3420	87463	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFA4510F	1.10
3420	87233	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFA45121F	1.10
3420	87612	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFA45122F	1.10
3420	88663	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFA50C13F	1.10
3420	88150	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFA50C18F	1.10
3420	90736	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFSFR160_2	1.10
3420	90547	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TFSFR160F	1.10
3420	106437	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TKSS300F	1.10
3420	91487	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO407F	1.10
3420	87938	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO416CDF	1.10
3420	90875	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO5301F	1.10
3420	83317	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530F	1.10
3420	111711	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530GM1	1.15
3420	104639	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530GN1	1.15
3420	111659	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530LU1	1.15
3420	104627	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530N_1	1.15
3420	104633	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530N_2	1.15
3420	105383	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530N_3	1.15
3420	104621	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530N_4	1.15
3420	104615	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530N_6	1.15
3420	111512	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530NU1	1.15
3420	111563	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530NU2	1.15
3420	111611	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO530NU3	1.15
3420	89461	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMBO550F	1.10
3420	94840	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNNL2022F	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 38/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3420	95635	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNNL202F	1.10
3420	89971	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNNU263F	1.10
3420	90241	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNNU3131F	1.10
3420	94457	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNNU3132F	1.10
3420	93388	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNSU313F	1.10
3420	95217	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TMNUL292F	1.10
3420	110558	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TNP4421	1.15
3420	110204	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TSLURB18R	1.15
3420	86009	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO DESTRO X TVHAG300F	1.10
5603	105525	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM1	1.10
5603	105295	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM2	1.10
5603	105638	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM3	1.10
5603	106190	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM4	1.10
5603	105771	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TBM340SNUM	1.10
5603	105917	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCMANF18_1	1.10
5603	106041	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TCMANF18_2	1.10
5603	112748	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF39335R	1.10
5603	112537	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF393E1235	1.10
5603	112555	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF393E35F	1.10
5603	112651	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF393E35R	1.10
5603	113020	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF3991235R	1.10
5603	112844	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF399E1235	1.10
5603	113138	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF399E351F	1.10
5603	113048	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF399E35F	1.10
5603	111769	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF4901222	1.10
5603	112005	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF490E1829	1.10
5603	104905	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF4911024M	1.10
5603	104651	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF4911222	1.10
5603	104658	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF4911227	1.10
5603	105040	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO INTERNO X TF4911227M	1.10
4726	115787	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TBMAVASNM1	1.15
4726	105914	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TCMANF18_1	1.10
4726	106038	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TCMANF18_2	1.10
4726	112749	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF39335R	1.10
4726	112536	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF393E1235	1.10
4726	112556	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF393E35F	1.10
4726	112652	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF393E35R	1.10
4726	113019	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF3991235R	1.10
4726	112845	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF399E1235	1.10
4726	113139	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF399E351F	1.10
4726	113049	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF399E35F	1.10
4726	111765	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF4901222	1.15
4726	112001	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TF490E1829	1.10
4726	111712	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530GM1	1.15
4726	104640	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530GN1	1.15
4726	111660	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530LU1	1.15
4726	104628	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530N_1	1.15
4726	104634	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530N_2	1.15
4726	105384	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530N_3	1.15
4726	104622	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530N_4	1.15
4726	104616	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530N_6	1.15
4726	111513	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530NU1	1.15
4726	111564	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530NU2	1.15
4726	111612	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TMBO530NU3	1.15
4726	110559	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TNP4421	1.15
4726	110268	SOSTITUZIONE BRACCIO SPECCHIO SINISTRO X TSLURB18R	1.15
4782	104775	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530GN1	0.40
4782	111670	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530LU1	0.40
4782	104766	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_1	0.40
4782	104771	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_2	0.40
4782	105403	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_3	0.40
4782	104761	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_4	0.40
4782	104757	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_6	0.40
4782	111523	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU1	0.40
4782	111574	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU2	0.40
4782	111622	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU3	0.40
4782	110560	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TNP4421	0.40
4782	110280	SOSTITUZIONE BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERI X TSLURB18R	0.40
2619	73774	SOSTITUZIONE CAVO EMERGENZA E GUAINA X TUTTI	1.20
1496	73773	SOSTITUZIONE CAVO EMERGENZA PORTA X TUTTI	1.20
3884	73776	SOSTITUZIONE CAVO GUAINA E LEVA EMERGENZA X TUTTI	2.00
4933	76523	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA	0.40
4933	93253	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCAC200E1F	0.40
4933	106809	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCAC200E2F	0.40

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4933	92921	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCAC200E3F	0.40
4933	95931	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCAC203E9F	0.40
4933	96236	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCACTCC760	0.40
4933	115440	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCALEIBR_4	0.40
4933	114944	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCALETERB2	0.40
4933	115220	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCALETERB3	0.40
4933	85684	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCI80S1F	0.40
4933	85420	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCI80S2F	0.40
4933	89207	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCMANL222F	0.40
4933	84145	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TCUL3131F	0.40
4933	85133	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TD3701230F	0.40
4933	91771	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TD3701235F	0.40
4933	109522	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF37035HR	0.40
4933	109211	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF370S30R	0.40
4933	92744	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3801229F	0.40
4933	92358	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3801235F	0.40
4933	103784	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3801238F	0.40
4933	110880	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF38035R	0.40
4933	89729	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3891235F	0.40
4933	108893	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3911229R	0.40
4933	109793	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3911235R	0.40
4933	108377	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF39335R	0.40
4933	83584	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF393E35F	0.40
4933	110027	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF397E35R	0.40
4933	108611	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF3991235R	0.40
4933	83902	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF399E351F	0.40
4933	83837	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF399E35F	0.40
4933	84843	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF49110MF	0.40
4933	91187	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF4911227F	0.40
4933	84593	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF49112M1F	0.40
4933	84381	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF49112M2F	0.40
4933	107618	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF6711224R	0.40
4933	108106	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TF6801226R	0.40
4933	88522	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFA050F	0.40
4933	87466	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFA4510F	0.40
4933	87236	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFA45121F	0.40
4933	87804	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFA45122F	0.40
4933	88720	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFA50C13F	0.40
4933	88107	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFA50C18F	0.40
4933	90739	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFSFR160_2	0.40
4933	90551	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TFSFR160F	0.40
4933	106443	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TKSS300F	0.40
4933	91490	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO407F	0.40
4933	87944	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO416CDF	0.40
4933	114108	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO520102	0.40
4933	90883	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO5301F	0.40
4933	83378	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO530F	0.40
4933	114412	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO5501	0.40
4933	89470	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMBO550F	0.40
4933	94846	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNNL2022F	0.40
4933	95640	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNNL202F	0.40
4933	89974	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNNU263F	0.40
4933	90244	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNNU3131F	0.40
4933	94481	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNNU3132F	0.40
4933	93392	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNSU313F	0.40
4933	95047	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TMNUL292F	0.40
4933	110742	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TNP4421	0.40
4933	110310	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TSLURB18R	0.40
4933	86019	SOSTITUZIONE CERNIERA DIVISORIO AUTISTA X TVHAG300F	0.40
1423	73694	SOSTITUZIONE CERNIERA SPORTELLO CON SNODO X TUTTI	0.40
2234	73696	SOSTITUZIONE CERNIERA SPORTELLO X TUTTI	0.40
5781	111105	SOSTITUZIONE COMPLETA FONOASSORBENTE VANO CRT X TF4911222	24.00.00
5781	111106	SOSTITUZIONE COMPLETA FONOASSORBENTE VANO CRT X TF4911227	16.00
5892	113891	SOSTITUZIONE COMPLETA FONOASSORBENTE VANO MOTORE TF4911227/TF4911222	23.00
4777	115794	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TBMAVASNM1	2.00
4777	104920	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TF4911024M	2.00
4777	104734	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TF4911222	2.00
4777	104737	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TF4911227	2.00
4777	105053	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TF4911227M	2.00
4777	111719	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMBO530GM1	2.00
4777	104733	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMBO530GN1	2.00
4777	111673	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMBO530LU1	2.00
4777	104729	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMBO530N_1	2.00
4777	104731	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMBO530N_2	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 40/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4777	105406	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMO530N_3	2.00
4777	104727	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMO530N_4	2.00
4777	104725	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMO530N_6	2.00
4777	111526	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMO530NU1	2.00
4777	111577	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMO530NU2	2.00
4777	111625	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TMO530NU3	2.00
4777	110562	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TNP4421	1.20
4777	110276	SOSTITUZIONE COPERCHIO E MECCANISMO BOTOLA COPERTO X TSLURB18R	1.20
625	105524	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM1	0.40
625	105291	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM2	0.40
625	105637	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM3	0.40
625	106186	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TBM240LUM4	0.40
625	105770	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TBM340SNUM	0.40
625	115678	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TBMVASNM1	0.40
625	105912	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TCMANF18_1	0.40
625	106036	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TCMANF18_2	0.40
625	112750	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF39335R	0.40
625	112535	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF393E1235	0.40
625	112557	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF393E35F	0.40
625	112653	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF393E35R	0.40
625	113018	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF3991235R	0.40
625	112846	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF399E1235	0.40
625	113140	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF399E351F	0.40
625	113050	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF399E35F	0.40
625	111768	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF4901222	0.40
625	112004	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF490E1829	0.40
625	104899	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF4911024M	0.40
625	104645	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF4911222	0.40
625	104652	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF4911227	0.40
625	105034	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TF4911227M	0.40
625	111716	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530GM1	0.40
625	104644	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530GN1	0.40
625	111664	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530LU1	0.40
625	104632	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530N_1	0.40
625	104638	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530N_2	0.40
625	105387	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530N_3	0.40
625	104626	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530N_4	0.40
625	104620	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530N_6	0.40
625	111517	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530NU1	0.40
625	111568	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530NU2	0.40
625	111616	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TMO530NU3	0.40
625	110563	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TNP4421	0.40
625	110131	SOSTITUZIONE COPPA + VETRO SPECCHIO INTERNO X TSLURB18R	0.40
4727	105918	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TCMANF18_1	0.40
4727	106042	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TCMANF18_2	0.40
4727	112751	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF39335R	0.40
4727	112534	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF393E1235	0.40
4727	112558	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF393E35F	0.40
4727	112654	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF393E35R	0.40
4727	113017	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF3991235R	0.40
4727	112847	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF399E1235	0.40
4727	113141	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF399E351F	0.40
4727	113051	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF399E35F	0.40
4727	111762	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF4901222	0.40
4727	111998	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF490E1829	0.40
4727	104900	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF4911024M	0.40
4727	104649	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF4911222	0.40
4727	104653	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF4911227	0.40
4727	105035	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO DX X TF4911227M	0.40
4728	105919	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TCMANF18_1	0.40
4728	106043	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TCMANF18_2	0.40
4728	112752	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF39335R	0.40
4728	112533	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF393E1235	0.40
4728	112559	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF393E35F	0.40
4728	112655	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF393E35R	0.40
4728	113016	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF3991235R	0.40
4728	112848	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF399E1235	0.40
4728	113142	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF399E351F	0.40
4728	113052	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF399E35F	0.40
4728	111763	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF4901222	0.40
4728	111999	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF490E1829	0.40
4728	104901	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF4911024M	0.40
4728	104650	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF4911222	0.40
4728	104654	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF4911227	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 41/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4728	105036	SOSTITUZIONE COPPA SPECCHIO SX X TF4911227M	0.40
4193	73976	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE	1.10
4193	104001	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TBM240NUM1	0.40
4193	93233	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCAC200E1F	0.40
4193	106905	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCAC200E2F	0.40
4193	92931	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCAC200E3F	0.40
4193	95939	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCAC203E9F	0.40
4193	96240	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCACTCC760	0.40
4193	115411	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCALEIBR_4	1.10
4193	114891	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCALETERB2	1.10
4193	115184	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCALETERB3	1.10
4193	85673	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCI80S1F	0.40
4193	85434	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCI80S2F	0.40
4193	89216	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCMANL222F	0.40
4193	84152	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TCUL3131F	0.40
4193	85146	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TD3701230F	0.40
4193	91783	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TD3701235F	0.40
4193	109467	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF37035HR	0.40
4193	109156	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF370S30R	0.40
4193	92770	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3801229F	0.40
4193	92363	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3801235F	0.40
4193	103791	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3801238F	0.40
4193	110851	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF38035R	0.40
4193	89734	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3891235F	0.40
4193	108857	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3911229R	0.40
4193	109757	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3911235R	0.40
4193	108341	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF39335R	0.40
4193	83608	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF393E35F	0.40
4193	109989	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF397E35R	0.40
4193	108573	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF3991235R	0.40
4193	83858	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF399E351F	0.40
4193	83806	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF399E35F	0.40
4193	84850	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF49110MF	0.40
4193	91204	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF4911227F	0.40
4193	84599	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF49112M1F	0.40
4193	84387	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF49112M2F	0.40
4193	107083	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF50CNGF	0.40
4193	107694	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF6711224R	0.40
4193	108075	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TF6801226R	0.40
4193	88482	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFA050F	0.40
4193	87472	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFA4510F	0.40
4193	87243	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFA45121F	0.40
4193	87849	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFA45122F	0.40
4193	88780	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFA50C13F	0.40
4193	88275	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFA50C18F	0.40
4193	90741	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFSFR160_2	0.40
4193	90554	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TFSFR160F	0.40
4193	106453	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TKSS300F	0.40
4193	91498	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMBO407F	0.40
4193	87949	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMBO416CDF	0.40
4193	114058	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMBO520102	1.10
4193	114363	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMBO5501	1.10
4193	89478	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMBO550F	0.40
4193	94856	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNNL2022F	0.40
4193	95650	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNNL202F	0.40
4193	89984	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNNU263F	0.40
4193	90251	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNNU3131F	0.40
4193	94470	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNNU3132F	0.40
4193	93403	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNSU313F	0.40
4193	95015	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TMNUL292F	0.40
4193	110745	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TNP4421	0.40
4193	110234	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TSLURB18R	0.40
4193	86040	SOSTITUZIONE CORNICE PORTA SUL MONTANTE X TVHAG300F	0.40
2243	93095	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCAC200E1F	1.10
2243	106873	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCAC200E2F	1.10
2243	93051	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCAC200E3F	1.10
2243	96100	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCAC203E9F	1.10
2243	115383	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCALEIBR_4	1.10
2243	114858	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCALETERB2	1.10
2243	115143	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCALETERB3	1.10
2243	89346	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCMANL222F	1.10
2243	84290	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TCUL3131F	1.10
2243	85303	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TD3701230F	1.10
2243	91787	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TD3701235F	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 42/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2243	109389	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF37035HR	1.10
2243	109078	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF370S30R	1.10
2243	92659	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF3801229F	1.10
2243	92364	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF3801235F	1.10
2243	103793	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF3801238F	1.10
2243	110832	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF38035R	1.10
2243	108801	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF3911229R	1.10
2243	109701	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF3911235R	1.10
2243	108285	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF39335R	1.10
2243	83514	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF393E35F	1.10
2243	109962	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF397E35R	1.10
2243	108546	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF3991235R	1.10
2243	91367	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF4911227F	1.10
2243	107632	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF6711224R	1.10
2243	108004	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TF6801226R	1.10
2243	88450	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TFA050F	1.10
2243	87580	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TFA4510F	1.10
2243	87351	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TFA45121F	1.10
2243	87736	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TFA45122F	1.10
2243	88580	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TFA50C13F	1.10
2243	88091	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TFA50C18F	1.10
2243	106457	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TKSS300F	1.10
2243	91628	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMBO407F	1.10
2243	88025	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMBO416CDF	1.10
2243	114021	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMBO520102	1.10
2243	114325	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMBO5501	1.10
2243	94991	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMNNL2022F	1.10
2243	95781	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMNNL202F	1.10
2243	90253	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMNNU3131F	1.10
2243	94450	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMNNU3132F	1.10
2243	93405	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMNSU313F	1.10
2243	95253	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TMNUL292F	1.10
2243	110800	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TNP4421	1.10
2243	110189	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANGOLARE DESTRO ALè X TSLURB18R	1.10
5700	112425	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX TBM3211SNS	4.50
5700	112427	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX TBM3211SNU	4.50
5700	115893	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TBMAVASNM1	5.00
5700	112389	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TCACTCM890	5.00
5700	105940	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TCMANF18_1	5.00
5700	106082	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TCMANF18_2	5.00
5700	111173	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TF4901222	1.50
5700	111860	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TF490E1829	1.50
5700	111165	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530GM1	5.00
5700	104797	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530GN1	5.00
5700	111166	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530LU1	5.00
5700	104788	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530N_1	5.00
5700	104792	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530N_2	5.00
5700	105408	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530N_3	5.00
5700	104784	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530N_4	5.00
5700	104780	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530N_6	5.00
5700	111162	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530NU1	5.00
5700	111163	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530NU2	5.00
5700	111164	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TMBO530NU3	5.00
5700	110564	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TNP4421	5.00
5700	110395	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE DX X TSLURB18R	5.00
5701	112424	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX TBM3211SNS	4.50
5701	112426	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX TBM3211SNU	4.50
5701	115894	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TBMAVASNM1	5.00
5701	112390	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TCACTCM890	5.00
5701	105941	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TCMANF18_1	5.00
5701	106083	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TCMANF18_2	5.00
5701	111183	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TF4901222	1.50
5701	111861	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TF490E1829	1.50
5701	111167	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530GM1	5.00
5701	104796	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530GN1	5.00
5701	111171	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530LU1	5.00
5701	104789	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530N_1	5.00
5701	104793	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530N_2	5.00
5701	105409	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530N_3	5.00
5701	104785	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530N_4	5.00
5701	104781	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530N_6	5.00
5701	111168	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530NU1	5.00
5701	111169	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530NU2	5.00
5701	111170	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TMBO530NU3	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 43/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5701	110565	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TNP4421	5.00
5701	110396	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE SX X TSLURB18R	5.00
2610	73990	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE	1.10
2610	104004	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TBM240NUM1	1.10
2610	93097	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCAC200E1F	1.10
2610	106874	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCAC200E2F	1.10
2610	92934	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCAC200E3F	1.10
2610	95941	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCAC203E9F	1.10
2610	96241	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCACTCC760	1.10
2610	115389	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCALEIBR_4	1.10
2610	114860	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCALETERB2	1.10
2610	115149	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCALETERB3	1.10
2610	85694	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TC180S1F	1.10
2610	85439	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TC180S2F	1.10
2610	89219	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCMANL222F	1.10
2610	84155	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TCUL3131F	1.10
2610	85151	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TD3701230F	1.10
2610	91789	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TD3701235F	1.10
2610	109394	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF37035HR	1.10
2610	109083	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF370S30R	1.10
2610	92668	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3801229F	1.10
2610	92366	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3801235F	1.10
2610	103795	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3801238F	1.10
2610	110924	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF38035R	1.10
2610	89736	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3891235F	1.10
2610	108805	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3911229R	1.10
2610	109705	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3911235R	1.10
2610	108289	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF39335R	1.10
2610	83519	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF393E35F	1.10
2610	109965	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF397E35R	1.10
2610	108549	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF3991235R	1.10
2610	84034	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF399E351F	1.10
2610	83780	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF399E35F	1.10
2610	84852	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF49110MF	1.10
2610	91207	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF4911227F	1.10
2610	84601	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF49112M1F	1.10
2610	84389	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF49112M2F	1.10
2610	107084	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF50CNGF	1.10
2610	107635	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF6711224R	1.10
2610	108007	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TF6801226R	1.10
2610	88517	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFA050F	1.10
2610	87474	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFA4510F	1.10
2610	87246	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFA45121F	1.10
2610	87737	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFA45122F	1.10
2610	88612	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFA50C13F	1.10
2610	88146	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFA50C18F	1.10
2610	90743	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFSFR160_2	1.10
2610	90556	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TFSFR160F	1.10
2610	106459	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TKSS300F	1.10
2610	91501	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO407F	1.10
2610	87951	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO416CDF	1.10
2610	114026	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO520102	1.10
2610	90899	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO5301F	1.10
2610	83303	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO530F	1.10
2610	114330	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO5501	1.10
2610	89480	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMBO550F	1.10
2610	94861	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNNL2022F	1.10
2610	95653	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNNL202F	1.10
2610	89987	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNNU263F	1.10
2610	90255	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNNU3131F	1.10
2610	94484	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNNU3132F	1.10
2610	93407	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNSU313F	1.10
2610	95142	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TMNUL292F	1.10
2610	110746	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TNP4421	1.10
2610	110196	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TSLURB18R	1.10
2610	86043	SOSTITUZIONE CRISTALLO CARTELLO INDICATORE ANTERIORE CON GUARNIZIONE X TVHAG300F	1.10
2389	93093	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TCAC200E1F	2.00
2389	92935	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TCAC200E3F	2.00
2389	95942	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TCAC203E9F	2.00
2389	96242	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TCACTCC760	2.00
2389	85643	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TC180S1F	2.00
2389	85440	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TC180S2F	2.00
2389	89220	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TCMANL222F	2.00
2389	84156	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TCUL3131F	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 44/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2389	85152	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TD3701230F	2.00
2389	91790	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TD3701235F	2.00
2389	92666	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF3801229F	2.00
2389	92367	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF3801235F	2.00
2389	103796	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF3801238F	2.00
2389	89737	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF3891235F	2.00
2389	83523	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF393E35F	2.00
2389	84032	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF399E351F	2.00
2389	83778	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF399E35F	2.00
2389	84853	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF49110MF	2.00
2389	91208	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF4911227F	2.00
2389	84602	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF49112M1F	2.00
2389	84390	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TF49112M2F	2.00
2389	88516	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFA050F	2.00
2389	87475	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFA4510F	2.00
2389	87247	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFA45121F	2.00
2389	87752	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFA45122F	2.00
2389	88581	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFA50C13F	2.00
2389	88145	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFA50C18F	2.00
2389	90744	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFSFR160_2	2.00
2389	90557	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TFSFR160F	2.00
2389	91502	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMBO407F	2.00
2389	87952	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMBO416CDF	2.00
2389	90900	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMBO5301F	2.00
2389	83300	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMBO530F	2.00
2389	89481	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMBO550F	2.00
2389	94862	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNNL2022F	2.00
2389	95654	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNNL202F	2.00
2389	89988	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNNU263F	2.00
2389	90256	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNNU3131F	2.00
2389	94482	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNNU3132F	2.00
2389	93408	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNSU313F	2.00
2389	95140	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TMNUL292F	2.00
2389	86044	SOSTITUZIONE CRISTALLO INCOLLATO NUMERATORE ANTERIORE X TVHAG300F	2.00
2755	105542	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TBM240LUM1	2.00
2755	105313	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TBM240LUM2	2.00
2755	105655	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TBM240LUM3	2.00
2755	106210	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TBM240LUM4	2.00
2755	104006	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TBM240NUM1	2.00
2755	93220	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCAC200E1F	1.20
2755	106799	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCAC200E2F	1.20
2755	92936	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCAC200E3F	1.20
2755	95943	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCAC203E9F	1.20
2755	96243	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCACTCC760	1.20
2755	85671	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCI80S1F	1.20
2755	85441	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCI80S2F	1.20
2755	105939	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCMANF18_1	2.00
2755	106086	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCMANF18_2	2.00
2755	89221	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCMANL222F	1.20
2755	84157	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TCUL3131F	1.20
2755	85153	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TD3701230F	1.20
2755	91791	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TD3701235F	1.20
2755	92676	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF3801229F	1.20
2755	92368	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF3801235F	1.20
2755	103797	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF3801238F	1.20
2755	110830	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF38035R	1.20
2755	89738	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF3891235F	1.20
2755	83563	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF393E35F	1.20
2755	84039	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF399E351F	1.20
2755	83782	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF399E35F	1.20
2755	104817	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF4911024M	1.50
2755	84854	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF49110MF	1.20
2755	104248	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF4911222	1.50
2755	104249	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF4911227	1.50
2755	91209	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF4911227F	1.20
2755	104941	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF4911227M	1.50
2755	84603	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF49112M1F	1.20
2755	84391	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TF49112M2F	1.20
2755	88541	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFA050F	1.20
2755	87476	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFA4510F	1.20
2755	87248	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFA45121F	1.20
2755	87741	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFA45122F	1.20
2755	88616	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFA50C13F	1.20
2755	88048	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFA50C18F	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 45/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2755	90745	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFSFR160_2	1.20
2755	90558	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TFSFR160F	1.20
2755	106461	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TKSS300F	1.20
2755	91503	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMB0407F	1.20
2755	87953	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMB0416CDF	1.20
2755	90901	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMB05301F	1.20
2755	83307	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMB0530F	1.20
2755	111184	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMB0530GM1	4.00
2755	89482	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMB0550F	1.20
2755	94863	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNNL2022F	1.20
2755	95655	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNNL202F	1.20
2755	89989	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNNU263F	1.20
2755	90257	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNNU3131F	1.20
2755	94486	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNNU3132F	1.20
2755	93409	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNSU313F	1.20
2755	95122	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TMNUL292F	1.20
2755	86045	SOSTITUZIONE CRISTALLO INDICATORE LINEA POSTERIORE X TVHAG300F	1.20
5702	112412	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO TMB0510_2	7.00
5702	105541	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TBM240LUM1	3.00
5702	105314	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TBM240LUM2	3.00
5702	105654	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TBM240LUM3	3.00
5702	106207	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TBM240LUM4	3.00
5702	105787	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TBM340SNUM	5.00
5702	115895	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TBMVASNM1	6.00
5702	105934	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TCMAF18_1	5.00
5702	106085	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TCMAF18_2	5.00
5702	113033	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF39335R	4.00
5702	113031	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF393E1235	4.00
5702	113034	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF393E35F	4.00
5702	113032	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF393E35R	4.00
5702	113030	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF3991235F	4.00
5702	113029	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF399E1235	4.00
5702	113130	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF399E351F	4.00
5702	113040	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF399E35F	4.00
5702	111172	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF4901222	2.00
5702	111862	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF490E1829	1.50
5702	104802	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF4911222	4.00
5702	104799	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TF4911227	4.00
5702	111174	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530GM1	6.00
5702	104795	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530GN1	7.00
5702	111175	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530LU1	7.00
5702	104790	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530N_1	6.00
5702	104794	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530N_2	6.00
5702	105411	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530N_3	6.00
5702	104786	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530N_4	6.00
5702	104782	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530N_6	6.00
5702	111176	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530NU1	7.00
5702	111177	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530NU2	7.00
5702	111178	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TMB0530NU3	7.00
5702	110567	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TNP4421	7.00
5702	110397	SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO X TSLURB18R	7.00
2389	106792	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE INCOLLATO X TCAC200E2F	2.00
2389	110913	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE INCOLLATO X TF38035R	2.00
2389	106460	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE INCOLLATO X TKSS300F	2.00
2389	110566	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE INCOLLATO X TNP4421	4.00
2389	110193	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE INCOLLATO X TSLURB18R	4.00
2389	105540	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TBM240LUM1	4.00
2389	105309	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TBM240LUM2	4.00
2389	105653	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TBM240LUM3	4.00
2389	106205	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TBM240LUM4	4.00
2389	104005	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TBM240NUM1	4.00
2389	105786	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TBM340SNUM	4.00
2389	105938	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TCMAF18_1	4.00
2389	106084	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TCMAF18_2	4.00
2389	104922	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TF4911024M	3.00
2389	104921	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TF4911222	3.00
2389	104923	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TF4911227	3.00
2389	104940	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TF4911227M	3.00
2389	111181	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMB0530GM1	3.00
2389	104221	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMB0530GN1	5.00
2389	104219	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMB0530N_1	5.00
2389	104220	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMB0530N_2	5.00
2389	111179	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMB0530N_3	5.00
2389	104218	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMB0530N_4	5.00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2389	111180	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMO530N_5	5.00
2389	104217	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE ANTERIORE X TMO530N_6	5.00
5601	111202	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TBM240LUM1	2.00
5601	111203	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TBM240LUM2	2.00
5601	111204	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TBM240LUM3	2.00
5601	111205	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TBM240LUM4	2.00
5601	111206	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TBM340SNUM	2.00
5601	111207	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TCMANF18_1	3.00
5601	111208	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TCMANF18_2	3.00
5601	111209	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TF4911024M	2.00
5601	111210	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TF4911222	2.00
5601	111212	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TF4911227M	2.00
5601	111211	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TF491127	2.00
5601	111213	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530GM1	4.00
5601	111214	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530GN1	4.00
5601	111215	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530LU1	4.00
5601	111216	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530N_1	4.00
5601	111217	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530N_2	4.00
5601	111218	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530N_3	4.00
5601	111219	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530N_4	4.00
5601	111220	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530N_5	4.00
5601	111221	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530N_6	4.00
5601	111222	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530NU1	4.00
5601	111223	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530NU2	4.00
5601	111224	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE INCOLLATO X TMO530NU3	4.00
5601	112422	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE X TBM220LS	1.50
5601	115841	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE LATERALE X TBMAVASNM1	4.00
2755	115729	SOSTITUZIONE CRISTALLO NUMERATORE POSTERIORE X TBMAVASNM1	4.00
5699	115892	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TBMAVASNM1	10.00
5699	112388	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TCACTCM890	6.00
5699	112386	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TCBUS812AS	9.00
5699	112387	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TCBUS812AU	9.00
5699	112835	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF39335R	12.00
5699	112450	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF393E1235	12.00
5699	112641	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF393E35F	12.00
5699	112738	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF393E35R	12.00
5699	112933	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF3991235R	12.00
5699	112931	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF399E1235	12.00
5699	113224	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF399E351F	12.00
5699	113128	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF399E35F	12.00
5699	112420	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF4801221	3.00
5699	111859	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TF490E1829	3.00
5699	112383	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TMO550L	13.00
5699	111889	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TVHAG300	7.00
5699	111891	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TVHAG300_2	7.00
5699	111890	SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA X TVHAG300F	7.00
4187	73971	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO	7.00
4187	104009	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TBM240NUM1	7.00
4187	93237	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCAC200E1F	7.00
4187	106901	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCAC200E2F	7.00
4187	92939	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCAC200E3F	7.00
4187	95946	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCAC203E9F	7.00
4187	96246	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCACTCC760	7.00
4187	115407	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCALEIBR_4	7.00
4187	114875	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCALETERB2	7.00
4187	115180	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCALETERB3	7.00
4187	85696	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCI80S1F	7.00
4187	85444	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCI80S2F	7.00
4187	89224	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCMANL222F	7.00
4187	84160	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TCUL3131F	7.00
4187	85156	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TD3701230F	7.00
4187	91792	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TD3701235F	7.00
4187	109462	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF37035HR	7.00
4187	109151	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF370S30R	7.00
4187	92713	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3801229F	7.00
4187	92369	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3801235F	7.00
4187	103798	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3801238F	7.00
4187	110846	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF38035R	7.00
4187	89739	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3891235F	7.00
4187	108852	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3911229R	7.00
4187	109752	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3911235R	7.00
4187	108336	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF39335R	7.00
4187	83550	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF393E35F	7.00
4187	109984	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF397E35R	7.00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4187	108568	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF3991235R	7.00
4187	83853	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF399E351F	7.00
4187	83801	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF399E35F	7.00
4187	84857	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF49110MF	7.00
4187	91212	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF4911227F	7.00
4187	84604	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF49112M1F	7.00
4187	84394	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF49112M2F	7.00
4187	107087	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF50CNGF	7.00
4187	107690	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF6711224R	7.00
4187	108070	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TF6801226R	7.00
4187	88477	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFA050F	7.00
4187	87479	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFA4510F	7.00
4187	87251	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFA45121F	7.00
4187	87842	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFA45122F	7.00
4187	88775	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFA50C13F	7.00
4187	88270	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFA50C18F	7.00
4187	90746	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFSFR160_2	7.00
4187	90559	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TFSFR160F	7.00
4187	106462	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TKSS300F	7.00
4187	91506	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMBO407F	7.00
4187	87956	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMO416CDF	7.00
4187	114053	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMO520102	7.00
4187	90902	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMO5301F	7.00
4187	83334	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMO530F	7.00
4187	114358	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMO5501	7.00
4187	89485	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMO550F	7.00
4187	94866	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNNL2022F	7.00
4187	95658	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNNL202F	7.00
4187	89992	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNNU263F	7.00
4187	90258	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNNU3131F	7.00
4187	94465	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNNU3132F	7.00
4187	93410	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNSU313F	7.00
4187	95270	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TMNUL292F	7.00
4187	110748	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TNP4421	7.00
4187	110229	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TSLURB18R	7.00
4187	86048	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI INCOLLATO X TVHAG300F	7.00
4186	73970	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE	1.10
4186	104010	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TBM240NUM1	1.10
4186	93112	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCAC200E1F	1.10
4186	106899	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCAC200E2F	1.10
4186	92940	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCAC200E3F	1.10
4186	95947	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCAC203E9F	1.10
4186	96247	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCACTCC760	1.10
4186	115406	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCALEIBR_4	1.10
4186	114874	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCALETERB2	1.10
4186	115187	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCALETERB3	1.10
4186	85695	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TC180S1F	1.10
4186	85445	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TC180S2F	1.10
4186	89225	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCMANL222F	1.10
4186	84161	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TCOL3131F	1.10
4186	85157	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TD3701230F	1.10
4186	91793	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TD3701235F	1.10
4186	109461	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF37035HR	1.10
4186	109150	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF370S30R	1.10
4186	92712	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3801229F	1.10
4186	92370	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3801235F	1.10
4186	103799	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3801238F	1.10
4186	110847	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF38035R	1.10
4186	89740	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3891235F	1.10
4186	108851	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3911229R	1.10
4186	109751	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3911235R	1.10
4186	108335	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF39335R	1.10
4186	83549	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF393E35F	1.10
4186	109983	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF397E35R	1.10
4186	108567	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF3991235R	1.10
4186	83852	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF399E351F	1.10
4186	83800	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF399E35F	1.10
4186	84858	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF49110MF	1.10
4186	91213	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF4911227F	1.10
4186	84605	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF49112M1F	1.10
4186	84395	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF49112M2F	1.10
4186	107088	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF50CNGF	1.10
4186	107689	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF6711224R	1.10
4186	108069	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TF6801226R	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4186	88476	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFA050F	1.10
4186	87480	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFA4510F	1.10
4186	87252	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFA45121F	1.10
4186	87841	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFA45122F	1.10
4186	88774	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFA50C13F	1.10
4186	88269	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFA50C18F	1.10
4186	90747	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFSFR160_2	1.10
4186	90560	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TFSFR160F	1.10
4186	106463	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TKSS300F	1.10
4186	91507	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO407F	1.10
4186	87957	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO416CDF	1.10
4186	114052	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO520102	1.10
4186	90903	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO5301F	1.10
4186	83333	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO530F	1.10
4186	114357	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO5501	1.10
4186	89486	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMBO550F	1.10
4186	94867	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNNL2022F	1.10
4186	95659	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNNL202F	1.10
4186	89993	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNNU263F	1.10
4186	90259	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNNU3131F	1.10
4186	94464	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNNU3132F	1.10
4186	93411	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNSU313F	1.10
4186	95269	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TMNUL292F	1.10
4186	110749	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TNP4421	1.10
4186	110228	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TSLURB18R	1.10
4186	86049	SOSTITUZIONE CRISTALLO PORTA PASSEGGERI SU GUARNIZIONE X TVHAG300F	1.10
4778	76522	SOSTITUZIONE DOPPIO SEDILE PASSEGGERI X TUTTI I BUS	1.10
5845	114505	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA PORTA 1 X TBMAVALUM1	2.00
5846	114506	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA PORTA 2 TBMAVALUM1	2.00
5847	114507	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA PORTA 3 X TBMAVALUM1	2.00
5848	114508	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA PORTA 4 X TBMAVALUM1	2.00
4127	73965	SOSTITUZIONE FILTRO ARIA PORTE	0.40
2837	47882	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47883	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47884	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	1.20
2837	47885	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	1.20
2837	47887	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	1.20
2837	47889	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47891	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47893	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47894	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47900	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47901	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47902	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47903	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47904	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47906	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47907	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47908	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47909	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47928	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47929	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47931	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	47932	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X	2.00
2837	93098	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCAC200E1F	1.20
2837	106817	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCAC200E2F	1.20
2837	92954	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCAC200E3F	1.20
2837	95959	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCAC203E9F	2.00
2837	114861	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCALETERB2	1.20
2837	115153	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCALETERB3	1.20
2837	89236	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCMANL222F	2.00
2837	84174	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TCUL3131F	2.00
2837	92679	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF3801229F	2.00
2837	92383	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF3801235F	2.00
2837	103814	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF3801238F	2.00
2837	110845	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF38035R	2.00
2837	108812	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF3911229R	2.00
2837	109712	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF3911235R	2.00
2837	108296	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF39335R	2.00
2837	83567	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF393E35F	2.00
2837	84871	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF49110MF	2.00
2837	91229	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF4911227F	2.00
2837	107092	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF50CNGF	2.00
2837	107642	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF6711224R	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 49/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2837	108015	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TF6801226R	2.00
2837	87491	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TFA4510F	2.00
2837	91518	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMBO407F	2.00
2837	86636	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNNG272F	2.00
2837	95671	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNNL202F	2.00
2837	90007	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNNU263F	2.00
2837	90273	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNNU3131F	2.00
2837	93901	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNNU313F	2.00
2837	93633	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNRH403F	2.00
2837	93429	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNSU313F	1.20
2837	95380	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNUEL292F	2.00
2837	86850	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNUL310F	2.00
2837	94381	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNUL312F	2.00
2837	99125	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TMNUL313F	2.00
2837	86066	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. FISSO INFE X TVHAG300F	2.00
3030	48860	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48861	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48862	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48863	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48864	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48865	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48866	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48867	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48868	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48869	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48870	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48871	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48872	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48876	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48878	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48879	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48880	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48881	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48882	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48884	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48885	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48886	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48887	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48893	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48901	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48904	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48905	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48906	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	3.00
3030	48907	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48909	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48910	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	48911	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X	2.00
3030	95960	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TCAC203E9F	2.00
3030	85744	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TCI80S1F	2.00
3030	85460	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TCI80S2F	2.00
3030	89237	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TCMANL222F	2.00
3030	84175	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TCUL3131F	2.00
3030	85172	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TD3701230F	2.00
3030	91808	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TD3701235F	2.00
3030	109407	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF37035HR	2.00
3030	109096	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF370S30R	2.00
3030	92670	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF3801229F	2.00
3030	92384	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF3801235F	2.00
3030	103815	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF3801238F	2.00
3030	110962	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF38035R	2.00
3030	108817	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF3911229R	2.00
3030	109717	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF3911235R	2.00
3030	108301	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF39335R	2.00
3030	83573	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF393E35F	2.00
3030	84872	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF49110MF	2.00
3030	91230	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF4911227F	2.00
3030	107093	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF50CNGF	2.00
3030	107647	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF6711224R	2.00
3030	108020	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TF6801226R	2.00
3030	88298	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TFA050F	2.00
3030	87492	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TFA4510F	2.00
3030	87262	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TFA45121F	2.00
3030	87749	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TFA45122F	2.00
3030	88651	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TFA50C13F	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 50/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3030	88056	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TFA50C18F	2.00
3030	106473	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TKSS300F	2.00
3030	91519	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMBO407F	3.00
3030	86637	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNG272F	2.00
3030	94876	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNL2022F	2.00
3030	95672	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNL202F	3.00
3030	90008	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNU263F	2.00
3030	90274	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNU3131F	2.00
3030	94584	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNU3132F	2.00
3030	93957	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNNU313F	2.00
3030	93760	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNRH403F	2.00
3030	95381	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNUEL292F	2.00
3030	95110	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNUL292F	2.00
3030	86851	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNUL310F	2.00
3030	94384	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNUL312F	2.00
3030	99062	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TMNUL313F	2.00
3030	86067	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA CRIST. SUP. FISSO X TVHAG300F	2.00
5	105942	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TCMANF18_1	4.00
5	106089	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TCMANF18_2	4.00
5	111196	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530GM1	4.00
5	104317	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530GN1	4.00
5	111197	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530LU1	4.00
5	104310	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530N_1	4.00
5	104313	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530N_2	4.00
5	105415	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530N_3	4.00
5	104309	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530N_4	4.00
5	104304	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530N_6	4.00
5	111198	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530NU1	4.00
5	111199	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530NU2	4.00
5	111200	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TMBO530NU3	4.00
5	110569	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TNP4421	4.00
5	110112	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA INCOLLATA X TSLURB18R	4.00
5	115607	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TBMAVASNM1	4.00
5	112834	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF39335R	8.00
5	112451	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF393E1235	8.00
5	112640	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF393E35F	8.00
5	112737	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF393E35R	8.00
5	112934	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF3991235R	8.00
5	112930	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF399E1235	8.00
5	113223	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF399E351F	8.00
5	113127	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF399E35F	8.00
5	111201	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF4901222	4.00
5	111864	SOSTITUZIONE FINESTRA AUTISTA X TF490E1829	4.00
2301	115724	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI CON VASISTA X TBMAVASNM1	6.00
2301	73988	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA	6.00
2301	105545	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TBM240LUM1	6.00
2301	105312	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TBM240LUM2	6.00
2301	105657	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TBM240LUM3	6.00
2301	106209	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TBM240LUM4	6.00
2301	105790	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TBM340SNUM	6.00
2301	105935	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TCMANF18_1	6.00
2301	106090	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TCMANF18_2	6.00
2301	104819	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TF4911024M	6.00
2301	104264	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TF4911227	6.00
2301	104943	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TF4911227M	6.00
2301	80123	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TKSS417UL2	0.00
2301	81742	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TKSS417UL3	0.00
2301	80360	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO510_1	0.00
2301	81920	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO510_2	0.00
2301	111191	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530GM1	6.00
2301	104269	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530GN1	6.00
2301	111192	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530LU1	6.00
2301	104266	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530N_1	6.00
2301	104267	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530N_2	6.00
2301	105414	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530N_3	6.00
2301	104265	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530N_4	6.00
2301	104263	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530N_6	6.00
2301	79098	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530NM2	6.00
2301	111193	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530NU1	6.00
2301	111194	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530NU2	6.00
2301	111195	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TMBO530NU3	6.00
2301	110570	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TNP4421	5.00
2301	110190	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA CON VASISTA X TSLURB18R	5.00
2	105544	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TBM240LUM1	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 51/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2	105311	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TBM240LUM2	5.00
2	105658	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TBM240LUM3	5.00
2	106208	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TBM240LUM4	5.00
2	105789	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TBM340SNUM	5.00
2	105936	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TCMANF18_1	5.00
2	106088	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TCMANF18_2	5.00
2	104818	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TF4911024M	5.00
2	104262	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TF4911227	5.00
2	104942	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TF4911227M	5.00
2	111189	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530GM1	6.00
2	104260	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530GN1	6.00
2	111188	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530LU1	6.00
2	104258	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530N_1	6.00
2	104259	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530N_2	6.00
2	105413	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530N_3	6.00
2	104257	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530N_4	6.00
2	104256	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530N_6	6.00
2	111185	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530NU1	6.00
2	111186	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530NU2	6.00
2	111187	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TMBO530NU3	6.00
2	110571	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TNP4421	5.00
2	110111	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI INCOLLATA X TSLURB18R	5.00
2	112382	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI MERCEDES 0550 U INTEGRO 15MT	7.00
2	115606	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TBMVASNM1	6.00
2	113038	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF39335R	8.00
2	112385	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF393E1235	8.00
2	113036	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF393E35F	8.00
2	113037	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF393E35R	8.00
2	113035	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF3991235R	8.00
2	112384	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF399E1235	8.00
2	113129	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF399E351F	8.00
2	113039	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF399E35F	8.00
2	111225	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF4901222	3.00
2	111863	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF490E1829	3.00
2	111226	SOSTITUZIONE FINESTRA PASSEGGERI X TF4911222	2.00
5893	113895	SOSTITUZIONE FONOASSORBENTE SPORTELLO MOTORE IVECO 4911222	4.00
5893	113894	SOSTITUZIONE FONOASSORBENTE SPORTELLO MOTORE IVECO 4911227	4.00
3154	85735	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCI80S1F	0.40
3154	85573	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCI80S2F	0.40
3154	89330	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCMANL222F	0.40
3154	85284	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TD3701230F	0.40
3154	91814	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TD3701235F	0.40
3154	109410	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF37035HR	0.40
3154	109099	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF370S30R	0.40
3154	92688	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3801229F	0.40
3154	92389	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3801235F	0.40
3154	103821	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3801238F	0.40
3154	110973	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF38035R	0.40
3154	108818	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3911229R	0.40
3154	109718	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3911235R	0.40
3154	108302	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF39335R	0.40
3154	83575	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF393E35F	0.40
3154	91343	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4911227F	0.40
3154	107147	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF50CNGF	0.40
3154	107652	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF6711224R	0.40
3154	108025	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF6801226R	0.40
3154	88300	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA050F	0.40
3154	87566	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA4510F	0.40
3154	87339	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA45121F	0.40
3154	87751	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA45122F	0.40
3154	88662	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA50C13F	0.40
3154	88149	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA50C18F	0.40
3154	106478	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TKSS300F	0.40
3154	91611	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMBO407F	0.40
3154	86717	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNG272F	0.40
3154	94971	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNL2022F	0.40
3154	95764	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNL202F	0.40
3154	90104	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNU263F	0.40
3154	94587	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNU3132F	0.40
3154	95492	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUEL292F	0.40
3154	95216	SOSTITUZIONE GANCIO TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUL292F	0.40
4185	73969	SOSTITUZIONE GOMMA BATTUTA PORTA PASSEGGERI	1.10
4185	104026	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TBM240NUM1	1.10
4185	93111	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E1F	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 52/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4185	106900	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E2F	1.10
4185	92959	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E3F	1.10
4185	95969	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCAC203E9F	1.10
4185	96265	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCACTCC760	1.10
4185	115403	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCALEIBR_4	1.10
4185	114941	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCALETERB2	1.10
4185	115179	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCALETERB3	1.10
4185	85678	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TC180S1F	1.10
4185	85469	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TC180S2F	1.10
4185	89245	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCMANL222F	1.10
4185	84182	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TCUL3131F	1.10
4185	85179	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TD3701230F	1.10
4185	91816	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TD3701235F	1.10
4185	109460	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF37035HR	1.10
4185	109149	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF370S30R	1.10
4185	92710	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3801229F	1.10
4185	92392	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3801235F	1.10
4185	103824	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3801238F	1.10
4185	110839	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF38035R	1.10
4185	89759	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3891235F	1.10
4185	108850	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3911229R	1.10
4185	109750	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3911235R	1.10
4185	108334	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF39335R	1.10
4185	83548	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF393E35F	1.10
4185	109982	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF397E35R	1.10
4185	108566	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF3991235R	1.10
4185	83851	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF399E351F	1.10
4185	83799	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF399E35F	1.10
4185	84881	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF49110MF	1.10
4185	91237	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF4911227F	1.10
4185	84620	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF49112M1F	1.10
4185	84408	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF49112M2F	1.10
4185	107097	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF50CNGF	1.10
4185	107688	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF6711224R	1.10
4185	108068	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TF6801226R	1.10
4185	88475	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFA050F	1.10
4185	87499	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFA4510F	1.10
4185	87269	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFA45121F	1.10
4185	87840	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFA45122F	1.10
4185	88773	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFA50C13F	1.10
4185	88268	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFA50C18F	1.10
4185	90748	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFSFR160_2	1.10
4185	90570	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TFSFR160F	1.10
4185	106480	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TKSS300F	1.10
4185	91525	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO407F	1.10
4185	87970	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO416CDF	1.10
4185	114051	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO520102	1.10
4185	90927	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO5301F	1.10
4185	83332	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO530F	1.10
4185	114356	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO5501	1.10
4185	89506	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMBO550F	1.10
4185	94881	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNNL2022F	1.10
4185	95678	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNNL202F	1.10
4185	90014	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNNU263F	1.10
4185	90281	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3131F	1.10
4185	94463	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3132F	1.10
4185	93435	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNSU313F	1.10
4185	95268	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TMNUL292F	1.10
4185	110758	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TNP4421	1.10
4185	110227	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TSLURB18R	1.10
4185	86074	SOSTITUZIONE GOMMA PORTA PASSEGGERI X TVHAG300F	1.10
3640	91526	SOSTITUZIONE GRIGLIA PRESA ARIA X TMBO407F	0.40
3640	53839	SOSTITUZIONE GRIGLIA PRESA ARIA X TMERCO405N2	0.40
3640	95679	SOSTITUZIONE GRIGLIA PRESA ARIA X TMNNL202F	0.40
443	80823	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240LSM1	0.00
443	80812	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240LUIB	0.00
443	80813	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240LUM2	0.00
443	80814	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240LUM3	0.00
443	80815	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240LUM4	0.00
443	80816	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240NUIB	0.00
443	80817	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM240NUM1	0.00
443	80818	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBM340SNUM	0.00
443	77839	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBMAVALUM1	1.20
443	82300	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBMAVALUM2	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 53/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
443	113780	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBMAVALUM3	1.20
443	80819	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBMVIVCUM1	0.00
443	80820	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCAC100E21	0.00
443	93131	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCAC200E1F	1.10
443	106854	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCAC200E2F	1.10
443	92961	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCAC200E3F	1.10
443	95971	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCAC203E9F	1.10
443	96266	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCACTCC760	0.00
443	115327	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCALEIBR_4	1.10
443	114837	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCALETERB2	1.10
443	115074	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCALETERB3	1.10
443	80821	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCARV59E12	0.00
443	85834	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TC180S1F	1.10
443	85471	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TC180S2F	1.10
443	89247	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCMANL222F	1.10
443	84184	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TCUL3131F	1.10
443	85181	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TD3701230F	1.10
443	91818	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TD3701235F	1.10
443	109303	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF37035HR	1.10
443	108992	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF370S30R	1.10
443	92564	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3801229F	1.10
443	92394	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3801235F	1.10
443	103826	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3801238F	1.10
443	110992	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF38035R	1.10
443	89761	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3891235F	1.10
443	108714	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3911229R	1.10
443	109614	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3911235R	1.10
443	108198	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF39335R	1.10
443	83431	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF393E35F	1.10
443	109891	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF397E35R	1.10
443	108475	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF3991235R	1.10
443	83964	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF399E351F	1.10
443	83706	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF399E35F	1.10
443	80822	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF45101	0.00
443	84883	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF49110MF	1.10
443	91239	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF4911227F	1.10
443	80838	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF4911227M	0.00
443	84622	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF49112M1F	1.10
443	84410	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF49112M2F	1.10
443	107098	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF50CNGF	0.00
443	107739	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF6711224R	1.10
443	107919	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TF6801226R	1.10
443	88342	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFA050F	0.00
443	87501	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFA4510F	0.00
443	87271	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFA45121F	0.00
443	87801	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFA45122F	0.00
443	88704	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFA50C13F	0.00
443	88131	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFA50C18F	0.00
443	115512	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFCITELM1	1.20
443	90677	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFSFR160_2	1.10
443	90572	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TFSFR160F	1.10
443	106482	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TKSS300F	1.10
443	80824	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TKSS417UL	0.00
443	80811	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TKSS417UL2	0.00
443	81680	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TKSS417UL3	0.00
443	80826	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMB413CL_2	0.00
443	91529	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO407F	1.10
443	87972	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO416CDF	0.00
443	80827	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO510_1	0.00
443	81991	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO510_2	0.00
443	113938	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO520102	1.10
443	90929	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO5301F	1.10
443	83219	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530F	1.10
443	82184	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530G	0.00
443	82543	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530GF	0.00
443	80828	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530GN1	0.00
443	80829	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530GU1	0.00
443	80830	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530LU1	0.00
443	87067	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530MF	0.00
443	80831	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530N_6	0.00
443	80832	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530NM1	0.00
443	80833	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530NM2	0.00
443	80834	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO530NU3	0.00
443	114239	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO5501	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 54/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
443	89509	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO550F	1.10
443	80835	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMBO550L	0.00
443	80836	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMN313SNUM	0.00
443	80837	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNLIONG1M	0.00
443	80825	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNLIONG2M	0.00
443	86643	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNG272F	1.10
443	94883	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNL2022F	1.10
443	95682	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNL202F	1.10
443	90016	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNU263F	1.10
443	90283	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNU3131F	1.10
443	94656	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNU3132F	1.10
443	93947	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNNU313F	1.10
443	93735	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNRH403F	1.10
443	93437	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNSU313F	1.10
443	95388	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNUEL292F	1.10
443	95081	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNUL292F	1.10
443	86859	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNUL310F	1.10
443	94314	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNUL312F	1.10
443	99127	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TMNUL313F	1.10
443	110521	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TNP4421	0.00
443	110121	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TSLURB18R	0.00
443	86076	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TVHAG300F	1.10
443	77486	SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE TERGIVETRO X TBMVIVCUM1	1.20
443	20625	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TBM220LS	1.10
443	20626	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TBM2211LU	1.10
443	20627	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TBM2301MU	1.10
443	20628	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TBM240LUCN	0.00
443	20629	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TBM3211S	1.10
443	20630	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TBM321U18	1.10
443	20631	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCACCTCM89	1.10
443	20632	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCALEIBRB	1.10
443	20635	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCALETERB	1.10
443	20636	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCBUS812AS	1.10
443	20637	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCBUS812AU	1.10
443	20638	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCBUS8NL26	1.10
443	20639	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCBUS8NL28	1.10
443	20640	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCI80S	1.10
443	20641	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCMANF18	1.10
443	20642	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TCUL313I	1.10
443	20646	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF3701230	1.10
443	20648	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF393E1235	1.10
443	20649	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF399E1235	1.10
443	20650	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF4801221	1.10
443	20651	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF4901222	1.10
443	20652	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF490E1829	1.10
443	20654	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF49101	1.20
443	20655	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF4911024C	1.10
443	20656	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF4911222	1.10
443	20657	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF4911224C	1.10
443	20658	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF4911227	1.10
443	20666	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TF6711224	1.10
443	20668	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TKSS210H	1.10
443	20670	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TKSS210HD	1.10
443	20671	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TKSS211HD	1.10
443	20686	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TM220FLU	1.10
443	20687	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERC413CD	0.00
443	20688	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERC413CD	0.00
443	20689	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERCO4041	1.10
443	20690	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERCO405N	1.10
443	20691	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERCO520I	1.10
443	20692	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERCO530N	1.10
443	20694	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TMERCO550U	1.10
443	20698	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TVHAG300	1.10
443	20699	SOSTITUZIONE GRUPPO TERGIVETRO/MOTORE X TVHAG300	1.10
4188	73972	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI	1.10
4188	104028	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TBM240NUM1	1.10
4188	93114	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E1F	1.10
4188	106902	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E2F	1.10
4188	92962	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E3F	1.10
4188	95972	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCAC203E9F	1.10
4188	96268	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCACTCC760	1.10
4188	115408	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCALEIBR_4	1.10
4188	114889	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCALETERB2	1.10
4188	115183	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCALETERB3	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 55/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4188	85697	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCI80S1F	1.10
4188	85473	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCI80S2F	1.10
4188	89249	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCMANL222F	1.10
4188	84186	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TCUL3131F	1.10
4188	85183	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TD3701230F	1.10
4188	91820	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TD3701235F	1.10
4188	109463	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF37035HR	1.10
4188	109152	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF370S30R	1.10
4188	92715	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3801229F	1.10
4188	92396	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3801235F	1.10
4188	103828	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3801238F	1.10
4188	110840	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF38035R	1.10
4188	89763	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3891235F	1.10
4188	108853	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3911229R	1.10
4188	109753	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3911235R	1.10
4188	108337	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF39335R	1.10
4188	83551	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF393E35F	1.10
4188	109985	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF397E35R	1.10
4188	108569	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF3991235R	1.10
4188	83854	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF399E351F	1.10
4188	83802	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF399E35F	1.10
4188	84884	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF49110MF	1.10
4188	91240	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF4911227F	1.10
4188	84623	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF49112M1F	1.10
4188	84411	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF49112M2F	1.10
4188	107099	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF50CNGF	1.10
4188	107691	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF6711224R	1.10
4188	108071	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TF6801226R	1.10
4188	88478	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFA050F	1.10
4188	87502	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFA4510F	1.10
4188	87273	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFA45121F	1.10
4188	87843	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFA45122F	1.10
4188	88776	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFA50C13F	1.10
4188	88271	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFA50C18F	1.10
4188	90750	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFSFR160_2	1.10
4188	90574	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TFSFR160F	1.10
4188	106484	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TKSS300F	1.10
4188	91531	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO407F	1.10
4188	87973	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO416CDF	1.10
4188	114054	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO520102	1.10
4188	90931	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO5301F	1.10
4188	83335	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO530F	1.10
4188	114359	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO5501	1.10
4188	89511	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMBO550F	1.10
4188	94885	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNNL2022F	1.10
4188	95684	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNNL202F	1.10
4188	90018	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNNU263F	1.10
4188	90285	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3131F	1.10
4188	94466	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3132F	1.10
4188	93438	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNSU313F	1.10
4188	95271	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TMNUL292F	1.10
4188	110762	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TNP4421	1.10
4188	110230	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TSLURB18R	1.10
4188	86078	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE A SPAZZOLA PORTA PASSEGGERI X TVHAG300F	1.10
3850	74025	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA AUTISTA	0.40
3849	74024	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE SPORTELLO BAULIERA	0.40
4191	73975	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE	0.40
4191	104030	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TBM240NUM1	0.40
4191	93258	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCAC200E1F	0.40
4191	106904	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCAC200E2F	0.40
4191	92964	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCAC200E3F	0.40
4191	95975	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCAC203E9F	0.40
4191	96270	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCACTCC760	0.40
4191	115410	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCALEIBR_4	0.40
4191	114879	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCALETERB2	0.40
4191	115189	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCALETERB3	0.40
4191	85691	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCI80S1F	0.40
4191	85475	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCI80S2F	0.40
4191	89251	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCMANL222F	0.40
4191	84188	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TCUL3131F	0.40
4191	85185	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TD3701230F	0.40
4191	91822	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TD3701235F	0.40
4191	109466	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF37035HR	0.40
4191	109155	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF370S30R	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 56/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4191	92682	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3801229F	0.40
4191	92398	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3801235F	0.40
4191	103830	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3801238F	0.40
4191	110858	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF38035R	0.40
4191	89765	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3891235F	0.40
4191	108856	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3911229R	0.40
4191	109756	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3911235R	0.40
4191	108340	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF39335R	0.40
4191	83574	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF393E35F	0.40
4191	109988	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF397E35R	0.40
4191	108572	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF3991235R	0.40
4191	83857	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF399E351F	0.40
4191	83805	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF399E35F	0.40
4191	84887	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF49110MF	0.40
4191	91243	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF4911227F	0.40
4191	84625	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF49112M1F	0.40
4191	84413	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF49112M2F	0.40
4191	107101	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF50CNGF	0.40
4191	107606	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF6711224R	0.40
4191	108074	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TF6801226R	0.40
4191	88481	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFA050F	0.40
4191	87504	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFA4510F	0.40
4191	87275	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFA45121F	0.40
4191	87846	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFA45122F	0.40
4191	88779	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFA50C13F	0.40
4191	88274	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFA50C18F	0.40
4191	90751	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFSFR160_2	0.40
4191	90576	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TFSFR160F	0.40
4191	106486	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TKSS300F	0.40
4191	91533	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO407F	0.40
4191	87975	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO416CDF	0.40
4191	114057	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO520102	0.40
4191	90934	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO5301F	0.40
4191	83338	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO530F	0.40
4191	114362	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO5501	0.40
4191	89513	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMBO550F	0.40
4191	94887	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNNL2022F	0.40
4191	95686	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNNL202F	0.40
4191	90020	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNNU263F	0.40
4191	90287	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNNU3131F	0.40
4191	94469	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNNU3132F	0.40
4191	93440	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNSU313F	0.40
4191	95274	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TMNUL292F	0.40
4191	110764	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TNP4421	0.40
4191	110233	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TSLURB18R	0.40
4191	86080	SOSTITUZIONE GUIDA PORTA INFERIORE X TVHAG300F	0.40
5030	76772	SOSTITUZIONE INSTALLAZIONE MODIFICA SEPARATORE DIVISORIO AUTISTA X BMB240	1.20
3566	52629	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM220LS	2.00
3566	52630	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM2211LU	2.00
3566	52631	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM2301MU	2.00
3566	52632	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM240LUCNG	2.00
3566	52633	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM3211S	2.00
3566	52634	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TBM321U18	2.00
3566	95984	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCAC203E9F	2.00
3566	52635	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCARVA59E12	2.00
3566	52636	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCBUS812AS	2.00
3566	52637	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCBUS812AU	2.00
3566	52638	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCBUS8NL263F	2.00
3566	52639	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCI80S	2.00
3566	85823	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCI80S1F	2.00
3566	85482	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCI80S2F	2.00
3566	52640	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCMANF18	2.00
3566	89255	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCMANL222F	2.00
3566	84195	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCUL3131F	2.00
3566	52641	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TCUL313I	2.00
3566	85193	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TD3701230F	2.00
3566	91830	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TD3701235F	2.00
3566	52645	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3701230	2.00
3566	109415	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF37035HR	2.00
3566	109104	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF370S30R	2.00
3566	92691	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3801229F	2.00
3566	92406	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3801235F	2.00
3566	103838	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3801238F	2.00
3566	110975	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF38035R	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 57/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3566	108821	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3911229R	2.00
3566	109721	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF3911235R	2.00
3566	108305	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF39335R	2.00
3566	52647	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF393E1235	2.00
3566	83615	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF393E35F	2.00
3566	52648	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF45101	2.00
3566	52649	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4801221	2.00
3566	52650	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4901222	2.00
3566	52651	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF490E1829	2.00
3566	52653	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF49101	2.00
3566	52654	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911024CNG	2.00
3566	84896	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF49110MF	2.00
3566	52655	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911222	2.00
3566	52656	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911227	2.00
3566	91250	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF4911227F	2.00
3566	107104	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF50CNGF	2.00
3566	52662	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF6711224	2.00
3566	107655	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF6711224R	2.00
3566	108028	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TF6801226R	2.00
3566	88348	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA050F	2.00
3566	87507	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA4510F	2.00
3566	87281	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA45121F	2.00
3566	87614	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA45122F	2.00
3566	88665	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA50C13F	2.00
3566	88152	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TFA50C18F	2.00
3566	106492	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TKSS300F	2.00
3566	52670	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TM2012SLI	2.00
3566	52672	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TM220FLU	2.00
3566	52673	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMERCO40410	2.00
3566	86649	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNG272F	2.00
3566	94893	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNL2022F	2.00
3566	90026	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU263F	2.00
3566	90295	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU3131F	2.00
3566	94577	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU3132F	2.00
3566	93817	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNNU313F	2.00
3566	93763	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNRH403F	2.00
3566	95395	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUEL292F	2.00
3566	95002	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL292F	2.00
3566	86866	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL310F	2.00
3566	94386	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL312F	2.00
3566	99186	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TMNUL313F	2.00
3566	52677	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TVHAG300	2.00
3566	52678	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TVHAG300	2.00
3566	86087	SOSTITUZIONE LEVERAGGI TERGIVETRO X TVHAG300F	2.00
3846	74007	SOSTITUZIONE MANCORRENTE	0.40
1544	95987	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCAC203E9F	0.40
1544	85907	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCI80S1F	0.40
1544	85486	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCI80S2F	0.40
1544	89257	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCMANL222F	0.40
1544	84197	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCUL3131F	0.40
1544	85197	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TD3701230F	0.40
1544	91835	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TD3701235F	0.40
1544	109367	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF37035HR	0.40
1544	109056	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF370S30R	0.40
1544	92642	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3801229F	0.40
1544	92410	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3801235F	0.40
1544	103842	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3801238F	0.40
1544	110818	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF38035R	0.40
1544	108786	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3911229R	0.40
1544	109686	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3911235R	0.40
1544	108270	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF39335R	0.40
1544	83499	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF393E35F	0.40
1544	84899	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF49110MF	0.40
1544	91254	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF4911227F	0.40
1544	107105	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF50CNGF	0.40
1544	107817	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF6711224R	0.40
1544	107985	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF6801226R	0.40
1544	88307	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA050F	0.40
1544	87508	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA4510F	0.40
1544	87283	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA45121F	0.40
1544	87671	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA45122F	0.40
1544	88645	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA50C13F	0.40
1544	88203	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA50C18F	0.40
1544	106497	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TKSS300F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 58/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1544	91541	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMO407F	0.40
1544	86653	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNG272F	0.40
1544	94897	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNL2022F	0.40
1544	95694	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNL202F	0.40
1544	90028	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU263F	0.40
1544	90298	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3131F	0.40
1544	94699	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3132F	0.40
1544	93809	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU313F	0.40
1544	93613	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNRH403F	0.40
1544	95396	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNUEL292F	0.40
1544	95155	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNUL292F	0.40
1544	86867	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNUL310F	0.40
1544	94241	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNUL312F	0.40
1544	99229	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNUL313F	0.40
1544	86092	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TVHAG300F	0.40
1544	35601	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35602	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35603	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35604	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35605	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35606	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35607	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35608	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35609	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35610	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35611	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35612	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35613	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35617	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35619	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35620	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35621	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35622	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35623	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35625	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35626	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35627	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35628	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35634	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35642	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35645	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35646	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35647	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35648	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35650	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35651	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
1544	35652	SOSTITUZIONE MANIGLIA PASSEGGERI PORTA PORTA 1 X T	0.40
4189	73973	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI	0.40
4189	104032	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TBM240NUM1	0.40
4189	93115	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E1F	0.40
4189	106903	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E2F	0.40
4189	92969	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCAC200E3F	0.40
4189	95988	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCAC203E9F	0.40
4189	96277	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCACTCC760	0.40
4189	115409	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCALEIBR_4	0.40
4189	114890	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCALETERB2	0.40
4189	115182	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCALETERB3	0.40
4189	85690	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCi80S1F	0.40
4189	85487	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCi80S2F	0.40
4189	89258	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCMANL222F	0.40
4189	84198	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TCUL3131F	0.40
4189	85198	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TD3701230F	0.40
4189	91836	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TD3701235F	0.40
4189	109464	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF37035HR	0.40
4189	109153	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF370S30R	0.40
4189	92716	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3801229F	0.40
4189	92411	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3801235F	0.40
4189	103843	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3801238F	0.40
4189	110841	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF38035R	0.40
4189	89776	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3891235F	0.40
4189	108854	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3911229R	0.40
4189	109754	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3911235R	0.40
4189	108338	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF39335R	0.40
4189	83552	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF393E35F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 59/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4189	109986	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF397E35R	0.40
4189	108570	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF3991235R	0.40
4189	83855	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF399E351F	0.40
4189	83803	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF399E35F	0.40
4189	84900	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF49110MF	0.40
4189	91255	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF4911227F	0.40
4189	84636	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF49112M1F	0.40
4189	84423	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF49112M2F	0.40
4189	107106	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF50CNGF	0.40
4189	107692	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF6711224R	0.40
4189	108072	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TF6801226R	0.40
4189	88479	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA050F	0.40
4189	87509	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA4510F	0.40
4189	87284	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA45121F	0.40
4189	87844	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA45122F	0.40
4189	88777	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA50C13F	0.40
4189	88272	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFA50C18F	0.40
4189	90755	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFSFR160_2	0.40
4189	90584	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TFSFR160F	0.40
4189	106498	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TKSS300F	0.40
4189	91542	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO407F	0.40
4189	87980	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO416CDF	0.40
4189	114055	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO520102	0.40
4189	90949	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO5301F	0.40
4189	83336	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO530F	0.40
4189	114360	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO5501	0.40
4189	89529	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMBO550F	0.40
4189	94898	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNL2022F	0.40
4189	95695	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNL202F	0.40
4189	90029	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU263F	0.40
4189	90299	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3131F	0.40
4189	94467	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNNU3132F	0.40
4189	93449	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNSU313F	0.40
4189	95272	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TMNUL292F	0.40
4189	110767	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TNP4421	0.40
4189	110231	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TSLURB18R	0.40
4189	86093	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA PASSEGGERI X TVHAG300F	0.40
4789	76532	SOSTITUZIONE MANIGLIA SEDILE PASSEGGERI X TUTTI I BUS	0.40
5896	114206	SOSTITUZIONE MANIGLIE A PENDAGLIO RITENUTA PASSEGGERI X TUTTI I BUS	0.10
4848	76082	SOSTITUZIONE MARTELLO FRANGIVETRO	0.20
5814	112413	SOSTITUZIONE MENSOLE E LEVERAGGI PORTE X TF490E1829	120.00.00
5865	114525	SOSTITUZIONE MICRO/TRASDUTTORE PORTA 1 X TBM240LSM1 TBM240LUM2 TBM240LUM3 TBM240LUM4	0.40
5866	114526	SOSTITUZIONE MICRO/TRASDUTTORE PORTA 2 X TBM240LSM1 TBM240LUM2 TBM240LUM3 TBM240LUM4	0.40
5866	114527	SOSTITUZIONE MICRO/TRASDUTTORE PORTA 2 X TBM240LSM1 TBM240LUM2 TBM240LUM3 TBM240LUM4	0.40
5867	114528	SOSTITUZIONE MICRO/TRASDUTTORE PORTA 3 X TBM240LSM1 TBM240LUM2 TBM240LUM3 TBM240LUM4	0.40
5868	114529	SOSTITUZIONE MICRO/TRASDUTTORE PORTA 4 X TBM240LSM1 TBM240LUM2 TBM240LUM3 TBM240LUM4	0.40
4849	76083	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS	0.20
3866	93229	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCAC200E1F	0.40
3866	106896	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCAC200E2F	0.40
3866	93014	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCAC200E3F	0.40
3866	96048	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCAC203E9F	0.40
3866	114937	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCALETERB2	0.40
3866	115178	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCALETERB3	0.40
3866	85752	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCI80S1F	0.40
3866	85548	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCI80S2F	0.40
3866	89306	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCMANL222F	0.40
3866	84253	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TCUL3131F	0.40
3866	85258	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TD3701230F	0.40
3866	91839	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TD3701235F	0.40
3866	109436	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF37035HR	0.40
3866	109125	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF370S30R	0.40
3866	92704	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF3801229F	0.40
3866	92414	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF3801235F	0.40
3866	103846	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF3801238F	0.40
3866	110903	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF38035R	0.40
3866	108838	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF3911229R	0.40
3866	109738	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF3911235R	0.40
3866	108322	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF39335R	0.40
3866	83621	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF393E35F	0.40
3866	84960	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF49110MF	0.40
3866	91319	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF4911227F	0.40
3866	107133	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF50CNGF	0.40
3866	107662	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF6711224R	0.40
3866	108044	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TF6801226R	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 60/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3866	88392	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TFA050F	0.40
3866	87547	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TFA4510F	0.40
3866	87321	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TFA45121F	0.40
3866	87665	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TFA45122F	0.40
3866	88768	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TFA50C13F	0.40
3866	88166	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TFA50C18F	0.40
3866	106499	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TKSS300F	0.40
3866	91589	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMBO407F	0.40
3866	114045	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMBO520102	0.40
3866	90952	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMBO5301F	0.40
3866	83328	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMBO530F	0.40
3866	114349	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMBO5501	0.40
3866	89578	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMBO550F	0.40
3866	86698	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNG272F	0.40
3866	94946	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNL2022F	0.40
3866	95742	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNL202F	0.40
3866	90081	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNU263F	0.40
3866	90302	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNU3131F	0.40
3866	94598	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNU3132F	0.40
3866	93832	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNNU313F	0.40
3866	93638	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNRH403F	0.40
3866	93452	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNSU313F	0.40
3866	95397	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNUEL292F	0.40
3866	95257	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNUL292F	0.40
3866	86870	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNUL310F	0.40
3866	94368	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNUL312F	0.40
3866	99218	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TMNUL313F	0.40
3866	86156	SOSTITUZIONE MOLLA A GAS CASSONETTO INTERNO X TVHAG300F	0.40
4787	76533	SOSTITUZIONE MOLLA RECLINABILE SEDILE PASSEGGERI X TUTTI I BUS	0.40
1342	104034	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TBM240NUM1	0.00
1342	77590	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TBMAVALUM1	0.00
1342	115708	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TBMAVASNM1	0.00
1342	77449	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TBMVIVCUM1	0.00
1342	95999	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TCAC203E9F	1.10
1342	96280	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TCACTCC760	0.00
1342	84911	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TF49110MF	1.10
1342	91266	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TF4911227F	1.10
1342	99233	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TF4911227M	1.10
1342	84647	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TF49112M1F	1.10
1342	84434	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TF49112M2F	1.10
1342	107107	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TF50CNGF	0.00
1342	88534	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFA050F	0.00
1342	87512	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFA4510F	0.00
1342	87285	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFA45121F	0.00
1342	87700	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFA45122F	0.00
1342	88576	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFA50C13F	0.00
1342	88160	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFA50C18F	0.00
1342	82699	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFSFR141	0.00
1342	82755	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFSFR160_2	0.00
1342	90474	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TFSFR160F	0.00
1342	80101	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TKSS417UL2	0.00
1342	81557	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TKSS417UL3	0.00
1342	91550	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO407F	0.40
1342	87983	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO416CDF	0.00
1342	82133	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO510_2	0.00
1342	113996	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO520102	0.00
1342	90957	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO5301F	1.10
1342	83272	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO530F	1.10
1342	82185	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO530G	0.00
1342	82559	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO530GF	0.00
1342	82438	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO530GM1	0.00
1342	77725	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMBO530NM1	0.00
1342	86664	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMNNG272F	1.20
1342	95703	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TMNNL202F	0.40
1342	86109	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE - X TVHAG300F	1.10
1342	76923	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X BMB 240 CNG 2°SERIE	0.00
1342	76879	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X MB O520 CITO	0.00
1342	32664	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TBM3211S	1.20
1342	32665	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TBM321U18	1.20
1342	77042	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TCAC100E21	0.00
1342	75610	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TCARV59E12	0.00
1342	32666	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TCMANF18	1.10
1342	75611	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF45101	0.00
1342	32667	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF490E1829	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 61/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1342	32669	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF49101	1.20
1342	32670	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF4911024CNG	1.10
1342	32671	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF4911222	1.20
1342	32672	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF4911224CNG	1.10
1342	32673	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TF4911227	1.10
1342	75613	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TMB413CI_1	0.00
1342	75614	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TMB413CI_2	0.00
1342	75615	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TMB413CU	0.00
1342	32675	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TMERCO405N2	0.40
1342	32676	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TMERCO530N	1.10
1342	32677	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TVHAG300	1.10
1342	32678	SOSTITUZIONE MOTORE PORTE X TVHAG300	1.10
5119	76973	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X MY WAY 393.12.35	1.20
5119	76974	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X MY WAY 399.12.35	1.20
5119	92774	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3801229F	1.20
5119	92418	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3801235F	1.20
5119	103850	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3801238F	1.20
5119	110886	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF38035R	1.20
5119	89784	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3891235F	1.20
5119	108897	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3911229R	1.20
5119	109797	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3911235R	1.20
5119	108381	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF39335R	1.20
5119	83595	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF393E35F	1.20
5119	110030	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF397E35R	1.20
5119	108614	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF3991235R	1.20
5119	83905	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF399E351F	1.20
5119	83840	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TF399E35F	1.20
5119	90759	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TFSFR160_2	1.20
5119	90588	SOSTITUZIONE MOTORE AZIONAMENTO BOTOLA COPERTO X TFSFR160F	1.20
5873	114530	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO PORTA 1 X TF4911227M	1.20
5874	114531	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO PORTA 2 TF4911227M	1.20
5875	114532	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO PORTA 3 X TF4911227M	1.20
5876	114533	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO PORTA 4 X TF4911227M	1.20
3490	105482	SOSTITUZIONE NICCHIA SPORTELLINO X TBM240LUM1	1.50
3490	105266	SOSTITUZIONE NICCHIA SPORTELLINO X TBM240LUM2	1.50
3490	105713	SOSTITUZIONE NICCHIA SPORTELLINO X TBM240LUM3	1.50
3490	105716	SOSTITUZIONE NICCHIA SPORTELLINO X TBM340SNUM	1.50
3812	54963	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM22	13.00
3812	54964	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM22	13.00
3812	54965	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TBM24	13.00
3812	93108	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCAC200E1F	13.00
3812	106890	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCAC200E2F	13.00
3812	92986	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCAC200E3F	13.00
3812	96007	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCAC203E9F	13.00
3812	54966	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCACC	13.00
3812	54967	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCALE	13.00
3812	54969	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCALE	13.00
3812	115402	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCALEIBR_4	13.00
3812	114928	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCALETERB2	13.00
3812	115162	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCALETERB3	13.00
3812	54970	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCARV	13.00
3812	54971	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS	13.00
3812	54972	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS	13.00
3812	54973	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCBUS	13.00
3812	54974	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80	13.00
3812	85751	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80S1F	13.00
3812	85504	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCI80S2F	13.00
3812	89270	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCMANL222F	13.00
3812	54975	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCUL3	13.00
3812	84216	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TCUL3131F	13.00
3812	85215	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TD3701230F	13.00
3812	91853	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TD3701235F	13.00
3812	54979	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF370	13.00
3812	109430	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF37035HR	13.00
3812	109119	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF370S30R	13.00
3812	92695	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF3801229F	13.00
3812	92425	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF3801235F	13.00
3812	103857	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF3801238F	13.00
3812	110900	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF38035R	13.00
3812	108833	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF3911229R	13.00
3812	109733	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF3911235R	13.00
3812	54981	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF393	13.00
3812	108317	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF39335R	13.00
3812	83611	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF393E35F	13.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 62/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3812	54982	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF480	13.00
3812	54983	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF490	13.00
3812	54985	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF491	13.00
3812	54986	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF491	13.00
3812	84919	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF49110MF	13.00
3812	54990	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF671	13.00
3812	107613	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF6711224R	13.00
3812	108039	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TF6801226R	13.00
3812	88358	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA050F	13.00
3812	87288	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA45121F	13.00
3812	87726	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA45122F	13.00
3812	88763	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA50C13F	13.00
3812	88039	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TFA50C18F	13.00
3812	106512	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TKSS300F	13.00
3812	54997	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TM201	13.00
3812	55000	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TM220	13.00
3812	55001	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMERC	13.00
3812	94912	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNL2022F	13.00
3812	90044	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU263F	13.00
3812	90317	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU3131F	13.00
3812	94591	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU3132F	13.00
3812	93819	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNNU313F	13.00
3812	93740	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNRH403F	13.00
3812	93466	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNSU313F	13.00
3812	95408	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUEL292F	13.00
3812	95013	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL292F	13.00
3812	86885	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL310F	13.00
3812	94377	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL312F	13.00
3812	99190	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TMNUL313F	13.00
3812	55002	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TS161	13.00
3812	55004	SOSTITUZIONE OSS. ANT. TRAV. INF. PARABR. X TS177	13.00
5698	105536	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TBM240LUM1	5.00
5698	105306	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TBM240LUM2	5.00
5698	105649	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TBM240LUM3	5.00
5698	106201	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TBM240LUM4	5.00
5698	105782	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TBM340SNUM	5.00
5698	115891	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TBMVASNM1	0.00
5698	105930	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TCMANF18_1	5.00
5698	106052	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TCMANF18_2	5.00
5698	111770	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TF4901222	4.00
5698	104916	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TF4911024M	5.00
5698	104738	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TF4911222	5.00
5698	104743	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TF4911227	5.00
5698	105049	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TF4911227M	5.00
5698	114970	SOSTITUZIONE PALO PORTA X TMO530GM1	0.00
5699	105539	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TBM240LUM1	3.00
5699	105315	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TBM240LUM2	3.00
5699	105652	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TBM240LUM3	3.00
5699	106204	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TBM240LUM4	3.00
5699	105785	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TBM340SNUM	5.00
5699	105933	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TCMANF18_1	9.00
5699	106081	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TCMANF18_2	9.00
5699	111161	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TF4901222	3.00
5699	104815	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TF4911024M	9.00
5699	104801	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TF4911222	9.00
5699	104800	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TF4911227	9.00
5699	104939	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TF4911227M	9.00
5699	111160	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530GM1	10.00
5699	104798	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530GN1	10.00
5699	111159	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530LU1	12.00
5699	104787	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530N_1	10.00
5699	104791	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530N_2	10.00
5699	105407	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530N_3	10.00
5699	104783	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530N_4	10.00
5699	104779	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530N_6	10.00
5699	111156	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530NU1	12.00
5699	111157	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530NU2	12.00
5699	111158	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TMO530NU3	12.00
5699	110572	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TNP4421	10.00
5699	110394	SOSTITUZIONE PARABREZZA X TSLURB18R	10.00
4930	76518	SOSTITUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA 2° & 3° ASSE	1.10
4929	76517	SOSTITUZIONE PARASPRUZZI IN GOMMA 1° ASSE	0.40
4795	111744	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE ANGOLARE DX X TF4901222	1.15
4795	111960	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE ANGOLARE DX X TF490E1829	0.50

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 63/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4795	76548	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE ANGOLARE DX X TUTTI I TIPI DI BUS	1.10
4796	76547	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE ANGOLARE SX PER TUTTI I TIPI DI BUS	1.10
4796	111743	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE ANGOLARE SX X TF4901222	1.15
4796	111961	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE ANGOLARE SX X TF490E1829	0.50
4793	105499	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TBM240LUM1	4.00
4793	105282	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TBM240LUM2	4.00
4793	105612	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TBM240LUM3	4.00
4793	106163	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TBM240LUM4	4.00
4793	105739	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TBM340SNUM	4.00
4793	115796	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TBMAVASNM1	2.00
4793	105869	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TCMANF18_1	3.00
4793	106025	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TCMANF18_2	3.00
4793	111745	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TF4901222	0.50
4793	111962	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TF490E1829	1.15
4793	104877	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TF4911024M	1.00
4793	104486	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TF4911222	1.00
4793	104497	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TF4911227	1.00
4793	105012	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TF4911227M	1.00
4793	111696	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530GM1	2.00
4793	104474	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530GN1	2.00
4793	111648	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530LU1	2.00
4793	104450	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530N_1	2.00
4793	104462	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530N_2	2.00
4793	105357	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530N_3	2.00
4793	104438	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530N_4	2.00
4793	104427	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530N_6	2.00
4793	111499	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530NU1	2.00
4793	111551	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530NU2	2.00
4793	111600	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TMBO530NU3	2.00
4793	110573	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TNP4421	1.20
4793	110284	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE DX X TSLURB18R	1.20
4794	105501	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TBM240LUM1	4.00
4794	105283	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TBM240LUM2	4.00
4794	105614	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TBM240LUM3	4.00
4794	106164	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TBM240LUM4	4.00
4794	105740	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TBM340SNUM	4.00
4794	115797	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TBMAVASNM1	2.00
4794	105870	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TCMANF18_1	3.00
4794	106026	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TCMANF18_2	3.00
4794	111746	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TF4901222	0.50
4794	111963	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TF490E1829	1.15
4794	104878	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TF4911024M	1.00
4794	104487	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TF4911222	1.00
4794	104498	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TF4911227	1.00
4794	105013	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TF4911227M	1.00
4794	111697	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530GM1	2.00
4794	104475	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530GN1	2.00
4794	111649	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530LU1	2.00
4794	104451	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530N_1	2.00
4794	104463	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530N_2	2.00
4794	105358	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530N_3	2.00
4794	104439	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530N_4	2.00
4794	104429	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530N_6	2.00
4794	111500	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530NU1	2.00
4794	111552	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530NU2	2.00
4794	111601	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TMBO530NU3	2.00
4794	110574	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TNP4421	1.20
4794	110285	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE SX X TSLURB18R	1.20
4791	105497	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TBM240LUM1	1.20
4791	105281	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TBM240LUM2	1.20
4791	105610	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TBM240LUM3	1.20
4791	106162	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TBM240LUM4	1.20
4791	105737	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TBM340SNUM	1.20
4791	115795	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TBMAVASNM1	1.10
4791	105868	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TCMANF18_1	1.50
4791	106024	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TCMANF18_2	1.50
4791	112769	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF39335R	3.50
4791	112516	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF393E1235	3.50
4791	112576	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF393E35F	3.50
4791	112672	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF393E35R	3.50
4791	112999	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF399E1235R	3.50
4791	112865	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF399E1235	3.50
4791	113159	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF399E351F	3.50
4791	113069	SOSTITUZIONE PARAURTI ANTERIORE X TF399E35F	3.50

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 64/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4791	104876	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TF4911024M	2.00
4791	104485	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TF4911222	2.00
4791	104496	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TF4911227	2.00
4791	105011	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TF4911227M	2.00
4791	111695	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530GM1	1.10
4791	104473	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530GN1	1.10
4791	111647	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530LU1	1.10
4791	104449	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530N_1	1.10
4791	104461	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530N_2	1.10
4791	105359	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530N_3	1.10
4791	104437	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530N_4	1.10
4791	104425	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530N_6	1.10
4791	111498	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530NU1	1.10
4791	111550	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530NU2	1.10
4791	111599	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TMBO530NU3	1.10
4791	110575	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TNP4421	0.40
4791	110283	SOSTITUZIONE PARARTI ANTERIORE X TSLURB18R	0.40
4801	115798	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TBMAVASNM1	1.10
4801	105875	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TCMANF18_1	2.00
4801	106031	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TCMANF18_2	2.00
4801	111749	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TF4901222	0.50
4801	111966	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TF490E1829	1.15
4801	104879	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TF4911024M	1.10
4801	104488	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TF4911222	1.10
4801	104500	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TF4911227	1.10
4801	105014	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TF4911227M	1.10
4801	111699	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530GM1	1.10
4801	104476	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530GN1	1.10
4801	111651	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530LU1	1.10
4801	104452	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530N_1	1.10
4801	104464	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530N_2	1.10
4801	105360	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530N_3	1.10
4801	104440	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530N_4	1.10
4801	104433	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530N_6	1.10
4801	111502	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530NU1	1.10
4801	111554	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530NU2	1.10
4801	111603	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TMBO530NU3	1.10
4801	110576	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TNP4421	0.40
4801	110286	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE DX X TSLURB18R	0.40
4802	115799	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TBMAVASNM1	1.10
4802	105876	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TCMANF18_1	1.50
4802	106032	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TCMANF18_2	1.50
4802	111750	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TF4901222	0.50
4802	111975	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TF490E1829	1.15
4802	104880	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TF4911024M	1.10
4802	104489	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TF4911222	1.10
4802	104499	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TF4911227	1.10
4802	105015	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TF4911227M	1.10
4802	111700	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530GM1	1.10
4802	104477	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530GN1	1.10
4802	111652	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530LU1	1.10
4802	104453	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530N_1	1.10
4802	104465	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530N_2	1.10
4802	105361	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530N_3	1.10
4802	104441	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530N_4	1.10
4802	104435	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530N_6	1.10
4802	111503	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530NU1	1.10
4802	111555	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530NU2	1.10
4802	111604	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TMBO530NU3	1.10
4802	110577	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TNP4421	0.40
4802	110287	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE SX X TSLURB18R	0.40
636	25267	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM220LS	1.20
636	25268	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM221LU	1.20
636	25269	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM2301MU	1.10
636	105504	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM240LUM1	4.00
636	105284	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM240LUM2	4.00
636	105616	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM240LUM3	4.00
636	106168	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM240LUM4	4.00
636	25271	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM3211S	1.20
636	25272	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM321U18	1.20
636	105743	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBM340SNM	4.00
636	115680	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TBMAVASNM1	3.00
636	93192	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TCAC200E1F	1.20
636	106877	SOSTITUZIONE PARARTI POSTERIORE X TCAC200E2F	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 65/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
636	92989	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCAC200E3F	1.20
636	96010	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCAC203E9F	1.10
636	25273	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCACCTCM890	1.20
636	25274	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCALEIBRB	1.20
636	25276	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCALETERB	1.20
636	114811	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCALETERB2	1.20
636	115107	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCALETERB3	1.20
636	25277	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCARVA59E12	1.20
636	25278	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCBUS812AS	1.20
636	25279	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCBUS812AU	1.20
636	25280	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCBUS8NL263F	1.20
636	25281	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCI80S	1.20
636	85812	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCI80S1F	1.20
636	85507	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCI80S2F	1.20
636	105874	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCMANF18_1	3.00
636	106030	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCMANF18_2	3.00
636	89274	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCMANL222F	1.20
636	84219	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCUL3131F	1.10
636	25283	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TCUL3131	1.10
636	85219	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TD3701230F	1.20
636	91858	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TD3701235F	1.20
636	25287	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3701230	1.20
636	109317	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF37035HR	1.20
636	109006	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF370S30R	1.20
636	92585	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3801229F	1.20
636	92428	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3801235F	1.20
636	103861	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3801238F	1.20
636	110996	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF38035R	1.20
636	108729	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3911229R	1.20
636	109629	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3911235R	1.20
636	108213	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF39335R	4.00
636	25289	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF393E1235	4.00
636	83436	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF393E35F	4.00
636	113234	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF3991235R	4.00
636	113233	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF399E1235	4.00
636	113248	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF399E351F	4.00
636	113241	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF399E35F	4.00
636	25290	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF45101	1.10
636	25292	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF49101	1.10
636	25293	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF4911024CNG	2.00
636	84922	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF49110MF	1.10
636	25294	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF4911222	2.00
636	25295	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF4911227	2.00
636	91279	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF4911227F	1.10
636	105010	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF4911227M	2.00
636	107110	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF50CNGF	1.10
636	25301	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF6711224	1.20
636	107752	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF6711224R	1.20
636	107932	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TF6801226R	1.20
636	88432	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TFA050F	1.20
636	87518	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TFA4510F	1.10
636	87291	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TFA45121F	1.20
636	87866	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TFA45122F	1.20
636	88569	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TFA50C13F	1.20
636	88232	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TFA50C18F	1.20
636	106517	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TKSS300F	1.20
636	25309	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TM2012SLI	1.10
636	25312	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TM220FLU	1.20
636	91560	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO407F	1.20
636	111698	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530GM1	3.00
636	104484	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530GN1	3.00
636	111650	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530LU1	3.00
636	104460	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530N_1	3.00
636	104472	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530N_2	3.00
636	105362	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530N_3	3.00
636	104448	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530N_4	3.00
636	104431	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530N_6	3.00
636	111501	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530NU1	3.00
636	111553	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530NU2	3.00
636	111602	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMBO530NU3	3.00
636	25313	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMERCO40410	1.20
636	25314	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMERCO405N2	1.20
636	86670	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNG272F	1.20
636	94916	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNL2022F	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 66/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
636	95713	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNL202F	1.20
636	90047	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNU263F	1.20
636	90321	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNU3131F	1.10
636	94668	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNU3132F	1.20
636	93918	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNNU313F	1.10
636	93642	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNRH403F	1.10
636	93470	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNSU313F	1.20
636	95411	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNUEL292F	1.10
636	95091	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNUL292F	1.20
636	86888	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNUL310F	1.10
636	94274	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNUL312F	1.10
636	99134	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TMNUL313F	1.10
636	110578	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TNP4421	2.00
636	110133	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TSLURB18R	2.00
636	25318	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TVHAG300	1.10
636	25319	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TVHAG300	1.10
636	86121	SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE X TVHAG300F	1.10
5310	78972	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS TBM3211SNS	185,00
5310	78973	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS TBM3211SNU	185,00
5310	78974	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS TF490E1829	340,00
5310	78975	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS TMB0405N2	190,00
5310	112415	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TCAC200E1F	160,00
5310	112414	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TCAC200E2F	150,00
5310	80205	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TKSS417UL2	185,00
5310	81621	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TKSS417UL3	185,00
5310	91561	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TMB0407F	190,00
5310	80438	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TMB0510_1	185,00
5310	81956	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TMB0510_2	185,00
5310	87088	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TMB0530MF	185,00
5310	79131	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TMB0530NM2	185,00
5310	95714	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TMNNL202F	190,00
5310	111443	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS X TVHAG300_2	260,00
5310	115905	SOSTITUZIONE PAVIMENTO COMPLETO BUS xTCALETERB	140,00
4773	74131	SOSTITUZIONE PEDANA RAMPA DISABILI	1.20
4773	77386	SOSTITUZIONE PEDANA RAMPA DISABILI X TBMVIVCUM1	0.00
3862	56386	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TBM220LS	1.20
3862	56387	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TBM2211L	1.20
3862	56388	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TBM2301M	1.20
3862	56389	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TBM240LU	1.20
3862	56390	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TBM3211S	1.20
3862	56391	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TBM321U1	1.20
3862	93109	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCAC200E1F	1.20
3862	106892	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCAC200E2F	1.20
3862	92992	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCAC200E3F	1.20
3862	96015	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCAC203E9F	1.20
3862	56392	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCACCTCM	1.20
3862	56393	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCALEIBR	1.20
3862	56395	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCALETER	1.20
3862	114930	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCALETERB2	1.20
3862	115175	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCALETERB3	1.20
3862	56396	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCARVA59	1.20
3862	56397	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCBUS812	1.20
3862	56398	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCBUS812	1.20
3862	56399	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCBUS8NL	1.20
3862	56400	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TC180S	1.20
3862	85756	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TC180S1F	1.20
3862	85511	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TC180S2F	1.20
3862	56401	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCMANF18	1.20
3862	89276	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCMANL222F	1.20
3862	84223	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCUL3131F	1.20
3862	56402	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TCUL313I	1.20
3862	85223	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TD3701230F	1.20
3862	91862	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TD3701235F	1.20
3862	56406	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF370123	1.20
3862	109433	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF37035HR	1.20
3862	109122	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF370S30R	1.20
3862	92700	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF3801229F	1.20
3862	92433	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF3801235F	1.20
3862	103866	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF3801238F	1.20
3862	110936	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF38035R	1.20
3862	108835	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF3911229R	1.20
3862	109735	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF3911235R	1.20
3862	108319	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF39335R	1.20
3862	56408	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF393E12	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 67/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3862	83618	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF393E35F	1.20
3862	56409	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF45101	1.20
3862	56410	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF480122	1.20
3862	56411	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF490122	1.20
3862	56412	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF490E18	1.20
3862	56414	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF49101	1.20
3862	56415	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF491102	1.20
3862	84927	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF49110MF	1.20
3862	56416	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF491122	1.20
3862	56417	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF491122	1.20
3862	91282	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF4911227F	1.20
3862	107112	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF50CNGF	1.20
3862	56423	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF671122	1.20
3862	107659	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF6711224R	1.20
3862	108041	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TF6801226R	1.20
3862	88389	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TFA050F	1.20
3862	87522	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TFA4510F	1.20
3862	87294	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TFA45121F	1.20
3862	87668	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TFA45122F	1.20
3862	88765	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TFA50C13F	1.20
3862	88163	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TFA50C18F	1.20
3862	106520	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TKSS300F	1.20
3862	56431	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TM2012SL	1.20
3862	56434	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TM220FLU	1.20
3862	91563	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMBO407F	1.20
3862	56435	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMERCO40	1.20
3862	56436	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMERCO40	1.20
3862	94919	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNNL2022F	1.20
3862	95716	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNNL202F	1.20
3862	90051	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNNU263F	1.20
3862	90325	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNNU3131F	1.20
3862	94595	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNNU3132F	1.20
3862	93923	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNNU313F	1.20
3862	93573	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNRH403F	1.20
3862	93473	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNSU313F	1.20
3862	95413	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNUEL292F	1.20
3862	95254	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNUL292F	1.20
3862	86892	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNUL310F	1.20
3862	94379	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNUL312F	1.20
3862	99223	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TMNUL313F	1.20
3862	56437	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TS16124N	1.20
3862	56440	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TVHAG300	1.20
3862	56441	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TVHAG300	1.20
3862	86123	SOSTITUZIONE PIASTRA ALLUMINIO GRADINO X TVHAG300F	1.20
715	73772	SOSTITUZIONE PIOMBO EMERGENZA PORTE X TUTTI	0.20
5853	114501	SOSTITUZIONE PISTONE PORTA 1 AD ESPULSIONE X MYWAY 393 399	0.00
5854	114502	SOSTITUZIONE PISTONE PORTA 2 AD ESPULSIONE X MYWAY 393 399	0.00
5855	114503	SOSTITUZIONE PISTONE PORTA 3 AD ESPULSIONE X MYWAY 393 399	0.00
5856	114504	SOSTITUZIONE PISTONE PORTA 4 AD ESPULSIONE X MYWAY 393 399	0.00
4783	104774	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530GN1	0.40
4783	111671	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530LU1	0.40
4783	104767	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_1	0.40
4783	104772	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_2	0.40
4783	105404	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_3	0.40
4783	104762	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_4	0.40
4783	104758	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_6	0.40
4783	111524	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU1	0.40
4783	111575	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU2	0.40
4783	111623	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU3	0.40
4783	110579	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TNP4421	0.40
4783	110281	SOSTITUZIONE POGGIATESTA SEDILE PASSEGGERI X TSLURB18R	0.40
4072	73958	SOSTITUZIONE PORTA PASSEGGERI AD ESPULSIONE	3.00
4121	73959	SOSTITUZIONE PORTA PASSEGGERI ROTOTRASLANTE	2.00
3954	59018	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59019	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59020	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59021	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59022	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59023	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59024	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59025	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59026	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59027	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59028	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 68/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3954	59029	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59030	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59034	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59036	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59037	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59038	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59039	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59040	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59042	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59043	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59044	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59045	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59051	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59059	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59062	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59063	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59064	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59065	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59067	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59068	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	59069	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X T	0.40
3954	96024	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TCAC203E9F	0.40
3954	85757	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TCI80S1F	0.40
3954	85520	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TCI80S2F	0.40
3954	89282	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TCMANL222F	0.40
3954	84231	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TCUL3131F	0.40
3954	85232	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TD3701230F	0.40
3954	91872	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TD3701235F	0.40
3954	109440	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF37035HR	0.40
3954	109129	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF370S30R	0.40
3954	92654	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF3801229F	0.40
3954	92441	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF3801235F	0.40
3954	103875	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF3801238F	0.40
3954	110914	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF38035R	0.40
3954	108842	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF3911229R	0.40
3954	109742	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF3911235R	0.40
3954	108326	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF39335R	0.40
3954	83625	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF393E35F	0.40
3954	84936	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF49110MF	0.40
3954	91292	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF4911227F	0.40
3954	107116	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF50CNGF	0.40
3954	107666	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF6711224R	0.40
3954	108048	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TF6801226R	0.40
3954	88471	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TFA050F	0.40
3954	87529	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TFA4510F	0.40
3954	87302	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TFA45121F	0.40
3954	87837	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TFA45122F	0.40
3954	88796	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TFA50C13F	0.40
3954	88246	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TFA50C18F	0.40
3954	106528	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TKSS300F	0.40
3954	91570	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMBO407F	0.40
3954	86680	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNG272F	0.40
3954	94926	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNL2022F	0.40
3954	95723	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNL202F	0.40
3954	90060	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNU263F	0.40
3954	90334	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNU3131F	0.40
3954	94602	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNU3132F	0.40
3954	93926	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNNU313F	0.40
3954	93746	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNRH403F	0.40
3954	95419	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNUEL292F	0.40
3954	95261	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNUL292F	0.40
3954	86900	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNUL310F	0.40
3954	94229	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNUL312F	0.40
3954	99069	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TMNUL313F	0.40
3954	86131	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - NUM. CART. ORARIO X TVHAG300F	0.40
2655	46460	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46461	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46462	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46463	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46464	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46465	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46466	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46467	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46469	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 69/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2655	46470	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46471	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46472	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46473	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46474	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46475	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46476	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46480	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46482	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46483	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46484	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46485	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46486	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46488	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46489	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46490	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46491	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46497	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46505	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46508	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46509	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46510	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46511	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46513	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46514	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	46515	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X T	0.40
2655	93096	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCAC200E1F	0.40
2655	106783	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCAC200E2F	0.40
2655	92999	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCAC200E3F	0.40
2655	96025	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCAC203E9F	0.40
2655	114870	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCALETERB2	0.40
2655	115163	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCALETERB3	0.40
2655	85889	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCI80S1F	0.40
2655	85521	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCI80S2F	0.40
2655	89283	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCMANL222F	0.40
2655	84232	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TCUL3131F	0.40
2655	85233	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TD3701230F	0.40
2655	91873	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TD3701235F	0.40
2655	109396	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF37035HR	0.40
2655	109085	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF370S30R	0.40
2655	92653	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF3801229F	0.40
2655	92442	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF3801235F	0.40
2655	103876	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF3801238F	0.40
2655	110824	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF38035R	0.40
2655	108806	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF3911229R	0.40
2655	109706	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF3911235R	0.40
2655	108290	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF39335R	0.40
2655	83520	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF393E35F	0.40
2655	84937	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF49110MF	0.40
2655	91293	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF4911227F	0.40
2655	107117	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF50CNGF	0.40
2655	107637	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF6711224R	0.40
2655	108009	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TF6801226R	0.40
2655	88538	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TFA050F	0.40
2655	87530	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TFA4510F	0.40
2655	87303	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TFA45121F	0.40
2655	87738	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TFA45122F	0.40
2655	88613	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TFA50C13F	0.40
2655	88147	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TFA50C18F	0.40
2655	106529	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TKSS300F	0.40
2655	91571	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMBO407F	0.40
2655	86681	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNG272F	0.40
2655	94927	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNL2022F	0.40
2655	95724	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNL202F	0.40
2655	90061	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNU263F	0.40
2655	90335	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNU3131F	0.40
2655	94567	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNU3132F	0.40
2655	93821	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNNU313F	0.40
2655	93630	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNRH403F	0.40
2655	93481	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNSU313F	0.40
2655	95420	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNUEL292F	0.40
2655	95016	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNUL292F	0.40
2655	86901	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNUL310F	0.40
2655	94396	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNUL312F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 70/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2655	99093	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TMNUL313F	0.40
2655	86132	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - PRESA D' ARIA AUT X TVHAG300F	0.40
1539	35467	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TBM	0.40
1539	35468	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TBM	0.40
1539	35469	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TBM	0.40
1539	35470	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TBM	0.40
1539	35471	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TBM	0.40
1539	35472	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TBM	0.40
1539	35473	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCA	0.40
1539	35474	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCA	0.40
1539	35476	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCA	0.40
1539	35477	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCA	0.40
1539	93209	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCAC200E1F	0.40
1539	106831	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCAC200E2F	0.40
1539	93000	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCAC200E3F	0.40
1539	96027	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCAC203E9F	0.40
1539	114823	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCALETERB2	0.40
1539	115130	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCALETERB3	0.40
1539	35478	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCB	0.40
1539	35479	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCB	0.40
1539	35480	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCB	0.40
1539	35481	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCI	0.40
1539	85799	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCI80S1F	0.40
1539	85523	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCI80S2F	0.40
1539	35482	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCM	0.40
1539	89285	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCMANL222F	0.40
1539	35483	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCU	0.40
1539	84234	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TCUL3131F	0.40
1539	85235	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TD3701230F	0.40
1539	91874	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TD3701235F	0.40
1539	35487	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3	0.40
1539	35489	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3	0.40
1539	109366	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF37035HR	0.40
1539	109055	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF370S30R	0.40
1539	92635	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3801229F	0.40
1539	92443	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3801235F	0.40
1539	103877	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3801238F	0.40
1539	110816	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF38035R	0.40
1539	108784	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3911229R	0.40
1539	109684	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF3911235R	0.40
1539	108268	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF39335R	0.40
1539	83485	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF393E35F	0.40
1539	35490	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35491	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35492	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35493	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35495	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35496	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35497	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	35498	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4	0.40
1539	84939	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF49110MF	0.40
1539	91295	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF4911227F	0.40
1539	107119	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF50CNGF	0.40
1539	35504	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF6	0.40
1539	107816	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF6711224R	0.40
1539	107984	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TF6801226R	0.40
1539	88306	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TFA050F	0.40
1539	87532	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TFA4510F	0.40
1539	87305	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TFA45121F	0.40
1539	87670	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TFA45122F	0.40
1539	88644	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TFA50C13F	0.40
1539	88202	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TFA50C18F	0.40
1539	106530	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TKSS300F	0.40
1539	35512	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TM2	0.40
1539	35515	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TM2	0.40
1539	91573	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMBO407F	0.40
1539	35516	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TME	0.40
1539	35517	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TME	0.40
1539	86683	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNG272F	0.40
1539	94929	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNL2022F	0.40
1539	95726	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNL202F	0.40
1539	90063	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNU263F	0.40
1539	90336	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNU3131F	0.40
1539	94698	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNU3132F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 71/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1539	93808	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNNU313F	0.40
1539	93612	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNRH403F	0.40
1539	93482	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNSU313F	0.40
1539	95421	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNUEL292F	0.40
1539	95154	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNUL292F	0.40
1539	86902	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNUL310F	0.40
1539	94240	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNUL312F	0.40
1539	99173	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TMNUL313F	0.40
1539	35518	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TS1	0.40
1539	35520	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TS1	0.40
1539	35521	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TVH	0.40
1539	35522	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TVH	0.40
1539	86134	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE CHIUS X TVHAG300F	0.40
1344	32680	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TBM	0.40
1344	32681	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TBM	0.40
1344	32682	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TBM	0.40
1344	32683	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TBM	0.40
1344	32684	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TBM	0.40
1344	32685	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TBM	0.40
1344	32686	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCA	0.40
1344	32687	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCA	0.40
1344	32689	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCA	0.40
1344	32690	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCA	0.40
1344	93161	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCAC200E1F	0.40
1344	106856	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCAC200E2F	0.40
1344	93001	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCAC200E3F	0.40
1344	96028	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCAC203E9F	0.40
1344	114855	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCALETERB2	0.40
1344	115127	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCALETERB3	0.40
1344	32691	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCB	0.40
1344	32692	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCB	0.40
1344	32693	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCB	0.40
1344	32694	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCI	0.40
1344	85878	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCI80S1F	0.40
1344	85524	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCI80S2F	0.40
1344	32695	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCM	0.40
1344	89286	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCMANL222F	0.40
1344	32696	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCU	0.40
1344	84235	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TCUL3131F	0.40
1344	85236	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TD3701230F	0.40
1344	91875	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TD3701235F	0.40
1344	32700	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3	0.40
1344	32702	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3	0.40
1344	109361	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF37035HR	0.40
1344	109050	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF370S30R	0.40
1344	92601	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3801229F	0.40
1344	92444	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3801235F	0.40
1344	103878	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3801238F	0.40
1344	111088	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF38035R	0.40
1344	108777	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3911229R	0.40
1344	109677	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF3911235R	0.40
1344	108261	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF39335R	0.40
1344	83506	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF393E35F	0.40
1344	32703	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32704	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32705	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32706	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32708	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32709	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32710	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	32711	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4	0.40
1344	84940	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF49110MF	0.40
1344	91296	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF4911227F	0.40
1344	107120	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF50CNGF	0.40
1344	32717	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF6	0.40
1344	107811	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF6711224R	0.40
1344	107979	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TF6801226R	0.40
1344	88535	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TFA050F	0.40
1344	87533	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TFA4510F	0.40
1344	87306	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TFA45121F	0.40
1344	87728	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TFA45122F	0.40
1344	88577	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TFA50C13F	0.40
1344	88161	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TFA50C18F	0.40
1344	106531	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TKSS300F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 72/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1344	32725	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TM2	0.40
1344	32728	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TM2	0.40
1344	91574	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMBO407F	0.40
1344	32729	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TME	0.40
1344	32730	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TME	0.40
1344	86684	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNG272F	0.40
1344	94930	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNL2022F	0.40
1344	95727	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNL202F	0.40
1344	90064	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNU263F	0.40
1344	90337	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNU3131F	0.40
1344	94573	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNU3132F	0.40
1344	93807	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNNU313F	0.40
1344	93716	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNRH403F	0.40
1344	93483	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNSU313F	0.40
1344	95422	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNUEL292F	0.40
1344	95248	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNUL292F	0.40
1344	86903	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNUL310F	0.40
1344	94297	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNUL312F	0.40
1344	99205	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TMNUL313F	0.40
1344	32731	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TS1	0.40
1344	32733	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TS1	0.40
1344	32734	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TVH	0.40
1344	32735	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TVH	0.40
1344	86135	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - ESTINTORE SUPP. X TVHAG300F	0.40
1115	96026	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TCAC203E9F	3.00
1115	85905	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TCI80S1F	3.00
1115	85522	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TCI80S2F	3.00
1115	89284	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TCMANL222F	3.00
1115	84233	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TCUL3131F	3.00
1115	85234	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TD3701230F	3.00
1115	91871	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TD3701235F	3.00
1115	109351	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF37035HR	3.00
1115	109040	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF370S30R	3.00
1115	92552	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF3801229F	3.00
1115	92440	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF3801235F	3.00
1115	103874	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF3801238F	3.00
1115	111047	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF38035R	3.00
1115	108767	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF3911229R	3.00
1115	109667	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF3911235R	3.00
1115	108251	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF39335R	3.00
1115	83481	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF393E35F	3.00
1115	84938	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF49110MF	3.00
1115	91294	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF4911227F	3.00
1115	107118	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF50CNGF	3.00
1115	107800	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF6711224R	3.00
1115	107970	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TF6801226R	3.00
1115	88437	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TFA050F	3.00
1115	87531	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TFA4510F	3.00
1115	87304	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TFA45121F	3.00
1115	87785	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TFA45122F	3.00
1115	88749	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TFA50C13F	3.00
1115	88144	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TFA50C18F	3.00
1115	106527	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TKSS300F	3.00
1115	91572	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMBO407F	3.00
1115	86682	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNG272F	3.00
1115	94928	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNL2022F	3.00
1115	95725	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNL202F	3.00
1115	90062	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNU263F	3.00
1115	90333	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNU3131F	3.00
1115	94711	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNU3132F	3.00
1115	93806	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNNU313F	3.00
1115	93605	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNRH403F	3.00
1115	95418	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNUEL292F	3.00
1115	95117	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNUL292F	3.00
1115	86899	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNUL310F	3.00
1115	94303	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNUL312F	3.00
1115	99199	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TMNUL313F	3.00
1115	86133	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA RADIATORE SBRINATORE X TVHAG300F	3.00
1115	30797	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TBM2	3.00
1115	30798	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TBM2	3.00
1115	30799	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TBM2	3.00
1115	30800	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TBM2	3.00
1115	30801	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TBM3	3.00
1115	30802	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TBM3	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 73/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1115	30803	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TCAR	3.00
1115	30804	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TCBU	3.00
1115	30805	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TCBU	3.00
1115	30806	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TCBU	3.00
1115	30807	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TC18	3.00
1115	30808	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TCMA	3.00
1115	30809	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TCUL	3.00
1115	30813	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF37	3.00
1115	30815	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF39	3.00
1115	30816	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF45	3.00
1115	30817	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF48	3.00
1115	30818	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF49	3.00
1115	30819	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF49	3.00
1115	30821	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF49	3.00
1115	30822	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF49	3.00
1115	30823	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF49	3.00
1115	30824	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF49	3.00
1115	30830	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TF67	3.00
1115	30838	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TM20	3.00
1115	30841	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TM22	3.00
1115	30842	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TMER	3.00
1115	30843	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TMER	3.00
1115	30844	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TS16	3.00
1115	30846	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TS17	3.00
1115	30847	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TVHA	3.00
1115	30848	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - RADIATORE - X TVHA	3.00
1357	76592	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE	0.40
1357	32789	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TBM220	1.10
1357	32790	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TBM221	0.40
1357	32791	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TBM230	0.40
1357	32792	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TBM240	0.40
1357	32793	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TBM321	0.40
1357	32794	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TBM321	0.40
1357	32795	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCACCT	0.40
1357	32796	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCALEI	0.40
1357	32798	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCALET	0.40
1357	32799	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCARVA	0.40
1357	32800	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCBUS8	0.40
1357	32801	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCBUS8	0.40
1357	32802	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCBUS8	0.40
1357	32803	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCI80S	0.40
1357	32804	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCMANF	0.40
1357	32805	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TCUL31	0.40
1357	32809	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF3701	0.40
1357	32811	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF393E	0.40
1357	32812	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4510	0.40
1357	32813	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4801	0.40
1357	32814	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4901	0.40
1357	32815	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF490E	0.40
1357	32817	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4910	0.40
1357	32818	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4911	0.40
1357	32819	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4911	0.40
1357	32820	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF4911	0.40
1357	32826	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TF6711	0.40
1357	32834	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TM2012	0.40
1357	32837	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TM220F	0.40
1357	32838	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TMERCO	3.00
1357	32839	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TMERCO	0.40
1357	32840	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TS1612	0.40
1357	32842	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TS1774	0.40
1357	32843	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TVHAG3	0.40
1357	32844	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA - TENDA PARASOLE X TVHAG3	0.40
1084	74095	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO	0.40
1084	93153	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCAC200E1F	0.40
1084	106821	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCAC200E2F	0.40
1084	93003	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCAC200E3F	0.40
1084	96030	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCAC203E9F	0.40
1084	96299	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCACTCC760	0.40
1084	115358	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCALEIBR_4	0.40
1084	114820	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCALETERB2	0.40
1084	115109	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCALETERB3	0.40
1084	85652	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCI80S1F	0.40
1084	85526	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCI80S2F	0.40
1084	89288	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCMANL222F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 74/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1084	84237	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TCUL3131F	0.40
1084	85238	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TD3701230F	0.40
1084	91877	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TD3701235F	0.40
1084	109348	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF37035HR	0.40
1084	109037	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF370S30R	0.40
1084	92622	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3801229F	0.40
1084	92446	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3801235F	0.40
1084	103880	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3801238F	0.40
1084	111045	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF38035R	0.40
1084	89805	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3891235F	0.40
1084	108763	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3911229R	0.40
1084	109663	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3911235R	0.40
1084	108247	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF39335R	0.40
1084	83491	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF393E35F	0.40
1084	109929	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF397E35R	0.40
1084	108513	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF3991235R	0.40
1084	83999	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF399E351F	0.40
1084	83742	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF399E35F	0.40
1084	84942	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF49110MF	0.40
1084	91298	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF4911227F	0.40
1084	84670	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF49112M1F	0.40
1084	84455	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF49112M2F	0.40
1084	107122	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF50CNGF	0.40
1084	107603	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF6711224R	0.40
1084	107967	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TF6801226R	0.40
1084	88434	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFA050F	0.40
1084	87535	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFA4510F	0.40
1084	87308	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFA45121F	0.40
1084	87636	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFA45122F	0.40
1084	88746	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFA50C13F	0.40
1084	88141	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFA50C18F	0.40
1084	90765	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFSFR160_2	0.40
1084	90600	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TFSFR160F	0.40
1084	106533	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TKSS300F	0.40
1084	91576	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO407F	0.40
1084	88000	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO416CDF	0.40
1084	113983	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO520102	0.40
1084	90987	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO5301F	0.40
1084	83258	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO530F	0.40
1084	114288	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO5501	0.40
1084	89567	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMBO550F	0.40
1084	94932	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNNL2022F	0.40
1084	95729	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNNL202F	0.40
1084	90066	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNNU263F	0.40
1084	90339	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNNU3131F	0.40
1084	94435	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNNU3132F	0.40
1084	93485	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNSU313F	0.40
1084	95114	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TMNUL292F	0.40
1084	110778	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TNP4421	0.40
1084	110157	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TSLURB18R	0.40
1084	86137	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA GANCIO APPENDIABITO X TVHAG300F	0.40
732	26900	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26901	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26902	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26903	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26904	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26905	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26906	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26907	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26908	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26909	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26910	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26911	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26912	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26916	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26918	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26919	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26920	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26921	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26922	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26924	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26925	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26926	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26927	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 75/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
732	26933	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26941	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26944	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26945	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26946	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26947	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26949	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26950	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	26951	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE - PARAS.RIGIDO	0.40
732	96031	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TCAC203E9F	0.40
732	85849	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TC180S1F	0.40
732	85527	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TC180S2F	0.40
732	89289	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TCMANL222F	0.40
732	84238	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TCUL3131F	0.40
732	85239	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TD3701230F	0.40
732	91878	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TD3701235F	0.40
732	109324	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF37035HR	0.40
732	109013	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF370S30R	0.40
732	92606	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF3801229F	0.40
732	92447	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF3801235F	0.40
732	103881	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF3801238F	0.40
732	111023	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF38035R	0.40
732	108739	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF3911229R	0.40
732	109639	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF3911235R	0.40
732	108223	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF39335R	0.40
732	83442	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF393E35F	0.40
732	84943	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF49110MF	0.40
732	91299	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF4911227F	0.40
732	107123	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF50CNGF	0.40
732	107762	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF6711224R	0.40
732	107942	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TF6801226R	0.40
732	88395	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TFA050F	0.40
732	87536	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TFA4510F	0.40
732	87309	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TFA45121F	0.40
732	87617	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TFA45122F	0.40
732	88606	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TFA50C13F	0.40
732	88254	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TFA50C18F	0.40
732	106534	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TKSS300F	0.40
732	91577	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMBO407F	0.40
732	86686	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNG272F	0.40
732	94933	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNL2022F	0.40
732	95730	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNL202F	0.40
732	90067	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNU263F	0.40
732	90340	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNU3131F	0.40
732	94718	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNU3132F	0.40
732	93966	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNNU313F	0.40
732	93706	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNRH403F	0.40
732	95423	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNUEL292F	0.40
732	95227	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNUL292F	0.40
732	86904	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNUL310F	0.40
732	94341	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNUL312F	0.40
732	99143	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TMNUL313F	0.40
732	86138	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA PARASOLE RIGIDO - X TVHAG300F	0.40
4313	70133	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70134	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70135	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70136	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70137	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70138	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70139	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70140	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70141	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70142	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70143	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70144	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70145	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70149	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70151	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70152	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70153	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70154	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70155	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70157	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70158	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 76/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4313	70159	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70160	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70166	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70174	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70177	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70178	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70179	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70180	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70182	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70183	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	70184	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X T	1.10
4313	96032	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TCAC203E9F	1.10
4313	85711	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TC180S1F	1.10
4313	85528	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TC180S2F	1.10
4313	89290	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TCMANL222F	1.10
4313	84239	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TCUL3131F	1.10
4313	85240	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TD3701230F	1.10
4313	91879	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TD3701235F	1.10
4313	109503	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF37035HR	1.10
4313	109192	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF370S30R	1.10
4313	92727	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF3801229F	1.10
4313	92448	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF3801235F	1.10
4313	103882	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF3801238F	1.10
4313	110873	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF38035R	1.10
4313	108872	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF3911229R	1.10
4313	109772	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF3911235R	1.10
4313	108356	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF39335R	1.10
4313	83588	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF393E35F	1.10
4313	84944	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF49110MF	1.10
4313	91300	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF4911227F	1.10
4313	107124	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF50CNGF	1.10
4313	107711	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF6711224R	1.10
4313	108092	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TF6801226R	1.10
4313	88318	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TFA050F	1.10
4313	87537	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TFA4510F	1.10
4313	87310	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TFA45121F	1.10
4313	87860	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TFA45122F	1.10
4313	88591	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TFA50C13F	1.10
4313	88101	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TFA50C18F	1.10
4313	106535	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TKSS300F	1.10
4313	91578	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMBO407F	1.10
4313	86687	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNG272F	1.10
4313	94934	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNL2022F	1.10
4313	95731	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNL202F	1.10
4313	90068	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNU263F	1.10
4313	90341	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNU3131F	1.10
4313	94615	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNU3132F	1.10
4313	93855	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNNU313F	1.10
4313	93662	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNRH403F	1.10
4313	95424	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNUEL292F	1.10
4313	95043	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNUL292F	1.10
4313	86905	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNUL310F	1.10
4313	94363	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNUL312F	1.10
4313	99050	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TMNUL313F	1.10
4313	86139	SOSTITUZIONE POSTO GUIDA R. - CAVI APERT. CHI X TVHAG300F	1.10
5861	113713	SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI 1 X TBMAVALUM1/2 (DOC)	0.40
5862	113714	SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI 2 TBMAVALUM1/2 (DOC)	0.40
5863	113715	SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI 3 TBMAVALUM1/2 (DOC)	0.40
5864	113716	SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO MOTORE PORTE PASSEGGERI 4 TBMAVALUM1/2 (DOC)	0.40
3867	96046	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCAC203E9F	0.40
3867	85753	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TC180S1F	0.40
3867	85546	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TC180S2F	0.40
3867	89304	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCMANL222F	0.40
3867	84251	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TCUL3131F	0.40
3867	85256	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TD3701230F	0.40
3867	91885	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TD3701235F	0.40
3867	109437	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF37035HR	0.40
3867	109126	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF370S30R	0.40
3867	92705	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF3801229F	0.40
3867	92451	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF3801235F	0.40
3867	103885	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF3801238F	0.40
3867	110904	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF38035R	0.40
3867	108839	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF3911229R	0.40
3867	109739	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF3911235R	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 77/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3867	108323	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF39335R	0.40
3867	83622	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF393E35F	0.40
3867	84958	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF49110MF	0.40
3867	91317	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF4911227F	0.40
3867	107131	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF50CNGF	0.40
3867	107663	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF6711224R	0.40
3867	108045	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TF6801226R	0.40
3867	88393	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA050F	0.40
3867	87545	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA4510F	0.40
3867	87319	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA45121F	0.40
3867	87666	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA45122F	0.40
3867	88595	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA50C13F	0.40
3867	88167	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TFA50C18F	0.40
3867	106536	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TKSS300F	0.40
3867	91587	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMO407F	0.40
3867	86696	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNG272F	0.40
3867	94944	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNL2022F	0.40
3867	95740	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNL202F	0.40
3867	90079	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU263F	0.40
3867	90344	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU3131F	0.40
3867	94599	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU3132F	0.40
3867	93924	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNNU313F	0.40
3867	93639	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNRH403F	0.40
3867	95425	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUEL292F	0.40
3867	95258	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL292F	0.40
3867	86908	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL310F	0.40
3867	94369	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL312F	0.40
3867	99226	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TMNUL313F	0.40
3867	86154	SOSTITUZIONE PROFILO BOTOLA PAVIMENTO X TVHAG300F	0.40
3570	93227	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCAC200E1F	0.40
3570	106883	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCAC200E2F	0.40
3570	93008	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCAC200E3F	0.40
3570	96037	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCAC203E9F	0.40
3570	114881	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCALETERB2	0.40
3570	115164	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCALETERB3	0.40
3570	85868	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TC180S1F	0.40
3570	85537	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TC180S2F	0.40
3570	89295	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCMANL222F	0.40
3570	84244	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TCUL3131F	0.40
3570	85249	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TD3701230F	0.40
3570	91889	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TD3701235F	0.40
3570	109417	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF37035HR	0.40
3570	109106	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF370S30R	0.40
3570	92781	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF3801229F	0.40
3570	92454	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF3801235F	0.40
3570	103888	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF3801238F	0.40
3570	110844	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF38035R	0.40
3570	108822	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF3911229R	0.40
3570	109722	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF3911235R	0.40
3570	108306	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF39335R	0.40
3570	83553	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF393E35F	0.40
3570	84949	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF49110MF	0.40
3570	91308	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF4911227F	0.40
3570	107127	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF50CNGF	0.40
3570	107657	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF6711224R	0.40
3570	108030	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TF6801226R	0.40
3570	88349	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TFA050F	0.40
3570	87540	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TFA4510F	0.40
3570	87313	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TFA45121F	0.40
3570	87615	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TFA45122F	0.40
3570	88666	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TFA50C13F	0.40
3570	88153	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TFA50C18F	0.40
3570	106540	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TKSS300F	0.40
3570	114037	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMO520102	0.40
3570	90992	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMO5301F	0.40
3570	83318	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMO530F	0.40
3570	114340	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMO5501	0.40
3570	89572	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMO550F	0.40
3570	86691	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNNG272F	0.40
3570	94938	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNNL2022F	0.40
3570	90073	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNNU263F	0.40
3570	90347	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNNU3131F	0.40
3570	94579	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNNU3132F	0.40
3570	93842	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNNU313F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 78/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3570	93572	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNRH403F	0.40
3570	93490	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNSU313F	0.40
3570	95428	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNUEL292F	0.40
3570	95004	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNUL292F	0.40
3570	86911	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNUL310F	0.40
3570	94387	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNUL312F	0.40
3570	99193	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TMNUL313F	0.40
3570	86146	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATORI TERGIVETRO X TVHAG300F	0.40
3570	52721	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52722	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52723	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52724	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52725	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52726	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52727	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52728	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52730	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52731	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52732	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52733	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52734	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52735	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52736	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52737	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52738	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52742	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52744	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52745	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52746	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52747	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52748	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52750	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52751	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52752	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52753	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52759	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52771	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52772	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52773	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52774	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52775	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52776	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52777	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52779	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52780	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
3570	52781	SOSTITUZIONE RACCORDO A T SPRUZZATURA TERGIVETRO X	0.40
4867	76150	SOSTITUZIONE RADIATORE SBRINATORE	3.00
4867	76893	SOSTITUZIONE RADIATORE SBRINATORE X TM201/2SLI	3.00
4732	74022	SOSTITUZIONE RESISTENZA SPECCHIO A BANCO	0.20
4784	104778	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530GN1	0.40
4784	111666	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530LU1	0.40
4784	104768	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_1	0.40
4784	104773	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_2	0.40
4784	105399	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_3	0.40
4784	104763	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_4	0.40
4784	104754	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_6	0.40
4784	111519	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU1	0.40
4784	111570	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU2	0.40
4784	111618	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU3	0.40
4784	110580	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TNP4421	0.40
4784	110282	SOSTITUZIONE RETROSCIENALE SEDILE PASSEGGERI X TSLURB18R	0.40
1715	105432	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM1	1.20
1715	105210	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM2	1.20
1715	105548	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM3	1.20
1715	106100	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM4	1.20
1715	105659	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM340SNUM	1.20
1715	105797	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TCMANF18_1	2.50
1715	105947	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TCMANF18_2	2.50
1715	112825	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF39335R	1.20
1715	112460	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF393E1235	1.20
1715	112631	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF393E35F	1.20
1715	112728	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF393E35R	1.20
1715	112943	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF3991235R	1.20
1715	112921	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF399E1235	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 79/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1715	113214	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF399E351F	1.20
1715	113118	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF399E35F	1.20
1715	111231	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4901222	0.50
1715	111867	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF490E1829	0.50
1715	104824	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911024M	1.20
1715	104274	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911222	1.20
1715	104297	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911227	1.20
1715	104948	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911227M	1.20
5798	111876	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX10 X TF490E1829	0.50
1540	105433	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM1	1.20
1540	105211	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM2	1.20
1540	105549	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM3	1.10
1540	106101	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM4	1.10
1540	105660	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM340SNUM	1.20
1540	105798	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TCMANF18_1	2.00
1540	105948	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TCMANF18_2	2.00
1540	112824	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF39335R	1.20
1540	112461	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF393E1235	1.20
1540	112630	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF393E35F	1.20
1540	112727	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF393E35R	1.20
1540	112944	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF3991235R	1.20
1540	112920	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF399E1235	1.20
1540	113213	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF399E351F	1.20
1540	113117	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF399E35F	1.20
1540	111232	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4901222	2.00
1540	111868	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF490E1829	2.15
1540	104825	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911024M	1.20
1540	104276	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911222	1.20
1540	104295	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911227	1.10
1540	104949	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911227M	1.20
1207	105434	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM1	1.20
1207	105212	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM2	1.20
1207	105550	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM3	1.20
1207	106102	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM4	1.20
1207	105661	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM340SNUM	1.10
1207	105799	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TCMANF18_1	1.00
1207	105949	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TCMANF18_2	1.00
1207	112823	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF39335R	1.10
1207	112462	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF393E1235	1.10
1207	112629	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF393E35F	1.10
1207	112726	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF393E35R	1.10
1207	112945	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF3991235R	1.10
1207	112919	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF399E1235	1.10
1207	113212	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF399E351F	1.10
1207	113116	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF399E35F	1.10
1207	111233	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF401222	1.00
1207	111869	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF490E1829	0.50
1207	104826	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911024M	0.50
1207	104278	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911222	0.50
1207	104293	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911227	0.50
1207	104950	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911227M	0.50
1097	105435	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM1	1.10
1097	105213	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM2	1.10
1097	105551	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM3	1.10
1097	106103	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM4	1.10
1097	105662	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM340SNUM	1.10
1097	105800	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TCMANF18_1	2.50
1097	105950	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TCMANF18_2	2.50
1097	112822	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF39335R	1.10
1097	112463	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF393E1235	1.10
1097	112628	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF393E35F	1.10
1097	112725	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF393E35R	1.10
1097	112946	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF3991235R	1.10
1097	112918	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF399E1235	1.10
1097	113211	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF399E351F	1.10
1097	113115	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF399E35F	1.10
1097	111234	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4901222	1.00
1097	111870	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF490E1829	1.00
1097	104827	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911024M	1.20
1097	104280	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911222	1.20
1097	104291	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911227	0.50
1097	104951	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911227M	0.50
1326	105436	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM1	1.50
1326	105214	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM2	1.50

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 80/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1326	105552	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM3	1.50
1326	106104	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM4	1.50
1326	105663	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM340SNUM	1.10
1326	105801	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TCMANF18_1	1.00
1326	105951	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TCMANF18_2	1.00
1326	111235	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4901222	2.00
1326	111871	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF490E1829	2.15
1326	104828	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911024M	1.20
1326	104282	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911222	1.20
1326	104289	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911227	1.20
1326	104952	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911227M	0.50
2443	105437	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM1	1.10
2443	105215	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM2	1.10
2443	105553	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM3	1.10
2443	106105	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM4	1.10
2443	105664	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM340SNUM	1.20
2443	105802	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TCMANF18_1	1.00
2443	105952	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TCMANF18_2	1.00
2443	111236	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4901222	0.50
2443	111872	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF490E1829	0.50
2443	104829	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911024M	1.20
2443	104284	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911222	1.20
2443	104287	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911227	1.20
2443	104953	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911227M	0.50
5661	105803	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TCMANF18_1	2.50
5661	105953	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TCMANF18_2	2.50
5661	111873	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TF490E1829	0.50
5661	104302	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TF4911227	1.20
5661	105054	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TF4911227M	1.20
5722	105908	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX8 X TCMANF18_1	2.50
5722	105954	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX8 X TCMANF18_2	2.50
5722	111874	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX8 X TF490E1829	0.50
5797	111875	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX9 X TF490E1829	2.15
1840	105444	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM1	1.20
1840	105222	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM2	1.20
1840	105560	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM3	1.20
1840	106112	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM4	1.20
1840	105671	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM340SNUM	1.20
1840	105811	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TCMANF18_1	2.00
1840	105963	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TCMANF18_2	2.00
1840	112821	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF39335R	1.20
1840	112464	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF393E1235	1.20
1840	112627	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF393E35F	1.20
1840	112724	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF393E35R	1.20
1840	112947	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF3991235R	1.20
1840	112917	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF399E1235	1.20
1840	113210	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF399E351F	1.20
1840	113114	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF399E35F	1.20
1840	111237	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4901222	0.50
1840	111892	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF490E1829	0.50
1840	104830	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911024M	1.20
1840	104077	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911222	1.20
1840	104108	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911227	1.20
1840	104954	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911227M	1.20
5716	105689	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX10 X TBM340SNUM	1.10
5716	111901	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX10 X TF490E1829	0.50
5799	111902	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX11 X TF490E1829	2.15
5800	111903	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX12 X TF490E1829	0.50
5801	111904	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX13 X TF490E1829	0.50
1999	105445	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM1	1.10
1999	105223	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM2	1.10
1999	105561	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM3	1.10
1999	106113	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM4	1.10
1999	105672	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM340SNUM	1.10
1999	105812	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TCMANF18_1	2.50
1999	105964	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TCMANF18_2	2.50
1999	112820	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF39335R	1.10
1999	112465	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF393E1235	1.10
1999	112626	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF393E35F	1.10
1999	112723	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF393E35R	1.10
1999	112948	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF3991235R	1.10
1999	112916	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF399E1235	1.10
1999	113209	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF399E351F	1.10
1999	113113	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF399E35F	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 81/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1999	111238	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4901222	2.00
1999	111893	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF490E1829	2.15
1999	104831	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911024M	1.20
1999	104078	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911222	1.20
1999	104111	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911227	1.20
1999	104955	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911227M	1.10
1628	105446	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM1	1.10
1628	105224	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM2	1.10
1628	105562	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM3	1.10
1628	106114	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM4	1.10
1628	105673	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM340SNUM	1.10
1628	105813	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TCMANF18_1	2.00
1628	105965	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TCMANF18_2	2.00
1628	112819	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF39335R	1.10
1628	112466	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF393E1235	1.10
1628	112625	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF393E35F	1.10
1628	112722	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF393E35R	1.10
1628	112949	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF3991235R	1.10
1628	112915	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF399E1235	1.10
1628	113208	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF399E351F	1.10
1628	113112	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF399E35F	1.10
1628	111239	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4901222	1.50
1628	111894	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF490E1829	1.00
1628	104832	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911024M	1.10
1628	104079	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911222	1.10
1628	104107	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911227	1.10
1628	104956	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911227M	1.10
1951	105447	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM1	1.20
1951	105225	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM2	1.10
1951	105563	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM3	1.10
1951	106115	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM4	1.10
1951	105674	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM340SNUM	1.10
1951	105814	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TCMANF18_1	2.00
1951	105966	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TCMANF18_2	2.00
1951	112818	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF39335R	1.10
1951	112467	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF393E1235	1.10
1951	112624	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF393E35F	1.10
1951	112721	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF393E35R	1.10
1951	112950	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF3991235R	1.10
1951	112914	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF399E1235	1.10
1951	113207	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF399E351F	1.10
1951	113111	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF399E35F	1.10
1951	111240	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4901222	0.50
1951	111895	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF490E1829	0.00
1951	104833	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911024M	1.20
1951	104080	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911222	1.20
1951	104110	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911227	1.20
1951	104957	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911227M	1.10
1853	105448	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM1	1.20
1853	105226	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM2	1.20
1853	105564	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM3	1.20
1853	106116	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM4	1.20
1853	105675	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM340SNUM	1.20
1853	105815	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TCMANF18_1	1.00
1853	105967	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TCMANF18_2	1.00
1853	111241	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4901222	0.50
1853	111896	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF490E1829	0.50
1853	104834	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911024M	1.20
1853	104081	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911222	1.20
1853	104109	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911227	1.20
1853	104958	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911227M	0.50
3427	105449	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM1	1.10
3427	105227	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM2	1.10
3427	105565	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM3	1.10
3427	106117	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM4	1.10
3427	105676	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM340SNUM	1.10
3427	105816	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TCMANF18_1	2.50
3427	105968	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TCMANF18_2	2.50
3427	111242	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4901222	0.50
3427	111897	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF490E1829	2.15
3427	104835	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911024M	0.50
3427	104082	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911222	0.50
3427	104115	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911227	0.50
3427	104959	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911227M	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 82/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3815	105450	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM1	1.20
3815	105228	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM2	1.20
3815	105566	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM3	1.20
3815	106118	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM4	1.20
3815	105677	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM340SNUM	1.10
3815	105817	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TCMANF18_1	1.00
3815	105969	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TCMANF18_2	1.00
3815	111243	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4901222	2.00
3815	111898	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF490E1829	0.00
3815	104836	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911024M	1.20
3815	104083	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911222	1.20
3815	104116	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911227	1.20
3815	104960	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911227M	1.20
3347	105451	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM1	1.50
3347	105316	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM2	1.50
3347	105567	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM3	1.50
3347	106119	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM4	1.50
3347	105678	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM340SNUM	1.10
3347	105818	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TCMANF18_1	2.50
3347	105970	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TCMANF18_2	2.50
3347	111244	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TF4901222	0.50
3347	111899	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TF490E1829	0.50
3347	105056	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TF4911227M	1.20
5713	105452	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM1	1.10
5713	105322	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM2	1.10
5713	105568	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM3	1.10
5713	106120	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM4	1.10
5713	105679	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM340SNUM	1.20
5713	105910	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TCMANF18_1	2.00
5713	105971	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TCMANF18_2	2.00
5713	111245	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TF4901222	0.50
5713	111900	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TF490E1829	0.50
3498	52448	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52449	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52450	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52451	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52452	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52453	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52454	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52455	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52456	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52457	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52458	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52459	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52460	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52464	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52466	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52467	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52468	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52469	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52470	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52472	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52473	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52474	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52475	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52481	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52489	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52492	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52493	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52494	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52495	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52497	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52498	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	52499	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA	0.40
3498	96045	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TCAC203E9F	0.40
3498	85739	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TCI80S1F	0.40
3498	85545	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TCI80S2F	0.40
3498	89303	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TCMANL222F	0.40
3498	84250	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TCUL3131F	0.40
3498	85255	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TD3701230F	0.40
3498	91895	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TD3701235F	0.40
3498	109411	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF37035HR	0.40
3498	109100	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF370S30R	0.40
3498	92689	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF3801229F	0.40

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3498	92459	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF3801235F	0.40
3498	103894	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF3801238F	0.40
3498	110828	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF38035R	0.40
3498	108819	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF3911229R	0.40
3498	109719	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF3911235R	0.40
3498	108303	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF39335R	0.40
3498	83609	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF393E35F	0.40
3498	84957	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF49110MF	0.40
3498	91316	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF4911227F	0.40
3498	107130	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF50CNGF	0.40
3498	107653	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF6711224R	0.40
3498	108026	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TF6801226R	0.40
3498	88347	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TFA050F	0.40
3498	87544	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TFA4510F	0.40
3498	87318	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TFA45121F	0.40
3498	87613	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TFA45122F	0.40
3498	88664	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TFA50C13F	0.40
3498	88151	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TFA50C18F	0.40
3498	106545	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TKSS300F	0.40
3498	91586	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMB0407F	0.40
3498	86695	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNG272F	0.40
3498	94943	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNNL2022F	0.40
3498	95739	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNNL202F	0.40
3498	90078	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNNU263F	0.40
3498	90353	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNNU3131F	0.40
3498	94634	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNNU3132F	0.40
3498	93815	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNNU313F	0.40
3498	93762	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNRH403F	0.40
3498	95433	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNUEL292F	0.40
3498	95218	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNUL292F	0.40
3498	86916	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNUL310F	0.40
3498	94385	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNUL312F	0.40
3498	99185	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TMNUL313F	0.40
3498	86153	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA MANIGLIA X TVHAG300F	0.40
3867	56694	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56695	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56696	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56697	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56698	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56699	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56700	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56701	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56702	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56703	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56704	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56705	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56706	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56710	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56712	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56713	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56714	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56715	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56716	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56718	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56719	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56720	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56721	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56727	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56735	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56738	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56739	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56740	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56741	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56743	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56744	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3867	56745	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO BOTOLA PROFILO X	0.40
3865	56563	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56564	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56565	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56566	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56567	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56568	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56569	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56570	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 84/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3865	56572	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56573	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56574	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56575	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56576	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56577	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56578	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56579	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56580	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56584	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56586	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56587	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56588	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56589	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56590	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56592	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56593	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56594	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56595	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56601	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56614	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56615	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56616	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56617	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56618	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56619	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56620	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56621	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56623	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56624	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	56625	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNI	0.40
3865	93230	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCAC200E1F	0.40
3865	106894	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCAC200E2F	0.40
3865	93013	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCAC200E3F	0.40
3865	96047	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCAC203E9F	0.40
3865	114935	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCALETERB2	0.40
3865	115177	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCALETERB3	0.40
3865	85770	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCI80S1F	0.40
3865	85547	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCI80S2F	0.40
3865	89305	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCMANL222F	0.40
3865	84252	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TCUL3131F	0.40
3865	85257	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TD3701230F	0.40
3865	91896	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TD3701235F	0.40
3865	109435	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF37035HR	0.40
3865	109124	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF370S30R	0.40
3865	92703	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF3801229F	0.40
3865	92460	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF3801235F	0.40
3865	103895	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF3801238F	0.40
3865	110901	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF38035R	0.40
3865	108837	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF3911229R	0.40
3865	109737	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF3911235R	0.40
3865	108321	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF39335R	0.40
3865	83620	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF393E35F	0.40
3865	84959	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF49110MF	0.40
3865	91318	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF4911227F	0.40
3865	107132	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF50CNGF	0.40
3865	107661	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF6711224R	0.40
3865	108043	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TF6801226R	0.40
3865	88391	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TFA050F	0.40
3865	87546	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TFA4510F	0.40
3865	87320	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TFA45121F	0.40
3865	87664	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TFA45122F	0.40
3865	88767	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TFA50C13F	0.40
3865	88165	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TFA50C18F	0.40
3865	106546	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TKSS300F	0.40
3865	91588	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMBO407F	0.40
3865	114044	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMBO520102	0.40
3865	90999	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMBO5301F	0.40
3865	83327	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMBO530F	0.40
3865	114348	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMBO5501	0.40
3865	89577	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMBO550F	0.40
3865	86697	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMNNG272F	0.40
3865	94945	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMNNL2022F	0.40
3865	95741	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO CERNIERA X TMNNL202F	0.40

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3864	56526	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56527	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56528	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56529	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56535	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56548	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56549	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56550	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56551	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56552	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56553	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56554	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56555	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56557	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56558	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	56559	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTA	0.40
3864	93110	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCAC200E1F	0.40
3864	106882	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCAC200E2F	0.40
3864	93015	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCAC200E3F	0.40
3864	96049	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCAC203E9F	0.40
3864	114934	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCALETERB2	0.40
3864	115176	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCALETERB3	0.40
3864	85760	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCI80S1F	0.40
3864	85549	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCI80S2F	0.40
3864	89307	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCMANL222F	0.40
3864	84254	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TCU3131F	0.40
3864	85259	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TD3701230F	0.40
3864	91897	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TD3701235F	0.40
3864	109434	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF37035HR	0.40
3864	109123	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF370S30R	0.40
3864	92701	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF3801229F	0.40
3864	92461	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF3801235F	0.40
3864	103896	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF3801238F	0.40
3864	110909	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF38035R	0.40
3864	108836	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF3911229R	0.40
3864	109736	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF3911235R	0.40
3864	108320	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF39335R	0.40
3864	83619	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF393E35F	0.40
3864	84961	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF49110MF	0.40
3864	91320	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF4911227F	0.40
3864	107134	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF50CNGF	0.40
3864	107660	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF6711224R	0.40
3864	108042	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TF6801226R	0.40
3864	88390	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TFA050F	0.40
3864	87548	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TFA4510F	0.40
3864	87322	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TFA45121F	0.40
3864	87669	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TFA45122F	0.40
3864	88766	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TFA50C13F	0.40
3864	88164	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TFA50C18F	0.40
3864	106547	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TKSS300F	0.40
3864	91590	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMBO407F	0.40
3864	114043	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMBO520102	0.40
3864	91000	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMBO5301F	0.40
3864	83326	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMBO530F	0.40
3864	114347	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMBO5501	0.40
3864	89579	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMBO550F	0.40
3864	86699	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNG272F	0.40
3864	94947	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNL2022F	0.40
3864	95743	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNL202F	0.40
3864	90082	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNU263F	0.40
3864	90355	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNU3131F	0.40
3864	94596	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNU3132F	0.40
3864	93922	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNNU313F	0.40
3864	93636	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNRH403F	0.40
3864	93496	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNSU313F	0.40
3864	95435	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNUEL292F	0.40
3864	95255	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNUL292F	0.40
3864	86918	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNUL310F	0.40
3864	94380	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNUL312F	0.40
3864	99222	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TMNUL313F	0.40
3864	86157	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO CASSONETTO TESTATA ANTERIORE X TVHAG300F	0.40
3688	53977	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53978	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53979	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3688	53980	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53981	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53982	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53983	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53984	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53986	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53987	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53988	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53989	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53990	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53991	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53992	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53993	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53997	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	53999	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54000	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54001	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54002	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54003	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54005	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54006	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54007	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54008	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54014	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54022	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54025	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54026	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54027	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54028	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54030	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54031	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	54032	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPL	1.10
3688	93106	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCAC200E1F	1.10
3688	106884	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCAC200E2F	1.10
3688	93016	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCAC200E3F	1.10
3688	96050	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCAC203E9F	1.10
3688	114882	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCALETERB2	1.10
3688	115167	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCALETERB3	1.10
3688	85738	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TC180S1F	1.10
3688	85550	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TC180S2F	1.10
3688	89308	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCMANL222F	1.10
3688	84255	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TCUL3131F	1.10
3688	85260	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TD3701230F	1.10
3688	91898	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TD3701235F	1.10
3688	109419	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF37035HR	1.10
3688	109108	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF370S30R	1.10
3688	92783	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF3801229F	1.10
3688	92462	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF3801235F	1.10
3688	103897	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF3801238F	1.10
3688	110871	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF38035R	1.10
3688	108824	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF3911229R	1.10
3688	109724	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF3911235R	1.10
3688	108308	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF39335R	1.10
3688	83555	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF393E35F	1.10
3688	84962	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF49110MF	1.10
3688	91321	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF4911227F	1.10
3688	107135	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF50CNGF	1.10
3688	107604	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF6711224R	1.10
3688	108032	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TF6801226R	1.10
3688	88351	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TFA050F	1.10
3688	87549	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TFA4510F	1.10
3688	87323	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TFA45121F	1.10
3688	87719	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TFA45122F	1.10
3688	88668	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TFA50C13F	1.10
3688	88093	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TFA50C18F	1.10
3688	106548	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TKSS300F	1.10
3688	91591	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMO407F	1.10
3688	86700	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNG272F	1.10
3688	94948	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNL2022F	1.10
3688	95744	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNL202F	1.10
3688	90083	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNU263F	1.10
3688	90356	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNU3131F	1.10
3688	94581	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNU3132F	1.10
3688	93975	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNNU313F	1.10

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3688	93646	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNRH403F	1.10
3688	93497	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNSU313F	1.10
3688	95436	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNUEL292F	1.10
3688	95006	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNUL292F	1.10
3688	86919	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNUL310F	1.10
3688	94209	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNUL312F	1.10
3688	99219	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TMNUL313F	1.10
3688	86158	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO INTERNO POSTERIORE COMPLETO X TVHAG300F	1.10
3830	105462	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM1	5.00
3830	105236	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM2	5.00
3830	105578	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM3	6.00
3830	106131	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM4	6.00
3830	105691	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM340SNUM	10.00
3830	115755	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBMAVASNM1	8.00
3830	105827	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TCMANF18_1	15.00
3830	105981	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TCMANF18_2	15.00
3830	112817	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF39335R	12.00
3830	112468	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF393E1235	12.00
3830	112623	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF393E35F	12.00
3830	112720	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF393E35R	12.00
3830	112951	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF3991235R	12.00
3830	112913	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF399E1235	12.00
3830	113206	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF399E351F	12.00
3830	113110	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF399E35F	12.00
3830	111264	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4901222	15.00
3830	111918	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF490E1829	13.00
3830	104850	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911024M	13.00
3830	104084	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911222	13.00
3830	104121	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911227	13.00
3830	104974	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911227M	13.00
3830	111271	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530GM1	8.00
3830	104222	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530GN1	8.00
3830	111285	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530LU1	10.00
3830	104177	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_1	18.00
3830	104204	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_2	18.00
3830	105324	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_3	18.00
3830	104157	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_4	18.00
3830	104137	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_6	18.00
3830	111299	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530NU1	8.00
3830	111311	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530NU2	8.00
3830	111323	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530NU3	8.00
3830	110581	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TNP4421	8.00
3830	110222	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TSLURB18R	8.00
2440	105463	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM1	4.00
2440	105237	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM2	4.00
2440	105579	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM3	10.00
2440	106130	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM4	10.00
2440	105692	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM340SNUM	10.00
2440	115727	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBMAVASNM1	10.00
2440	105828	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TCMANF18_1	15.00
2440	105982	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TCMANF18_2	15.00
2440	112816	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF39335R	9.00
2440	112469	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF393E1235	9.00
2440	112622	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF393E35F	9.00
2440	112719	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF393E35R	9.00
2440	112952	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF3991235R	9.00
2440	112912	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF399E1235	9.00
2440	113205	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF399E351F	9.00
2440	113109	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF399E35F	9.00
2440	111265	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4901222	13.00
2440	111919	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF490E1829	15.00
2440	104851	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911024M	12.00
2440	104085	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911222	15.00
2440	104112	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911227	15.00
2440	104975	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911227M	15.00
2440	111272	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530GM1	10.00
2440	104223	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530GN1	15.00
2440	111286	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530LU1	18.00
2440	104180	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_1	2.00
2440	104197	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_2	2.00
2440	105325	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_3	2.00
2440	104158	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_4	2.00
2440	104138	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_6	2.00
2440	111300	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530NU1	15.00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2440	111312	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530NU2	15.00
2440	111324	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530NU3	15.00
2440	110582	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TNP4421	13.00
2440	110194	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TSLURB18R	13.00
2922	105464	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBM240LUM1	10.00
2922	105238	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBM240LUM2	10.00
2922	105707	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBM340SNUM	4.00
2922	115730	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBMAVASNM1	8.00
2922	105829	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TCMANF18_1	15.00
2922	105983	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TCMANF18_2	15.00
2922	112815	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF39335R	10.00
2922	112470	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF393E1235	10.00
2922	112621	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF393E35F	10.00
2922	112718	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF393E35R	10.00
2922	112953	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF3991235R	10.00
2922	112911	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF399E1235	10.00
2922	113204	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF399E351F	10.00
2922	113108	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF399E35F	10.00
2922	111266	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4901222	5.00
2922	111920	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF490E1829	5.00
2922	104086	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4911222	13.00
2922	104113	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4911227	13.00
2922	104976	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4911227M	13.00
2922	111273	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530GM1	8.00
2922	104224	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530GN1	8.00
2922	111287	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530LU1	8.00
2922	104181	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_1	8.00
2922	104198	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_2	8.00
2922	105326	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_3	8.00
2922	104159	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_4	8.00
2922	104139	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_6	8.00
2922	111301	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530NU1	8.00
2922	111313	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530NU2	8.00
2922	111325	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530NU3	8.00
2922	110583	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TNP4421	8.00
2922	110201	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TSLURB18R	8.00
3834	105709	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TBM340SNUM	10.00
3834	115756	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TBMAVASNM1	4.00
3834	105847	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TCMANF18_1	8.00
3834	105984	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TCMANF18_2	8.00
3834	112814	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF39335R	3.00
3834	112471	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF393E1235	3.00
3834	112620	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF393E35F	3.00
3834	112717	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF393E35R	3.00
3834	112954	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF3991235R	3.00
3834	112910	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF399E1235	3.00
3834	113203	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF399E351F	3.00
3834	113107	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF399E35F	3.00
3834	111921	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF490E1829	15.00
3834	111274	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530GM1	4.00
3834	104225	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530GN1	8.00
3834	111288	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530LU1	8.00
3834	104178	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_1	4.00
3834	104205	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_2	4.00
3834	105327	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_3	4.00
3834	104160	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_4	4.00
3834	104153	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_6	4.00
3834	111302	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530NU1	4.00
3834	111314	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530NU2	6.00
3834	111326	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530NU3	6.00
3834	110584	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TNP4421	8.00
3834	110223	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TSLURB18R	8.00
3835	115757	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TBMAVASNM1	8.00
3835	112813	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF39335R	4.00
3835	112472	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF393E1235	4.00
3835	112619	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF393E35F	4.00
3835	112716	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF393E35R	4.00
3835	112955	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF3991235R	4.00
3835	112909	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF399E1235	4.00
3835	113202	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF399E351F	4.00
3835	113106	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF399E35F	4.00
3835	111922	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF490E1829	5.00
3835	111275	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530GM1	8.00
3835	104226	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530GN1	8.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 90/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3835	111289	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530LU1	4.00
3835	104179	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_1	1.20
3835	104206	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_2	1.20
3835	104161	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_4	1.20
3835	104154	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_6	1.20
3835	111303	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530NU1	2.00
3835	111315	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530NU2	2.00
3835	111327	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530NU3	2.00
3835	110585	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TNP4421	8.00
3835	110224	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TSLURB18R	8.00
3836	104242	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TMBO530GN1	3.00
3836	111290	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TMBO530LU1	2.00
3836	110586	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TNP4421	3.00
3836	110225	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TSLURB18R	3.00
3818	105468	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM1	4.00
3818	105242	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM2	4.00
3818	105582	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM3	4.00
3818	106134	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM4	4.00
3818	105695	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM340SNUM	4.00
3818	115749	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBMAVASNM1	1.20
3818	105833	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TCMANF18_1	5.00
3818	105990	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TCMANF18_2	5.00
3818	112807	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF39335R	3.00
3818	112478	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF393E1235	3.00
3818	112613	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF393E35F	3.00
3818	112710	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF393E35R	3.00
3818	112961	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF3991235R	3.00
3818	112903	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF399E1235	3.00
3818	113196	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF399E351F	3.00
3818	113100	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF399E35F	3.00
3818	111267	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4901222	13.00
3818	111923	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF490E1829	20.00
3818	104852	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911024M	4.00
3818	104087	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911222	4.00
3818	104117	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911227	4.00
3818	104977	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911227M	4.00
3818	111276	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530GM1	1.20
3818	104227	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530GN1	1.20
3818	111291	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530LU1	1.20
3818	104183	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_1	1.20
3818	104200	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_2	1.20
3818	105332	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_3	1.20
3818	104162	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_4	1.20
3818	104140	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_6	1.20
3818	111304	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530NU1	1.20
3818	111316	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530NU2	1.20
3818	111328	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530NU3	1.20
3818	110587	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TNP4421	1.20
3818	110216	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TSLURB18R	1.20
2927	105469	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM1	6.00
2927	105243	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM2	6.00
2927	105583	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM3	6.00
2927	106135	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM4	6.00
2927	105696	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM340SNUM	6.00
2927	115731	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBMAVASNM1	8.00
2927	105834	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TCMANF18_1	13.00
2927	105991	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TCMANF18_2	13.00
2927	112806	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF39335R	7.00
2927	112479	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF393E1235	7.00
2927	112612	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF393E35F	7.00
2927	112709	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF393E35R	7.00
2927	112962	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF3991235R	7.00
2927	112902	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF399E1235	7.00
2927	113195	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF399E351F	7.00
2927	113099	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF399E35F	7.00
2927	111268	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4901222	15.00
2927	111924	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF490E1829	20.00
2927	104853	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911024M	10.00
2927	104088	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911222	10.00
2927	104114	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911227	10.00
2927	104978	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911227M	10.00
2927	111277	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530GM1	8.00
2927	104228	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530GN1	8.00
2927	111292	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530LU1	8.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 91/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2927	104182	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_1	8.00
2927	104199	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_2	8.00
2927	105333	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_3	8.00
2927	104163	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_4	8.00
2927	104141	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_6	8.00
2927	111305	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530NU1	8.00
2927	111317	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530NU2	8.00
2927	111329	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530NU3	8.00
2927	110588	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TNP4421	8.00
2927	110202	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TSLURB18R	8.00
3819	105470	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM1	6.00
3819	105244	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM2	6.00
3819	105584	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM3	6.00
3819	106136	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM4	6.00
3819	105697	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM340SNUM	8.00
3819	115750	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBMASVNM1	8.00
3819	105835	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TCMAF18_1	5.00
3819	105992	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TCMAF18_2	5.00
3819	112805	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF39335R	7.00
3819	112480	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF393E1235	7.00
3819	112611	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF393E35F	7.00
3819	112708	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF393E35R	7.00
3819	112963	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF3991235R	7.00
3819	112901	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF399E1235	7.00
3819	113194	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF399E351F	7.00
3819	113098	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF399E35F	7.00
3819	111269	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4901222	13.00
3819	104854	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911024M	10.00
3819	104089	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911222	8.00
3819	104118	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911227	8.00
3819	104979	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911227M	8.00
3819	111278	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530GM1	8.00
3819	104229	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530GN1	18.00
3819	111293	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530LU1	20.00
3819	104184	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_1	18.00
3819	104201	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_2	18.00
3819	105334	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_3	18.00
3819	104164	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_4	18.00
3819	104142	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_6	18.00
3819	111306	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530NU1	18.00
3819	111318	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530NU2	18.00
3819	111330	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530NU3	18.00
3819	110589	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TNP4421	18.00
3819	110217	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TSLURB18R	18.00
3820	105471	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM1	8.00
3820	105245	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM2	8.00
3820	105585	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM3	8.00
3820	106137	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM4	8.00
3820	105698	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM340SNUM	8.00
3820	115751	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBMASVNM1	10.00
3820	105836	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TCMAF18_1	13.00
3820	105993	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TCMAF18_2	13.00
3820	112804	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF39335R	7.00
3820	112481	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF393E1235	7.00
3820	112610	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF393E35F	7.00
3820	112707	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF393E35R	7.00
3820	112964	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF3991235R	7.00
3820	112900	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF399E1235	7.00
3820	113193	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF399E351F	7.00
3820	113097	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF399E35F	7.00
3820	104090	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF4911222	10.00
3820	104119	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF4911227	10.00
3820	104980	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF4911227M	10.00
3820	111279	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530GM1	10.00
3820	104230	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530GN1	8.00
3820	111294	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530LU1	8.00
3820	104185	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_1	8.00
3820	104202	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_2	8.00
3820	105335	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_3	8.00
3820	104165	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_4	8.00
3820	104143	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_6	8.00
3820	111307	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530NU1	8.00
3820	111319	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530NU2	8.00
3820	111331	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530NU3	8.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 92/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3820	110590	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TNP4421	8.00
3820	110218	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TSLURB18R	8.00
3821	105472	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM1	8.00
3821	105246	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM2	8.00
3821	105586	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM3	8.00
3821	106138	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM4	8.00
3821	105699	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM340SNUM	4.00
3821	115752	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBMAVASNM1	8.00
3821	105837	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TCMANF18_1	13.00
3821	105994	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TCMANF18_2	13.00
3821	112803	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF39335R	9.00
3821	112482	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF393E1235	9.00
3821	112609	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF393E35F	9.00
3821	112706	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF393E35R	9.00
3821	112965	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF3991235R	9.00
3821	112899	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF399E1235	9.00
3821	113192	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF399E351F	9.00
3821	113096	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF399E35F	9.00
3821	104091	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF4911222	13.00
3821	104120	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF4911227	13.00
3821	104981	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF4911227M	13.00
3821	111280	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530GM1	8.00
3821	104231	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530GN1	13.00
3821	111295	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530LU1	8.00
3821	104186	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_1	3.00
3821	104203	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_2	3.00
3821	105336	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_3	3.00
3821	104166	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_4	3.00
3821	104144	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_6	3.00
3821	111308	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530NU1	7.00
3821	111320	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530NU2	7.00
3821	111332	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530NU3	7.00
3821	110591	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TNP4421	11.00
3821	110219	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TSLURB18R	11.00
3822	105473	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM1	2.00
3822	105318	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM2	2.00
3822	105587	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM3	2.00
3822	106139	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM4	2.00
3822	105700	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM340SNUM	6.00
3822	115753	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBMAVASNM1	8.00
3822	105849	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TCMANF18_1	15.00
3822	105995	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TCMANF18_2	15.00
3822	112802	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF39335R	3.00
3822	112483	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF393E1235	3.00
3822	112608	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF393E35F	3.00
3822	112705	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF393E35R	3.00
3822	112966	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF3991235R	3.00
3822	112898	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF399E1235	3.00
3822	113191	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF399E351F	3.00
3822	113095	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF399E35F	3.00
3822	111281	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TMBO530GM1	8.00
3822	104244	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TMBO530GN1	8.00
3822	111296	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TMBO530LU1	7.00
3822	110592	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TNP4421	8.00
3822	110220	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TSLURB18R	8.00
3823	105711	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TBM340SNUM	8.00
3823	115754	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TBMAVASNM1	8.00
3823	105850	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TCMANF18_1	5.00
3823	105996	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TCMANF18_2	5.00
3823	111282	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TMBO530GM1	8.00
3823	104246	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TMBO530GN1	5.00
3823	110593	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TNP4421	4.00
3823	110221	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TSLURB18R	4.00
4866	76149	SOSTITUZIONE SCALDIGLIA AUTISTA COMPLETA	2.00
1945	73721	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE AUTISTA X TUTTI	0.40
4781	104776	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530GN1	0.20
4781	111669	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530LU1	1.10
4781	104765	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_1	1.10
4781	104770	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_2	0.20
4781	105402	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_3	0.20
4781	104760	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_4	0.20
4781	104756	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_6	0.20
4781	111522	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU1	1.10
4781	111573	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU2	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 93/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4781	111621	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU3	1.10
4781	110594	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TNP4421	0.40
4781	110279	SOSTITUZIONE SCHIENALE SEDILE PASSEGGERI X TSLURB18R	0.40
1403	73909	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA MOLLA AMMORTIZZATORE	1.10
4860	105537	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TBM240LUM1	1.10
4860	105307	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TBM240LUM2	1.10
4860	105650	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TBM240LUM3	1.10
4860	106203	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TBM240LUM4	1.10
4860	105783	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TBM340SNUM	1.10
4860	115809	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TBMAVASNM1	1.20
4860	105931	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TCMANF18_1	1.20
4860	106053	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TCMANF18_2	1.20
4860	111771	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TF4901222	1.20
4860	104917	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TF4911024M	1.10
4860	104739	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TF4911222	1.10
4860	104742	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TF4911227	1.10
4860	105050	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TF4911227M	1.10
4860	111717	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530GM1	1.20
4860	104752	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530GN1	1.20
4860	111665	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530LU1	1.20
4860	104748	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530N_1	1.20
4860	104750	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530N_2	1.20
4860	105398	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530N_3	1.20
4860	104746	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530N_4	1.20
4860	104745	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530N_6	1.20
4860	77803	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530NM1	1.20
4860	111518	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530NU1	1.20
4860	111569	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530NU2	1.20
4860	111617	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TMBO530NU3	1.20
4860	110595	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TNP4421	1.10
4860	110295	SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA COMPLETO X TSLURB18R	1.10
663	105538	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TBM240LUM1	1.10
663	105308	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TBM240LUM2	1.10
663	105651	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TBM240LUM3	1.10
663	106202	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TBM240LUM4	1.10
663	105784	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TBM340SNUM	1.10
663	105932	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TCMANF18_1	1.10
663	106054	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TCMANF18_2	1.10
663	111772	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TF4901222	1.10
663	105206	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TF4911024M	1.10
663	105207	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TF4911222	1.10
663	105208	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TF4911227	1.10
663	105209	SOSTITUZIONE SEDILE PASSEGGERI COMPLETO X TF4911227M	1.10
4780	104918	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TF4911024M	0.40
4780	104740	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TF4911222	0.40
4780	104741	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TF4911227	0.40
4780	105051	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TF4911227M	0.40
4780	104753	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530GN1	0.40
4780	111667	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530LU1	0.40
4780	104749	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_1	0.40
4780	104751	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_2	0.40
4780	105400	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_3	0.40
4780	104747	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_4	0.40
4780	104744	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_6	0.40
4780	111520	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU1	0.40
4780	111571	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU2	0.40
4780	111619	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU3	0.40
4780	110596	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TNP4421	0.40
4780	110278	SOSTITUZIONE SEDUTA AVVITATA SEDILE PASSEGGERI X TSLURB18R	0.40
299	73720	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE AUTISTA X TUTTI	0.40
4779	104777	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530GN1	0.20
4779	111668	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530LU1	0.20
4779	104764	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_1	0.20
4779	104769	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_2	0.20
4779	105401	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_3	0.20
4779	104759	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_4	0.20
4779	104755	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530N_6	0.20
4779	111521	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU1	0.20
4779	111572	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU2	0.20
4779	111620	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TMBO530NU3	0.20
4779	110597	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TNP4421	0.20
4779	110277	SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE PASSEGGERI X TSLURB18R	0.20
5165	77157	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA TBM3211SNS	42.00.00
5165	78719	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA TMBO405N2	13.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 94/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5165	78720	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA TVHAG300	17.00
5165	78721	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA TVHAG300_2	17.00
5165	78717	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X 490E.18.29	34.00.00
5165	114690	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X BUS TBM220LS	12.00
5165	80198	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TKSS417UL2	0.00
5165	81614	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TKSS417UL3	0.00
5165	91595	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMBO407F	13.00
5165	80432	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMBO510_1	0.00
5165	81950	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMBO510_2	0.00
5165	114971	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMBO530GN1	18.00
5165	87107	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMBO530MF	0.00
5165	79127	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMBO530NM2	0.00
5165	95748	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TMNNL202F	13.00
5165	86165	SOSTITUZIONE SELLERIA COMPLETA X TVHAG300F	17.00
122	112062	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X GOM	0.40
122	93285	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCAC200E1F	0.40
122	106736	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCAC200E2F	0.40
122	93023	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCAC200E3F	0.40
122	96057	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCAC203E9F	0.40
122	96313	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCACTCC760	0.40
122	115285	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCALEIBR_4	0.40
122	114751	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCALETERB2	0.40
122	115045	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCALETERB3	0.40
122	85663	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TC180S1F	0.40
122	85557	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TC180S2F	0.40
122	89314	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCMANL222F	0.40
122	84262	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TCUL3131F	0.40
122	85267	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TD3701230F	0.40
122	91906	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TD3701235F	0.40
122	109569	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF37035HR	0.40
122	109258	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF370S30R	0.40
122	92796	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3801229F	0.40
122	92472	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3801235F	0.40
122	103907	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3801238F	0.40
122	110939	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF38035R	0.40
122	89820	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3891235F	0.40
122	108948	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3911229R	0.40
122	109848	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3911235R	0.40
122	108432	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF39335R	0.40
122	83503	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF393E35F	0.40
122	110085	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF397E35R	0.40
122	108669	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF3991235R	0.40
122	83939	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF399E351F	0.40
122	83666	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF399E35F	0.40
122	84969	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF49110MF	0.40
122	91329	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF4911227F	0.40
122	84688	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF49112M1F	0.40
122	84473	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF49112M2F	0.40
122	107137	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF50CNGF	0.40
122	107865	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF6711224R	0.40
122	108153	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TF6801226R	0.40
122	88332	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFA050F	0.40
122	87554	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFA4510F	0.40
122	87327	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFA45121F	0.40
122	87686	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFA45122F	0.40
122	88677	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFA50C13F	0.40
122	88209	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFA50C18F	0.40
122	90770	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFSFR160_2	0.40
122	90612	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TFSFR160F	0.40
122	106556	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TKSS300F	0.40
122	91599	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO407F	0.40
122	88011	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO416CDF	0.40
122	114178	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO520102	0.40
122	91008	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO5301F	0.40
122	83175	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO530F	0.40
122	114476	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO5501	0.40
122	89587	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMBO550F	0.40
122	94955	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNNL2022F	0.40
122	95752	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNNL202F	0.40
122	90089	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNNU263F	0.40
122	90363	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNNU3131F	0.40
122	94490	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNNU3132F	0.40
122	93504	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNSU313F	0.40
122	95187	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TMNUL292F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 95/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
122	110788	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TNP4421	0.40
122	110435	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TSLURB18R	0.40
122	86169	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVIS. POSTO GUIDA X TVHAG300F	0.40
122	73501	SOSTITUZIONE SERRATURA DIVISORIO POSTO GUIDA	0.40
700	73688	SOSTITUZIONE SERRATURA SPORTELLA A SCROCCO X TUTTI	0.40
619	73686	SOSTITUZIONE SERRATURA SPORTELLA CHIAVE QUADRA X TUTTI	0.40
1160	73690	SOSTITUZIONE SERRATURA SPORTELLA COMPLESSA X TUTTI	1.10
843	73689	SOSTITUZIONE SERRATURA SPORTELLA CON MANIGLIA A SCATTO X TUTTI	0.40
3852	74026	SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGI	0.40
4729	105521	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TBM240LUM1	1.10
4729	105292	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TBM240LUM2	1.10
4729	105634	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TBM240LUM3	1.10
4729	106188	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TBM240LUM4	1.10
4729	105767	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TBM340SNUM	1.10
4729	115788	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TBMVASNM1	1.10
4729	105915	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TCMANF18_1	1.10
4729	106039	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TCMANF18_2	1.10
4729	112753	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF39335R	1.10
4729	112532	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF393E1235	1.10
4729	112560	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF393E35F	1.10
4729	112656	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF393E35R	1.10
4729	113015	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF3991235R	1.10
4729	112849	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF399E1235	1.10
4729	113143	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF399E351F	1.10
4729	113053	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF399E35F	1.10
4729	111766	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF4901222	1.10
4729	112002	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF490E1829	1.10
4729	104902	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF4911024M	1.10
4729	104646	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF4911222	1.10
4729	104655	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF4911227	1.10
4729	105037	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TF4911227M	1.10
4729	111713	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530GM1	1.10
4729	104641	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530GN1	1.10
4729	111661	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530LU1	1.10
4729	104629	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530N_1	1.10
4729	104635	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530N_2	1.10
4729	105385	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530N_3	1.10
4729	104623	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530N_4	1.10
4729	104617	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530N_6	1.10
4729	111514	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530NU1	1.10
4729	111565	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530NU2	1.10
4729	111613	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TMO530NU3	1.10
4729	110599	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TNP4421	0.40
4729	110269	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO DESTRO X TSLURB18R	0.40
4730	105522	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TBM240LUM1	1.10
4730	105293	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TBM240LUM2	1.10
4730	105635	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TBM240LUM3	1.10
4730	106189	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TBM240LUM4	1.10
4730	105768	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TBM340SNUM	1.10
4730	115789	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TBMVASNM1	1.10
4730	105916	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TCMANF18_1	1.10
4730	106040	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TCMANF18_2	1.10
4730	112754	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF39335R	1.10
4730	112531	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF393E1235	1.10
4730	112561	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF393E35F	1.10
4730	112657	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF393E35R	1.10
4730	113014	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF3991235R	1.10
4730	112850	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF399E1235	1.10
4730	113144	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF399E351F	1.10
4730	113054	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF399E35F	1.10
4730	111767	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF4901222	1.10
4730	112003	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF490E1829	1.10
4730	104903	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF4911024M	1.10
4730	104647	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF4911222	1.10
4730	104656	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF4911227	1.10
4730	105038	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TF4911227M	1.10
4730	111714	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530GM1	1.10
4730	104642	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530GN1	1.10
4730	111662	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530LU1	1.10
4730	104630	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530N_1	1.10
4730	104636	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530N_2	1.10
4730	105386	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530N_3	1.10
4730	104624	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530N_4	1.10
4730	104618	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMO530N_6	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 96/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4730	111515	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMB0530NU1	1.10
4730	111566	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMB0530NU2	1.10
4730	111614	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TMB0530NU3	1.10
4730	110600	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TNP4421	0.40
4730	110270	SOSTITUZIONE SPECCHIO COMPLETO DI BRACCIO SINISTRO X TSLURB18R	0.40
1994	105480	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TBM240LUM1	1.10
1994	105264	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TBM240LUM2	1.10
1994	105594	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TBM240LUM3	1.10
1994	106146	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TBM240LUM4	1.10
1994	105714	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TBM340SNUM	1.10
1994	84972	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TF49110MF	1.10
1994	84691	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TF49112M1F	1.10
1994	84474	SOSTITUZIONE SPORTELLINO METANO X TF49112M2F	1.10
2174	73806	SOSTITUZIONE SPORTELLINO RABBOCCO OLIO	0.40
5373	111940	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX (BATTERIE) X TF490E1829	2.00
5373	105487	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM1	0.50
5373	105271	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM2	0.50
5373	105602	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM3	0.50
5373	106152	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM4	0.50
5373	105721	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM340SNUM	1.20
5373	115831	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBMAVASNM1	2.00
5373	105858	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TCMANF18_1	3.00
5373	106016	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TCMANF18_2	3.00
5373	112777	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF39335R	3.00
5373	112508	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF393E1235	3.00
5373	112583	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF393E35F	3.00
5373	112680	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF393E35R	3.00
5373	112991	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF3991235R	3.00
5373	112873	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF399E1235	3.00
5373	113166	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF399E351F	3.00
5373	112441	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF399E35F	3.00
5373	111448	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4901222	2.00
5373	104866	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911024M	1.20
5373	104412	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911222	2.00
5373	104413	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911227	2.00
5373	104998	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911227M	1.20
5373	111458	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530GM1	2.00
5373	104402	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530GN1	1.50
5373	111467	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530LU1	1.50
5373	104378	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530N_1	1.50
5373	104390	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530N_2	1.50
5373	105355	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530N_3	1.50
5373	104366	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530N_4	1.50
5373	104343	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530N_6	1.50
5373	111476	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530NU1	1.50
5373	111484	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530NU2	1.50
5373	111493	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMB0530NU3	1.50
5373	110601	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TNP4421	1.50
5373	110324	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TSLURB18R	1.50
5379	105491	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM1	1.20
5379	105275	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM2	1.20
5379	105604	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM3	1.20
5379	106156	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM4	1.20
5379	105725	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5379	115834	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBMAVASNM1	1.10
5379	105862	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TCMANF18_1	3.00
5379	106021	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TCMANF18_2	3.00
5379	112793	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF39335R	2.00
5379	112492	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF393E1235	2.00
5379	112599	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF393E35F	2.00
5379	112696	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF393E35R	2.00
5379	112975	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF3991235R	2.00
5379	112889	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF399E1235	2.00
5379	113182	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF399E351F	2.00
5379	112437	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF399E35F	2.00
5379	111450	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF4901222	1.50
5379	111946	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF490E1829	1.00
5379	104868	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF4911024M	2.00
5379	104410	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF4911222	2.00
5379	104415	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF4911227	2.00
5379	105000	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF4911227M	2.00
5379	111461	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TMB0530GM1	1.10
5379	104399	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TMB0530GN1	1.10
5379	111470	SOSTITUZIONE SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TMB0530LU1	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 97/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5379	104375	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_1	1.10
5379	104387	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_2	1.10
5379	105344	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_3	1.10
5379	104363	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_4	1.10
5379	104346	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_6	1.10
5379	111478	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530NU1	1.10
5379	111486	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530NU2	1.10
5379	111489	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530NU3	1.10
5379	110602	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TNP4421	0.40
5379	110327	SOSTITUZIONE SPORTELO 1 FIANCO SX X TSLURB18R	0.40
5374	105488	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM1	0.50
5374	105272	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM2	0.50
5374	105603	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM3	0.50
5374	106153	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM4	0.50
5374	105722	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM340SNUM	1.10
5374	115832	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TBMAVASNM1	2.00
5374	105859	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TCMANF18_1	1.00
5374	106017	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TCMANF18_2	1.00
5374	112776	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF39335R	2.00
5374	112509	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF393E1235	2.00
5374	112582	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF393E35F	2.00
5374	112679	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF393E35R	2.00
5374	112992	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF3991235R	2.00
5374	112872	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF399E1235	2.00
5374	113165	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF399E351F	2.00
5374	112442	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF399E35F	2.00
5374	104867	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911024M	2.00
5374	104411	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911222	1.10
5374	104414	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911227	1.10
5374	104999	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911227M	2.00
5374	111459	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530GM1	2.00
5374	104401	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530GN1	1.20
5374	111468	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530LU1	1.20
5374	104377	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_1	1.10
5374	104389	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_2	1.10
5374	104365	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_4	1.10
5374	104344	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_6	1.10
5374	111477	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530NU1	1.20
5374	111485	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530NU2	1.20
5374	111494	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530NU3	1.20
5374	110603	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TNP4421	1.10
5374	110325	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO DX X TSLURB18R	1.10
5380	105492	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM1	1.10
5380	105276	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM2	1.20
5380	105605	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM3	1.20
5380	106157	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM4	1.20
5380	105726	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5380	115835	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TBMAVASNM1	0.40
5380	105863	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TCMANF18_1	3.00
5380	106022	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TCMANF18_2	3.00
5380	112792	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF39335R	2.00
5380	112493	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF393E1235	2.00
5380	112598	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF393E35F	2.00
5380	112695	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF393E35R	2.00
5380	112976	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF3991235R	2.00
5380	112888	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF399E1235	2.00
5380	113181	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF399E351F	2.00
5380	112438	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF399E35F	2.00
5380	111451	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4901222	1.50
5380	111947	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5380	104869	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911024M	1.20
5380	104409	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911222	1.20
5380	104416	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911227	1.20
5380	105001	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911227M	1.20
5380	111462	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530GM1	0.40
5380	104398	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530GN1	1.20
5380	111471	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530LU1	0.40
5380	104374	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_1	0.40
5380	104386	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_2	0.40
5380	105345	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_3	1.20
5380	104362	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_4	0.40
5380	104347	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_6	0.40
5380	111479	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530NU1	0.40
5380	111487	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530NU2	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 98/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5380	111496	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530NU3	0.40
5380	110604	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TNP4421	1.10
5380	110328	SOSTITUZIONE SPORTELO 2 FIANCO SX X TSLURB18R	1.10
5375	115833	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TBMAVASNM1	2.00
5375	112775	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF39335R	1.50
5375	112510	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF393E1235	1.50
5375	112581	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF393E35F	1.50
5375	112678	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF393E35R	1.50
5375	112993	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF3991235R	1.50
5375	112871	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF399E1235	1.50
5375	113164	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF399E351F	1.50
5375	113074	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF399E35F	1.50
5375	104930	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF4911024M	1.10
5375	105058	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TF4911227M	1.10
5375	111460	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530GM1	2.00
5375	104400	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530GN1	1.20
5375	111469	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530LU1	1.20
5375	104376	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_1	1.10
5375	104388	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_2	1.10
5375	104364	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_4	1.10
5375	104345	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_6	1.10
5375	111495	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530NU3	1.20
5375	110605	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TNP4421	1.10
5375	110326	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO DX X TSLURB18R	1.10
5381	105493	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM1	1.20
5381	105277	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM2	1.20
5381	105606	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM3	1.20
5381	106158	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM4	1.20
5381	105727	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5381	115836	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TBMAVASNM1	1.50
5381	105864	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TCMANF18_1	3.00
5381	106023	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TCMANF18_2	3.00
5381	112791	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF39335R	4.00
5381	112494	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF393E1235	4.00
5381	112597	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF393E35F	4.00
5381	112694	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF393E35R	4.00
5381	112977	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF3991235R	3.00
5381	112887	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5381	113180	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5381	112439	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5381	111452	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4901222	1.50
5381	111948	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5381	104870	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911024M	1.20
5381	104408	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911222	2.00
5381	104417	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911227	2.00
5381	105002	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911227M	1.20
5381	111463	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530GM1	1.50
5381	104397	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530GN1	1.20
5381	111472	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530LU1	1.50
5381	104373	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_1	1.50
5381	104385	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_2	1.50
5381	105346	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_3	1.20
5381	104361	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_4	1.50
5381	104348	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_6	1.50
5381	111480	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530NU1	1.50
5381	111488	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530NU2	1.50
5381	111497	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530NU3	1.50
5381	110606	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TNP4421	1.10
5381	110329	SOSTITUZIONE SPORTELO 3 FIANCO SX X TSLURB18R	1.10
5376	112774	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF39335R	2.00
5376	112511	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF393E1235	2.00
5376	112580	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF393E35F	2.00
5376	112677	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF393E35R	2.00
5376	112994	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF3991235R	2.00
5376	112870	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E1235	2.00
5376	113163	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E351F	2.00
5376	113073	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E35F	2.00
5382	105546	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TBM240LUM1	1.20
5382	105731	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5382	112790	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TF39335R	3.00
5382	112495	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TF393E1235	3.00
5382	112596	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TF393E35F	3.00
5382	112693	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TF393E35R	3.00
5382	112978	SOSTITUZIONE SPORTELO 4 FIANCO SX X TF3991235R	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 99/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5382	112886	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5382	113179	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5382	112440	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5382	111453	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF4901222	1.50
5382	111949	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5382	104931	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF4911024M	1.10
5382	105060	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TF4911227M	2.00
5382	104423	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TMBO530GN1	1.20
5382	105417	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TMBO530N_3	1.20
5382	110607	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TNP4421	1.10
5382	110330	SOSTITUZIONE SPORTELLO 4 FIANCO SX X TSLURB18R	1.10
5383	105733	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5383	112789	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF39335R	3.00
5383	112496	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF393E1235	3.00
5383	112595	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF393E35F	3.00
5383	112692	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF393E35R	3.00
5383	112979	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF3991235R	3.00
5383	112885	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5383	113178	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5383	113086	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5383	111454	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF4901222	2.00
5383	111950	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5383	105430	SOSTITUZIONE SPORTELLO 5 FIANCO SX X TMBO530N_3	1.20
5384	105734	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5384	112788	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF39335R	2.00
5384	112497	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF393E1235	2.00
5384	112594	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF393E35F	2.00
5384	112691	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF393E35R	2.00
5384	112980	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF3991235R	3.00
5384	112884	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5384	113177	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5384	113085	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5384	111951	SOSTITUZIONE SPORTELLO 6 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5804	113236	SOSTITUZIONE SPORTELLO 7 FIANCO SX X TF3991235R	2.00
5804	113231	SOSTITUZIONE SPORTELLO 7 FIANCO SX X TF399E1235	2.00
5804	113250	SOSTITUZIONE SPORTELLO 7 FIANCO SX X TF399E351F	2.00
5804	113243	SOSTITUZIONE SPORTELLO 7 FIANCO SX X TF399E35F	2.00
5804	111952	SOSTITUZIONE SPORTELLO 7 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
1773	115716	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TBMAVASNM1	1.20
1773	111449	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TF4901222	2.00
1773	111939	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TF490E1829	2.00
1773	104864	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TF4911024M	1.20
1773	104338	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TF4911222	1.20
1773	104341	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TF4911227	1.20
1773	104994	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TF4911227M	1.20
1773	111457	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530GM1	1.20
1773	104335	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530GN1	1.20
1773	111466	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530LU1	1.20
1773	104329	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_1	1.20
1773	104332	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_2	1.20
1773	105353	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_3	1.20
1773	104326	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_4	1.20
1773	104323	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_6	1.20
1773	111475	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530NU1	1.20
1773	111483	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530NU2	1.20
1773	111492	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TMBO530NU3	1.20
1773	110608	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TNP4421	1.10
1773	110181	SOSTITUZIONE SPORTELLO ANTERIORE TERGI X TSLURB18R	1.10
1809	73804	SOSTITUZIONE SPORTELLO BAULIERE	1.20
993	105483	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBM240LUM1	2.00
993	105267	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBM240LUM2	2.00
993	105596	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBM240LUM3	2.00
993	106148	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBM240LUM4	2.00
993	104050	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBM240NUM1	2.00
993	105717	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBM340SNUM	2.00
993	115696	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TBMAVASNM1	5.00
993	93155	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCAC200E1F	2.00
993	106779	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCAC200E2F	2.00
993	93026	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCAC200E3F	2.00
993	96060	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCAC203E9F	2.00
993	96316	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCACTCC760	2.00
993	85635	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCI80S1F	2.00
993	85559	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCI80S2F	2.00
993	105854	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCMANF18_1	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 100/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
993	106010	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCMANF18_2	5.00
993	89317	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCMANL222F	2.00
993	84264	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TCUL3131F	2.00
993	85270	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TD3701230F	2.00
993	91908	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TD3701235F	2.00
993	92591	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF3801229F	2.00
993	92475	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF3801235F	2.00
993	103910	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF3801238F	2.00
993	111055	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF38035R	2.00
993	89823	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF3891235F	2.00
993	112772	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF39335R	4.00
993	112513	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF393E1235	4.00
993	83469	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF393E35F	4.00
993	112675	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF393E35R	4.00
993	112996	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF3991235R	4.00
993	112868	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF399E1235	4.00
993	83995	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF399E351F	4.00
993	83738	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF399E35F	4.00
993	111446	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF4901222	4.00
993	111937	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF490E1829	4.00
993	104863	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF4911024M	5.00
993	84973	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF49110MF	5.00
993	104339	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF4911222	5.00
993	104342	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF4911227	5.00
993	91331	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF4911227F	5.00
993	104992	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF4911227M	5.00
993	84692	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF49112M1F	5.00
993	84475	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TF49112M2F	5.00
993	88515	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFA050F	2.00
993	87556	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFA4510F	2.00
993	87329	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFA45121F	2.00
993	87633	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFA45122F	2.00
993	88743	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFA50C13F	2.00
993	88138	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFA50C18F	2.00
993	90771	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFSFR160_2	2.00
993	90614	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TFSFR160F	2.00
993	106559	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TKSS300F	2.00
993	91601	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO407F	2.00
993	88013	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO416CDF	2.00
993	91012	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO5301F	2.00
993	83254	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530F	2.00
993	111456	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530GM1	5.00
993	104336	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530GN1	5.00
993	111465	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530LU1	5.00
993	104328	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530N_1	5.00
993	104331	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530N_2	5.00
993	105351	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530N_3	5.00
993	104325	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530N_4	5.00
993	104320	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530N_6	5.00
993	111474	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530NU1	5.00
993	111482	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530NU2	5.00
993	111491	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO530NU3	5.00
993	89590	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMBO550F	2.00
993	94957	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNNL2022F	2.00
993	95754	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNNL202F	2.00
993	90091	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNNU263F	2.00
993	90365	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNNU3131F	2.00
993	94451	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNNU3132F	2.00
993	93507	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNSU313F	2.00
993	95241	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TMNUL292F	2.00
993	110609	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TNP4421	4.00
993	110154	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TSLURB18R	4.00
993	86172	SOSTITUZIONE SPORTELLO MOTORE X TVHAG300F	2.00
2691	73809	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO	0.40
2691	104051	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TBM240NUM1	0.40
2691	93100	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCAC200E1F	0.40
2691	106785	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCAC200E2F	0.40
2691	93027	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCAC200E3F	0.40
2691	96061	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCAC203E9F	0.40
2691	96317	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCAC200E60	0.40
2691	115388	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCALEIBR_4	0.40
2691	114876	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCALETERB2	0.40
2691	115156	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCALETERB3	0.40
2691	85693	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCI80S1F	0.40

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2691	85560	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCI80S2F	0.40
2691	89318	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCMANL222F	0.40
2691	84265	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TCUL3131F	0.40
2691	85271	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TD3701230F	0.40
2691	91909	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TD3701235F	0.40
2691	109397	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF37035HR	0.40
2691	109086	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF370S30R	0.40
2691	92672	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3801229F	0.40
2691	92476	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3801235F	0.40
2691	103911	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3801238F	0.40
2691	110825	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF38035R	0.40
2691	89824	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3891235F	0.40
2691	108807	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3911229R	0.40
2691	109707	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3911235R	0.40
2691	108291	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF39335R	0.40
2691	83521	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF393E35F	0.40
2691	109966	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF397E35R	0.40
2691	108550	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF3991235R	0.40
2691	84038	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF399E351F	0.40
2691	83781	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF399E35F	0.40
2691	84974	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF49110MF	0.40
2691	91332	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF4911227F	0.40
2691	84693	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF49112M1F	0.40
2691	84476	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF49112M2F	0.40
2691	107138	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF50CNGF	0.40
2691	107605	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF6711224R	0.40
2691	108010	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TF6801226R	0.40
2691	88539	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFA050F	0.40
2691	87557	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFA4510F	0.40
2691	87330	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFA45121F	0.40
2691	87739	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFA45122F	0.40
2691	88614	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFA50C13F	0.40
2691	88046	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFA50C18F	0.40
2691	90772	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFSFR160_2	0.40
2691	90615	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TFSFR160F	0.40
2691	106560	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TKSS300F	0.40
2691	91602	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO407F	0.40
2691	88014	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO416CDF	0.40
2691	114028	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO520102	0.40
2691	91013	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO5301F	0.40
2691	83306	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO530F	0.40
2691	114331	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO5501	0.40
2691	89591	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMBO550F	0.40
2691	94958	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNNL2022F	0.40
2691	95755	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNNL202F	0.40
2691	90092	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNNU263F	0.40
2691	90366	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNNU3131F	0.40
2691	94485	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNNU3132F	0.40
2691	93508	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNSU313F	0.40
2691	95120	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TMNUL292F	0.40
2691	110791	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TNP4421	0.40
2691	110197	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TSLURB18R	0.40
2691	86173	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE DESTRO X TVHAG300F	0.40
1774	105485	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM1	2.00
1774	105269	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM2	2.00
1774	105598	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM3	2.00
1774	106150	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM4	2.00
1774	105719	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM340SNUM	2.00
1774	105856	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TCMANF18_1	2.00
1774	106012	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TCMANF18_2	2.00
1774	112771	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF39335R	3.00
1774	112514	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF393E1235	3.00
1774	112578	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF393E35F	3.00
1774	112674	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF393E35R	3.00
1774	112997	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF3991235R	3.00
1774	112867	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF399E1235	3.00
1774	113161	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF399E351F	3.00
1774	113071	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF399E35F	3.00
1774	111447	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4901222	3.00
1774	111938	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF490E1829	2.00
1774	104928	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911024M	2.00
1774	104924	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911222	2.00
1774	104927	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911227	2.00
1774	104996	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911227M	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 102/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2790	73810	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX	0.40
2790	104052	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TBM240NUM1	0.40
2790	93225	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCAC200E1F	0.40
2790	106815	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCAC200E2F	0.40
2790	93028	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCAC200E3F	0.40
2790	96062	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCAC203E9F	0.40
2790	96318	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCACTCC760	0.40
2790	115392	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCALEIBR_4	0.40
2790	114872	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCALETERB2	0.40
2790	115151	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCALETERB3	0.40
2790	85672	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TC180S1F	0.40
2790	85561	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TC180S2F	0.40
2790	89319	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCMANL222F	0.40
2790	84266	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TCUL3131F	0.40
2790	85272	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TD3701230F	0.40
2790	91910	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TD3701235F	0.40
2790	109400	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF37035HR	0.40
2790	109089	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF370S30R	0.40
2790	92673	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3801229F	0.40
2790	92477	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3801235F	0.40
2790	103912	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3801238F	0.40
2790	110829	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF38035R	0.40
2790	89825	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3891235F	0.40
2790	108810	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3911229R	0.40
2790	109710	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3911235R	0.40
2790	108294	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF39335R	0.40
2790	83565	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF393E35F	0.40
2790	109967	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF397E35R	0.40
2790	108551	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF3991235R	0.40
2790	84040	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF399E351F	0.40
2790	83783	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF399E35F	0.40
2790	84975	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF49110MF	0.40
2790	91333	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF4911227F	0.40
2790	84694	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF49112M1F	0.40
2790	84477	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF49112M2F	0.40
2790	107139	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF50CNGF	0.40
2790	107640	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF6711224R	0.40
2790	108013	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TF6801226R	0.40
2790	88543	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFA050F	0.40
2790	87558	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFA4510F	0.40
2790	87331	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFA45121F	0.40
2790	87743	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFA45122F	0.40
2790	88618	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFA50C13F	0.40
2790	88050	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFA50C18F	0.40
2790	90773	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFSFR160_2	0.40
2790	90616	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TFSFR160F	0.40
2790	106561	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TKSS300F	0.40
2790	91603	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO407F	0.40
2790	88015	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO416CDF	0.40
2790	114029	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO520102	0.40
2790	91014	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO5301F	0.40
2790	83308	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO530F	0.40
2790	114332	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO5501	0.40
2790	89592	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMBO550F	0.40
2790	94959	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNNL2022F	0.40
2790	95756	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNNL202F	0.40
2790	90093	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNNU263F	0.40
2790	90367	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNNU3131F	0.40
2790	94473	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNNU3132F	0.40
2790	93509	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNSU313F	0.40
2790	95280	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TMNUL292F	0.40
2790	110792	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TNP4421	0.40
2790	110198	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TSLURB18R	0.40
2790	86174	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE DX X TVHAG300F	0.40
2796	73811	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX	0.40
2796	104053	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TBM240NUM1	0.40
2796	93226	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCAC200E1F	0.40
2796	106784	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCAC200E2F	0.40
2796	93029	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCAC200E3F	0.40
2796	96063	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCAC203E9F	0.40
2796	96319	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCACTCC760	0.40
2796	115393	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCALEIBR_4	0.40
2796	114878	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCALETERB2	0.40
2796	115158	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCALETERB3	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 103/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2796	85637	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TC180S1F	0.40
2796	85562	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TC180S2F	0.40
2796	89320	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCMANL222F	0.40
2796	84267	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TCUL3131F	0.40
2796	85273	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TD3701230F	0.40
2796	91911	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TD3701235F	0.40
2796	109401	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF37035HR	0.40
2796	109090	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF370S30R	0.40
2796	92675	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3801229F	0.40
2796	92478	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3801235F	0.40
2796	103913	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3801238F	0.40
2796	110831	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF38035R	0.40
2796	89826	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3891235F	0.40
2796	108811	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3911229R	0.40
2796	109711	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3911235R	0.40
2796	108295	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF39335R	0.40
2796	83566	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF393E35F	0.40
2796	109968	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF397E35R	0.40
2796	108552	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF3991235R	0.40
2796	84041	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF399E351F	0.40
2796	83784	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF399E35F	0.40
2796	84976	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF49110MF	0.40
2796	91334	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF4911227F	0.40
2796	84695	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF49112M1F	0.40
2796	84478	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF49112M2F	0.40
2796	107140	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF50CNGF	0.40
2796	107641	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF6711224R	0.40
2796	108014	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TF6801226R	0.40
2796	88544	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFA050F	0.40
2796	87559	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFA4510F	0.40
2796	87332	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFA45121F	0.40
2796	87744	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFA45122F	0.40
2796	88619	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFA50C13F	0.40
2796	88051	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFA50C18F	0.40
2796	90774	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFSFR160_2	0.40
2796	90617	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TFSFR160F	0.40
2796	106562	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TKSS300F	0.40
2796	91604	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO407F	0.40
2796	88016	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO416CDF	0.40
2796	114030	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO520102	0.40
2796	91015	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO5301F	0.40
2796	83309	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO530F	0.40
2796	114333	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO5501	0.40
2796	89593	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMBO550F	0.40
2796	94960	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNNL2022F	0.40
2796	95757	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNNL202F	0.40
2796	90094	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNNU263F	0.40
2796	90368	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNNU3131F	0.40
2796	94474	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNNU3132F	0.40
2796	93510	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNSU313F	0.40
2796	95281	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TMNUL292F	0.40
2796	110793	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TNP4421	0.40
2796	110199	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TSLURB18R	0.40
2796	86175	SOSTITUZIONE SPORTELLO TESTATA POSTERIORE SX X TVHAG300F	0.40
1985	73805	SOSTITUZIONE SPORTELLO VANO BATTERIE	1.20
981	73682	SOSTITUZIONE SPRUZZATORE LAVAVETRO X TUTTI	0.40
3510	52559	SOSTITUZIONE STAFFA VASCHETTA LAVAVETRO. - X TBM22	0.40
3510	96064	SOSTITUZIONE STAFFA VASCHETTA LAVAVETRO. - X TCAC203E9F	0.40
3510	52560	SOSTITUZIONE STAFFA VASCHETTA LAVAVETRO. - X TF491	0.40
3510	52561	SOSTITUZIONE STAFFA VASCHETTA LAVAVETRO. - X TF491	0.40
3510	84977	SOSTITUZIONE STAFFA VASCHETTA LAVAVETRO. - X TF49110MF	0.40
2730	47053	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TBM2	0.20
2730	47054	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TBM2	0.20
2730	47055	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TBM2	0.20
2730	47056	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TBM2	0.20
2730	47057	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TBM3	0.20
2730	47058	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TBM3	0.20
2730	96067	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCAC203E9F	0.20
2730	47059	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCAR	0.20
2730	47060	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCBU	0.20
2730	47061	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCBU	0.20
2730	47062	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCBU	0.20
2730	47063	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TC18	0.20
2730	85890	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TC180S1F	0.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 104/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2730	85569	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCI80S2F	0.20
2730	47064	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCMA	0.20
2730	89325	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCMANL222F	0.20
2730	47065	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCUL	0.20
2730	84270	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TCUL3131F	0.20
2730	85280	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TD3701230F	0.20
2730	91918	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TD3701235F	0.20
2730	47069	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF37	0.20
2730	109398	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF37035HR	0.20
2730	109087	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF370S30R	0.20
2730	92674	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF3801229F	0.20
2730	92482	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF3801235F	0.20
2730	103918	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF3801238F	0.20
2730	110834	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF38035R	0.20
2730	47071	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF39	0.20
2730	108808	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF3911229R	0.20
2730	109708	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF3911235R	0.20
2730	108292	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF39335R	0.20
2730	83522	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF393E35F	0.20
2730	47072	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF45	0.20
2730	47073	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF48	0.20
2730	47074	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49	0.20
2730	47075	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49	0.20
2730	47077	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49	0.20
2730	47078	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49	0.20
2730	47079	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49	0.20
2730	47080	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49	0.20
2730	84980	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF49110MF	0.20
2730	91338	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF4911227F	0.20
2730	107143	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF50CNGF	0.20
2730	47086	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF67	0.20
2730	107638	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF6711224R	0.20
2730	108011	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TF6801226R	0.20
2730	88540	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TFA050F	0.20
2730	87562	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TFA4510F	0.20
2730	87335	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TFA45121F	0.20
2730	87740	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TFA45122F	0.20
2730	88615	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TFA50C13F	0.20
2730	88047	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TFA50C18F	0.20
2730	106569	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TKSS300F	0.20
2730	47094	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TM20	0.20
2730	47097	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TM22	0.20
2730	91607	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMBO407F	0.20
2730	47098	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMER	0.20
2730	47099	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMER	0.20
2730	86711	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNG272F	0.20
2730	94967	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNL2022F	0.20
2730	95760	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNL202F	0.20
2730	90099	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNU263F	0.20
2730	90371	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNU3131F	0.20
2730	94565	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNU3132F	0.20
2730	93822	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNNU313F	0.20
2730	93631	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNRH403F	0.20
2730	95441	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNUEL292F	0.20
2730	95121	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNUL292F	0.20
2730	86926	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNUL310F	0.20
2730	94397	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNUL312F	0.20
2730	99061	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TMNUL313F	0.20
2730	47100	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TS16	0.20
2730	47102	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TS17	0.20
2730	47103	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TVHA	0.20
2730	47104	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TVHA	0.20
2730	86178	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA LIMITE VELOCITA' X TVHAG300F	0.20
608	24550	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TBM220LS	0.20
608	24551	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TBM2211LU	0.20
608	24552	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TBM2301MU	0.20
608	24553	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TBM240LUCNG	0.20
608	24554	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TBM3211S	0.20
608	24555	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TBM321U18	0.20
608	93138	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCAC200E1F	0.20
608	106862	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCAC200E2F	0.20
608	93033	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCAC200E3F	0.20
608	96068	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCAC203E9F	0.40
608	24556	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCACTCM890	0.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 105/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
608	24557	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCALEIBRB	0.20
608	24559	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCALETERB	0.20
608	114846	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCALETERB2	0.20
608	115103	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCALETERB3	0.20
608	24560	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCARVA59E12	0.20
608	24561	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCBUS812AS	0.20
608	24562	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCBUS812AU	0.20
608	24563	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCBUS8NL263F	0.20
608	24564	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCI80S	0.20
608	85803	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCI80S1F	0.40
608	85570	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCI80S2F	0.40
608	24565	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCMANF18	0.20
608	89326	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCMANL222F	0.40
608	84271	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCUL3131F	0.40
608	24566	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TCUL313I	0.20
608	85281	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TD3701230F	0.40
608	91919	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TD3701235F	0.40
608	24570	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF3701230	0.20
608	109312	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF37035HR	0.20
608	109001	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF370S30R	0.20
608	92583	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF3801229F	0.40
608	92483	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF3801235F	0.40
608	103919	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF3801238F	0.40
608	111021	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF38035R	0.40
608	108725	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF3911229R	0.20
608	109625	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF3911235R	0.20
608	108209	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF39335R	0.20
608	24572	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF393E1235	0.20
608	83453	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF393E35F	0.40
608	24573	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF45101	0.20
608	24574	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF4801221	0.20
608	24575	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF4901222	0.20
608	24576	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF490E1829	0.20
608	24578	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF49101	0.20
608	24579	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF4911024CNG	0.20
608	84981	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF49110MF	0.40
608	24580	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF4911222	0.20
608	24581	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF4911227	0.20
608	91339	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF4911227F	0.40
608	107144	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF50CNGF	0.20
608	24587	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF6711224	0.20
608	107747	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF6711224R	0.20
608	107927	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TF6801226R	0.20
608	88430	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TFA050F	0.40
608	87563	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TFA4510F	0.40
608	87336	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TFA45121F	0.40
608	87864	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TFA45122F	0.40
608	88567	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TFA50C13F	0.40
608	88230	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TFA50C18F	0.40
608	106570	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TKSS300F	0.40
608	24595	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TM2012SLI	0.20
608	24598	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TM220FLU	0.20
608	91608	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMBO407F	0.40
608	24599	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMERCO40410	0.20
608	24600	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMERCO405N2	0.20
608	86712	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNG272F	0.40
608	94968	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNL2022F	0.40
608	95761	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNL202F	0.40
608	90100	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNU263F	0.40
608	90372	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNU3131F	0.40
608	94664	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNU3132F	0.40
608	93794	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNNU313F	0.40
608	93656	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNRH403F	0.40
608	93514	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNSU313F	0.20
608	95442	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNUEL292F	0.40
608	95085	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNUL292F	0.40
608	86927	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNUL310F	0.40
608	94318	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNUL312F	0.40
608	99137	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TMNUL313F	0.40
608	24604	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TVHAG300	0.20
608	24605	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TVHAG300	0.20
608	86179	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA STANDARD X TVHAG300F	0.40
2770	47619	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TBM220LS	0.20
2770	47620	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TBM2211LU	0.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 106/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2770	47621	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TBM2301MU	0.20
2770	47622	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TBM240LUCNG	0.20
2770	47623	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TBM3211S	0.20
2770	47624	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TBM321U18	0.20
2770	93221	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCAC200E1F	0.20
2770	106800	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCAC200E2F	0.20
2770	93034	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCAC200E3F	0.20
2770	96069	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCAC203E9F	0.20
2770	47625	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCACCTCM890	0.20
2770	47626	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCALEIBRB	0.20
2770	47628	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCALETERB	0.20
2770	114877	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCALETERB2	0.20
2770	115157	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCALETERB3	0.20
2770	47629	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCARVA59E12	0.20
2770	47630	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCBUS812AS	0.20
2770	47631	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCBUS812AU	0.20
2770	47632	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCBUS8NL263F	0.20
2770	47633	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCI80S	0.20
2770	85879	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCI80S1F	0.20
2770	85571	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCI80S2F	0.20
2770	47634	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCMANF18	0.20
2770	89327	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCMANL222F	0.20
2770	84272	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCUL3131F	0.20
2770	47635	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TCUL313I	0.20
2770	85282	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TD3701230F	0.20
2770	91920	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TD3701235F	0.20
2770	47639	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF3701230	0.20
2770	109399	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF37035HR	0.20
2770	109088	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF370S30R	0.20
2770	92680	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF3801229F	0.20
2770	92484	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF3801235F	0.20
2770	103920	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF3801238F	0.20
2770	110826	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF38035R	0.20
2770	108809	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF3911229R	0.20
2770	109709	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF3911235R	0.20
2770	108293	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF39335R	0.20
2770	47641	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF393E1235	0.20
2770	83564	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF393E35F	0.20
2770	47642	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF45101	0.20
2770	47643	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF4801221	0.20
2770	47644	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF4901222	0.20
2770	47646	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF490E1829	0.20
2770	47648	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF49101	0.20
2770	47649	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF4911024CNG	0.20
2770	84982	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF49110MF	0.20
2770	47650	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF4911222	0.20
2770	47651	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF4911227	0.20
2770	91340	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF4911227F	0.20
2770	107145	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF50CNGF	0.20
2770	47657	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF6711224	0.20
2770	107639	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF6711224R	0.20
2770	108012	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TF6801226R	0.20
2770	88542	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TFA050F	0.20
2770	87564	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TFA4510F	0.20
2770	87337	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TFA45121F	0.20
2770	87742	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TFA45122F	0.20
2770	88617	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TFA50C13F	0.20
2770	88049	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TFA50C18F	0.20
2770	106571	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TKSS300F	0.20
2770	47665	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TM2012SLI	0.20
2770	47668	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TM220FLU	0.20
2770	91609	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMBO407F	0.20
2770	47669	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMERCO40410	0.20
2770	47670	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMERCO405N2	0.20
2770	86713	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNG272F	0.20
2770	94969	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNL2022F	0.20
2770	95762	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNL202F	0.20
2770	90101	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNU263F	0.20
2770	90373	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNU3131F	0.20
2770	94564	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNU3132F	0.20
2770	93900	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNNU313F	0.20
2770	93632	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNRH403F	0.20
2770	93515	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNSU313F	0.20
2770	95443	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNUEL292F	0.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 107/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
2770	95124	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNUL292F	0.20
2770	86928	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNUL310F	0.20
2770	94207	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNUL312F	0.20
2770	99060	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TMNUL313F	0.20
2770	47674	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TVHAG300	0.20
2770	47675	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TVHAG300	0.20
2770	86180	SOSTITUZIONE TARGA ADESIVA TARIFFA X TVHAG300F	0.20
4950	78716	SOSTITUZIONE TAVOLATO PAVIMENTO COMPLETO X 490E.18.29	106,00
5604	105505	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TBM240LUM1	13.00
5604	105252	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TBM240LUM2	13.00
5604	105618	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TBM240LUM3	13.00
5604	106170	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TBM240LUM4	13.00
5604	105745	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TBM340SNUM	13.00
5604	115843	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TBMAVASNM1	4.00
5604	105880	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TCMANF18_1	12.00
5604	106055	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TCMANF18_2	12.00
5604	112766	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF39335R	12.00
5604	112519	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF393E1235	12.00
5604	112573	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF393E35F	12.00
5604	112669	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF393E35R	12.00
5604	113002	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF3991235R	12.00
5604	112862	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF399E1235	12.00
5604	113156	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF399E351F	12.00
5604	113066	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF399E35F	12.00
5604	111751	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF4901222	8.00
5604	111976	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF490E1829	10.00
5604	104887	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF4911024M	12.00
5604	104535	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF4911222	12.00
5604	104542	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF4911227	12.00
5604	105022	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TF4911227M	15.00
5604	111701	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530GM1	4.00
5604	104548	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530GN1	5.00
5604	111653	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530LU1	5.00
5604	104521	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530N_1	5.00
5604	104528	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530N_2	5.00
5604	105369	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530N_3	5.00
5604	104514	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530N_4	5.00
5604	104507	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530N_6	5.00
5604	111504	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530NU1	5.00
5604	111556	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530NU2	5.00
5604	111605	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TMO530NU3	5.00
5604	110610	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TNP4421	4.00
5604	110336	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 DX X TSLURB18R	4.00
5608	105513	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TBM240LUM1	13.00
5608	105262	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TBM240LUM2	13.00
5608	105626	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TBM240LUM3	13.00
5608	106178	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TBM240LUM4	13.00
5608	105753	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TBM340SNUM	16.00
5608	115847	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TBMAVASNM1	4.00
5608	105894	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TCMANF18_1	12.00
5608	106067	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TCMANF18_2	12.00
5608	112760	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF39335R	12.00
5608	112525	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF393E1235	12.00
5608	112567	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF393E35F	12.00
5608	112663	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF393E35R	12.00
5608	113008	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF3991235R	12.00
5608	112856	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF399E1235	12.00
5608	113150	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF399E351F	12.00
5608	113060	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF399E35F	12.00
5608	111756	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF4901222	4.00
5608	111980	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF490E1829	4.00
5608	104890	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF4911024M	13.00
5608	104538	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF4911222	12.00
5608	104546	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF4911227	10.00
5608	105025	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TF4911227M	13.00
5608	111707	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530GM1	4.00
5608	104551	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530GN1	4.00
5608	111655	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530LU1	4.00
5608	104524	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530N_1	4.00
5608	104531	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530N_2	4.00
5608	105375	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530N_3	4.00
5608	104517	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530N_4	4.00
5608	104510	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530N_6	4.00
5608	111508	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMO530NU1	4.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 108/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5608	111559	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMBO530NU2	4.00
5608	111607	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TMBO530NU3	4.00
5608	110611	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TNP4421	3.00
5608	110340	SOSTITUZIONE TEGOLO 1 SX X TSLURB18R	3.00
5605	105506	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TBM240LUM1	8.00
5605	105253	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TBM240LUM2	8.00
5605	105619	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TBM240LUM3	8.00
5605	106171	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TBM240LUM4	8.00
5605	105746	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TBM340SNUM	10.00
5605	115844	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TBMAVASNM1	5.00
5605	105881	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TCMANF18_1	12.00
5605	106056	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TCMANF18_2	12.00
5605	112765	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF39335R	12.00
5605	112520	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF393E1235	12.00
5605	112572	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF393E35F	12.00
5605	112668	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF393E35R	12.00
5605	113003	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF3991235R	12.00
5605	112861	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF399E1235	12.00
5605	113155	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF399E351F	12.00
5605	113065	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF399E35F	12.00
5605	111752	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF4901222	4.00
5605	111977	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF490E1829	8.00
5605	104888	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF4911024M	15.00
5605	104536	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF4911222	10.00
5605	104543	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF4911227	10.00
5605	105023	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TF4911227M	13.00
5605	111702	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530GM1	5.00
5605	104549	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530GN1	4.00
5605	111654	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530LU1	4.00
5605	104522	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530N_1	4.00
5605	104529	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530N_2	4.00
5605	105370	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530N_3	4.00
5605	104515	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530N_4	4.00
5605	104508	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530N_6	4.00
5605	111505	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530NU1	4.00
5605	111557	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530NU2	4.00
5605	111606	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TMBO530NU3	4.00
5605	110612	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TNP4421	3.00
5605	110337	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 DX X TSLURB18R	3.00
5609	105514	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TBM240LUM1	8.00
5609	105263	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TBM240LUM2	8.00
5609	105627	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TBM240LUM3	8.00
5609	106179	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TBM240LUM4	8.00
5609	105754	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TBM340SNUM	10.00
5609	115848	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TBMAVASNM1	4.00
5609	105895	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TCMANF18_1	5.00
5609	106068	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TCMANF18_2	5.00
5609	112759	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF39335R	12.00
5609	112526	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF393E1235	12.00
5609	112566	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF393E35F	12.00
5609	112662	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF393E35R	12.00
5609	113009	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF3991235R	12.00
5609	112855	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF399E1235	12.00
5609	113149	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF399E351F	12.00
5609	113059	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF399E35F	12.00
5609	111757	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF4901222	4.00
5609	111981	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF490E1829	4.00
5609	104891	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF4911024M	15.00
5609	104539	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF4911222	12.00
5609	104547	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF4911227	10.00
5609	105026	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TF4911227M	13.00
5609	111708	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530GM1	4.00
5609	104552	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530GN1	4.00
5609	111656	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530LU1	4.00
5609	104525	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530N_1	4.00
5609	104532	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530N_2	4.00
5609	105376	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530N_3	4.00
5609	104518	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530N_4	4.00
5609	104511	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530N_6	4.00
5609	111509	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530NU1	4.00
5609	111560	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530NU2	4.00
5609	111608	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TMBO530NU3	4.00
5609	110613	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TNP4421	3.00
5609	110341	SOSTITUZIONE TEGOLO 2 SX X TSLURB18R	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 109/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5606	105507	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TBM240LUM1	10.00
5606	105254	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TBM240LUM2	10.00
5606	105620	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TBM240LUM3	10.00
5606	106172	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TBM240LUM4	10.00
5606	105747	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TBM340SNUM	8.00
5606	115845	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TBMAVASNM1	4.00
5606	105882	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TCMANF18_1	7.00
5606	106057	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TCMANF18_2	12.00
5606	112764	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF39335R	10.00
5606	112521	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF393E1235	10.00
5606	112571	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF393E35F	10.00
5606	112667	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF393E35R	10.00
5606	113004	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF3991235R	10.00
5606	112860	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF399E1235	10.00
5606	113154	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF399E351F	10.00
5606	113064	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF399E35F	10.00
5606	111753	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF4901222	10.00
5606	111978	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF490E1829	5.00
5606	104889	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF4911024M	15.00
5606	104541	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF4911222	10.00
5606	104544	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF4911227	10.00
5606	105024	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TF4911227M	13.00
5606	111703	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TMBO530GM1	4.00
5606	104555	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TMBO530GN1	4.00
5606	105418	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TMBO530N_3	4.00
5606	111506	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TMBO530NU1	4.00
5606	110614	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TNP4421	3.00
5606	110338	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 DX X TSLURB18R	3.00
5610	105515	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TBM240LUM1	10.00
5610	105289	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TBM240LUM2	10.00
5610	105628	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TBM240LUM3	10.00
5610	106180	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TBM240LUM4	10.00
5610	105755	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TBM340SNUM	6.00
5610	115849	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TBMAVASNM1	4.00
5610	105896	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TCMANF18_1	7.00
5610	106069	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TCMANF18_2	7.00
5610	112758	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF39335R	10.00
5610	112527	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF393E1235	10.00
5610	112565	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF393E35F	10.00
5610	112661	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF393E35R	10.00
5610	113010	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF3991235R	10.00
5610	112854	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF399E1235	10.00
5610	113148	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF399E351F	10.00
5610	113058	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF399E35F	10.00
5610	111758	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF4901222	10.00
5610	111982	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF490E1829	4.00
5610	104892	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF4911024M	15.00
5610	104540	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF4911222	10.00
5610	105027	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TF4911227M	13.00
5610	111709	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530GM1	4.00
5610	104553	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530GN1	4.00
5610	111657	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530LU1	4.00
5610	104526	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530N_1	4.00
5610	104533	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530N_2	4.00
5610	105377	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530N_3	4.00
5610	104519	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530N_4	4.00
5610	104512	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530N_6	4.00
5610	111510	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530NU1	4.00
5610	111561	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530NU2	4.00
5610	111609	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TMBO530NU3	4.00
5610	110615	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TNP4421	3.00
5610	110342	SOSTITUZIONE TEGOLO 3 SX X TSLURB18R	3.00
5607	105508	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TBM240LUM1	10.00
5607	105255	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TBM240LUM2	10.00
5607	105621	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TBM240LUM3	10.00
5607	106173	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TBM240LUM4	10.00
5607	105748	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TBM340SNUM	8.00
5607	115846	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TBMAVASNM1	4.00
5607	105883	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TCMANF18_1	12.00
5607	106058	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TCMANF18_2	12.00
5607	111754	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TF4901222	8.00
5607	111979	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TF490E1829	10.00
5607	104537	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TF4911222	12.00
5607	104545	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TF4911227	12.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 110/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5607	111704	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530GM1	4.00
5607	104550	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530GN1	5.00
5607	104523	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530N_1	5.00
5607	104530	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530N_2	5.00
5607	105371	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530N_3	5.00
5607	104516	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530N_4	5.00
5607	104509	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530N_6	3.00
5607	111507	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TMBO530NU1	4.00
5607	110616	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TNP4421	4.00
5607	110339	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 DX X TSLURB18R	4.00
5611	105516	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TBM240LUM1	10.00
5611	105320	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TBM240LUM2	10.00
5611	105629	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TBM240LUM3	10.00
5611	106181	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TBM240LUM4	10.00
5611	105756	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TBM340SNUM	10.00
5611	115850	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TBMAVASNM1	2.00
5611	105897	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TCMANF18_1	12.00
5611	106070	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TCMANF18_2	12.00
5611	111759	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TF4901222	4.00
5611	111983	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TF490E1829	2.00
5611	111710	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530GM1	2.00
5611	104554	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530GN1	4.00
5611	111658	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530LU1	2.00
5611	104527	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530N_1	4.00
5611	104534	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530N_2	4.00
5611	105378	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530N_3	4.00
5611	104520	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530N_4	4.00
5611	104513	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530N_6	4.00
5611	111511	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530NU1	2.00
5611	111562	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530NU2	2.00
5611	111610	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TMBO530NU3	2.00
5611	110617	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TNP4421	3.00
5611	110343	SOSTITUZIONE TEGOLO 4 SX X TSLURB18R	3.00
5678	115878	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TBMAVASNM1	5.00
5678	105884	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TCMANF18_1	12.00
5678	106059	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TCMANF18_2	7.00
5678	111755	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TF4901222	5.00
5678	111705	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TMBO530GM1	5.00
5678	104557	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TMBO530GN1	5.00
5678	105419	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TMBO530N_3	5.00
5678	110618	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TNP4421	4.00
5678	110374	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 DX X TSLURB18R	4.00
5612	105761	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TBM340SNUM	13.00
5612	105898	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TCMANF18_1	12.00
5612	106071	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TCMANF18_2	12.00
5612	111760	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TF4901222	8.00
5612	111984	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TF490E1829	3.00
5612	104556	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TMBO530GN1	4.00
5612	105426	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TMBO530N_3	4.00
5612	110619	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TNP4421	3.00
5612	110344	SOSTITUZIONE TEGOLO 5 SX X TSLURB18R	3.00
5679	115879	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TBMAVASNM1	4.00
5679	105885	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TCMANF18_1	7.00
5679	106060	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TCMANF18_2	12.00
5679	111706	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TMBO530GM1	4.00
5679	104558	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TMBO530GN1	4.00
5679	105420	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TMBO530N_3	4.00
5679	110620	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TNP4421	3.00
5679	110375	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 DX X TSLURB18R	3.00
5681	105763	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TBM340SNUM	13.00
5681	105899	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TCMANF18_1	12.00
5681	106072	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TCMANF18_2	12.00
5681	111761	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TF4901222	8.00
5681	111985	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TF490E1829	2.00
5681	104560	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TMBO530GN1	4.00
5681	105427	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TMBO530N_3	4.00
5681	110621	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TNP4421	3.00
5681	110377	SOSTITUZIONE TEGOLO 6 SX X TSLURB18R	3.00
5680	105886	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 DX X TCMANF18_1	12.00
5680	104559	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 DX X TMBO530GN1	5.00
5680	105421	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 DX X TMBO530N_3	5.00
5680	110622	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 DX X TNP4421	4.00
5680	110376	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 DX X TSLURB18R	4.00
5719	105765	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 SX X TBM340SNUM	13.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 111/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5719	105906	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 SX X TCMANF18_1	12.00
5719	106073	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 SX X TCMANF18_2	12.00
5719	111986	SOSTITUZIONE TEGOLO 7 SX X TF490E1829	8.00
4785	76530	SOSTITUZIONE TELAIO SEDILE PASSEGGERI X TUTTI I BUS	1.20
1357	93162	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCAC200E1F	0.40
1357	106832	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCAC200E2F	0.40
1357	93002	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCAC200E3F	0.40
1357	96029	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCAC203E9F	0.40
1357	114828	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCALETERB2	0.40
1357	115129	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCALETERB3	0.40
1357	85876	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCI80S1F	0.40
1357	85525	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCI80S2F	0.40
1357	89287	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCMANL222F	0.40
1357	84236	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TCUL3131F	0.40
1357	85237	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TD3701230F	0.40
1357	91922	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TD3701235F	0.40
1357	109362	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF37035HR	0.40
1357	109051	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF370S30R	0.40
1357	92633	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF3801229F	0.40
1357	92488	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF3801235F	0.40
1357	103924	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF3801238F	0.40
1357	111090	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF38035R	0.40
1357	108779	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF3911229R	0.40
1357	109679	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF3911235R	0.40
1357	108263	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF39335R	0.40
1357	83472	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF393E35F	0.40
1357	84941	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF49110MF	0.40
1357	91297	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF4911227F	0.40
1357	107121	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF50CNGF	0.40
1357	107812	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF6711224R	0.40
1357	107980	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TF6801226R	0.40
1357	88536	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TFA050F	0.40
1357	87534	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TFA4510F	0.40
1357	87307	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TFA45121F	0.40
1357	87692	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TFA45122F	0.40
1357	88578	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TFA50C13F	0.40
1357	88162	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TFA50C18F	0.40
1357	106573	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TKSS300F	0.40
1357	91575	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMB0407F	0.40
1357	113998	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMB0520102	0.40
1357	86685	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNG272F	0.40
1357	94931	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNL2022F	0.40
1357	95728	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNL202F	0.40
1357	90065	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNU263F	0.40
1357	90375	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNU3131F	0.40
1357	94574	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNU3132F	0.40
1357	93882	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNNU313F	0.40
1357	93717	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNRH403F	0.40
1357	93517	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNSU313F	0.40
1357	95445	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNUEL292F	0.40
1357	95249	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNUL292F	0.40
1357	86930	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNUL310F	0.40
1357	94298	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNUL312F	0.40
1357	99170	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TMNUL313F	0.40
1357	86136	SOSTITUZIONE TENDA PARASOLE POSTO GUIDA X TVHAG300F	0.40
3154	49432	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TBM220	0.40
3154	49433	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TBM230	0.40
3154	49434	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TBM321	0.40
3154	49435	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TBM321	0.40
3154	49436	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TCARVA	0.40
3154	49437	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TCBUS8	0.40
3154	49438	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TCBUS8	0.40
3154	49439	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TCI80S	0.40
3154	49440	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TCMANF	0.40
3154	49444	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF3701	0.40
3154	49446	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF393E	0.40
3154	49447	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF4510	0.40
3154	49448	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF490E	0.40
3154	49450	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF4910	0.40
3154	49451	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF4911	0.40
3154	49457	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TF6711	0.40
3154	49463	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TM2012	0.40
3154	49465	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TM220F	0.40
3154	49466	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TMERCO	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 112/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3154	49467	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TMERCO	0.40
3154	49468	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TS1612	0.40
3154	49470	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVV. GANGIO X TS1774	0.40
900	28956	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TBM220	0.40
900	28957	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TBM221	0.40
900	28958	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TBM230	0.40
900	28959	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TBM240	0.40
900	28960	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TBM321	0.40
900	28961	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TBM321	0.40
900	96072	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCAC203E9F	0.40
900	28962	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCARVA	0.40
900	28963	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCBUS8	0.40
900	28964	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCBUS8	0.40
900	28965	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCBUS8	0.40
900	28966	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCI80S	0.40
900	85906	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCI80S1F	0.40
900	85574	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCI80S2F	0.40
900	28967	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCMANF	0.40
900	89331	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCMANL222F	0.40
900	28968	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCUL31	0.40
900	84274	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TCUL3131F	0.40
900	85285	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TD3701230F	0.40
900	91923	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TD3701235F	0.40
900	28972	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3701	0.40
900	109337	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF37035HR	0.40
900	109026	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF370S30R	0.40
900	92615	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3801229F	0.40
900	92489	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3801235F	0.40
900	103925	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3801238F	0.40
900	111079	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF38035R	0.40
900	108751	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3911229R	0.40
900	109651	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF3911235R	0.40
900	108235	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF39335R	0.40
900	28974	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF393E	0.40
900	83489	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF393E35F	0.40
900	28975	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4510	0.40
900	28976	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4801	0.40
900	28977	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4901	0.40
900	28978	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF490E	0.40
900	28980	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4910	0.40
900	28981	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4911	0.40
900	28982	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4911	0.40
900	28983	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4911	0.40
900	84985	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF49110MF	0.40
900	91344	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF4911227F	0.40
900	107148	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF50CNGF	0.40
900	28989	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF6711	0.40
900	107789	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF6711224R	0.40
900	107958	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TF6801226R	0.40
900	88365	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA050F	0.40
900	87567	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA4510F	0.40
900	87340	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA45121F	0.40
900	87628	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA45122F	0.40
900	88714	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA50C13F	0.40
900	88085	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TFA50C18F	0.40
900	106574	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TKSS300F	0.40
900	29001	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TM220F	0.40
900	91612	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMBO407F	0.40
900	29002	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMERCO	0.40
900	29003	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMERCO	0.40
900	86718	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNG272F	0.40
900	94972	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNL2022F	0.40
900	95765	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNL202F	0.40
900	90105	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNU263F	0.40
900	90376	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNU3131F	0.40
900	94646	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNU3132F	0.40
900	93800	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNNU313F	0.40
900	93748	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNRH403F	0.40
900	95446	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUEL292F	0.40
900	95235	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUL292F	0.40
900	86931	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUL310F	0.40
900	94323	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUL312F	0.40
900	99146	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TMNUL313F	0.40
900	29004	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TS1612	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 113/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
900	29006	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TS1774	0.40
900	29007	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TVHAG3	0.40
900	29008	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TVHAG3	0.40
900	86183	SOSTITUZIONE TENDA PASSEGGERI AVVOLGIBILE X TVHAG300F	0.40
4896	115811	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TBMAVASNM1	6.00
4896	105843	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TCMANF18_1	12.00
4896	106007	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TCMANF18_2	12.00
4896	111932	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TF490E1829	3.50
4896	111283	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530GM1	6.00
4896	104318	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530GN1	6.00
4896	111297	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530LU1	6.00
4896	104311	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530N_1	6.00
4896	104314	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530N_2	6.00
4896	105342	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530N_3	6.00
4896	104307	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530N_4	6.00
4896	104305	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530N_6	6.00
4896	111309	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530NU1	6.00
4896	111321	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530NU2	6.00
4896	111333	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TMBO530NU3	6.00
4896	110625	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TNP4421	5.00
4896	110299	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA DX X TSLURB18R	5.00
4897	115812	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TBMAVASNM1	6.00
4897	105844	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TCMANF18_1	12.00
4897	106008	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TCMANF18_2	12.00
4897	111933	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TF490E1829	3.50
4897	111284	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530GM1	6.00
4897	104319	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530GN1	5.00
4897	111298	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530LU1	6.00
4897	104312	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530N_1	6.00
4897	104315	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530N_2	6.00
4897	105343	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530N_3	6.00
4897	104308	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530N_4	6.00
4897	104306	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530N_6	6.00
4897	111310	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530NU1	6.00
4897	111322	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530NU2	6.00
4897	111334	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TMBO530NU3	6.00
4897	110626	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TNP4421	5.00
4897	110300	SOSTITUZIONE TESTATA POSTERIORE PARTE BASSA SX X TSLURB18R	5.00
674	73683	SOSTITUZIONE TUBO SPRUZZATORE LAVAVETRO X TUTTI	0.40
946	96097	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TCAC203E9F	0.40
946	85903	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TCI80S1F	0.40
946	85589	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TCI80S2F	0.40
946	89343	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TCMANL222F	0.40
946	84287	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TCUL3131F	0.40
946	85299	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TD3701230F	0.40
946	91937	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TD3701235F	0.40
946	109339	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF37035HR	0.40
946	109028	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF370S30R	0.40
946	92545	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF3801229F	0.40
946	92507	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF3801235F	0.40
946	103944	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF3801238F	0.40
946	111084	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF38035R	0.40
946	108755	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF3911229R	0.40
946	109655	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF3911235R	0.40
946	108239	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF39335R	0.40
946	83463	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF393E35F	0.40
946	85010	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF49110MF	0.40
946	91364	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF4911227F	0.40
946	107154	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF50CNGF	0.40
946	107790	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF6711224R	0.40
946	107959	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TF6801226R	0.40
946	88367	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TFA050F	0.40
946	87577	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TFA4510F	0.40
946	87348	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TFA45121F	0.40
946	87690	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TFA45122F	0.40
946	88739	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TFA50C13F	0.40
946	88134	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TFA50C18F	0.40
946	106588	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TKSS300F	0.40
946	91625	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMBO407F	0.40
946	86733	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNG272F	0.40
946	94987	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNL2022F	0.40
946	95778	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNL202F	0.40
946	90117	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNU263F	0.40
946	90389	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNU3131F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 114/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
946	94648	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNU3132F	0.40
946	93802	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNNU313F	0.40
946	93749	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNRH403F	0.40
946	95456	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNUEL292F	0.40
946	95236	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNUL292F	0.40
946	86943	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNUL310F	0.40
946	94325	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNUL312F	0.40
946	99195	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TMNUL313F	0.40
946	86201	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO TERGI X TVHAG300F	0.40
946	29230	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TBM220LS	0.40
946	29231	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TBM2211LU	0.40
946	29232	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TBM2301MU	0.40
946	29233	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TBM240LUCNG	0.40
946	29234	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TBM3211S	0.40
946	29235	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TBM321U18	0.40
946	29236	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCARVA59E12	0.40
946	29237	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCBUS812AS	0.40
946	29238	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCBUS812AU	0.40
946	29239	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCBUS8NL263F	0.40
946	29240	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCI80S	0.40
946	29241	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCMANF18	0.40
946	29242	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TCUL313I	0.40
946	29246	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF3701230	0.40
946	29248	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF393E1235	0.40
946	29249	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF45101	0.40
946	29250	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF4801221	0.40
946	29251	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF4901222	0.40
946	29252	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF490E1829	0.40
946	29254	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF49101	0.40
946	29255	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF4911024CNG	0.40
946	29256	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF4911222	0.40
946	29257	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF4911227	0.40
946	29263	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TF6711224	0.40
946	29271	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TM2012SLI	0.40
946	29274	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TM220FLU	0.40
946	29275	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TMERCO40410	0.40
946	29276	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TMERCO405N2	0.40
946	29280	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TVHAG300	0.40
946	29281	SOSTITUZIONE VASCHETTA LAVAVETRO X TVHAG300	0.40
2588	46204	SOSTITUZIONE VASSOIO RISCALDATORE WEBASTO X TBM220	7.50
3950	58803	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58804	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58805	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58806	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58807	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58808	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58809	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58810	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58811	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58812	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58813	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58814	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58815	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58819	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58821	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58822	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58823	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58824	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58825	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58827	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58828	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58829	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58830	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58836	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58844	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58847	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58848	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58849	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58850	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58852	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58853	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	58854	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTI	0.40
3950	96098	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TCAC203E9F	0.40
3950	85773	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TCI80S1F	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 115/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3950	85591	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TC180S2F	0.40
3950	89344	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TCMANL222F	0.40
3950	84288	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TCUL3131F	0.40
3950	85301	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TD3701230F	0.40
3950	91939	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TD3701235F	0.40
3950	109439	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF37035HR	0.40
3950	109128	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF370S30R	0.40
3950	92702	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF3801229F	0.40
3950	92508	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF3801235F	0.40
3950	103945	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF3801238F	0.40
3950	110905	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF38035R	0.40
3950	108841	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF3911229R	0.40
3950	109741	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF3911235R	0.40
3950	108325	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF39335R	0.40
3950	83624	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF393E35F	0.40
3950	85011	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF49110MF	0.40
3950	91365	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF4911227F	0.40
3950	107177	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF50CNGF	0.40
3950	107665	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF6711224R	0.40
3950	108047	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TF6801226R	0.40
3950	88470	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TFA050F	0.40
3950	87578	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TFA4510F	0.40
3950	87349	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TFA45121F	0.40
3950	87826	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TFA45122F	0.40
3950	88795	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TFA50C13F	0.40
3950	88245	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TFA50C18F	0.40
3950	106590	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TKSS300F	0.40
3950	91626	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMBO407F	0.40
3950	86735	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNG272F	0.40
3950	94989	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNL2022F	0.40
3950	95779	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNL202F	0.40
3950	90118	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNU263F	0.40
3950	90390	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNU3131F	0.40
3950	94601	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNU3132F	0.40
3950	93925	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNNU313F	0.40
3950	93745	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNRH403F	0.40
3950	95519	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNUEL292F	0.40
3950	95260	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNUL292F	0.40
3950	86944	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNUL310F	0.40
3950	94371	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNUL312F	0.40
3950	99225	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TMNUL313F	0.40
3950	86202	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO COPERCHIO VENTILATORE X TVHAG300F	0.40
3586	52806	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52807	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52808	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52809	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52810	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52811	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52812	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52813	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52814	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52815	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52816	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52817	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52818	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52822	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52824	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52825	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52826	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52827	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52828	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52830	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52831	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52832	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52833	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52839	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52847	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52850	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52851	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52852	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52853	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52855	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52856	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40
3586	52857	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X	0.40

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 116/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
3586	96099	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TCAC203E9F	0.40
3586	85737	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TCI80S1F	0.40
3586	85592	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TCI80S2F	0.40
3586	89345	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TCMANL222F	0.40
3586	84289	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TCUL3131F	0.40
3586	85302	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TD3701230F	0.40
3586	91940	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TD3701235F	0.40
3586	109418	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF37035HR	0.40
3586	109107	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF370S30R	0.40
3586	92782	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF3801229F	0.40
3586	92509	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF3801235F	0.40
3586	103946	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF3801238F	0.40
3586	110918	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF38035R	0.40
3586	108823	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF3911229R	0.40
3586	109723	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF3911235R	0.40
3586	108307	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF39335R	0.40
3586	83554	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF393E35F	0.40
3586	85012	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF49110MF	0.40
3586	91366	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF4911227F	0.40
3586	107178	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF50CNGF	0.40
3586	107658	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF6711224R	0.40
3586	108031	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TF6801226R	0.40
3586	88350	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TFA050F	0.40
3586	87579	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TFA4510F	0.40
3586	87350	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TFA45121F	0.40
3586	87718	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TFA45122F	0.40
3586	88667	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TFA50C13F	0.40
3586	88154	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TFA50C18F	0.40
3586	106591	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TKSS300F	0.40
3586	91627	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMBO407F	0.40
3586	86736	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNG272F	0.40
3586	94990	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNL2022F	0.40
3586	95780	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNL202F	0.40
3586	90119	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNU263F	0.40
3586	90391	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNU3131F	0.40
3586	94580	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNU3132F	0.40
3586	93976	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNNU313F	0.40
3586	93645	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNRH403F	0.40
3586	95520	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNUEL292F	0.40
3586	95005	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNUL292F	0.40
3586	86945	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNUL310F	0.40
3586	94388	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNUL312F	0.40
3586	99184	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TMNUL313F	0.40
3586	86203	SOSTITUZIONE VENTILAZIONE AL TETTO DISPOS. INT X TVHAG300F	0.40
2243	73987	SOSTITUZIONE VETRINO ANTEROLATERALE DESTRO ALè	1.10
4731	74021	SOSTITUZIONE VETRO SPECCHIO A BANCO	0.20
404	71154	VERIFICA LEVERAGGI TERGIVETRO	0.40
2197	76199	VERIFICA PEDANA RAMPA DISABILI	0.40
5903	114693	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF4911024M	1.00
5903	114695	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF49110MF	1.00
5903	114694	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF4911224M	1.00
5903	114691	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF4911227	1.00
5903	114692	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF4911227M	1.00
5903	114697	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF49112M1F	1.00
5903	114696	VERIFICA POSTAZIONE DISABILE_PASSEGGINO X TF49112M2F	1.00
5139	77078	VERIFICA PROGRAMMATA CARROZZERIA X BUS 10 METRI (CKL2)	1.20
5139	77079	VERIFICA PROGRAMMATA CARROZZERIA X BUS 12 METRI (CKL2)	1.20
5139	77080	VERIFICA PROGRAMMATA CARROZZERIA X BUS 15 METRI (CKL2)	2.00
5139	77081	VERIFICA PROGRAMMATA CARROZZERIA X BUS 18 METRI (CKL2)	2.00
5139	77076	VERIFICA PROGRAMMATA CARROZZERIA X BUS 7,5 METRI (CKL2)	1.20
5139	77077	VERIFICA PROGRAMMATA CARROZZERIA X BUS 9 METRI (CKL2)	1.20
4837	76098	VERNICIATURA PARZIALE RIVESTIMENTO TEGOLO FINO A 6 M	4.00
4838	76099	VERNICIATURA : PANNELLI, PARAURTI, SPORTELLI, SUL BUS X NUMERO PEZZI	1.20
4814	76071	VERNICIATURA A BANCO PEZZO BICOLORE GRANDE	4.00
4812	76069	VERNICIATURA A BANCO PEZZO GRANDE	2.00
4811	76068	VERNICIATURA A BANCO PEZZO MEDIO	1.20
4813	76070	VERNICIATURA A BANCO PEZZO BICOLORE MEDIO	3.00
4810	76067	VERNICIATURA A BANCO PEZZO PICCOLO	1.10
5788	111775	VERNICIATURA ANGOLARE PARAURTI ANTERIORE DX X TF4901222	1.00
5788	111967	VERNICIATURA ANGOLARE PARAURTI ANTERIORE DX X TF490E1829	1.00
5789	111776	VERNICIATURA ANGOLARE PARAURTI ANTERIORE SX X TF4901222	1.00
5789	111968	VERNICIATURA ANGOLARE PARAURTI ANTERIORE SX X TF490E1829	1.00
5790	111779	VERNICIATURA ANGOLARE PARAURTI POSTERIORE DX X TF4901222	1.00
5790	111971	VERNICIATURA ANGOLARE PARAURTI POSTERIORE DX X TF490E1829	1.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 117/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5791	111780	VERNICIATURA ANGOLARE PARAU RTI POSTERIORE SX X TF4901222	1.00
5791	111972	VERNICIATURA ANGOLARE PARAU RTI POSTERIORE SX X TF490E1829	1.00
4823	78729	VERNICIATURA COMPLETA BUS 11M	90,00
4823	78723	VERNICIATURA COMPLETA BUS 12M	98,00
4823	78725	VERNICIATURA COMPLETA BUS 18M	138,00
4823	78722	VERNICIATURA COMPLETA BUS 8M	71,00
4823	78728	VERNICIATURA COMPLETA BUS 10M	90,00
4823	78727	VERNICIATURA COMPLETA BUS 14M	114,00
4823	78724	VERNICIATURA COMPLETA BUS 15M	122,00
4823	78726	VERNICIATURA COMPLETA BUS 9M	77,00
4823	105535	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TBM240LUM1	98,00
4823	105305	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TBM240LUM2	98,00
4823	105648	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TBM240LUM3	98,00
4823	106200	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TBM240LUM4	98,00
4823	105781	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TBM340SNUM	150,00
4823	115801	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TBMAVASNM1	130,00
4823	105929	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TCMANF18_1	150,00
4823	106050	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TCMANF18_2	150,00
4823	111803	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TF4901222	98,00
4823	112015	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TF490E1829	135,00
4823	104915	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TF4911024M	98,00
4823	104720	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TF4911222	98,00
4823	104721	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TF4911227	120,00
4823	105048	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TF4911227M	98,00
4823	80407	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO510_1	71,00
4823	81977	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO510_2	71,00
4823	111742	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530GM1	130,00
4823	104716	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530GN1	140,00
4823	111694	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530LU1	118,00
4823	104706	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530N_1	98,00
4823	104710	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530N_2	98,00
4823	105397	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530N_3	98,00
4823	104703	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530N_4	98,00
4823	104699	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530N_6	98,00
4823	111549	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530NU1	98,00
4823	111598	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530NU2	98,00
4823	111646	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TMBO530NU3	98,00
4823	110629	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TNP4421	140,00
4823	110289	VERNICIATURA COMPLETA BUS X TSLURB18R	140,00
4827	76088	VERNICIATURA COMPLETA COPERTO	7.50
4828	76089	VERNICIATURA COMPLETA PROTEZIONE BOMBOLE	6.00
4829	76090	VERNICIATURA COMPLETA PROTEZIONE CONDIZIONATORE	3.00
5570	81401	VERNICIATURA E RIPRISTINO RIVESTIMENTO SOTTOCINTURA COMPLETO FILOSODATO BO1 - TCMANF18_1	59,00
1487	34869	VERNICIATURA MANCORRENTI X TBM220LS	3.00
1487	34870	VERNICIATURA MANCORRENTI X TBM2211LU	3.00
1487	34871	VERNICIATURA MANCORRENTI X TBM2301MU	3.00
1487	34872	VERNICIATURA MANCORRENTI X TBM240LUCNG	3.00
1487	34873	VERNICIATURA MANCORRENTI X TBM3211S	3.00
1487	34874	VERNICIATURA MANCORRENTI X TBM321U18	3.00
1487	96118	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCAC203E9F	3.00
1487	34875	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCARVA59E12	3.00
1487	34876	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCBUS812AS	3.00
1487	34877	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCBUS812AU	3.00
1487	34878	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCBUS8NL263F	3.00
1487	34879	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCI80S	3.00
1487	85912	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCI80S1F	3.00
1487	85604	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCI80S2F	3.00
1487	34880	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCMANF18	3.00
1487	89360	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCMANL222F	3.00
1487	84300	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCUL3131F	3.00
1487	34881	VERNICIATURA MANCORRENTI X TCUL313I	3.00
1487	85316	VERNICIATURA MANCORRENTI X TD3701230F	3.00
1487	91953	VERNICIATURA MANCORRENTI X TD3701235F	3.00
1487	34885	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF3701230	3.00
1487	109364	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF37035HR	3.00
1487	109053	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF370S30R	3.00
1487	34887	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF45101	3.00
1487	34888	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF4801221	3.00
1487	34889	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF4901222	3.00
1487	34890	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF490E1829	3.00
1487	34892	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF49101	3.00
1487	34893	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF4911024CNG	3.00
1487	85029	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF49110MF	3.00
1487	34894	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF4911222	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 118/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
1487	34895	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF4911227	3.00
1487	91380	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF4911227F	3.00
1487	107162	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF50CNGF	3.00
1487	34901	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF6711224	3.00
1487	107814	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF6711224R	3.00
1487	107982	VERNICIATURA MANCORRENTI X TF6801226R	3.00
1487	88303	VERNICIATURA MANCORRENTI X TFA050F	3.00
1487	87591	VERNICIATURA MANCORRENTI X TFA4510F	3.00
1487	87362	VERNICIATURA MANCORRENTI X TFA45121F	3.00
1487	87663	VERNICIATURA MANCORRENTI X TFA45122F	3.00
1487	88611	VERNICIATURA MANCORRENTI X TFA50C13F	3.00
1487	88199	VERNICIATURA MANCORRENTI X TFA50C18F	3.00
1487	106600	VERNICIATURA MANCORRENTI X TKSS300F	3.00
1487	34909	VERNICIATURA MANCORRENTI X TM2012SLI	3.00
1487	34912	VERNICIATURA MANCORRENTI X TM220FLU	3.00
1487	91638	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMB0407F	3.00
1487	34913	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMERCO405N2	3.00
1487	86744	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNG272F	3.00
1487	95000	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNL2022F	3.00
1487	95792	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNL202F	3.00
1487	90131	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNU263F	3.00
1487	90401	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNU3131F	3.00
1487	94696	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNU3132F	3.00
1487	93812	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNNU313F	3.00
1487	93610	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNRH403F	3.00
1487	95461	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNUEL292F	3.00
1487	95152	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNUL292F	3.00
1487	86950	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNUL310F	3.00
1487	94238	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNUL312F	3.00
1487	99172	VERNICIATURA MANCORRENTI X TMNUL313F	3.00
4204	66066	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TBM220LS	0.40
4204	66067	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TBM2211LU	0.40
4204	66068	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TBM2301MU	0.40
4204	66069	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TBM240LUCNG	0.40
4204	66070	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TBM3211S	0.40
4204	66071	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TBM321U18	0.40
4204	66072	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCARVA59E12	0.40
4204	66073	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCBUS812AS	0.40
4204	66074	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCBUS812AU	0.40
4204	66075	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCBUS8NL263F	0.40
4204	66076	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCI80S	0.40
4204	66077	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCMANF18	0.40
4204	66078	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TCUL313I	0.40
4204	66082	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF3701230	0.40
4204	109468	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF37035HR	0.40
4204	109157	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF370S30R	0.40
4204	66084	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF45101	0.40
4204	66085	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF4801221	0.40
4204	66086	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF4901222	0.40
4204	66087	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF490E1829	0.40
4204	66089	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF49101	0.40
4204	66090	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF4911024CNG	0.40
4204	66091	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF4911222	0.40
4204	66092	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF4911227	0.40
4204	66098	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF6711224	0.40
4204	107695	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF6711224R	0.40
4204	108076	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TF6801226R	0.40
4204	66106	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TM2012SLI	0.40
4204	66109	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TM220FLU	0.40
4204	66110	VERNICIATURA O.B. COPERCHIO X TMERCO405N2	0.40
5673	105500	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TBM240LUM1	3.00
5673	105286	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TBM240LUM2	3.00
5673	105613	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TBM240LUM3	3.00
5673	106166	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TBM240LUM4	3.00
5673	105741	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TBM340SNUM	3.00
5673	115873	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TBMVASNM1	3.50
5673	105872	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TCMANF18_1	2.50
5673	106028	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TCMANF18_2	2.50
5673	111777	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TF4901222	1.00
5673	111969	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TF490E1829	1.00
5673	104882	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TF4911024M	1.10
5673	104491	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TF4911222	1.10
5673	104502	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TF4911227	1.10
5673	105017	VERNICIATURA PARAU RTI ANTERIORE DX X TF4911227M	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 119/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5673	111721	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530GM1	3.50
5673	104479	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530GN1	2.50
5673	111675	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530LU1	2.50
5673	104455	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530N_1	2.50
5673	104467	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530N_2	2.50
5673	105364	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530N_3	2.50
5673	104443	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530N_4	2.50
5673	104428	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530N_6	2.50
5673	111528	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530NU1	2.50
5673	111579	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530NU2	2.50
5673	111627	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TMB0530NU3	2.50
5673	110630	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TNP4421	2.50
5673	110369	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE DX X TSLURB18R	2.50
5674	105502	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TBM240LUM1	3.00
5674	105287	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TBM240LUM2	3.00
5674	105615	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TBM240LUM3	3.00
5674	106167	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TBM240LUM4	3.00
5674	105742	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TBM340SNUM	3.00
5674	115874	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TBMVASNM1	3.50
5674	105873	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TCMANF18_1	2.50
5674	106029	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TCMANF18_2	2.50
5674	111778	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TF4901222	1.00
5674	111970	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TF490E1829	1.00
5674	104883	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TF4911024M	1.10
5674	104492	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TF4911222	1.10
5674	104503	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TF4911227	1.10
5674	105018	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TF4911227M	1.10
5674	111722	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530GM1	3.50
5674	104480	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530GN1	2.50
5674	111676	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530LU1	2.50
5674	104456	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530N_1	2.50
5674	104468	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530N_2	2.50
5674	105365	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530N_3	2.50
5674	104444	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530N_4	2.50
5674	104430	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530N_6	2.50
5674	111529	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530NU1	2.50
5674	111580	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530NU2	2.50
5674	111628	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TMB0530NU3	2.50
5674	110631	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TNP4421	2.50
5674	110370	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE SX X TSLURB18R	2.50
5672	105498	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TBM240LUM1	1.20
5672	105285	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TBM240LUM2	1.20
5672	105611	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TBM240LUM3	1.20
5672	106165	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TBM240LUM4	1.20
5672	105738	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TBM340SNUM	1.20
5672	115872	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TBMVASNM1	1.00
5672	105871	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TCMANF18_1	2.00
5672	106027	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TCMANF18_2	2.00
5672	112767	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF39335R	3.00
5672	112518	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF393E1235	3.00
5672	112574	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF393E35F	3.00
5672	112670	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF393E35R	3.00
5672	113001	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF3991235R	3.00
5672	112863	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF399E1235	3.00
5672	113157	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF399E351F	3.00
5672	113067	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF399E35F	3.00
5672	104881	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF4911024M	2.00
5672	104490	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF4911222	2.00
5672	104501	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF4911227	2.00
5672	105016	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TF4911227M	2.00
5672	111720	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530GM1	1.00
5672	104478	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530GN1	1.00
5672	111674	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530LU1	1.00
5672	104454	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530N_1	1.00
5672	104466	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530N_2	1.00
5672	105363	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530N_3	1.00
5672	104442	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530N_4	1.00
5672	104426	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530N_6	1.00
5672	111527	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530NU1	1.00
5672	111578	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530NU2	1.00
5672	111626	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TMB0530NU3	1.00
5672	110632	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TNP4421	1.00
5672	110368	VERNICIATURA PARARTI ANTERIORE X TSLURB18R	1.00
5676	115876	VERNICIATURA PARARTI POSTERIORE DX X TBMVASNM1	1.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 120/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5676	105878	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TCMANF18_1	2.00
5676	106034	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TCMANF18_2	2.00
5676	111781	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TF4901222	1.00
5676	111973	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TF490E1829	1.00
5676	104885	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TF4911024M	1.10
5676	104494	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TF4911222	1.10
5676	104505	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TF4911227	1.10
5676	105020	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TF4911227M	1.10
5676	111724	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530GM1	1.00
5676	104482	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530GN1	1.00
5676	111678	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530LU1	1.00
5676	104458	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530N_1	1.00
5676	104470	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530N_2	1.00
5676	105367	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530N_3	1.00
5676	104446	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530N_4	1.00
5676	104434	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530N_6	1.00
5676	111531	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530NU1	1.00
5676	111582	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530NU2	1.00
5676	111630	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TMBO530NU3	1.00
5676	110633	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TNP4421	1.00
5676	110372	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE DX X TSLURB18R	1.00
5677	115877	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TBMAVASNM1	1.00
5677	105879	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TCMANF18_1	2.00
5677	106035	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TCMANF18_2	2.00
5677	111782	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TF4901222	1.00
5677	111974	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TF490E1829	1.00
5677	104886	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TF4911024M	1.10
5677	104495	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TF4911222	1.10
5677	104506	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TF4911227	1.10
5677	105021	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TF4911227M	1.10
5677	111725	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530GM1	1.00
5677	104483	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530GN1	1.00
5677	111679	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530LU1	1.00
5677	104459	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530N_1	1.00
5677	104471	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530N_2	1.00
5677	105368	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530N_3	1.00
5677	104447	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530N_4	1.00
5677	104436	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530N_6	1.00
5677	111532	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530NU1	1.00
5677	111583	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530NU2	1.00
5677	111631	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TMBO530NU3	1.00
5677	110634	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TNP4421	1.00
5677	110373	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE SX X TSLURB18R	1.00
5675	105503	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TBM240LUM1	3.00
5675	105288	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TBM240LUM2	3.00
5675	105617	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TBM240LUM3	3.00
5675	106169	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TBM240LUM4	3.00
5675	105744	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TBM340SNUM	3.00
5675	115875	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TBMAVASNM1	2.00
5675	105877	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TCMANF18_1	2.00
5675	106033	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TCMANF18_2	2.00
5675	112768	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF39335R	3.00
5675	112517	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF393E1235	3.00
5675	112575	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF393E35F	3.00
5675	112671	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF393E35R	3.00
5675	113000	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF3991235R	3.00
5675	112864	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF399E1235	3.00
5675	113158	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF399E351F	3.00
5675	113068	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF399E35F	3.00
5675	104884	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF4911024M	2.00
5675	104493	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF4911222	2.00
5675	104504	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF4911227	2.00
5675	105019	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TF4911227M	2.00
5675	111723	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530GM1	2.00
5675	104481	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530GN1	2.00
5675	111677	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530LU1	2.00
5675	104457	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530N_1	2.00
5675	104469	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530N_2	2.00
5675	105366	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530N_3	2.00
5675	104445	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530N_4	2.00
5675	104432	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530N_6	2.00
5675	111530	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530NU1	2.00
5675	111581	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530NU2	2.00
5675	111629	VERNICIATURA PARAU RTI POSTERIORE X TMBO530NU3	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 121/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5675	110635	VERNICIATURA PARAURTI POSTERIORE X TNP4421	1.20
5675	110371	VERNICIATURA PARAURTI POSTERIORE X TSLURB18R	1.20
4847	76108	VERNICIATURA PARZIALE TELAIO	1.10
4836	76097	VERNICIATURA PARZIALE RIVESTIMENTO TEGOLO FINO A 3 M	2.00
4123	73961	VERNICIATURA PORTA PASSEGGERI	1.20
4834	115802	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TBMAVASNM1	80,00
4834	111739	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530GM1	80,00
4834	104717	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530GN1	80,00
4834	111691	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530LU1	75,00
4834	104707	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530N_1	80,00
4834	104711	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530N_2	80,00
4834	105394	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530N_3	80,00
4834	104702	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530N_4	80,00
4834	104698	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530N_6	80,00
4834	111546	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530NU1	65,00
4834	111595	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530NU2	65,00
4834	111643	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TMBO530NU3	65,00
4834	110636	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TNP4421	80,00
4834	110290	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE C/TESTATE X TSLURB18R	80,00
5696	105532	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TBM240LUM1	16,00
5696	105302	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TBM240LUM2	16,00
5696	105645	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TBM240LUM3	10,00
5696	106198	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TBM240LUM4	10,00
5696	105778	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TBM340SNUM	20,00
5696	115889	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TBMAVASNM1	35,00,00
5696	105926	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TCMANF18_1	20,00
5696	105989	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TCMANF18_2	20,00
5696	112794	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF39335R	21,00
5696	112491	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF393E1235	21,00
5696	112600	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF393E35F	21,00
5696	112697	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF393E35R	21,00
5696	112974	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF3991235R	21,00
5696	112890	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF399E1235	21,00
5696	113183	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF399E351F	21,00
5696	113087	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF399E35F	21,00
5696	111801	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF4901222	16,00
5696	112013	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF490E1829	20,00
5696	104913	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF4911024M	12,00
5696	104719	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF4911222	16,00
5696	104722	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF4911227	16,00
5696	111805	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TF4911227M	16,00
5696	111740	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530GM1	35,00,00
5696	104715	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530GN1	35,00,00
5696	111692	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530LU1	30,00,00
5696	104708	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530N_1	30,00,00
5696	104712	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530N_2	30,00,00
5696	105395	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530N_3	30,00,00
5696	104704	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530N_4	30,00,00
5696	104700	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530N_6	30,00,00
5696	111547	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530NU1	25,00,00
5696	111596	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530NU2	25,00,00
5696	111644	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TMBO530NU3	25,00,00
5696	110637	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TNP4421	35,00,00
5696	110392	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE DX X TSLURB18R	35,00,00
5697	105533	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TBM240LUM1	20,00
5697	105303	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TBM240LUM2	20,00
5697	105646	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TBM240LUM3	20,00
5697	106197	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TBM240LUM4	20,00
5697	105779	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TBM340SNUM	25,00,00
5697	115890	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TBMAVASNM1	40,00,00
5697	105927	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TCMANF18_1	25,00,00
5697	105997	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TCMANF18_2	25,00,00
5697	112801	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF39335R	26,00,00
5697	112484	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF393E1235	26,00,00
5697	112607	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF393E35F	26,00,00
5697	112704	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF393E35R	26,00,00
5697	112967	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF3991235R	26,00,00
5697	112897	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF399E1235	26,00,00
5697	113190	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF399E351F	26,00,00
5697	113094	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF399E35F	26,00,00
5697	111802	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF4901222	20,00
5697	112014	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF490E1829	25,00,00
5697	104914	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF4911024M	15,00
5697	104718	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF4911222	20,00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 122/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5697	104723	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF4911227	20.00
5697	111806	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TF4911227M	20.00
5697	111741	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530GM1	40.00.00
5697	104714	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530GN1	40.00.00
5697	111693	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530LU1	35.00.00
5697	104709	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530N_1	40.00.00
5697	104713	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530N_2	40.00.00
5697	105396	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530N_3	40.00.00
5697	104705	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530N_4	40.00.00
5697	104701	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530N_6	40.00.00
5697	111548	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530NU1	30.00.00
5697	111597	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530NU2	30.00.00
5697	111645	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TMB0530NU3	30.00.00
5697	110638	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TNP4421	40.00.00
5697	110393	VERNICIATURA RIVESTIMENTO COMPLETO SOTTOFINESTRE SX X TSLURB18R	40.00.00
4833	76094	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA COMPLETA	13.00
5655	105438	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM1	1.10
5655	105216	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM2	1.10
5655	105554	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM3	1.10
5655	106106	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM240LUM4	1.10
5655	105665	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TBM340SNUM	1.10
5655	105804	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TCMANF18_1	3.00
5655	105955	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TCMANF18_2	3.00
5655	112829	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF39335R	1.00
5655	112456	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF393E1235	1.00
5655	112635	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF393E35F	1.00
5655	112732	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF393E35R	1.00
5655	112939	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF3991235R	1.00
5655	112925	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF399E1235	1.00
5655	113218	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF399E351F	1.00
5655	113122	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF399E35F	1.00
5655	111246	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4901222	1.00
5655	111879	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF490E1829	1.00
5655	104837	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911024M	1.10
5655	104275	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911222	1.10
5655	104296	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911227	1.10
5655	104961	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX1 X TF4911227M	0.40
5803	111888	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX10 X TF490E1829	1.00
5656	105439	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM1	2.00
5656	105217	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM2	2.00
5656	105555	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM3	1.20
5656	106107	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM240LUM4	1.20
5656	105666	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TBM340SNUM	2.00
5656	105805	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TCMANF18_1	3.00
5656	105956	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TCMANF18_2	3.00
5656	112828	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF39335R	1.00
5656	112457	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF393E1235	1.00
5656	112634	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF393E35F	1.00
5656	112731	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF393E35R	1.00
5656	112940	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF3991235R	1.00
5656	112924	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF399E1235	1.00
5656	113217	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF399E351F	1.00
5656	113121	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF399E35F	1.00
5656	111247	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4901222	1.50
5656	111880	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF490E1829	1.50
5656	104838	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911024M	1.10
5656	104277	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911222	1.10
5656	104294	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911227	1.10
5656	104962	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX2 X TF4911227M	1.20
5657	105440	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM1	2.00
5657	105218	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM2	2.00
5657	105556	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM3	2.00
5657	106108	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM240LUM4	2.00
5657	105667	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TBM340SNUM	1.20
5657	105806	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TCMANF18_1	1.00
5657	105957	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TCMANF18_2	1.00
5657	112827	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF39335R	1.50
5657	112458	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF393E1235	1.50
5657	112633	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF393E35F	1.50
5657	112730	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF393E35R	1.50
5657	112941	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF3991235R	1.50
5657	112923	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF399E1235	1.50
5657	113216	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF399E351F	1.50
5657	113120	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF399E35F	1.50

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 123/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5657	111248	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4901222	1.50
5657	111881	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF490E1829	1.00
5657	104839	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911024M	1.20
5657	104279	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911222	1.20
5657	104292	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911227	1.20
5657	104963	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX3 X TF4911227M	1.10
5658	105441	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM1	1.10
5658	105219	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM2	1.10
5658	105557	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM3	1.10
5658	106109	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM240LUM4	1.10
5658	105668	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TBM340SNUM	1.20
5658	105807	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TCMANF18_1	3.00
5658	105958	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TCMANF18_2	3.00
5658	112826	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF39335R	1.00
5658	112459	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF393E1235	1.00
5658	112632	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF393E35F	1.00
5658	112729	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF393E35R	1.00
5658	112942	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF3991235R	1.00
5658	112922	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF399E1235	1.00
5658	113215	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF399E351F	1.00
5658	113119	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF399E35F	1.00
5658	111249	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4901222	1.00
5658	111882	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF490E1829	1.00
5658	104840	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911024M	1.10
5658	104281	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911222	1.10
5658	104290	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911227	1.20
5658	104964	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX4 X TF4911227M	1.20
5659	105442	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM1	1.20
5659	105220	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM2	1.20
5659	105558	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM3	1.20
5659	106110	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM240LUM4	1.20
5659	105669	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TBM340SNUM	1.20
5659	105808	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TCMANF18_1	1.00
5659	105959	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TCMANF18_2	1.00
5659	111250	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4901222	1.50
5659	111883	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF490E1829	1.50
5659	104841	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911024M	1.10
5659	104283	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911222	1.10
5659	104288	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911227	1.10
5659	104965	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX5 X TF4911227M	1.10
5660	105443	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM1	2.00
5660	105221	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM2	2.00
5660	105559	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM3	2.00
5660	106111	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM240LUM4	2.00
5660	105670	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TBM340SNUM	1.10
5660	105809	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TCMANF18_1	1.00
5660	105960	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TCMANF18_2	1.00
5660	111251	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4901222	1.00
5660	111884	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF490E1829	1.00
5660	104842	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911024M	3.00
5660	104285	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911222	3.00
5660	104286	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911227	1.10
5660	104966	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX6 X TF4911227M	1.10
5662	105810	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TCMANF18_1	3.00
5662	105961	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TCMANF18_2	3.00
5662	111885	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TF490E1829	1.00
5662	104303	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TF4911227	3.00
5662	105055	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX7 X TF4911227M	3.00
5723	105909	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX8 X TCMANF18_1	3.00
5723	105962	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX8 X TCMANF18_2	3.00
5723	111886	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX8 X TF490E1829	1.00
5802	111887	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE DX9 X TF490E1829	1.50
5632	105453	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM1	1.10
5632	105229	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM2	1.10
5632	105569	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM3	1.10
5632	106121	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM240LUM4	1.10
5632	105680	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TBM340SNUM	1.10
5632	105819	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TCMANF18_1	3.00
5632	105972	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TCMANF18_2	3.00
5632	113267	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF39335R	1.00
5632	113258	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF393E1235	1.00
5632	113259	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF393E35F	1.00
5632	113263	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF393E35R	1.00
5632	113240	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF3991235R	1.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 124/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5632	113227	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF399E1235	1.00
5632	113254	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF399E351F	1.00
5632	113247	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF399E35F	1.00
5632	111252	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4901222	1.00
5632	111905	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF490E1829	1.00
5632	104843	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911024M	1.10
5632	104092	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911222	1.10
5632	104122	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911227	1.10
5632	104967	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX1 X TF4911227M	1.10
5717	105690	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX10 X TBM340SNUM	1.20
5717	111914	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX10 X TF490E1829	1.00
5806	111915	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX11 X TF490E1829	1.50
5807	111916	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX12 X TF490E1829	1.00
5808	111917	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX13 X TF490E1829	1.00
5633	105454	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM1	1.10
5633	105230	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM2	1.10
5633	105570	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM3	1.10
5633	106122	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM240LUM4	1.10
5633	105681	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TBM340SNUM	1.10
5633	105820	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TCMANF18_1	3.00
5633	105973	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TCMANF18_2	3.00
5633	113268	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF39335R	1.00
5633	113257	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF393E1235	1.00
5633	113260	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF393E35F	1.00
5633	113264	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF393E35R	1.00
5633	113239	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF3991235R	1.00
5633	113228	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF399E1235	1.00
5633	113253	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF399E351F	1.00
5633	113246	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF399E35F	1.00
5633	111253	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4901222	1.50
5633	111906	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF490E1829	1.50
5633	104844	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911024M	1.10
5633	104093	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911222	1.10
5633	104123	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911227	1.10
5633	104968	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX2 X TF4911227M	1.10
5634	105455	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM1	2.00
5634	105231	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM2	2.00
5634	105571	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM3	2.00
5634	106123	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM240LUM4	2.00
5634	105682	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TBM340SNUM	2.00
5634	105821	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TCMANF18_1	3.00
5634	105974	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TCMANF18_2	3.00
5634	113269	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF39335R	1.50
5634	113256	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF393E1235	1.50
5634	113261	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF393E35F	1.50
5634	113265	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF393E35R	1.50
5634	113238	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF3991235R	1.50
5634	113229	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF399E1235	1.50
5634	113252	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF399E351F	1.50
5634	113245	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF399E35F	1.50
5634	111254	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4901222	1.50
5634	111907	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF490E1829	1.00
5634	104848	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911024M	3.00
5634	104094	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911222	2.00
5634	104124	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911227	2.00
5634	104969	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX3 X TF4911227M	3.00
5635	105456	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM1	2.00
5635	105232	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM2	2.00
5635	105572	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM3	2.00
5635	106124	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM240LUM4	2.00
5635	105683	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TBM340SNUM	2.00
5635	105822	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TCMANF18_1	3.00
5635	105975	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TCMANF18_2	3.00
5635	113270	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF39335R	1.00
5635	113255	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF393E1235	1.00
5635	113262	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF393E35F	1.00
5635	113266	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF393E35R	1.00
5635	113237	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF3991235R	1.00
5635	113230	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF399E1235	1.00
5635	113251	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF399E351F	1.00
5635	113244	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF399E35F	1.00
5635	111255	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4901222	1.00
5635	111908	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF490E1829	1.00
5635	104845	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911024M	1.10

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 125/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5635	104095	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911222	1.10
5635	104125	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911227	1.10
5635	104970	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX4 X TF4911227M	1.10
5636	105457	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM1	1.10
5636	105233	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM2	1.10
5636	105573	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM3	1.10
5636	106125	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM240LUM4	1.10
5636	105684	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TBM340SNUM	1.10
5636	105823	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TCMANF18_1	1.00
5636	105976	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TCMANF18_2	1.00
5636	111256	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4901222	1.00
5636	111909	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF490E1829	1.00
5636	104846	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911024M	1.10
5636	104096	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911222	1.10
5636	104126	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911227	1.10
5636	104971	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX5 X TF4911227M	1.10
5637	105458	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM1	1.20
5637	105234	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM2	1.20
5637	105574	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM3	1.20
5637	106126	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM240LUM4	1.20
5637	105685	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TBM340SNUM	1.20
5637	105824	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TCMANF18_1	3.00
5637	105977	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TCMANF18_2	3.00
5637	111257	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4901222	1.00
5637	111910	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF490E1829	1.50
5637	104849	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911024M	1.10
5637	104097	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911222	1.20
5637	104127	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911227	1.20
5637	104972	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX6 X TF4911227M	1.10
5638	105459	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM1	1.20
5638	105235	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM2	1.20
5638	105575	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM3	1.20
5638	106127	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM240LUM4	1.20
5638	105686	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TBM340SNUM	1.20
5638	105825	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TCMANF18_1	1.00
5638	105978	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TCMANF18_2	1.00
5638	111258	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4901222	1.50
5638	111911	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF490E1829	1.00
5638	104847	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911024M	3.00
5638	104098	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911222	3.00
5638	104128	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911227	3.00
5638	104973	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX7 X TF4911227M	2.00
5708	105460	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM1	1.20
5708	105317	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM2	1.20
5708	105576	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM3	1.20
5708	106128	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM240LUM4	1.20
5708	105687	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TBM340SNUM	2.00
5708	105826	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TCMANF18_1	3.00
5708	105979	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TCMANF18_2	3.00
5708	111259	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TF4901222	1.00
5708	111912	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TF490E1829	1.00
5708	105057	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX8 X TF4911227M	3.00
5714	105461	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM1	3.00
5714	105323	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM2	3.00
5714	105577	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM3	3.00
5714	106129	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM240LUM4	3.00
5714	105688	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TBM340SNUM	1.10
5714	105911	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TCMANF18_1	3.00
5714	105980	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TCMANF18_2	3.00
5714	111260	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TF4901222	1.00
5714	111913	VERNICIATURA RIVESTIMENTO FIANCATA INFERIORE SX9 X TF490E1829	1.00
5639	105465	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM1	4.00
5639	105239	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM2	4.00
5639	105580	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM3	4.00
5639	106132	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM240LUM4	4.00
5639	105693	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBM340SNUM	7.00
5639	115853	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TBMAVASNM1	6.00
5639	105830	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TCMANF18_1	7.00
5639	105985	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TCMANF18_2	7.00
5639	112812	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF39335R	7.00
5639	112473	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF393E1235	7.00
5639	112618	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF393E35F	7.00
5639	112715	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF393E35R	7.00
5639	112956	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF3991235R	7.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 126/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5639	112908	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF399E1235	7.00
5639	113201	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF399E351F	7.00
5639	113105	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF399E35F	7.00
5639	111335	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4901222	9.00
5639	111925	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF490E1829	5.00
5639	104855	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911024M	7.00
5639	104099	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911222	7.00
5639	104129	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911227	7.00
5639	104982	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TF4911227M	7.00
5639	111343	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530GM1	6.00
5639	104232	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530GN1	5.00
5639	111355	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530LU1	7.00
5639	104187	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_1	10.00
5639	104207	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_2	10.00
5639	105328	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_3	10.00
5639	104171	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_4	10.00
5639	104145	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530N_6	10.00
5639	111367	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530NU1	5.00
5639	111377	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530NU2	5.00
5639	111387	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TMBO530NU3	5.00
5639	110639	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TNP4421	4.00
5639	110345	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX1 X TSLURB18R	4.00
5640	105466	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM1	4.00
5640	105240	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM2	4.00
5640	105581	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM3	7.00
5640	106133	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM240LUM4	7.00
5640	105694	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBM340SNUM	7.00
5640	115854	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TBMAVASNM1	5.00
5640	105831	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TCMANF18_1	7.00
5640	105986	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TCMANF18_2	7.00
5640	112811	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF39335R	6.00
5640	112474	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF393E1235	6.00
5640	112617	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF393E35F	6.00
5640	112714	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF393E35R	6.00
5640	112957	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF3991235R	6.00
5640	112907	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF399E1235	6.00
5640	113200	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF399E351F	6.00
5640	113104	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF399E35F	6.00
5640	111336	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4901222	6.00
5640	111926	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF490E1829	7.00
5640	104856	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911024M	7.00
5640	104100	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911222	7.00
5640	104130	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911227	7.00
5640	104983	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TF4911227M	7.00
5640	111344	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530GM1	5.00
5640	104233	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530GN1	7.00
5640	111356	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530LU1	8.00
5640	104188	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_1	2.00
5640	104208	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_2	2.00
5640	105329	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_3	2.00
5640	104172	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_4	2.00
5640	104146	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530N_6	2.00
5640	111368	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530NU1	7.00
5640	111378	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530NU2	7.00
5640	111388	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TMBO530NU3	7.00
5640	110640	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TNP4421	7.00
5640	110346	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX2 X TSLURB18R	7.00
5641	105467	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBM240LUM1	7.00
5641	105241	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBM240LUM2	7.00
5641	105708	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBM340SNUM	3.00
5641	115855	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TBMAVASNM1	5.00
5641	105832	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TCMANF18_1	7.00
5641	105987	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TCMANF18_2	7.00
5641	112810	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF39335R	7.00
5641	112475	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF393E1235	7.00
5641	112616	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF393E35F	7.00
5641	112713	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF393E35R	7.00
5641	112958	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF3991235R	7.00
5641	112906	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF399E1235	7.00
5641	113199	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF399E351F	7.00
5641	113103	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF399E35F	7.00
5641	111337	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4901222	2.00
5641	111927	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF490E1829	2.00
5641	104101	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4911222	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 127/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5641	104131	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4911227	5.00
5641	104984	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TF4911227M	5.00
5641	111345	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530GM1	5.00
5641	104234	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530GN1	5.00
5641	111357	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530LU1	5.00
5641	104189	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_1	5.00
5641	104209	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_2	5.00
5641	105330	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_3	5.00
5641	104173	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_4	5.00
5641	104147	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530N_6	5.00
5641	111369	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530NU1	5.00
5641	111379	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530NU2	5.00
5641	111389	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TMBO530NU3	5.00
5641	110641	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TNP4421	4.00
5641	110347	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX3 X TSLURB18R	4.00
5647	105710	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TBM340SNUM	7.00
5647	115861	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TBMAVASNM1	2.00
5647	105848	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TCMANF18_1	5.00
5647	105988	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TCMANF18_2	5.00
5647	112809	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF39335R	1.50
5647	112476	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF393E1235	1.50
5647	112615	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF393E35F	1.50
5647	112712	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF393E35R	1.50
5647	112959	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF3991235R	1.50
5647	112905	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF399E1235	1.50
5647	113198	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF399E351F	1.50
5647	113102	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF399E35F	1.50
5647	111928	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TF490E1829	7.00
5647	111346	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530GM1	2.00
5647	104235	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530GN1	5.00
5647	111358	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530LU1	5.00
5647	104191	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_1	3.00
5647	104215	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_2	3.00
5647	105331	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_3	3.00
5647	104175	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_4	3.00
5647	104155	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530N_6	3.00
5647	111370	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530NU1	2.00
5647	111380	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530NU2	4.00
5647	111390	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TMBO530NU3	4.00
5647	110642	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TNP4421	4.00
5647	110353	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX4 X TSLURB18R	4.00
5648	115862	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TBMAVASNM1	5.00
5648	112808	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF39335R	2.00
5648	112477	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF393E1235	2.00
5648	112614	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF393E35F	2.00
5648	112711	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF393E35R	2.00
5648	112960	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF3991235R	2.00
5648	112904	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF399E1235	2.00
5648	113197	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF399E351F	2.00
5648	113101	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF399E35F	2.00
5648	111929	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TF490E1829	2.00
5648	111347	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530GM1	5.00
5648	104236	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530GN1	5.00
5648	111359	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530LU1	3.00
5648	104192	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_1	0.00
5648	104216	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_2	0.00
5648	104176	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_4	0.00
5648	104156	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530N_6	0.00
5648	111371	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530NU1	1.20
5648	111381	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530NU2	1.20
5648	111391	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TMBO530NU3	1.20
5648	110643	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TNP4421	4.00
5648	110354	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX5 X TSLURB18R	4.00
5649	104243	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TMBO530GN1	3.00
5649	111360	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TMBO530LU1	1.20
5649	110644	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TNP4421	2.00
5649	110355	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA DX6 X TSLURB18R	2.00
5642	105474	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM1	3.00
5642	105247	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM2	3.00
5642	105588	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM3	3.00
5642	106140	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM240LUM4	3.00
5642	105701	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBM340SNUM	3.00
5642	115856	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TBMAVASNM1	3.00
5642	105838	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TCMANF18_1	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 128/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5642	105998	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TCMANF18_2	5.00
5642	112800	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF39335R	1.50
5642	112485	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF393E1235	1.50
5642	112606	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF393E35F	1.50
5642	112703	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF393E35R	1.50
5642	112968	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF3991235R	1.50
5642	112896	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF399E1235	1.50
5642	113189	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF399E351F	1.50
5642	113093	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF399E35F	1.50
5642	111338	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4901222	5.00
5642	111930	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF490E1829	8.00
5642	104857	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911024M	3.00
5642	104102	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911222	3.00
5642	104132	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911227	3.00
5642	104985	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TF4911227M	3.00
5642	111348	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530GM1	3.00
5642	104237	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530GN1	3.00
5642	111361	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530LU1	3.00
5642	104190	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_1	3.00
5642	104210	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_2	3.00
5642	105337	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_3	3.00
5642	104174	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_4	3.00
5642	104148	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530N_6	3.00
5642	111372	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530NU1	3.00
5642	111382	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530NU2	3.00
5642	111392	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TMBO530NU3	3.00
5642	110645	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TNP4421	2.00
5642	110348	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX1 X TSLURB18R	2.00
5643	105475	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM1	5.00
5643	105248	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM2	5.00
5643	105589	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM3	5.00
5643	106141	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM240LUM4	5.00
5643	105702	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBM340SNUM	5.00
5643	115857	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TBMAVASNM1	5.00
5643	105839	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TCMANF18_1	7.00
5643	105999	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TCMANF18_2	7.00
5643	112799	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF39335R	6.00
5643	112486	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF393E1235	6.00
5643	112605	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF393E35F	6.00
5643	112702	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF393E35R	6.00
5643	112969	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF3991235R	6.00
5643	112895	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF399E1235	6.00
5643	113188	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF399E351F	6.00
5643	113092	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF399E35F	6.00
5643	111339	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4901222	9.00
5643	111931	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF490E1829	8.00
5643	104858	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911024M	7.00
5643	104103	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911222	7.00
5643	104133	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911227	7.00
5643	104986	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TF4911227M	7.00
5643	111349	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530GM1	5.00
5643	104238	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530GN1	5.00
5643	111362	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530LU1	5.00
5643	104193	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_1	5.00
5643	104211	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_2	5.00
5643	105338	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_3	5.00
5643	104167	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_4	5.00
5643	104149	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530N_6	5.00
5643	111373	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530NU1	5.00
5643	111383	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530NU2	5.00
5643	111393	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TMBO530NU3	5.00
5643	110646	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TNP4421	4.00
5643	110349	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX2 X TSLURB18R	4.00
5644	105476	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM1	6.00
5644	105249	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM2	6.00
5644	105590	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM3	6.00
5644	106142	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM240LUM4	6.00
5644	105703	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBM340SNUM	7.00
5644	115858	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TBMAVASNM1	6.00
5644	105840	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TCMANF18_1	5.00
5644	106000	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TCMANF18_2	5.00
5644	112798	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF39335R	6.00
5644	112487	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF393E1235	6.00
5644	112604	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF393E35F	6.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 129/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5644	112701	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF393E35R	6.00
5644	112970	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF3991235R	6.00
5644	112894	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF399E1235	6.00
5644	113187	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF399E351F	6.00
5644	113091	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF399E35F	6.00
5644	111340	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4901222	5.00
5644	104859	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911024M	7.00
5644	104104	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911222	7.00
5644	104134	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911227	7.00
5644	104987	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TF4911227M	7.00
5644	111350	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530GM1	6.00
5644	104239	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530GN1	8.00
5644	111363	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530LU1	10.00
5644	104194	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_1	8.00
5644	104212	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_2	8.00
5644	105339	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_3	8.00
5644	104168	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_4	8.00
5644	104150	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530N_6	8.00
5644	111374	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530NU1	8.00
5644	111384	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530NU2	8.00
5644	111394	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TMBO530NU3	8.00
5644	110647	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TNP4421	8.00
5644	110350	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX3 X TSLURB18R	8.00
5645	105477	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM1	7.00
5645	105250	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM2	7.00
5645	105591	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM3	7.00
5645	106143	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM240LUM4	7.00
5645	105704	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBM340SNUM	7.00
5645	115859	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TBMAVASNM1	7.00
5645	105841	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TCMANF18_1	7.00
5645	106001	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TCMANF18_2	7.00
5645	112797	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF39335R	6.00
5645	112488	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF393E1235	6.00
5645	112603	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF393E35F	6.00
5645	112700	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF393E35R	6.00
5645	112971	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF3991235R	6.00
5645	112893	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF399E1235	6.00
5645	113186	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF399E351F	6.00
5645	113090	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF399E35F	6.00
5645	104105	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF4911222	7.00
5645	104135	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF4911227	7.00
5645	104988	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TF4911227M	7.00
5645	111351	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530GM1	7.00
5645	104240	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530GN1	5.00
5645	111364	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530LU1	5.00
5645	104195	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_1	5.00
5645	104213	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_2	5.00
5645	105340	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_3	5.00
5645	104169	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_4	5.00
5645	104151	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530N_6	5.00
5645	111375	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530NU1	5.00
5645	111385	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530NU2	5.00
5645	111395	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TMBO530NU3	5.00
5645	110648	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TNP4421	4.00
5645	110351	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX4 X TSLURB18R	4.00
5646	105478	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM1	6.00
5646	105251	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM2	6.00
5646	105592	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM3	6.00
5646	106144	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM240LUM4	6.00
5646	105705	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBM340SNUM	3.00
5646	115860	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TBMAVASNM1	4.00
5646	105842	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TCMANF18_1	7.00
5646	106002	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TCMANF18_2	7.00
5646	112796	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF39335R	7.00
5646	112489	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF393E1235	7.00
5646	112602	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF393E35F	7.00
5646	112699	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF393E35R	7.00
5646	112972	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF3991235R	7.00
5646	112892	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF399E1235	7.00
5646	113185	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF399E351F	7.00
5646	113089	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF399E35F	7.00
5646	104106	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF4911222	5.00
5646	104136	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF4911227	5.00
5646	104989	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TF4911227M	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 130/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5646	111352	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530GM1	4.00
5646	104241	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530GN1	7.00
5646	111365	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530LU1	5.00
5646	104196	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_1	3.00
5646	104214	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_2	3.00
5646	105341	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_3	3.00
5646	104170	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_4	3.00
5646	104152	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530N_6	3.00
5646	111376	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530NU1	5.00
5646	111386	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530NU2	5.00
5646	111396	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TMBO530NU3	5.00
5646	110649	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TNP4421	7.00
5646	110352	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX5 X TSLURB18R	7.00
5650	105479	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM1	1.20
5650	105319	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM2	1.20
5650	105593	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM3	1.20
5650	106145	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM240LUM4	1.20
5650	105706	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBM340SNUM	5.00
5650	115863	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TBMAVASNM1	5.00
5650	105851	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TCMANF18_1	7.00
5650	106003	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TCMANF18_2	7.00
5650	112795	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF39335R	1.50
5650	112490	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF393E1235	1.50
5650	112601	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF393E35F	1.50
5650	112698	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF393E35R	1.50
5650	112973	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF3991235R	1.50
5650	112891	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF399E1235	1.50
5650	113184	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF399E351F	1.50
5650	113088	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TF399E35F	1.50
5650	111353	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TMBO530GM1	5.00
5650	104245	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TMBO530GN1	5.00
5650	111366	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TMBO530LU1	5.00
5650	110650	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TNP4421	4.00
5650	110356	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX6 X TSLURB18R	4.00
5651	105712	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TBM340SNUM	7.00
5651	115864	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TBMAVASNM1	5.00
5651	105852	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TCMANF18_1	5.00
5651	106004	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TCMANF18_2	5.00
5651	111354	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TMBO530GM1	5.00
5651	104247	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TMBO530GN1	4.00
5651	110651	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TNP4421	3.00
5651	110357	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRA SX7 X TSLURB18R	3.00
4831	76092	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRE FINO A 6 M	5.00
4832	76093	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRE FINO A 10 M	7.50
4830	76091	VERNICIATURA RIVESTIMENTO SOTTOFINESTRE FINO A 3 M	2.00
4835	105534	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TBM240LUM1	16.00
4835	105304	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TBM240LUM2	16.00
4835	105647	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TBM240LUM3	16.00
4835	106199	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TBM240LUM4	16.00
4835	105780	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TBM340SNUM	20.00
4835	105928	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TCMANF18_1	20.00
4835	106051	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TEGOLO COMPLETO X TCMANF18_2	20.00
4843	78654	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TVHAG300	9.00
4843	78655	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TVHAG300_2	9.00
4843	86221	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TVHAG300F	9.00
4841	105527	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TBM240LUM1	3.00
4841	105300	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TBM240LUM2	3.00
4841	105640	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TBM240LUM3	3.00
4841	106193	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TBM240LUM4	3.00
4841	105773	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TBM340SNUM	3.00
4841	105924	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TCMANF18_1	3.00
4841	106045	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TCMANF18_2	3.00
4841	112746	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF39335R	3.50
4841	112539	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF393E1235	3.50
4841	112554	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF393E35F	3.50
4841	112649	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF393E35R	3.50
4841	113022	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF3991235R	3.50
4841	112842	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF399E1235	3.50
4841	113137	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF399E351F	3.50
4841	113047	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF399E35F	3.50
4841	111796	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF4901222	1.00
4841	112008	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE DESTRA X TF490E1829	1.00
4842	105528	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TBM240LUM1	3.00
4842	105301	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TBM240LUM2	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 131/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4842	105641	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TBM240LUM3	3.00
4842	106192	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TBM240LUM4	3.00
4842	105774	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TBM340SNUM	3.00
4842	105925	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TCMANF18_1	3.00
4842	106046	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TCMANF18_2	3.00
4842	112745	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF39335R	3.50
4842	112540	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF393E1235	3.50
4842	112553	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF393E35F	3.50
4842	112648	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF393E35R	3.50
4842	113023	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF3991235R	3.50
4842	112841	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF399E1235	3.50
4842	113136	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF399E351F	3.50
4842	113046	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF399E35F	3.50
4842	111797	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF4901222	1.00
4842	112009	VERNICIATURA RIVESTIMENTO TESTATA ANTERIORE SINISTRA X TF490E1829	1.00
5712	105481	VERNICIATURA SPORTELLINO METANO X TBM240LUM1	0.50
5712	105265	VERNICIATURA SPORTELLINO METANO X TBM240LUM2	0.50
5712	105595	VERNICIATURA SPORTELLINO METANO X TBM240LUM3	0.50
5712	106147	VERNICIATURA SPORTELLINO METANO X TBM240LUM4	0.50
5712	105715	VERNICIATURA SPORTELLINO METANO X TBM340SNUM	0.50
5703	111397	VERNICIATURA SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4901222	1.00
5703	111941	VERNICIATURA SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF490E1829	1.00
5703	104861	VERNICIATURA SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911024M	0.50
5703	104804	VERNICIATURA SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911222	0.50
5703	104805	VERNICIATURA SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911227	0.50
5703	104991	VERNICIATURA SPORTELLINO NICCHIA PRESA ARIA/APERTURA PORTE X TF4911227M	0.50
5665	111945	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX (BATTERIE) X TF490E1829	2.00
5665	105489	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM1	1.00
5665	105273	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM2	1.00
5665	105600	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM3	1.00
5665	106154	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM240LUM4	1.00
5665	105723	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBM340SNUM	2.00
5665	115866	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TBMAVASNM1	2.00
5665	105860	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TCMANF18_1	3.00
5665	106014	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TCMANF18_2	3.00
5665	112780	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF39335R	3.00
5665	112505	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF393E1235	3.00
5665	112586	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF393E35F	3.00
5665	112683	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF393E35R	3.00
5665	112988	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF3991235R	3.00
5665	112876	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF399E1235	3.00
5665	113169	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF399E351F	3.00
5665	113077	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF399E35F	3.00
5665	111401	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4901222	4.00
5665	104871	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911024M	1.20
5665	104407	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911222	3.00
5665	104418	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911227	3.00
5665	105003	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TF4911227M	2.00
5665	111407	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530GM1	2.00
5665	104396	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530GN1	1.20
5665	111415	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530LU1	1.20
5665	104372	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530N_1	1.20
5665	104384	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530N_2	1.20
5665	105356	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530N_3	1.20
5665	104360	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530N_4	1.20
5665	104349	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530N_6	1.20
5665	111423	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530NU1	2.00
5665	111430	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530NU2	1.20
5665	111437	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TMBO530NU3	1.20
5665	110652	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TNP4421	1.10
5665	110361	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO DX X TSLURB18R	1.10
5668	105494	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM1	2.00
5668	105278	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM2	2.00
5668	105607	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM3	2.00
5668	106159	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM240LUM4	2.00
5668	105728	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBM340SNUM	2.00
5668	115869	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TBMAVASNM1	1.10
5668	105865	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TCMANF18_1	3.00
5668	106018	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TCMANF18_2	3.00
5668	112787	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF39335R	2.00
5668	112498	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF393E1235	2.00
5668	112593	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF393E35F	2.00
5668	112690	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF393E35R	2.00
5668	112981	VERNICIATURA SPORTELLINO 1 FIANCO SX X TF3991235R	2.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 132/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5668	112883	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF399E1235	2.00
5668	113176	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF399E351F	2.00
5668	113084	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF399E35F	2.00
5668	111402	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF4901222	2.50
5668	111953	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF490E1829	1.00
5668	104873	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF4911024M	3.00
5668	104405	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF4911222	3.00
5668	104420	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF4911227	3.00
5668	105005	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TF4911227M	3.00
5668	111410	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530GM1	1.10
5668	104393	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530GN1	1.10
5668	111418	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530LU1	1.10
5668	104369	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_1	1.10
5668	104381	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_2	1.10
5668	105347	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_3	1.10
5668	104357	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_4	1.10
5668	104352	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530N_6	1.10
5668	111425	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530NU1	1.10
5668	111432	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530NU2	1.10
5668	111440	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TMBO530NU3	1.10
5668	110653	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TNP4421	0.40
5668	110364	VERNICIATURA SPORTELO 1 FIANCO SX X TSLURB18R	0.40
5666	105490	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM1	1.00
5666	105274	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM2	1.00
5666	105601	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM3	1.00
5666	106155	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM240LUM4	1.00
5666	105724	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TBM340SNUM	4.00
5666	115867	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TBMAVASNM1	5.00
5666	105861	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TCMANF18_1	1.00
5666	106015	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TCMANF18_2	1.00
5666	112781	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF39335R	2.00
5666	112504	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF393E1235	2.00
5666	112587	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF393E35F	2.00
5666	112684	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF393E35R	2.00
5666	112987	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF3991235R	2.00
5666	112877	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF399E1235	2.00
5666	113170	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF399E351F	2.00
5666	113078	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF399E35F	2.00
5666	104872	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911024M	3.00
5666	104406	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911222	1.10
5666	104419	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911227	1.10
5666	105004	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TF4911227M	3.00
5666	111408	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530GM1	5.00
5666	104395	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530GN1	3.00
5666	111416	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530LU1	4.00
5666	104371	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_1	3.00
5666	104383	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_2	3.00
5666	104359	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_4	3.00
5666	104350	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530N_6	3.00
5666	111424	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530NU1	4.00
5666	111431	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530NU2	4.00
5666	111438	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TMBO530NU3	4.00
5666	110654	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TNP4421	2.00
5666	110362	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO DX X TSLURB18R	2.00
5669	105495	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM1	1.10
5669	105279	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM2	2.00
5669	105608	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM3	2.00
5669	106160	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM240LUM4	2.00
5669	105729	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TBM340SNUM	1.20
5669	115870	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TBMAVASNM1	2.00
5669	105866	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TCMANF18_1	3.00
5669	106019	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TCMANF18_2	3.00
5669	112786	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF39335R	2.00
5669	112499	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF393E1235	2.00
5669	112592	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF393E35F	2.00
5669	112689	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF393E35R	2.00
5669	112982	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF3991235R	2.00
5669	112882	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF399E1235	2.00
5669	113175	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF399E351F	2.00
5669	113083	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF399E35F	2.00
5669	111403	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4901222	2.00
5669	111954	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5669	104874	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911024M	1.20
5669	104404	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911222	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 133/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5669	104421	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911227	1.20
5669	105006	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TF4911227M	2.00
5669	111411	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530GM1	2.00
5669	104392	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530GN1	2.00
5669	111419	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530LU1	1.50
5669	104368	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_1	1.50
5669	104380	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_2	1.50
5669	105348	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_3	2.00
5669	104356	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_4	1.50
5669	104353	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530N_6	1.50
5669	111426	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530NU1	1.50
5669	111433	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530NU2	2.00
5669	111441	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TMBO530NU3	2.00
5669	110655	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TNP4421	1.20
5669	110365	VERNICIATURA SPORTELO 2 FIANCO SX X TSLURB18R	1.20
5667	115868	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TBMAVASNM1	2.00
5667	112779	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF39335R	3.00
5667	112506	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF393E1235	3.00
5667	112585	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF393E35F	3.00
5667	112682	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF393E35R	3.00
5667	112989	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF3991235R	3.00
5667	112875	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF399E1235	3.00
5667	113168	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF399E351F	3.00
5667	113076	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF399E35F	3.00
5667	104932	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF4911024M	1.10
5667	105059	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TF4911227M	1.10
5667	111409	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530GM1	2.00
5667	104394	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530GN1	3.00
5667	111417	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530LU1	2.00
5667	104370	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_1	1.20
5667	104382	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_2	1.20
5667	104358	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_4	1.20
5667	104351	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530N_6	1.20
5667	111439	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TMBO530NU3	2.00
5667	110656	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TNP4421	2.00
5667	110363	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO DX X TSLURB18R	2.00
5670	105496	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM1	2.00
5670	105280	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM2	2.00
5670	105609	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM3	2.00
5670	106161	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM240LUM4	2.00
5670	105730	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TBM340SNUM	2.00
5670	115871	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TBMAVASNM1	2.00
5670	105867	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TCMANF18_1	3.00
5670	106020	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TCMANF18_2	3.00
5670	112785	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF39335R	5.00
5670	112500	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF393E1235	5.00
5670	112591	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF393E35F	5.00
5670	112688	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF393E35R	5.00
5670	112983	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF3991235R	3.00
5670	112881	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5670	113174	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5670	113082	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5670	111404	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4901222	2.00
5670	111955	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5670	104875	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911024M	1.20
5670	104403	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911222	3.00
5670	104422	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911227	3.00
5670	105007	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TF4911227M	2.00
5670	111412	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530GM1	2.00
5670	104391	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530GN1	2.00
5670	111420	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530LU1	2.00
5670	104367	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_1	2.00
5670	104379	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_2	2.00
5670	105349	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_3	2.00
5670	104355	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_4	2.00
5670	104354	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530N_6	2.00
5670	111427	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530NU1	2.00
5670	111434	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530NU2	2.00
5670	111442	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TMBO530NU3	2.00
5670	110657	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TNP4421	1.20
5670	110366	VERNICIATURA SPORTELO 3 FIANCO SX X TSLURB18R	1.20
5794	112778	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF39335R	3.00
5794	112507	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF393E1235	3.00
5794	112584	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF393E35F	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 134/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5794	112681	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF393E35R	3.00
5794	112990	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E1235R	3.00
5794	112874	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E1235	3.00
5794	113167	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E351F	3.00
5794	113075	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO DX X TF399E35F	3.00
5671	105547	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TBM240LUM1	2.00
5671	105732	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TBM340SNUM	2.00
5671	112784	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF39335R	3.00
5671	112501	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF393E1235	3.00
5671	112590	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF393E35F	3.00
5671	112687	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF393E35R	3.00
5671	112984	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF399E1235R	3.00
5671	112880	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5671	113173	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5671	113081	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5671	111444	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF4901222	3.00
5671	111956	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5671	104933	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF4911024M	3.00
5671	105061	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TF4911227M	3.00
5671	104424	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TMBO530GN1	2.00
5671	105416	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TMBO530N_3	5.00
5671	110658	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TNP4421	1.20
5671	110367	VERNICIATURA SPORTELO 4 FIANCO SX X TSLURB18R	1.20
5715	105735	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TBM340SNUM	2.00
5715	112783	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF39335R	2.50
5715	112502	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF393E1235	2.50
5715	112589	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF393E35F	2.50
5715	112686	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF393E35R	2.50
5715	112985	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF399E1235R	3.00
5715	112879	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5715	113172	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5715	113080	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5715	111405	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF4901222	4.00
5715	111957	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5715	105431	VERNICIATURA SPORTELO 5 FIANCO SX X TMBO530N_3	5.00
5718	105736	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TBM340SNUM	3.00
5718	112782	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF39335R	3.00
5718	112503	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF393E1235	3.00
5718	112588	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF393E35F	3.00
5718	112685	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF393E35R	3.00
5718	112986	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF399E1235R	2.00
5718	112878	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF399E1235	2.00
5718	113171	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF399E351F	2.00
5718	113079	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF399E35F	2.00
5718	111958	VERNICIATURA SPORTELO 6 FIANCO SX X TF490E1829	2.00
5805	113235	VERNICIATURA SPORTELO 7 FIANCO SX X TF399E1235R	3.00
5805	113232	VERNICIATURA SPORTELO 7 FIANCO SX X TF399E1235	3.00
5805	113249	VERNICIATURA SPORTELO 7 FIANCO SX X TF399E351F	3.00
5805	113242	VERNICIATURA SPORTELO 7 FIANCO SX X TF399E35F	3.00
5805	111959	VERNICIATURA SPORTELO 7 FIANCO SX X TF490E1829	2.50
5664	115865	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TBMVASNM1	2.00
5664	111399	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TF4901222	1.50
5664	111944	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TF490E1829	1.50
5664	104865	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TF4911024M	1.50
5664	104337	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TF4911222	1.50
5664	104340	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TF4911227	1.50
5664	104995	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TF4911227M	1.50
5664	111406	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530GM1	2.00
5664	104334	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530GN1	2.00
5664	111414	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530LU1	2.00
5664	104330	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_1	2.00
5664	104333	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_2	2.00
5664	105354	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_3	2.00
5664	104327	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_4	2.00
5664	104324	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530N_6	2.00
5664	111422	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530NU1	2.00
5664	111429	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530NU2	2.00
5664	111436	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TMBO530NU3	2.00
5664	110659	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TNP4421	1.20
5664	110360	VERNICIATURA SPORTELO ANTERIORE TERGI X TSLURB18R	1.20
5663	105484	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TBM240LUM1	5.00
5663	105268	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TBM240LUM2	5.00
5663	105597	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TBM240LUM3	5.00
5663	106149	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TBM240LUM4	5.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 135/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5663	105718	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TBM340SNUM	5.00
5663	105855	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TCMANF18_1	5.00
5663	106011	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TCMANF18_2	5.00
5663	112773	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF39335R	5.00
5663	112512	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF393E1235	5.00
5663	112579	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF393E35F	5.00
5663	112676	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF393E35R	5.00
5663	112995	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF3991235R	5.00
5663	112869	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF399E1235	5.00
5663	113162	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF399E351F	5.00
5663	113072	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF399E35F	5.00
5663	111398	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF4901222	6.00
5663	111942	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF490E1829	4.00
5663	104862	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF4911024M	5.00
5663	104321	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF4911222	5.00
5663	104322	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF4911227	5.00
5663	104993	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TF4911227M	5.00
5663	105064	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530GN1	5.00
5663	111413	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530LU1	5.00
5663	105067	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530N_1	5.00
5663	105068	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530N_2	5.00
5663	105352	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530N_3	5.00
5663	105066	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530N_4	5.00
5663	105065	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530N_6	5.00
5663	111421	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530NU1	5.00
5663	111428	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530NU2	5.00
5663	111435	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TMBO530NU3	5.00
5663	110660	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TNP4421	5.00
5663	110359	VERNICIATURA SPORTELO MOTORE X TSLURB18R	5.00
5704	105486	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM1	1.50
5704	105270	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM2	1.50
5704	105599	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM3	1.50
5704	106151	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM240LUM4	1.50
5704	105720	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TBM340SNUM	1.50
5704	105857	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TCMANF18_1	2.00
5704	106013	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TCMANF18_2	2.00
5704	112770	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF39335R	4.00
5704	112515	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF393E1235	4.00
5704	112577	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF393E35F	4.00
5704	112673	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF393E35R	4.00
5704	112998	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF3991235R	4.00
5704	112866	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF399E1235	4.00
5704	113160	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF399E351F	4.00
5704	113070	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF399E35F	4.00
5704	111400	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4901222	2.50
5704	111943	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF490E1829	1.50
5704	104929	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911024M	2.00
5704	104925	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911222	2.00
5704	104926	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911227	2.00
5704	104997	VERNICIATURA SPORTELO TESTATA ANTERIORE FARI X TF4911227M	2.00
5682	105509	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TBM240LUM1	3.00
5682	105256	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TBM240LUM2	3.00
5682	105622	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TBM240LUM3	3.00
5682	106174	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TBM240LUM4	3.00
5682	105749	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TBM340SNUM	3.00
5682	115880	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TBMAVASNM1	1.20
5682	105887	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TCMANF18_1	4.00
5682	106061	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TCMANF18_2	4.00
5682	112763	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF39335R	6.00
5682	112522	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF393E1235	6.00
5682	112570	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF393E35F	6.00
5682	112666	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF393E35R	6.00
5682	113005	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF3991235R	6.00
5682	112859	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF399E1235	6.00
5682	113153	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF399E351F	6.00
5682	113063	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF399E35F	6.00
5682	111783	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF4901222	4.00
5682	111987	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF490E1829	4.00
5682	104893	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF4911024M	4.00
5682	104602	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF4911222	4.00
5682	104609	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF4911227	4.00
5682	105028	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TF4911227M	4.00
5682	111726	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530GM1	1.20
5682	104561	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530GN1	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 136/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5682	111680	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530LU1	1.20
5682	104588	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530N_1	1.20
5682	104595	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530N_2	1.20
5682	105372	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530N_3	1.20
5682	104581	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530N_4	1.20
5682	104574	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530N_6	1.20
5682	111533	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530NU1	1.20
5682	111584	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530NU2	1.20
5682	111632	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TMBO530NU3	1.20
5682	110661	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TNP4421	1.10
5682	110378	VERNICIATURA TEGOLO 1 DX X TSLURB18R	1.10
5686	105517	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TBM240LUM1	3.00
5686	105261	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TBM240LUM2	3.00
5686	105630	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TBM240LUM3	3.00
5686	106182	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TBM240LUM4	3.00
5686	105757	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TBM340SNUM	4.00
5686	115882	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TBMAVASNM1	1.20
5686	105900	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TCMANF18_1	4.00
5686	106074	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TCMANF18_2	4.00
5686	112757	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF39335R	6.00
5686	112528	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF393E1235	6.00
5686	112564	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF393E35F	6.00
5686	112660	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF393E35R	6.00
5686	113011	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF3991235R	6.00
5686	112853	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF399E1235	6.00
5686	113147	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF399E351F	6.00
5686	113057	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF399E35F	6.00
5686	111788	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF4901222	4.00
5686	111991	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF490E1829	2.00
5686	104896	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF4911024M	4.00
5686	104606	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF4911222	4.00
5686	104613	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF4911227	4.00
5686	105031	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TF4911227M	4.00
5686	111730	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530GM1	1.20
5686	104565	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530GN1	1.20
5686	111682	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530LU1	1.20
5686	104591	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530N_1	1.20
5686	104598	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530N_2	1.20
5686	105379	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530N_3	1.20
5686	104584	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530N_4	1.20
5686	104577	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530N_6	1.20
5686	111537	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530NU1	1.20
5686	111586	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530NU2	1.20
5686	111634	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TMBO530NU3	1.20
5686	110662	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TNP4421	1.10
5686	110382	VERNICIATURA TEGOLO 1 SX X TSLURB18R	1.10
5683	105510	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TBM240LUM1	2.00
5683	105257	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TBM240LUM2	2.00
5683	105623	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TBM240LUM3	2.00
5683	106175	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TBM240LUM4	2.00
5683	105750	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TBM340SNUM	3.00
5683	115881	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TBMAVASNM1	1.20
5683	105888	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TCMANF18_1	4.00
5683	106062	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TCMANF18_2	4.00
5683	112762	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF39335R	6.00
5683	112523	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF393E1235	6.00
5683	112569	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF393E35F	6.00
5683	112665	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF393E35R	6.00
5683	113006	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF3991235R	6.00
5683	112858	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF399E1235	6.00
5683	113152	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF399E351F	6.00
5683	113062	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF399E35F	6.00
5683	111784	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF4901222	2.00
5683	111988	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF490E1829	3.00
5683	104894	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF4911024M	4.00
5683	104603	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF4911222	4.00
5683	104610	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF4911227	4.00
5683	105029	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TF4911227M	4.00
5683	111727	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530GM1	1.20
5683	104562	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530GN1	1.20
5683	111681	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530LU1	1.20
5683	104589	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530N_1	1.20
5683	104596	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530N_2	1.20
5683	105373	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530N_3	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 137/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5683	104582	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530N_4	1.20
5683	104575	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530N_6	1.20
5683	111534	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530NU1	1.20
5683	111585	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530NU2	1.20
5683	111633	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TMBO530NU3	1.20
5683	110663	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TNP4421	1.10
5683	110379	VERNICIATURA TEGOLO 2 DX X TSLURB18R	1.10
5687	105518	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TBM240LUM1	2.00
5687	105260	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TBM240LUM2	2.00
5687	105631	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TBM240LUM3	2.00
5687	106183	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TBM240LUM4	2.00
5687	105758	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TBM340SNUM	3.00
5687	115883	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TBMAVASNM1	1.20
5687	105901	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TCMANF18_1	3.00
5687	106075	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TCMANF18_2	3.00
5687	112756	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF39335R	6.00
5687	112529	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF393E1235	6.00
5687	112563	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF393E35F	6.00
5687	112659	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF393E35R	6.00
5687	113012	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF3991235R	6.00
5687	112852	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF399E1235	6.00
5687	113146	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF399E351F	6.00
5687	113056	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF399E35F	6.00
5687	111789	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF4901222	2.00
5687	111992	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF490E1829	2.00
5687	104897	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF4911024M	4.00
5687	104607	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF4911222	4.00
5687	104614	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF4911227	4.00
5687	105032	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TF4911227M	4.00
5687	111731	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530GM1	1.20
5687	104566	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530GN1	1.20
5687	111683	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530LU1	1.20
5687	104592	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530N_1	1.20
5687	104599	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530N_2	1.20
5687	105380	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530N_3	1.20
5687	104585	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530N_4	1.20
5687	104578	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530N_6	1.20
5687	111538	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530NU1	1.20
5687	111587	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530NU2	1.20
5687	111635	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TMBO530NU3	1.20
5687	110664	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TNP4421	1.10
5687	110383	VERNICIATURA TEGOLO 2 SX X TSLURB18R	1.10
5684	105511	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TBM240LUM1	3.00
5684	105258	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TBM240LUM2	3.00
5684	105624	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TBM240LUM3	3.00
5684	106176	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TBM240LUM4	3.00
5684	105751	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TBM340SNUM	2.00
5684	105889	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TCMANF18_1	3.00
5684	106063	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TCMANF18_2	4.00
5684	112761	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF39335R	5.00
5684	112524	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF393E1235	5.00
5684	112568	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF393E35F	5.00
5684	112664	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF393E35R	5.00
5684	113007	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF3991235R	5.00
5684	112857	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF399E1235	5.00
5684	113151	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF399E351F	5.00
5684	113061	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF399E35F	5.00
5684	111785	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF4901222	4.00
5684	111989	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF490E1829	3.00
5684	104895	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF4911024M	4.00
5684	104604	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF4911222	4.00
5684	104611	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF4911227	4.00
5684	105030	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TF4911227M	4.00
5684	104563	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TMBO530GN1	1.20
5684	105422	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TMBO530N_3	1.20
5684	111535	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TMBO530NU1	1.20
5684	110665	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TNP4421	1.10
5684	110380	VERNICIATURA TEGOLO 3 DX X TSLURB18R	1.10
5688	105519	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TBM240LUM1	3.00
5688	105290	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TBM240LUM2	3.00
5688	105632	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TBM240LUM3	3.00
5688	106184	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TBM240LUM4	3.00
5688	105759	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TBM340SNUM	2.00
5688	115884	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TBMAVASNM1	1.20

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 138/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5688	105902	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TCMANF18_1	3.00
5688	106076	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TCMANF18_2	3.00
5688	112755	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF39335R	5.00
5688	112530	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF393E1235	5.00
5688	112562	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF393E35F	5.00
5688	112658	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF393E35R	5.00
5688	113013	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF3991235R	5.00
5688	112851	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF399E1235	5.00
5688	113145	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF399E351F	5.00
5688	113055	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF399E35F	5.00
5688	111790	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF4901222	4.00
5688	111993	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF490E1829	2.00
5688	104898	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF4911024M	4.00
5688	104608	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF4911222	4.00
5688	105033	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TF4911227M	4.00
5688	111732	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530GM1	1.20
5688	104567	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530GN1	1.20
5688	111684	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530LU1	1.20
5688	104593	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530N_1	1.20
5688	104600	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530N_2	1.20
5688	105381	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530N_3	1.20
5688	104586	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530N_4	1.20
5688	104579	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530N_6	1.20
5688	111539	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530NU1	1.20
5688	111588	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530NU2	1.20
5688	111636	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TMBO530NU3	1.20
5688	110666	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TNP4421	1.10
5688	110384	VERNICIATURA TEGOLO 3 SX X TSLURB18R	1.10
5685	105512	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TBM240LUM1	3.00
5685	105259	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TBM240LUM2	3.00
5685	105625	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TBM240LUM3	3.00
5685	106177	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TBM240LUM4	3.00
5685	105752	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TBM340SNUM	2.00
5685	105890	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TCMANF18_1	4.00
5685	106064	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TCMANF18_2	4.00
5685	111786	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TF4901222	4.00
5685	111990	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TF490E1829	4.00
5685	104605	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TF4911222	4.00
5685	104612	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TF4911227	4.00
5685	104564	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530GN1	1.20
5685	104590	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530N_1	1.20
5685	104597	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530N_2	1.20
5685	105374	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530N_3	1.20
5685	104583	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530N_4	1.20
5685	104576	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530N_6	1.20
5685	111536	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TMBO530NU1	1.20
5685	110667	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TNP4421	1.10
5685	110381	VERNICIATURA TEGOLO 4 DX X TSLURB18R	1.10
5689	105520	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TBM240LUM1	3.00
5689	105321	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TBM240LUM2	3.00
5689	105633	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TBM240LUM3	3.00
5689	106185	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TBM240LUM4	3.00
5689	105760	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TBM340SNUM	3.00
5689	115885	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TBMAVASNM1	1.10
5689	105903	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TCMANF18_1	4.00
5689	106077	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TCMANF18_2	4.00
5689	111791	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TF4901222	2.00
5689	111994	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TF490E1829	1.00
5689	111733	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530GM1	1.10
5689	104568	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530GN1	1.20
5689	111685	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530LU1	1.10
5689	104594	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530N_1	1.20
5689	104601	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530N_2	1.20
5689	105382	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530N_3	1.20
5689	104587	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530N_4	1.20
5689	104580	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530N_6	1.20
5689	111540	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530NU1	1.10
5689	111589	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530NU2	1.10
5689	111637	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TMBO530NU3	1.10
5689	110668	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TNP4421	1.10
5689	110385	VERNICIATURA TEGOLO 4 SX X TSLURB18R	1.10
5691	115886	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TBMAVASNM1	1.20
5691	105891	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TCMANF18_1	4.00
5691	106065	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TCMANF18_2	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 139/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5691	111787	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TF4901222	3.00
5691	111728	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TMBO530GM1	1.20
5691	104570	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TMBO530GN1	1.20
5691	105423	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TMBO530N_3	1.20
5691	110669	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TNP4421	1.10
5691	110387	VERNICIATURA TEGOLO 5 DX X TSLURB18R	1.10
5690	105762	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TBM340SNUM	3.00
5690	105904	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TCMANF18_1	4.00
5690	106078	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TCMANF18_2	4.00
5690	111792	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TF4901222	4.00
5690	111995	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TF490E1829	1.50
5690	104569	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TMBO530GN1	1.20
5690	105428	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TMBO530N_3	1.20
5690	110670	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TNP4421	1.10
5690	110386	VERNICIATURA TEGOLO 5 SX X TSLURB18R	1.10
5692	115887	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TBMAVASNM1	1.20
5692	105892	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TCMANF18_1	3.00
5692	106066	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TCMANF18_2	4.00
5692	111729	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TMBO530GM1	1.20
5692	104571	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TMBO530GN1	1.20
5692	105424	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TMBO530N_3	1.20
5692	110671	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TNP4421	1.10
5692	110388	VERNICIATURA TEGOLO 6 DX X TSLURB18R	1.10
5694	105764	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TBM340SNUM	3.00
5694	105905	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TCMANF18_1	4.00
5694	106079	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TCMANF18_2	4.00
5694	111793	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TF4901222	4.00
5694	111996	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TF490E1829	1.00
5694	104573	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TMBO530GN1	1.20
5694	105429	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TMBO530N_3	1.20
5694	110672	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TNP4421	1.10
5694	110390	VERNICIATURA TEGOLO 6 SX X TSLURB18R	1.10
5693	105893	VERNICIATURA TEGOLO 7 DX X TCMANF18_1	4.00
5693	104572	VERNICIATURA TEGOLO 7 DX X TMBO530GN1	1.20
5693	105425	VERNICIATURA TEGOLO 7 DX X TMBO530N_3	1.20
5693	110673	VERNICIATURA TEGOLO 7 DX X TNP4421	1.10
5693	110389	VERNICIATURA TEGOLO 7 DX X TSLURB18R	1.10
5720	105766	VERNICIATURA TEGOLO 7 SX X TBM340SNUM	3.00
5720	105907	VERNICIATURA TEGOLO 7 SX X TCMANF18_1	4.00
5720	106080	VERNICIATURA TEGOLO 7 SX X TCMANF18_2	4.00
5720	111997	VERNICIATURA TEGOLO 7 SX X TF490E1829	4.00
4840	112744	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF39335R	3.00
4840	112541	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF393E1235	3.00
4840	112552	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF393E35F	3.00
4840	112647	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF393E35R	3.00
4840	113024	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF3991235R	3.00
4840	112840	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF399E1235	3.00
4840	113135	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF399E351F	3.00
4840	113045	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF399E35F	3.00
4840	111795	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF4901222	3.00
4840	112007	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF490E1829	3.00
4840	104907	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF4911024M	4.00
4840	104660	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF4911222	4.00
4840	104667	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF4911227	4.00
4840	105042	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE BASSA X TF4911227M	4.00
4839	105526	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TBM240LUM1	8.00
4839	105296	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TBM240LUM2	8.00
4839	105639	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TBM240LUM3	8.00
4839	106191	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TBM240LUM4	8.00
4839	105772	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TBM340SNUM	8.00
4839	105920	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TCMANF18_1	8.00
4839	106044	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TCMANF18_2	8.00
4839	112743	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF39335R	12.00
4839	112542	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF393E1235	12.00
4839	112551	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF393E35F	12.00
4839	112646	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF393E35R	12.00
4839	113025	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF3991235R	12.00
4839	112839	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF399E1235	12.00
4839	113134	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF399E351F	12.00
4839	113044	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF399E35F	12.00
4839	111794	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF4901222	8.00
4839	112006	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF490E1829	8.00
4839	104906	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF4911024M	12.00
4839	104659	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF4911222	12.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 140/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4839	104666	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF4911227	12.00
4839	105041	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE COMPLETA X TF4911227M	12.00
5653	105795	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TCMANF18_1	1.00
5653	105945	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TCMANF18_2	1.00
5653	112831	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF39335R	4.00
5653	112454	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF393E1235	4.00
5653	112637	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF393E35F	4.00
5653	112734	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF393E35R	4.00
5653	112937	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF3991235R	4.00
5653	112927	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF399E1235	4.00
5653	113220	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF399E351F	4.00
5653	113124	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF399E35F	4.00
5653	111229	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4901222	1.00
5653	111877	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF490E1829	1.00
5653	104822	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911024M	2.00
5653	104271	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911222	2.00
5653	104300	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911227	2.00
5653	104946	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA DX X TF4911227M	2.00
5654	105796	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TCMANF18_1	1.00
5654	105946	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TCMANF18_2	1.00
5654	112830	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF39335R	4.00
5654	112455	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF393E1235	4.00
5654	112636	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF393E35F	4.00
5654	112733	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF393E35R	4.00
5654	112938	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF3991235R	4.00
5654	112926	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF399E1235	4.00
5654	113219	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF399E351F	4.00
5654	113123	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF399E35F	4.00
5654	111230	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4901222	1.00
5654	111878	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF490E1829	1.00
5654	104823	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911024M	2.00
5654	104273	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911222	2.00
5654	104298	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911227	2.00
5654	104947	VERNICIATURA TESTATA ANTERIORE PARTE BASSA SX X TF4911227M	2.00
4843	105529	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TBM240LUM1	10.00
4843	105297	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TBM240LUM2	10.00
4843	105642	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TBM240LUM3	10.00
4843	106194	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TBM240LUM4	10.00
4843	105775	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TBM340SNUM	10.00
4843	115803	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TBMAVASNM1	9.00
4843	105921	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TCMANF18_1	10.00
4843	106047	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TCMANF18_2	10.00
4843	112742	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF39335R	10.00
4843	112543	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF393E1235	10.00
4843	112550	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF393E35F	10.00
4843	112645	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF393E35R	10.00
4843	113026	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF3991235R	10.00
4843	112838	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF399E1235	10.00
4843	113133	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF399E351F	10.00
4843	113043	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF399E35F	10.00
4843	111798	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF4901222	12.00
4843	112010	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF490E1829	12.00
4843	104908	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF4911024M	12.00
4843	104661	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF4911222	12.00
4843	104668	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF4911227	12.00
4843	105043	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TF4911227M	12.00
4843	111734	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530GM1	9.00
4843	104693	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530GN1	9.00
4843	111686	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530LU1	9.00
4843	104683	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530N_1	9.00
4843	104688	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530N_2	9.00
4843	105389	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530N_3	9.00
4843	104678	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530N_4	9.00
4843	104673	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530N_6	9.00
4843	111541	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530NU1	9.00
4843	111590	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530NU2	9.00
4843	111638	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TMBO530NU3	9.00
4843	110674	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TNP4421	7.50
4843	110291	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE COMPLETA X TSLURB18R	7.50
4845	115805	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TBMAVASNM1	3.00
4845	111341	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TF4901222	3.00
4845	111934	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TF490E1829	3.50
4845	104910	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TF4911024M	3.00
4845	104663	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TF4911222	3.00

Allegato 3.1. Tempi standard Carrozzeria - Pag 141/142

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
4845	104670	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TF4911227	3.00
4845	105045	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TF4911227M	3.00
4845	111736	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530GM1	3.00
4845	104695	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530GN1	3.00
4845	111688	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530LU1	3.00
4845	104685	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530N_1	3.00
4845	104690	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530N_2	3.00
4845	105391	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530N_3	3.00
4845	104680	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530N_4	3.00
4845	104675	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530N_6	3.00
4845	111543	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530NU1	3.00
4845	111592	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530NU2	3.00
4845	111640	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TMBO530NU3	3.00
4845	110675	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TNP4421	2.00
4845	110293	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX BASSA X TSLURB18R	2.00
4844	105530	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TBM240LUM1	6.00
4844	105298	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TBM240LUM2	6.00
4844	105643	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TBM240LUM3	6.00
4844	106195	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TBM240LUM4	6.00
4844	105776	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TBM340SNUM	6.00
4844	115804	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TBMAVASN1	6.00
4844	105922	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TCMANF18_1	6.00
4844	106048	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TCMANF18_2	6.00
4844	112741	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF39335R	6.00
4844	112544	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF393E1235	6.00
4844	112549	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF393E35F	6.00
4844	112644	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF393E35R	6.00
4844	113027	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF3991235R	6.00
4844	112837	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF399E1235	6.00
4844	113132	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF399E351F	6.00
4844	113042	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF399E35F	6.00
4844	111799	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF4901222	6.00
4844	112011	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF490E1829	6.00
4844	104909	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF4911024M	6.00
4844	104662	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF4911222	6.00
4844	104669	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF4911227	6.00
4844	105044	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TF4911227M	6.00
4844	111735	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530GM1	6.00
4844	104694	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530GN1	6.00
4844	111687	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530LU1	6.00
4844	104684	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530N_1	6.00
4844	104689	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530N_2	6.00
4844	105390	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530N_3	6.00
4844	104679	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530N_4	6.00
4844	104674	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530N_6	6.00
4844	111542	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530NU1	6.00
4844	111591	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530NU2	6.00
4844	111639	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TMBO530NU3	6.00
4844	110676	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TNP4421	5.00
4844	110292	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE DX COMPLETA X TSLURB18R	5.00
4846	115806	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TBMAVASN1	3.00
4846	111342	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TF4901222	3.00
4846	111935	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TF490E1829	3.50
4846	104911	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TF4911024M	3.00
4846	104665	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TF4911222	3.00
4846	104671	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TF4911227	3.00
4846	105046	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TF4911227M	3.00
4846	111738	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530GM1	3.00
4846	104696	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530GN1	3.00
4846	111690	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530LU1	3.00
4846	104686	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530N_1	3.00
4846	104691	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530N_2	3.00
4846	105392	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530N_3	3.00
4846	104681	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530N_4	3.00
4846	104676	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530N_6	3.00
4846	111545	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530NU1	3.00
4846	111594	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530NU2	3.00
4846	111642	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TMBO530NU3	3.00
4846	110677	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TNP4421	2.00
4846	110294	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX BASSA X TSLURB18R	2.00
5695	105531	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TBM240LUM1	6.00
5695	105299	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TBM240LUM2	6.00
5695	105644	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TBM240LUM3	6.00
5695	106196	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TBM240LUM4	6.00

ID_LAV	ID_JPF	Descrizione della Lavorazione	Tempo_std
5695	105777	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TBM340SNUM	6.00
5695	115888	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TBMAVASNM1	6.00
5695	105923	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TCMANF18_1	6.00
5695	106049	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TCMANF18_2	6.00
5695	112740	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF39335R	6.00
5695	112545	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF393E1235	6.00
5695	112548	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF393E35F	6.00
5695	112643	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF393E35R	6.00
5695	113028	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF3991235R	6.00
5695	112836	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF399E1235	6.00
5695	113131	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF399E351F	6.00
5695	113041	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF399E35F	6.00
5695	111800	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF4901222	6.00
5695	112012	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF490E1829	6.00
5695	104912	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF4911024M	6.00
5695	104664	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF4911222	6.00
5695	104672	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF4911227	6.00
5695	105047	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TF4911227M	6.00
5695	111737	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530GM1	6.00
5695	104697	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530GN1	6.00
5695	111689	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530LU1	6.00
5695	104687	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530N_1	6.00
5695	104692	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530N_2	6.00
5695	105393	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530N_3	6.00
5695	104682	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530N_4	6.00
5695	104677	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530N_6	6.00
5695	111544	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530NU1	6.00
5695	111593	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530NU2	6.00
5695	111641	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TMBO530NU3	6.00
5695	110678	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TNP4421	5.00
5695	110391	VERNICIATURA TESTATA POSTERIORE SX COMPLETA X TSLURB18R	5.00